水城尖山六盘水市弘忆恒商贸有限公司“4·24”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月24日18时30分许，水城区尖山街道六盘水弘忆恒商贸有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失208.8万元。

事故发生后，市委副书记、市长李巍批示“请市应急局、市能源局会同水城区做好原因调查和善后处置。要举一反三加强洗配煤企业的安全监管和隐患整治工作，严防类似事件发生”。市委常委、常务副市长臧侃批示“请市应急局会同相关行业部门和水城区及时处置”。市政府副市长李恒超批示“请水城区全力组织救援，市能源局、市应急局等部门前往现场协助救援工作”。2025年4月30日，市安委办决定对该起事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》等有关法律法规的规定，2025年4月28日，经水城区人民政府同意，成立了以区政府常务副区长、区政府分管副区长为组长，区应急局、区能源局、区卫健局、区公安局、区总工会、区人资社保局、尖山街道办事处等单位人员组成水城尖山六盘水市弘忆恒商贸有限公司“4·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建

议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，水城尖山六盘水市弘忆恒商贸有限公司“4·24”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业、安全管理责任落实不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）单位概况。六盘水市弘忆恒商贸有限公司位于水城区尖山街道尖山社区尖山组，2023 年 12 月注册成立，法定代表人：简某亚，注册资本：100 万元，主要从事煤炭混合配比生产活动，现有职工 8 人。厂区面积约 12021 ㎡（其中：4 号厂房面积 7764 ㎡、5 号厂房面积 4257 ㎡），事故地点位于 4 号厂房。

（二）生产工艺及设备。主要工艺流程分为原料选择、配比设计、混合均匀、质量检测等，主要设备有轮式装载机（柳工，额定载荷 5000Kg）1 台、配煤机（自制，电机功率 110Kw，产能 50-60 吨/小时）1 台、料仓 1 个、皮带 2 条。

（三）安全生产管理情况。该公司成立了安全生产领导小组，简某亚为主要负责人，但未取得主要负责人安全管理资格证，刘某为安全管理人员，但所属单位为贵州耀晨商贸有限公司。公司建立有《安全生产责任制》《安全操作规程》，但无配煤机作业岗位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度。该公司还存在未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未制定生产安全事故应急救援预案并未组织应急演练、未制定 2025 年度安全生产教育培训计划、未依法缴纳工伤保险等安全管理方面的问题。

二、事故相关单位情况

2024 年 12 月 31 日，水城县鑫新碳素有限责任公司与六盘

水弘忆恒商贸有限公司签订《厂房租赁合同》，将位于水城县滥坝镇尖山村（现地址：水城区尖山街道尖山社区尖山组）的4号、5号厂房出租给六盘水弘忆恒商贸有限公司用于配煤作业，并约定了各方安全生产职责，同时订立《安全生产管理责任协议书》，明确水城县鑫新碳素有限责任公司对出租厂房每季度开展一次安全检查，但实际未开展安全检查。

三、部门及属地政府履行安全生产职责情况

（一）六盘水市水城区能源局。履行煤炭开采、洗选行业及辅助性活动行业安全监管职责，配合相关部门开展配煤行业生产经营单位安全监管，未对六盘水市弘忆恒商贸有限公司开展安全检查。事故发生后，组织开展了煤炭洗选、配煤行业安全生产警示教育大会和全区洗选煤行业安全生产大检查。

（二）六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处。履行属地管理职责的政府派驻机构，以党工委会议等方式安排辖区内安全生产工作，制定年度安全生产工作方案，每季度印发安全大检查通知，特殊时段、节假日等开展专项安全检查，对矿山、涉煤企业、学校、烟花爆竹厂、加油站等重点领域定期开展安全检查，2025年以来，对六盘水市弘忆恒商贸有限公司进行了安全检查3次，下达了隐患整改通知书，但未督促落实隐患整改工作。事故发生后，尖山街道办事处会同相关部门积极开展善后处置工作，并派出5个检查组开展全行业全覆盖安全生产大检查。

四、事故现场情况

2025年5月6日，事故调查组人员对现场进行了勘查。经勘查，现场有铲车1台、混煤料仓1个、输送皮带2条、配煤机1台及应急救援时拆卸下来的配煤机防护罩。事故发生时，工人

杨某云站在配煤机上方，用管钳清理卡在滚动轴上部的煤料，滚动轴转动产生的拉扯力，将杨某云顺势卷入配煤机仓内。

五、事故发生经过、信息报告、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。2025 年 4 月 24 日，六盘水弘忆恒商贸有限公司主要负责人简某亚安排工人刘某、刘某兵、杨某云进行配煤作业，刘某负责现场安全监督、刘某兵负责开铲车、杨某云负责配煤机运转。下午，杨某云发现机器有响动，向刘某做了汇报，18 时 30 分许，刘某吃完晚饭去找杨某云商议配煤机维修的事情，发现杨某云不在食堂，便去宿舍找他，在路上听到配煤机有响声，上前查看时发现杨某云站在配煤机上，便大声呼叫他并用手势示意他停止作业，随即去配电柜关闭配煤机，关闭后回头没看见人，呼叫“杨师”后也没有人回应，便上前打开配煤机下面的盖子查看情况，发现杨某云在配煤机里面，立即拨打了简某亚电话，简某亚和厂上的工人到现场后立即组织救援并拨打了 120 急救电话、119 消防救援电话和尖山派出所值班电话。

（二）事故信息报告。

4 月 24 日 19 时 24 分，六盘水市水城区公安局向六盘水市水城区人民政府总值班室、水城区应急指挥中心电话报告。

4 月 24 日 20 时 07 分，六盘水市水城区人民政府总值班室向六盘水市人民政府总值班室电话报告。

4 月 24 日 20 时 09 分，六盘水市水城区应急指挥中心向六盘水市应急指挥中心电话报告。

4 月 24 日 20 时 38 分，六盘水市水城区人民政府总值班室、水城区应急指挥中心分别向六盘水市人民政府总值班室、六盘水市应急指挥中心书面首报。

（三）事故应急救援。事故发生后，区政府分管副区长率区应急局、区公安局、区能源局、区消防救援大队、尖山街道办事处等单位人员到现场开展应急救援。4月24日21时35分，消防人员把配煤机防护罩拆开，将配煤工杨某云救出来。经六盘水市水城区人民医院（经开区分院）120救护车医护人员现场判定，杨某云已无生命体征。

（四）事故善后处置。2025年4月25日，事故单位与死者家属达成补偿协议。

六、人员伤亡及损失情况

本次事故共造成1人死亡，直接经济损失208.8万元。

七、事故原因及性质

（一）直接原因。配煤机为自制设备，防护罩开口长1000mm、宽400mm，不符合《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022/ISO 13857:2019）4.4[1]规定，且不符合《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T 30574-2021）表A.1[2]要求，存在安全防护设计缺陷，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.工人违章作业，配煤工人杨某云违反《六盘水市弘忆恒商贸有限公司配煤机安全操作规程》第12条，爬到配煤机上方清理滚动轴上的煤炭，身体被机械动力卷入仓内，是导致事故发生的重要原因之一。

2.安全生产责任制不健全，在建立本单位安全生产责任制时，未将配煤岗位纳入其中，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[3]规定，未落实全员安全生产责任制。

3.作业现场安全管理不到位，存在作业环境不具备充足的采

光条件、生产区域危险性较大的设施设备上未设置安全警示标志，机械转动部位未安装防护装置等安全隐患。

4.安全生产意识淡薄，主要负责人不熟悉、不掌握配煤作业工艺设备存在的安全风险，不具备相应的安全生产知识和管理能力，安全生产管理人员未组织开展危险源辨识和评估，且在2025年2月15日至4月21日对配煤机的12次检维修过程中，均未发现部分设备安全防护缺失的问题，存在“重生产、轻安全”的思想。

（三）事故性质。经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

八、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡，不再追究责任的人员

1.杨某云，六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司配煤工，违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2.刘某，六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司安全管理人员，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议暂停其安全生产管理从业资格，并

---

[1]《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022/ISO 13857:2019）4.4 考虑全身进入 由于能够全身进入，在未采用附加防护措施时，不应使用槽形开口 e＞180mm 以及方形或圆形开口 e＞240mm 的（见4.2.4.1）保护结构。

[2]《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T 30574-2021）表 A.1 防护的应用场合与特征 固定式防护装置 因需要送进或取出物料、工件、废料，要求隔离防护的开槽、开口尺寸或位置不准许身体部位触及危险区

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

由水城区应急局对其进行行政处罚。

3.简某亚，六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司法定代表人、主要负责人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]规定职责，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

4.石某，六盘水鑫新碳素有限责任公司，负责出租场所的管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[8]规定，未定期对六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司作业场所进行安全检查，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

（三）对事故有关公职人员的处理建议

5.龚某孝，中共党员，尖山街道党工委委员、街道办事处副主任，分管安全生产工作，统筹工贸行业安全生产工作不力，未督促落实六盘水市弘忆恒商贸有限公司隐患整改工作，对事故发生负有领导责任，建议由尖山街道党工委对其提醒谈话。

6.张某坤，中共党员，六盘水市水城区能源局副局长，分管洗煤、配煤等相关行业安全生产工作，统筹指导洗煤、配煤等行业安全生产工作不力，协调配合相关部门对六盘水市弘忆恒商贸

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

有限公司安全监管工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议由六盘水市水城区能源局党组对其提醒谈话。

（四）对事故责任单位的处理建议

7.六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]规定，建议由水城区应急局对六盘水市弘忆恒商贸有限公司进行行政处罚。

8.水城县鑫新碳素有限责任公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]规定，未定期对六盘水市弘忆恒商贸有限责任公司作业场所进行安全检查，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]规定，建议由水城区应急局对水城县鑫新碳素有限责任公司进行行政处罚。

9.六盘水市水城区能源局，履行洗煤、配煤等行业安全监管职责不力，开展安全生产监督检查工作不到位，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

10.六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处，履行属地监管职责不力，统筹辖区内工贸行业安全生产工作不到位，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

九、事故防范措施

（一）树牢安全发展理念。各乡（镇、街道）、区有关部门、工贸企业要深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识，举一反三，全面查找事故隐患并落实整改措施，压紧压实安全生产主体责任。

（二）夯实工贸行业安全管理基础。区有关部门要结合工作职责，摸清工贸行业生产经营单位安全状况，从人、机、物、环、管等全方面全链条查找短板和不足，建立问题隐患清单，逐一落实防范化解措施，夯实安全管理基础，持续提升工贸行业安全生产水平。

（三）全面开展工贸行业安全专项整治。各乡（镇、街道）、区有关部门要按照区委、区政府的统一安排，结合安全生产治本攻坚三年行动要求，围绕工贸行业重点工艺、重点生产环节、关键岗位和设备设施，组织开展一次工贸行业全覆盖安全专项检查。

（四）强化安全生产宣传。以安全生产活动月为契机，通过融媒体、网络新媒体平台和发放知识手册、安全生产集中警示教

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

育等方式，广泛开展工贸行业安全生产知识宣传，不断提升职工识别安全风险、执行管控措施、消除安全隐患、事故紧急避险的能力。

水城尖山六盘水市弘忆恒商贸有限公司“4·24”
一般机械伤害事故调查组
2025 年 5 月 20 日

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。