高栏港区大粤湾石化（珠海）有限公司
1.4公里配套管廊项目“6.17”
物体打击一般事故调查报告

2019年6月17日上午11时左右，位于高栏港石化区内的大粤湾石化（珠海）有限公司1.4公里配套管廊项目，在PR03管廊第45轴附近安装涨力弯管段过程中发生一起事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》、《珠海经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，经区管委会同意，成立了由区管委会、区安监局、区纪工委、区总工会、市公安局高栏港公安分局、高栏港派出所、区规划建设环保局等单位组成的大粤湾石化（珠海）有限公司1.4公里配套管廊项目“6.17”物体打击一般事故调查组（以下简称调查组）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组经现场勘察、取证及询问事故单位相关人员，查阅核对该项目有关资料，查明了事

故发生的经过、原因、直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改措施，形成了事故调查报告，现将调查的有关情况报告如下：

一、事故发生单位及项目的基本情况

（一）项目基本概况：

大粤湾石化（珠海）有限公司 1.4 公里配套管廊项目（以下简称该项目）位于高栏港经济开发区石化九路（海港石化装置区内）。该项目约 1.4 公里系统管廊工程的土建、钢结构、工艺、给排水、防腐保温工程及配套安装，项目按国民经济行业分类，化工企业热力管道为石油化工生产设施，属建筑业→土木工程建筑业→工矿工程建筑，合同工期 110 天。

该项目建设单位是大粤湾石化（珠海）有限公司（以下简称大粤湾公司），施工单位是中国化学工程第三建设有限公司（以下简称中化三建公司），监理单位是青岛越洋工程咨询有限公司（以下简称青岛越洋公司）。

（二）事故相关单位情况：

1、大粤湾石化（珠海）有限公司，该项目建设单位。统一社会信用代码：91440400055342550K；法人代表：叶旭光；住所：珠海市高栏港经济区石化九路 2039 号装卸站办公楼二楼。

2、中国化学工程第三建设有限公司，该项目施工总承包单位。统一社会信用代码：9134040015022837Y；法人代表：黄庆平；住所：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东、耕耘路北办公楼；石油化工工程施工总承包特级，资质证书编号：D134018360；安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字[2004]000060-15-1,有效期至 2019 年 12 月 27 日；中化三建公司与大粤湾公司签订了《建筑工程施工总承包合同》，由中化三建公司全面负责该项目施工。

3、青岛越洋工程咨询有限公司，该项目监理单位。统一社会信用代码：9137020326462835 2B；法人代表：雒福泉；住所：青岛市市北区哈尔滨路 1 号-3；广青岛越洋公司与大粤湾公司签订了《建设工程监理合同》，由广青岛越洋公司全面负责该项目监理工作。

（三）事故发生位置：事故发生位置是 PR03 管廊第 45 轴附近。

二、事故发生经过及救援情况

2019 年 6 月 17 日上午，项目部根据施工进度计划，安排施工班组在 PR30 管廊第 45 轴附近吊装一段涨力弯管段（4M+3M+3M，重 500KG 左右）及安装工作，本次施工由管工（凌明会）、焊工（邢友彬）、普工（陈大书）、汽车吊（徐作军、商文全）组成班组开展作业任务。

上午约 10 点多班组开始吊装管道作业，徐作军、商文全

操作汽车吊起吊涨力弯管段至管廊西侧，管工（凌明会）、焊工（邢友彬）、普工（陈大书）三人在管廊上用 2 个 2 吨手拉葫芦向管廊东侧牵引就位。10 点 50 分左右，涨力弯管段吊至离地面 7 米多的位置达到预定高度，管工（凌明会）焊工（邢友彬）、普工（陈大书）将涨力弯管段固定在管廊上三个吊带处，接着徐作军操作汽车吊松勾，完成作业。焊工（邢友彬）用最西侧的 2 吨手拉葫芦将涨力弯管段向东拉管工（凌明会）将另一个 2 吨手拉葫芦挂在管廊中部钢结构上段第二根横梁处，由普工（陈大书）继续用手拉葫芦向东牵引，普工（陈大书）站在涨力弯管段与 41 轴 H 钢柱之间，管工（凌明会）、焊工（邢友彬）多次提醒陈大书站在中间危险，并在事故发生前约 1 分钟呼叫陈大书离开危险作业区陈大书不予理会继续拉手拉葫芦，涨力弯管段向东侧滑动过程中突然重心失稳，将普工（陈大书）挤压在涨力弯管段与 41 轴 H 钢柱之间，管工（凌明会）和焊工（邢友彬）大声呼救，多名工友过来帮忙，将陈大书救至地面，随后项目管理人员立即赶到事故现场，并启动事故应急预案，及时安排车辆将伤者送往珠海市人民医院高栏港医院进行救治。下午 1 点接医院通知，陈大书经抢救无效死亡。

事故发生后，高栏派出所、高栏港区安监局、高栏港区规划建设环保局、高栏港区安监站等部门接报后第一时间赶往现场，了解事故发生的经过，协调相关单位进行应急处置

工作。

事故发生后，中化三建公司主动与死者陈大书家属联系并积极协商善后事宜。6 月 24 日，双方经协商一致，签订了《人民调解协议书》。死者家属对中化三建公司善后处理无异议，6 月 30 日死者家属办理死者火化事宜后离开珠海返乡，暂无不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，死者陈大书，男，49 岁，身份证号码：42068319********50，家庭住址：湖北省枣阳市王城镇玉皇街 104 号，直接经济损失 138 万元。

四、事故原因

（一）事故的直接原因

事故发生后，事故调查组立即对事故现场进行了现场勘察，对现场人员和相关人员进行询问，调查组对事故原因作如下认可：死者陈大书虽有管道安装技术交底，三级教育，但在施工过程中，现场安全危险性辨识不足，没有正确的判断出危险性，且工友多次提醒仍不离开危险区域，且当天气候闷热、阵雨，造成钢架淋雨后与涨力弯管段在接触后阻力减小、湿滑，导致涨力弯管段瞬间重心失稳是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

死者陈大书在施工过程中，个人安全危险性辨识不足，

没有正确的判断出危险性，是此次事故发生的间接原因。

中国化学工程第三建设有限公司建立了安全生产责任制，项目部成立了安全管理机构，有编制相关安全专项施工方案，对入场作业人员进行三级教育培训、安全技术交底。 但对作业人员安全技术交底不完善，未落实到实处，施工现场安全危险性辨识不足，未及时发现并消除事故隐患，安全生产管理不到位，是导致事故发生的间接原因之二。

青岛越洋工程咨询有限公司，对项目有日常安全检查和监理记录，发现安全隐患及下发安全隐患整改通知单、停工通知单，但对施工作业不安全行为未做到有效制止，是导致事故发生的间接原因之三。

蒋传耀作为项目经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，履行安全生产管理职责不到位。胡珣作为安全员，对工地施工现场安全管理不到位，对作业人员安全教育针对性不强，未及时发现并消除事故隐患，履行安全生产管理职责不到位，是导致事故发生的间接原因之四。

五、性质认定

经事故调查组认定，高栏港区大粤湾石化（珠海）有限公司 1.4 公里配套管廊项目“6.17”物体打击一般事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）**中国化学工程第三建设有限公司**，作为该项目的施

工单位，对作业人员安全技术交底不完善，未落实到实处，安全生产管理不到位，施工现场安全危险性辨识不足，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由高栏港区安监部门依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规的规定对中化三建予以行政处罚。

（三）**青岛越洋工程咨询有限公司，**该项目的监理单位，对项目有日常安全检查和监理记录，发现安全隐患及时下发安全隐患整改通知单、停工通知单，但对施工作业行为未做到有效制止，建议高栏港区行政主管部门对该公司予以通报批评。

（四）**陈大书**，在施工过程中，个人安全危险性辨识不足，没有正确的判断出危险性，是事故的直接责任人，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其相关责任。

（五）**蒋传耀**，该项目的项目经理，未及时消除生产安全事故隐患，履行安全生产管理职责不到位，对此次事故负有安全管理责任，建议由高栏港区安监部门依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规的规定对蒋传耀予以行政处罚。

（六）**胡珣**，该项目的安全员，对工地施工现场安全管理不到位，对作业人员安全教育针对性不强，未及时发现并消除事故隐患，对此次事故负有安全管理责任，建议中化三建公司依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

七、事故防范及整改措施

调查组建议各部门吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）全区安全责任主体要进一步落实安全生产责任制，加强生产安全管理，特别是对起重设备、设备安装等危险性较大的分部分项工程进一步加强监督管理；

（二）进一步加强从业人员特别是特种作业人员的安全教育培训工作，提高从业人员的自我安全意识；

（三）建议将此次事故向全区企业通报警示，督促各单位自觉加强从业人员和高风险区域安全管理，要求企业自查自纠，杜绝此类事故再次发生。

（四）为预防发生同类事故，中化三建公司应立即将事故情况通报全公司所有作业人员，特别是特种作业人员要进一步强化预防工作，加强对施工作业人员的管理，增强安全生产再教育培训，使从业人员自我安全生产意识进一步提高。

附：相关证据材料

2019 年 8 月 7 日