大庆市生活垃圾焚烧发电项目
“7·3”物体打击一般生产安全事故
调查报告

2024年7月3日16时许，位于大庆市龙凤区龙清生物有限公司院里的烟气处理车间，在东侧墙壁的顶部焊接钢剪刀撑钢构件施工过程中，发生物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经大庆市龙凤区人民政府授权，成立了由区住建局、区应急管理局、东光公安分局、区总工会等单位和安全生产专家组成的“大庆市生活垃圾焚烧发电项目“7·3”物体打击一般生产安全事故调查组”（以下简称调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：大庆市生活垃圾焚烧发电项目

施工总承包单位：河南沃克曼建设工程有限公司

施工分包单位：河南宝筑建设集团有限公司

工程地点：大庆市龙凤区龙清生物有限公司

项目简介：项目建设规模为日处理生活垃圾1500吨的生活垃圾焚烧发电项目，配置3台处理能力为500吨/日机械炉排焚烧炉、3台中温中压余热锅炉（4.0MPa，400℃）、2台15MW凝汽式中温中压汽轮机（3.9MPa，390℃）及2台18MW的发电机。工程总造价为65654.7万元，建筑面积38273.38㎡。工程于2023年2月5日开工建设，预计完工时间为2024年9月30日。

（二）事故发生单位概况

1.总承包单位

总承包单位河南沃克曼建设工程有限公司注册地址为郑州经济技术开发区第二十二大街瑞绣小区3号楼1单元201号，法定代表人陈磊，注册资本10000万元，经济性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。资质类型及等级：建筑工程施工总承包贰级：市政公用工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级。

2.分包单位

分包单位河南宝筑建设集团有限公司成立于2020年03月31日，注册资本1,000万元，注册地位于河南省安阳市林州市原康

镇富康大道1号，法定代表人为白士元。河南宝筑建设集团有限公司企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、人防工程、景观设计工程、土地整治工程、电力工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、建筑智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑物加固、房屋拆迁（不含爆破工程）、体育场地设施工程、温室工程设计与施工、混凝土预制构件工程施工、机电设备安装工程施工、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、管道安装工程、锅炉安装工程、钢结构加工与制作安装、塑造设计施工制作与安装、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、园林绿化工程施工总承包、专业承包及施工劳务、城市垃圾清运服务：仪表阀门、供暖设备、建材销售；机械设备租赁。企业资质：建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

3.事故单位安全管理情况

总承包单位河南沃克曼建设工程有限公司项目部设置安监部，设置安全员3名，施工分包单位河南宝筑建设集团有限公司钢结构项目部设置安全员1名。安全管理制度制定方面，总承包

项目部设置安全制度二十七项,其中高处作业安全管理制度一项。

（三）政府监管部门履职情况

龙凤区住房和建设局自涉事项目开工以来，累计对该项目进行了40余次安全监督抽查,检查内容及发现的隐患均在现场口头通知相关单位完善整改或下发相关文书，对在抽查过程中发现的问题下发责令整改文书16份，开展涉及起重机隐患的监督抽查2次、高空作业隐患专项排查2次、特种作业人员假证排查2次、越冬防护检查2次，发现安全隐患75个，均进行了闭环整改。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月3日16时许，韩宝君和郑洪国在大庆市龙凤区龙清生物有限公司院里的烟气处理车间东侧墙壁的顶部焊接钢剪刀撑钢构件，张磊操作卷扬机，起吊钢构件，韩宝君当时在操作位的软梯上，郑洪国在下方的混凝土横梁上，这时正有一条结构钢从地面往上吊装，到达韩宝君和郑洪国操作的高度时，正在吊装的结构钢（结构钢长4米左右，宽40公分左右，重300斤左右）一端脱落砸向下方，郑洪国未及时躲开，被结构钢砸到后脑。

（二）事故应急处置情况

事故发生后,现场工人立即拨打了120、119和110报警电话，待120急救车和119消防人员到场后，现场工作人员就用手动滑车把郑洪国从横梁上运到地面。经120医护人员对郑洪国采取急救措施后，宣布无生命体征。

接到市应急指挥中心通报后，龙凤区立即启动应急响应，区政府主要领导、分管领导、区应急局、东光公安分局、区住建局等单位人员立即赶赴现场处置、协调配合，有序组织开展事故现场应急处置和现场保护，并要求事故有关单位做好死者家属安抚和善后等工作。同时，按照程序上报事故情况，立即成立事故调查组，聘请安全生产专家勘察事故现场，对事故进行调查。

调查评估认为，河南宝筑建设集团有限公司作为事故有关责任单位，在事故发生后第一时间启动应急预案，事故现场有关人员将相关信息向单位安全生产负责人进行报告，并拨打了120急救电话和110报警电话。东光公安分局接到报警电话后，及时将相关信息横传至区应急局，由区应急局向区安委会报告。民警到达事故现场后，指导河南宝筑建设集团有限公司对事故现场和相关证据进行保护，对现场秩序进行维护。急救人员到达现场后，对郑洪国进行积极抢救，但郑洪国因伤势过重已当场死亡。经评估，应急处置过程中，信息报送客观真实，应急响应及时迅速，应急救援采取有效措施防止事故扩大，现场应急处置工作开展有序。

（三）死者基本情况

郑洪国，男，38岁，身份证号码：230622********4054，户籍所在地：黑龙江省肇源县福兴乡复兴村六十四窝棚屯12号，生前系大庆市生活垃圾焚烧发电项目钢构件安装工。

三、事故发生原因及性质

（一）直接原因

在梁面上吊装钢剪刀撑钢构件过程中，因钢丝绳捆绑不牢造成钢构件滑脱，郑洪国违规站在剪刀撑下面，被钢构件砸中后脑部或脑部后侧，致重伤后死亡。

（二）间接原因

河南宝筑建设集团有限公司为大庆市生活垃圾焚烧发电项目钢结构工程分包单位，未按照总承包单位河南沃克曼建设工程有限公司管理规定，制定详细的操作规程，致使工作人员无章可循，导致工人在紧固角钢后未对其牢固性进行检查确认，且吊装现场无监护人员，钢构件在吊装过程中一端滑脱，击中操作人员发生事故。

（三）事故性质

经调查认定，大庆市生活垃圾焚烧发电项目“7·3”物体打击是一起一般生产安全责任事故。

四、事故有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

河南宝筑建设集团有限公司：未制定详细的安全操作规程，致使工作人员无章可循，并且未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位危险防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共

和国安全生产法》第四十四条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由龙凤区应急管理局对该企业处以行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.郑洪国，事故直接责任人，因已在事故中死亡，决定免于追究事故责任。

2.杨瑞，河南沃克曼建设工程有限公司大庆市垃圾焚烧发电项目项目经理，未在岗履职，事故发生时未在项目现场，未履行项目质量安全第一责任人的义务，对事故发生负有责任。违反了《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）第九条、第十一条的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

3.李书业，河南宝筑建设集团有限公司大庆市垃圾焚烧发电项目钢结构分包工程项目负责人，未在岗履职，事故发生时未在项目现场，对事故发生负有责任。违反了《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）第九条、第十一条的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

4.周其鑫，河南沃克曼建设工程有限公司大庆市垃圾焚烧发电项目专职安全员，未在施工现场进行有效的安全监督，未及时发现安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《建设工程安

全生产管理条例》第二十三条的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

5.戈良斐，男，党员，龙凤区住房和城乡建设局科员，对项目安全生产教育引导不力，对事故发生负有管理责任，建议由区纪委监委根据干部管理权限依规对其进行处理。

6.高川，男，龙凤区住房和城乡建设局聘用工程师，对项目安全生产管理不力，项目安全监管督导不够，未对项目存在的安全风险点进行警示教育，对事故发生负有管理责任，建议由区纪委监委依规对其进行处理。

五、事故经验教训

大部分施工承包单位存在对员工安全教育不够，只是注重生产的同时忽视了对员工的培训和风险识别，不能制定严格的规章制度和操作规程，致使工作人员无章可循。所以此次事故教训是，忽视人为因素违反规章发生事故。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故所反映出的问题,对有关单位和部门提出以下事故防范和整改措施:

（一）河南沃克曼建设工程有限公司、河南宝筑建设集团有限公司。**一要深刻吸取事故教训**。严格遵守有关行业的相关规定，认真查找在从业人员履行岗位职责、隐患排查治理、安全生产管理、从业人员教育培训、设备维护保养等方面存在的问题。**二要落实安全生产主体责任**。提高安全生产的自觉性，建立企业管理

机制，完善各项规章制度，加大安全资金投入，加强日常管理，及时消除事故隐患。重点加强对机动车维修设施方面的安全设施管理，定期组织开展隐患排查治理，全面管控各类风险点，保证安全生产。**三要加大对从业人员的安全教育培训**。工地现阶段正在进行外装修又逢雨季，是事故的高发期，要加强对施工人员的安全教育，对员工的工作环境进行完善，对员工的不安全行为及时进行纠正制止，避免类似事故再次发生。培养高素质高技能的工人队伍。全面提高从业人员的安全意识、风险识别能力和操作技能。要求员工严格按照操作规程作业，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象发生。

（二）严格落实行业监管部门责任。住建部门要深刻汲取事故教训，配足配强监督执法检查人员，扎实开展日常监督检查工作。对行业领域组织开展安全风险辨识管控和隐患排查治理，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，对高危行业领域企业要做到检查全覆盖，对发现的每一项事故隐患，严格落实整改责任，制定整改措施，跟踪督促立即整改，真正将安全监管职责落到实处，防止类似事故发生。

（三）进一步落实生产经营单位安全生产主体责任。辖区各生产经营单位要汲取事故教训，按照《黑龙江省人民政府关于印发〈黑龙江省生产经营单位安全生产主体责任规定〉的通知》（黑政规〔2018〕21号）等法律法规及文件的规定，建立完善安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、

每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

大庆市龙凤区人民政府

“7.3”安全生产事故调查组

（大庆市龙凤区安全生产委员会

联合事故调查组）

2024年9月6日