历城鲍山济钢片区韩仓河以东地块B–28、B–29、B–40开发项目（B–29）工程总承包（EPC）“10·25”一般高处坠落事故调查报告

济南市历城区人民政府事故调查组

2025年12月

目录

一、事故基本情况.....3
（一）事故相关单位基本情况.....3
（二）合同签订情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置、评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况.....8
（一）事故信息报告情况.....8
（二）医疗救治和善后情况.....9
（三）事故应急处置评估情况.....9
（四）现场警示教育会情况.....9
（五）“四位一体”工作开展情况.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....11
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....12
（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议.....12
（三）其他处理建议.....16
五、事故教训.....17
六、事故整改和防范措施.....17

历城鲍山济钢片区韩仓河以东地块B–28、B–29、B–40开发项目（B–29）工程总承包（EPC）“10·25”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月25日09时30分许，山东晨顺装饰工程有限公司在济钢片区韩仓河以东地块B-28、B-29、B-40开发项目（B-29）工程总承包（EPC）（以下简称“济钢片区B-29项目”）10号楼进行剔凿作业施工过程中，发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤死亡，直接经济损失250余万元。

事故发生后，市、区政府主要领导高度重视，要求做好善后工作，迅速查明事故原因，依法依规依纪严肃处理，及时组织召开警示教育会，坚决防止类似事故再次发生。市安委会办公室对该起事故调查处理实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，历城区人民政府于2025年10月29日成立由分管副区长担任组长，区应急局局长担任副组长，市住房城乡建设局、区应急局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、鲍山街道办事处相关同志为成员的“历城鲍山济钢片区韩仓河以东地块B-28、B-29、B-40开发项目（B-29）工程总承包（EPC）‘10·25’一般亡人事故”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察

院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因现场作业人员违章从非正规施工通道行走、现场安全管理缺失，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：济南立铭置业有限公司（以下简称“立铭置业公司”），统一社会信用代码：91370112MAC1XNXL4B；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：甄某；成立日期：2022年11月11日；注册资本：2000万元人民币；住所：山东省济南市历城区鲍山街道叔牙南街济钢新村2号楼411室；经营范围：房地产开发经营等。

2.监理单位：众成工程管理集团有限公司（以下简称“众成管理公司”），统一社会信用代码：91370104726235335G；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：马某建；成立日期：2001年1月8日；注册资本：5000万元人民币；住

所：山东省济南市槐荫区普利槐荫大厦345室；经营范围：建设工程监理等。公司取得工程监理综合资质，证书编号：E137003811-6/1，有效期至2029年6月25日。

3.总承包单位：济南城投建设发展有限公司与济南四建（集团）有限责任公司联合体。

（1）济南城投建设发展有限公司（以下简称“城投发展公司”），统一社会信用代码：91370103582213O3XA；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王某；成立日期：2011年9月29日；注册资本：10000万元人民币；住所：山东省济南市市中区阳光新路69号泉景鸿园商务大厦1101；经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。公司取得了《安全生产许可证》，编号：（鲁）JZ安许证字〔2013〕011348，许可范围：建筑施工，有效期至：2025年11月28日；公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D237187205，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级，有效期至：2026年5月28日。

（2）济南四建（集团）有限责任公司（以下简称“济南四建公司”），统一社会信用代码：91370100264323970W；类型：其他有限责任公司；法定代表人：史某军；成立日期：1994年9月2日；注册资本：30000万元人民币；住所：济南市天桥区堤口路5号；经营范围：建设工程施工等。公司取得了《安全生产许

可证》，编号：（鲁）JZ安许证字〔2005〕010001，许可范围：建筑施工，有效期至：2026年3月9日；公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D137075419，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至：2028年12月22日。

4.专业分包单位：山东晨顺装饰工程有限公司（以下简称“山东晨顺公司”），法定代表人：朱某旺，统一社会信用代码：91370103MA3NFR4P9N；成立日期：2018年10月30日，类型：有限责任公司(自然人独资)；注册资金：1000万元人民币；注册地址：山东省济南市市中区七贤街道办事处依山新居19号楼6单元201室；经营范围：建筑装修装饰工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包等。公司取得了《安全生产许可证》,证书编号：(鲁）JZ安许证字〔2023〕011318，许可范围：建筑施工，有效期至：2026年6月20日。公司取得了《建筑业企业资质证书》证书编号：D237D92017，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2030年3月31日。

（二）合同签订情况

2024年7月，众成管理公司与立铭置业公司签订了《建设工程监理合同》，负责济钢片区B-29项目全过程工程施工、保修阶段监理工作。双方签订了《安全生产责任书》，约定了各自的安全生产管理职责。

2024年7月，城投发展公司、济南四建公司、山东省建筑

设计研究院签订《济钢片区韩仓河以东地块B-28、B-29、B-40开发项目（B-29）工程总承包（EPC）联合体协议》，约定联合体工作界面，城投发展公司负责室外工程施工，济南四建公司负责除城投建设施工范围外的施工建设具体实施；山东省建筑设计研究院负责关于设计工作的全部内容，含施工图设计和各类专项设计，并配合完成相关建设手续办理。

2024年8月20日，立铭置业公司与城投发展公司、济南四建公司、山东省建筑设计研究院有限公司签订了《建筑项目工程总承包合同》。各方签订了《安全生产责任书》，约定了各自安全生产管理职责。

2025年10月1日，济南四建公司与山东晨顺公司签订了《专业分包合同》，分包范围：10、11号楼室内装饰装修及现场零星工程。双方签订了《安全生产、环境保护管理协议书》，约定了各自安全生产管理职责。

（三）事故发生经过

2025年10月25日6时30分许，济钢片区B-29项目山东晨顺公司安全员朱某组织剔凿作业班组进行班前教育，发放了安全帽等劳动保护用品，班组长李某伟安排施工任务。

7时许，剔凿作业工人邢某恒、张某波在11号楼西单元四层进行电梯前室电梯呼叫按钮线盒剔凿施工作业。

9时许，按照李某伟安排，邢某恒、张某波到10号楼西单

元准备从四层向下逐层进行电梯前室电梯呼叫按钮线盒剔凿施工作业；张某波到二层西户配电箱接电镐电源，邢某恒到四层查看情况。

9时30分许，张某波听到“砰”的一声响声后，顺着声音发现邢某恒平躺在四层检修上人口正下方的三层楼梯间公共区域、身下压着几块竹胶板、头部贴着南侧墙壁、已昏迷且鼻子、耳朵有出血。

（四）事故现场情况

事故现场位于济钢片区B-29项目10号楼西单元，此楼为叠拼别墅，四层东西两户内部不通，电梯井北侧为室外平台，室外平台南侧为检修上人口（长1.10m、宽1.02m、外沿高度0.9m），正下方为三层楼梯间公共区域。

事故发生后，四层检修上人口防护盖板缺失。



图1：检修上人口照片



图2：检修上人口仰视照片



图3：邢某恒昏迷位置照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失250余万元。

二、事故应急处置、评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故信息报告情况

2025年10月25日9时30分许，张某波发现邢某恒受伤昏

迷，立即向李某伟报告事故情况;

11时20分许，李某伟向朱某报告事故情况;

11时30分许，朱某向济南四建公司安全员吴某报告事故情况;

11时40分许，吴某向济南四建公司生产经理王某存、城投发展公司项目经理王某报告事故情况;

12时36分许，王某向济南市质量与安全中心报告事故情况;

14时18分许，区应急局接到区政府转办事故情况后，向王某存核实事故基本情况并立即向市应急局报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

李某伟赶赴现场后立即安排人员将邢某恒抬出，自行驾车将其送至济南市第三人民医院进行救治。

2025年10月25日13时21分许，邢某恒经抢救无效死亡。当日，各方就赔偿问题达成一致，并由家属进行遗体火化。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，历城区人民政府、鲍山街道办事处应急机制启动及时有效，未发生次生事故及社会矛盾纠纷，信息报送及时准确，善后处置得当。

（四）现场警示教育会情况

2025年11月4日，根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，区安委会办公室、市住房和城乡建设局组织事故单位在内的140余家企业（项目），共166余人参加的事

故警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组从“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面对济南市工程质量与安全中心进行了调查，在干部作风、廉政建设、涉黑涉恶等方面未发现问题，在安全生产内业工作方面存在不深入、不细致的问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

由于事故发生时现场无目击证人，经事故调查组勘察事故现场，并询问相关人员：邢某恒受伤的位置位于10号楼西单元四层检修上人口正下方三层楼梯间公共区域，身下压着四层检修上人口缺失的竹胶板。

济南市第三人民医院出具的《山东省住院病案首页》（病案号：00386207）：主要诊断为创伤性脑疝，其他诊断为创伤性硬脑膜下血肿、创伤性硬脑膜外血肿、脑挫伤、创伤性虹网膜下腔出血、创伤性颅内积气、创伤性脑脊液漏、颅骨骨折、颅底骨折、头皮血肿、创伤性休克、创伤性湿肺、腰椎压缩性骨折、骶骨骨折、鼻骨骨折；损伤、中毒的外部原因：从一个平面至另一个平面的其他跌落。

综上分析，邢某恒违章翻越西单元东户窗口去西户进行剔凿作业，途经未固定牢固的检修上人口盖板过程中坠落至三层楼梯

间公共区域。

事故直接原因是：邢某恒违章从非正规施工通道行走[1]时，与未固定牢固的检修上人口盖板[2]一同坠落是造成此起事故直接原因。

（二）间接原因分析

1.山东晨顺公司。落实安全生产主体责任不到位，未有效教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程[3]，项目安全生产管理人员履职尽责不到位，未按规定对剔凿作业人员进行安全生产教育和培训[4]，未及时发现并制止违反操作规程的行为[5]；公司主要负责人未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患[6]。

2.济南四建公司项目管理人员落实安全生产管理责任不到位。未按规定组织对剔凿作业人员进行安全生产教育和培训；对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未有效督促落实项目安全生产整改措施。

---

[1]山东晨顺装饰工程有限公司《零星工程施工方案》：8、安全环保措施：8.1安全施工注意事项：（13）室内剔凿时，应正确佩戴安全防护用品，严禁拆除临边防护，施工作业必须走正规施工安全通道，禁止违章作业，严禁走非施工通道。

[2]济南城投建设发展有限公司、济南四建（集团）有限责任公司《安全技术规划》：十一、施工安全标准化防护措施：11.3“四口”防护措施：3水平洞口：边长在1500毫米以下时，楼板配筋不要切断，用木板覆盖洞口，并固定。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3.众成管理公司监理人员落实监理职责不到位。在实施监理工作过程中，未有效督促施工单位及时消除事故隐患[7]。

4.立铭置业公司项目管理人员履行建设单位职责不到位。对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。

5.济南市工程质量与安全中心作为济钢片区B-29项目安全监督单位，发现隐患问题录入“泉城安全”综合监管平台不及时、不全面，安全生产内业工作存在不深入、不细致的问题。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

邢某恒，男，济钢片区B-29项目剔凿作业人员，违章从非正规施工通道行走，导致自己从高处坠落受伤死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关单位的行政处罚建议

山东晨顺公司。落实安全生产主体责任不到位，未按规定对剔凿作业人员进行安全生产教育和培训；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；未有效教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，依据

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]之规定，建议由区应急局对其处以50万元以上70万元以下罚款的行政处罚。

2.对有关人员的行政处罚建议

（1）朱某旺，男，群众，山东晨顺公司法定代表人、董事长，全面负责公司安全生产工作。未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入40%罚款的行政处罚。

（2）朱某利，男，群众，山东晨顺公司项目负责人，全面负责项目安全生产工作。对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项[9]之规定，依据《中华人民共

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

和国安全生产法》第九十六条[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项[11]之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（3）朱某，男，群众，山东晨顺公司项目安全员，负责施工现场安全生产工作。未按规定组织对剔凿作业人员进行安全生产教育和培训；对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（4）王某，男，中共党员，城投建设发展公司项目经理，项目安全生产工作的第一责任人。未按规定组织对剔凿作业人员进行安全生产教育和培训；对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未有效督促落实项目安全生产整改措施。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

产法》第二十五条第一款第（二）（五）（七）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（5）王某存，男，群众，济南四建公司项目生产经理，负责项目施工进度、质量、安全等工作。对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（6）吴某，男，群众，济南四建公司项目安全员，负责项目现场安全管理工作。对施工现场安全生产状况检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（7）武某鸣，男，群众，众成管理公司项目总监理工程师，负责项目全面监理工作。未有效督促落实项目安全生产整改措施。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（8）刘某同，男，群众，众成管理公司项目安全专业监理工程师，负责监督施工单位安全生产，开展现场安全检查等工作。未及时制止违反操作规程的行为，未有效督促落实项目安全生产整改措施。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）（七）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1.甄某，男，中共党员，立铭置业公司执行董事、总经理兼任项目负责人。对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。建议由立铭置业公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安委会办公室备案。

2.黄某，男，群众，立铭置业公司项目主管。对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。建议由立铭置业公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安委会办公室备案。

3.济南市工程质量与安全中心作为济钢片区B-29项目安全监督单位，履行安全生产内业工作不深入、不细致。建议由济南市工程质量与安全中心向市安全生产委员会办公室作出深刻书面检查，并对相关人员予以处理，相关处理情况于30日内报市安全生产委员会办公室备案，并抄送区安全生产委员会办公室。

五、事故教训

（一）安全教育流于形式。对作业人员安全培训教育不到位，导致作业人员对施工环境风险认知不足、自我防护意识淡薄，出现违章作业行为。

（二）隐患排查整治不力。项目安全管理人员对现场安全检查工作流于表面，日常监管缺乏针对性和有效性，未能及时发现并消除事故隐患。

（三）违章管控措施缺失。项目安全管理人员履职尽责不到位，现场安全管控力度不足，未能及时发现、制止和纠正作业人员违章行为。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提

出以下防范措施和建议:

（一）强化安全教育培训。各参建单位要按照职责分工，严格落实三级安全生产教育和培训和安全技术交底工作，进一步细化安全风险分级管控和危险源辨识、评估工作，充分告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高作业人员安全意识和应急处置能力。

（二）压实现场检查责任。各参建单位要压紧压实现场检查责任，聚焦关键环节和临边、洞口、高处作业等重点部位，明确检查频次、标准及问题闭环要求，确保责任链条无缝衔接、监管覆盖无死角，严格落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现并消除生产安全事故隐患。行业主管部门要全面压实安全监管责任，构建全链条、全周期、全覆盖的安全监管体系，提升“审计式”监督检查服务工作质效，按要求将督导检查情况、指导帮扶情况、执法处罚情况及时上传“泉城安全”综合监管平台，督促生产经营单位主动上传隐患自主排查情况，确保本行业、领域安全形势持续稳定向好。

（三）严肃查处违章行为。各参建单位要明确现场管理人员岗位职责，加大巡查力度，及时发现并消除生产安全事故隐患，对发现的违章操作行为从严从快处理，形成有效震慑；同时完善“四口、五临边”等重点部位防护设施，从技术上防范事故发生。

历城鲍山济钢片区韩仓河以东地块B-28、B-29、B-40开发项目（B-29）工程总承包（EPC）

“10·25”一般亡人事故调查组

2025年12月29日