伽师县智能温室建设项目“10·6”一般触电伤人瞒报事故调查报告

喀什地区行政公署两起瞒报事故调查组

2025 年 11 月

目　　录

一、事故基本情况..... 2
（一）事故发生单位基本情况..... 2
（二）事故相关单位基本情况..... 2
（三）建设项目概况..... 4
（四）合同签订情况..... 5
（五）事故发生单位安全管理情况..... 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况..... 6
（七）现场情况..... 6
二、事故发生经过及应急救援情况..... 7
（一）事故发生经过..... 7
（二）事故信息接报及响应情况..... 7
（三）事故现场应急处置情况..... 8
（四）医疗救治和善后情况..... 8
（五）事故应急处置评估..... 9
（六）其他可能因素排除..... 10
（七）其他情况..... 10
三、事故原因和事故性质..... 10
（一）直接原因..... 10
（二）间接原因..... 10
（三）事故性质..... 11
四、有关责任单位存在的主要问题..... 11
（一）事故发生单位..... 11
（二）事故相关单位..... 12
（三）有关监管部门..... 12
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议..... 13
（一）免予追究责任人员..... 13
（二）建议给予行政处罚的责任人员..... 13
（三）对公职人员的处分建议..... 15
（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议..... 16
（五）对有关责任单位的处理建议..... 19
六、事故防范和整改措施建议..... 19

伽师县智能温室建设项目“10·6”一般触电伤人瞒报事故调查报告

2025年8月25日，喀什地区应急管理局接到群众来访举报：2024年10月6日，其本人在伽师县智能温室建设项目工地作业期间触电受伤，导致右上肢部分截肢。经伽师县安防委核查事故属实，事故发生后，行业部门未按规定报告该起事故，属瞒报生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经行署同意，成立了由地区应急管理局主要领导为组长，地区农业农村局、应急管理局相关领导为副组长，喀什检察分院、地区纪委监委、公安局、人力资源和社会保障局、住房城乡建设局、农业农村局、应急管理局、工会等相关职能部门业务骨干为成员的瞒报事故调查组，对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和瞒报过程、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。

事故调查组认定，伽师县智能温室建设项目“10·6”一般触电伤人事故是一起因企业安全生产主体责任落实不力，作业人员

无证违章作业，行业监管部门未按规定报告事故造成的一般触电伤人生产安全责任事故、瞒报事故。调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

青州聚驰温室工程有限公司，统一社会信用代码91370781MA7DQNQ44L，法定代表人：张某，于2021年12月8日注册成立，企业注册地址为山东省潍坊市青州市云门山街道昭德南路与凤凰山东路交叉路口南600米路西。经营范围：一般项目包括温室气体排放控制技术研发；工程管理服务；园林绿化工程施工；金属结构销售；土石方工程施工；建筑用金属配件销售；温室气体排放控制装备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；农业机械销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业专业及辅助性活动；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目包括建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：伽师县农业技术推广中心，统一社会信用代码：12653129731796532M，法定代表人：梁某，单位地址伽师县团

结东路 13 号，宗旨和业务范围：推广项目新品种、新技术，新农药的引进试验示范推广，减轻农民负担，农作物的栽培，土壤改良，植物保护，病虫害防治等。

2.施工总承包单位：新疆荣成建设工程有限公司，统一社会信用代码 91650100589340517G，法定代表人：马某，于 2012 年 3 月 12 日注册成立，企业注册地址为新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路 230 号自治区交通运输厅六道湾住宅小区 3 号楼 1001 室。经营范围：许可项目为建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目为建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。于 2024 年 1 月 24 日取得水利水电工程施工总承包贰级 (暂定)、建筑工程施工总承包贰级 (暂定)、市政公用工程施工总承包贰级（暂定)、钢结构工程专业承包贰级 (暂定) 资质。安全生产许可证编号为 (新) JZ 安许证字 (2019) 005390，有效期 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 23 日。

3.监理单位：新疆中盛工程咨询有限公司，统一社会信用代码 91650106MA7910M54J，法定代表人：白某，于 2020 年 12 月 11 日注册成立，企业注册地址为新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区) 玄武湖路 555 号 6 号商业楼+14 号写字楼办公 3803 室。经营范围：许可项目为建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；

司法鉴定服务；测绘服务；建设工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目为工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；单建式人防工程监理；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；网络技术服务；住宅水电安装维护服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；专业设计服务；工程造价咨询业务；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。于 2024 年 5 月 28 日取得房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级、通信工程监理乙级资质。该项目总监为张某，注册证书编号 65003289。

（三）建设项目概况

伽师县智能温室建设项目建设地点位于伽师县英买里镇，新建智能温室，建筑面积 3680 ㎡，钢架轻型钢结构，独立基础，地上一层；项目包含购置安装蔬菜种植温室内部技术设备 14 套、电锅炉及配套设备 1 套、变压器配套设备 1 套及电缆等附属配套设施。计划工期自 2024 年 8 月 5 日起至 2024 年 9 月 30 日止，总工期 57 天；该项目实际于 2024 年 8 月 7 日正式施工，2024

年 11 月 18 日施工完毕。2024 年 8 月 13 日新疆荣成建设工程有限公司任命李某为新疆荣成建设工程有限公司伽师县第三分公司负责人，李某因不在本地，授权张某负责分公司业务全权处理并负责伽师县智能温室建设项目。

（四）合同签订情况

1.2024 年 8 月 6 日伽师县农业技术推广中心和新疆荣成建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，双方约定了工程内容、项目价款、合同工期等内容。

2.2024 年 8 月 29 日新疆荣成建设工程有限公司伽师县第三分公司和青州聚驰温室工程有限公司签订《玻璃温室材料供应合同》，约定了温室工程内容及价款等内容；同日，双方签订了《温室工程安装承揽合同》，约定了安装价格，并明确未经新疆荣成建设工程有限公司伽师县第三分公司书面文件同意，青州聚驰温室工程有限公司不准对外分包。

3.根据已调取到的证据，青州聚驰温室工程有限公司未经新疆荣成建设工程有限公司伽师县第三分公司同意，擅自以250000元的价格将温室安装作业外包给邯郸华景温室工程有限公司并签订了《温室工程安装承揽合同》。

4.根据已调取到的证据，赵某经邯郸华景温室工程有限公司法定代表人李某介绍前往伽师县智能温室建设项目工地从事温室安装作业，未与邯郸华景温室工程有限公司签订劳动合同。

（五）事故发生单位安全管理情况

青州聚驰温室工程有限公司拒不配合事故调查工作，未提供

钢结构施工专业资质。根据事故调查期间已固定证据，该公司未经施工总承包单位同意擅自将大棚安装作业劳务分包给邯郸华景温室工程有限公司；未按照合同约定给安装作业人员购买可在实际施工区域内赔付的安全保险；与转包单位签订含有霸王条款的合同；未组织作业人员进行安全教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成 1 人受伤。赵某，系伽师县智能温室建设项目大棚安装工，事故发生时因触电导致血管破裂，第一时间被送往伽师县人民医院救治，于 10 月 6 日转至喀什地区第一人民医院治疗，10 月 30 日转至北京积水潭医院进一步治疗，11 月 1 日接受截肢手术。

2.直接经济损失

此次事故因截肢后赔偿金额未确定，已经造成的直接经济损失主要为伤者赵某在喀什、北京两地治疗及治疗期间交通费、生活费等共计 275055 元。

（七）现场情况

因调查期间该建设项目已经完工，经专家在已建成项目现场查勘，基本还原了事发时现场情况。事发地点位于在建智能温室北侧外立面，距离地面高度超过 3 米，北侧有一条东西走向 10KV 带电高压电线，在建工程北侧外立面与东西走向高压电线距离 3

米，达不到《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46-2005 第 4.1.2 规定的“在建工程（含脚手架）的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离，小于 10KV 的应当距离 6 米”的要求，施工现场存在安全风险。

根据调查询问，施工总承包单位现场施工负责人张某在事故发生前仅根据现场一条西向南的高压电线有一段掉落在地面，就判断涉事电线不带电，且据其本人表述在事故发生前没有具体了解涉事电线是否有电。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 6 日 19 时许，赵某佩戴五点式安全带站在事发地点搭在长立柱上的梯子上（距离地面超过 3 米），准备安装短立柱（大棚安装材料之一），因之前已经将连接长短立柱的螺丝提前放好了，为防止螺丝掉下去，小工就将连接螺丝往里放了一段。因赵某伸手够不到提前放好的螺丝，遂告知地面一名小工递给其一根长约 4 米左右的不锈钢卡槽用来够螺丝，在手持不锈钢卡槽够螺丝的过程中，不锈钢卡槽在越过身体后方被距离伤者位置 2—3 米的高压电线接触或放电导致电击受伤。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场监理员何某向伽师县农业技术推广中心梁某电话报告事故情况；2024 年 10 月 7 日，施工总承包单位现场负责人张某通过微信与梁某约定前往事故现场。梁某在得知事故信息后，通过电话分别向时任伽师县农业农村局党组书记聂某、

局长宋某报告；宋某未向伽师县人民政府、地区农业农村局报告事故信息；聂某得知事故信息后认为没有发生亡人事故，未向伽师县人民政府、地区农业农村局报告。

自事故发生至2024年11月1日伤者家属举报前，伽师县农业农村局未向伽师县人民政府、地区农业农村局报告事故情况，未履行行业监管部门报告生产安全事故的职责。

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，因事发地点距离县医院较远，为缩短送医救治时间，现场作业人员驾驶私家车将伤员送至伽师县人民医院救治。

（四）医疗救治和善后情况

伤者赵某送达伽师县人民医院后，因伽师县人民医院不具备治疗能力于10月6日当天转至喀什地区第一人民医院治疗。并于10月7日、10月21日、10月23日在喀什地区第一人民医院先后接受三次手术治疗；10月29日，赵某及其家属要求出院，并前往北京积水潭医院就诊，喀什地区第一人民医院诊断证明书出院医嘱记载“①建议继续住院治疗。②尽快到患者已联系医院住院治疗。③途中避免右上肢及左下肢剧烈运动，左下肢不能屈曲，避免着地负重活动，加强营养，避免受凉，途中随同陪护一人。定期我科门诊随访”；10月30日，赵某转至北京积水潭医院，入院诊断记载“电击伤（右前臂右手，三－四度），上肢三度烧伤（右），上肢皮肤坏死（右），皮瓣移植状态”；11月1日，赵某在北京积水潭医院接受“右前臂截肢残端修整植皮术、VSD

负压吸引、右大腿取皮术”。

伽师县农业技术推广中心自2024年11月1日接到投诉信息并知晓赵某截肢后，组织新疆荣成建设工程有限公司、青州聚驰温室工程有限公司、邯郸华景温室工程有限公司、赵某家属及委托律师进行协商，初步达成由邯郸华景温室工程有限公司承担赵某在喀什、北京两地治疗及治疗期间交通费、生活费等共计275055元，此费用已于2024年11月全部支付到位。2025年1月，赵某康复出院后，其本人及家属提出赔偿申请，申请一次性赔偿150万元（含工伤赔付、精神损失费、误工费、子女教育费、安装假肢费等），经伽师县农业技术推广中心组织协调涉事企业进行协商，双方协商未达成一致。

2025年9月1日，伽师县人民法院受理原告赵某被告新疆荣成建设工程有限公司第三分公司等生命权、身体权、健康权纠纷案。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，施工总承包单位、事故单位现场负责人均不在场，生产安全事故应急预案未启动。伤者工友采取绑扎措施进行应急止血，并由现场人员驾驶私家车将伤者送往伽师县人民医院救治。

（六）其他可能因素排除

通过事故询问笔录资料分析，排除人为故意因素等影响。

（七）其他情况

1.经查询“国家安全生产考试”平台，未查询到赵某持有高

处作业特种操作证；经查询“全国工程质量安全监管信息平台”，未查询到赵某持有建筑领域相关证件情况。

2.事故发生后，其家属自 2024 年 11 月 1 日起通过 12345、电话询问、书面申请等途径多次向伽师县提出事故调查诉求无果。2025 年 8 月 25 日前往喀什地区应急管理局举报该起生产安全事故。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

赵某无证登高作业，施工作业安全距离不足，作业时手持的金属杆件触碰（或进入高压放电范围），导致事故发生。

（二）间接原因

1.伽师县农业技术推广中心（建设单位）未落实建设单位主体责任，未对施工、监理单位进行统一协调管理。

2.新疆荣成建设工程有限公司（施工总承包单位）未对施工现场作业人员行为进行有效管理，施工现场管理混乱；未有效监督施工现场作业人员安全生产教育培训，未有效督促并检查分包单位、监理单位落实责任情况，未及时消除安全事故隐患。

3.青州聚驰温室工程有限公司（专业分包单位）安全生产主体责任履行不力，作业现场监管不到位；未按要求对现场作业人员进行安全培训教育和安全技术交底，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未及时发现和制止从业人员的违章作业行为；未依法给从业人员购买工伤保险；与转包单位签订含有霸王条款的合同；未按照合

同约定将安装作业再次分包。

4.新疆中盛工程咨询有限公司（监理单位）未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理；现场监理人员未对施工现场是否具有安全作业条件进行有效监管；未对特种作业人员资质进行查验。

（三）事故性质

经调查认定，伽师县智能温室建设项目“10·6”一般触电伤人事故是一起因企业安全生产主体责任落实不力，作业人员无证违章作业，行业监管部门未按规定报告事故造成的一般触电伤人生产安全责任事故、瞒报事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

青州聚驰温室工程有限公司拒不配合事故调查工作，根据事故调查期间已调取证据，该公司存在违反与施工总承包方约定的合同条款，未经建设方同意擅自将大棚安装劳务作业分包给邯郸华景温室工程有限公司；未依法给从业人员购买工伤保险；与分包单位签订含有霸王条款的合同；未组织作业人员进行安全教育培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）事故相关单位

1.建设单位：伽师县农业技术推广中心落实建设单位主体责任不力，未对施工总承包单位、专业分包单位安全生产工作进行统一协调管理；未有效督促并检查施工总承包、监理单位落实安

全责任情况。

2.施工总承包：新疆荣成建设工程有限公司现场实际负责人与中标通知书载明的相关人员不符，施工现场管理人员配备不足，无法落实生产安全事故隐患排查治理制度；未及时发现并消除事故隐患，作业现场安全监管不到位，作业现场不具备安全作业环境，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；事故发生时，现场管理人员不在场，未及时发现和制止从业人员的违章作业行为。

3.监理单位：新疆中盛工程咨询有限公司未按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关规定落实监理责任，监理单位未对施工现场是否具有安全作业条件进行有效监管，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理，监理单位项目监理人员履职不到位，安全生产管理制度落实不到位。

（三）有关监管部门

伽师县农业农村局落实行业监管责任不力。对伽师县农业技术推广中心履行项目建设单位安全生产主体责任落实不力，在事故发生后未履行事故报告职责。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

赵某，男，群众，伽师县智能温室大棚项目大棚安装工。存在安全生产意识不足，未对作业现场安全风险进行有效辨识；未取得高处作业操作证，存在无证从事特种作业行为。根据已取得

证据，其在经李某介绍到事发项目务工后直至事故发生之日无任何人员对其特种作业持证情况进行核验。对事故发生负有一定责任，因其在本次事故中受到伤害，已经有了深刻的警醒，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.张某，男，1982 年 12 月出生，青州聚驰温室工程有限公司法定代表人，由于拒不配合事故调查，根据已经取得的证据发现，其作为生产经营单位主要负责人未履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；在项目分包中存在“一包了之”的情形，将项目承包给不具备相应资质的生产经营单位；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]相关规定，对事故的发生负有直接领导责任，建议由伽师县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]相关规定，对其进行行政处罚。

2.张某，男，1975 年 9 月出生，新疆荣成建设工程有限公司伽师县第三分公司实际负责人、伽师县智能温室项目现场施工负责人，未履行生产经营单位安全生产管理人员职责，未对专业分

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

包单位的安全生产工作统一协调、管理不足；作为分公司实际负责人，对该工程项目安全生产管理人员以及重点岗位人员未到岗履职尽责的情况放任不管；未落实施工现场人员及劳务派遣人员安全管理制度；对事故的发生负有直接管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条相关规定[3]。建议由伽师县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]相关规定，对其进行行政处罚。

3.张某，男，1969 年 4 月出生，新疆中盛工程咨询有限公司伽师县智能温室建设项目总监理工程师，落实项目总监理工程师职责不到位；未对施工现场是否具有安全作业条件进行有效监管，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[5]相关规定，对事故发生负有监理责任，建议由伽师县住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[6]相关规定，对其进行行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令

4.马某，女，1989 年 11 月出生，新疆荣成建设工程有限公司法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未对该工程项目安全生产工作进行有效的安排部署；对分公司承建的工程项目安全生产管理人员以及重点岗位人员未到岗履职尽责情况不掌握；对分公司未建立健全施工现场人员及劳务派遣人员安全管理制度监督指导不力；对分公司承建项目未组织全覆盖安全教育培训监督不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]相关规定，对事故的发生负有领导责任，建议由伽师县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]相关规定，对其进行行政处罚。

（三）对公职人员的处分建议

1.梁某，男，中共党员，1982 年 10 月出生，伽师县农业技术推广中心原党支部书记、副主任，主持伽师县农业技术推广中心全面工作，未严格履行安全生产“一岗双责、党政同责”要求；对安全生产相关法律法规学习不足，对生产安全事故定义理解有偏差，对事故的发生负有主要领导责任。因其于 2025 年 11 月 12 日突发疾病死亡，建议不再追究责任。

2.宋某，男，中共党员，1982 年 3 月出生，伽师县农业农村局党组副书记、局长，未严格履行安全生产“一岗双责、党政同责”要求；对安全生产工作重视程度不够；在得知事故信息后未按规定向伽师县人民政府、地区农业农村局报告，对事故发生负

停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

有领导责任，对事故瞒报负有主要领导责任，建议移交伽师县纪委监委依纪依规处理。

3.聂某，男，中共党员，1972 年 12 月出生，时任伽师县农业农村局党组书记、副局长，未严格履行安全生产“一岗双责、党政同责”要求；对安全生产工作重视程度不够；在得知事故信息后未按规定向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局报告，对事故发生负有领导责任，对事故瞒报负有主要领导责任，建议移交伽师县纪委监委依纪依规处理。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.青州聚驰温室工程有限公司未落实安全生产主体责任；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未向作业人员缴纳工伤保险；将承包的大棚安装劳务作业违反合同约定进行分包，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[7]、第四十四条[8]、第五十一条[9]规定，建议由伽师县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]相关规定，对其进行行政处罚。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上

2.新疆荣成建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，有关负责人对安全生产工作不重视，对该工程项目施工现场的安全管理缺失缺位、安排部署不全面，该工程项目安全管理人员未常驻施工现场进行有效监督管理，施工现场管理混乱；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；日常安全生产教育培训制度落实不力，未将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理并对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[11]、第四十四条[12]、第四十九条[13]的相关规定，建议由伽师县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条[14]、第一百零三条[15]相关规定，

一百万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得； 违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

对其进行行政处罚。

3.新疆中盛工程咨询有限公司作为项目监理单位，未按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关规定落实监理责任；未对施工单位特种作业人员资格进行审核；未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管；未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理；监理单位项目管理人员履职不到位，安全生产管理制度落实不到位，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[16]的规定，建议由伽师县住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七[17]条相关规定，对其进行行政处罚。

（五）对有关责任单位的处理建议

伽师县农业技术推广中心作为建设单位，建设单位安全生产主体责任落实不力，相关领导干部安全生产红线意识不强、安全发展理念树得不牢，对安全生产工作重视程度不够，对施工现场管理人员配备不足的问题放任不管，一定程度导致施工现场管理混乱。责成伽师县农业技术推广中心向伽师县农业农村局做出深刻的书面检查，并报地区安防委办公室备案。

---

[16]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[17]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。

伽师县农业农村局履行行业监管责任不到位，对设施农业建设工程领域安全生产监管不力，对事故发生负有行业监管责任。责成伽师县农业农村局向伽师县委、县人民政府和地区农业农村局做出深刻书面检查，并报地区安防委办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，进一步树牢安全发展理念。伽师县委、县人民政府和农业农村部门要站在讲政治的高度，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，在实际工作中认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，坚守红线意识和底线思维，统筹发展和安全。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实地方党委、政府属地领导责任和各部门安全生产监管责任，落实国务院安全生产 15 条硬措施和自治区、地区 70 条具体措施，督促企业严格落实安全生产主体责任、行业部门监管责任，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）按照“三管三必须”要求，加强对设施农业建设工程领域的安全监管。伽师县委、县人民政府和农业农村部门要深刻汲取事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，在抓项目进度的同时要安排部署安全生产工作。在确保安全生产前提下，科学合理推进项目进度，抓实做细安全生产各项工作，切实补齐行业监管短板。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。设施农业建设工程领域各方单位要加强施工现场安全管理，要按要求配备施工现场

项目负责人和专职安全管理人员，制定并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全教育培训，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展安全生产检查，发现存在安全问题的要及时彻底整改，确保施工现场生产安全。

（四）严格履行行业监管职责。伽师县农业农村局要坚决落实习近平总书记关于“安全生产必须落实到工程建设各环节各方面，防止各种安全隐患，确保安全施工”，做到“安全第一”的讲话精神，按照“管行业必须管安全”的要求，认真履行行业监管和安全监督职责，要加强对设施农业建设工程领域安全生产责任情况的监督检查，实行全过程监管，及时消除事故隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

（五）严格执行生产安全事故信息报告制度。及时、准确、全面报送生产安全事故信息，是各级党委、政府的法定工作职责。伽师县人民政府要高度重视生产安全事故信息报送工作，按照相关法律规定和地委、行署对重大紧急信息报送工作要求，进一步提高政治站位，明确事故属地报告职责和各行业部门归口报告职责，坚决杜绝生产安全事故信息迟报、漏报、谎报、瞒报现象发生。