
乐活哈南

哈尔滨市**区****经销部
“9·17”一般坠落事故调查报告

2025年9月17日21时左右，位于**区**镇****村**公路东侧**路南侧50米的哈尔滨****有限公司院内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，***区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局组成的事故调查组，同时将事故情况向**区纪检委和**区检察院做了汇报。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过聘请专家鉴定、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组认定，哈尔滨市**区****经销部“9·17”一般坠落事故是一起因安全生产投入不足、安全设施不健全而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

哈尔滨****有限公司（以下简称**公司），成立于2020年7月27日。法定代表人：海某，统一社会信用代码：

91**********95，企业类型：有限责任公司，注册地址：**区**镇***村**公路东侧**路南侧50米，所属行业：批发和零售业，经营范围：一般项目食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。许可项目食品生产；食品销售。

哈尔滨市**区****经销部（以下简称**经销部），成立于2020年6月16日。经营者：海某，统一社会信用代码：92**********0U，企业类型：个体工商户，注册地址：**区****号，所属行业：餐饮业，经营范围：现场制售。

（二）事故相关单位经营情况

公司法定代表人和经销部经营者海某为同一人，经函询**区税务局和**区社会保险经办服务中心，**公司无缴纳社保信息和缴纳税费信息，仅注册营业执照，未办理食品经营许可证，无经营行为。海某租用厂房注册**公司，原意为进驻商超，但一直未成功，故**公司厂房长期闲置。

海某的母亲白某长年在**经销部制作和售卖月饼，每逢中秋节前，因月饼售卖量增大，**经销部因场地小限制产量，白某会在中秋节前30天左右，临时雇佣工人在**经销部外租用房子制作月饼。2024年应海某要求，白某到海某租用的场地即**公司院内制作月饼。白某定制和购买了制作月饼所需设备。白某负责原料采购、聘请工人、月饼制作等具体工作，是**经销部的实际控制人和作业组织者。海某仅售卖月饼，不参与其他工作。

（三）事故现场情况

公司位于*路东侧**路南侧50米，院内有一座2层厂房，二层平台距地面4.2米，厂房外侧有一架自制简易升降机（海某租赁该处厂房时即存在，未改造），升降机由钢制支撑框架、升降动力装置（电动葫芦）、导轨式升降载货平台、控制手柄、防护栏杆等构成，电动葫芦额定载重量为2t，载货平台的上升或下降速度约0.15m/s。升降机载货平台底板长1.7m，宽1.2m，载货平台左右两侧固定式防护栏杆高0.92m。升降机载货平台上部的吊运横梁距载货平台地板1.8m，升降机钢制支撑框架左侧空隙宽0.91m，高1.1m至1.5m不等，吊运横梁比框架左侧空隙的高位金属横杆低0.6m。

厂房二层的升降机预留门洞处设有电动卷帘门，门洞正前方无固定式防护栏杆，厂房二层带室外平台走廊，设固定式防护栏杆（除升降机处）。电动卷帘门关闭时，将该门洞完全封闭，同时将室外平台走廊隔离在外。门洞卷帘门内的侧墙设有升降机线控手柄（非无线遥控操作）。升降机载货平台本体上无电气控制装置，单人操作时无法搭载升降机上下。二层门洞处粘贴有“货梯禁止站人”的安全警示标识。

厂房二层室外平台走廊的固定式防护栏杆高0.97m，栏杆立柱、扶手等牢固，防坠金属构件设置齐全，无人员通过防护栏杆空隙坠落的可能。现场无人员翻越栏杆发生高坠的明显痕迹。升降机二层可能发生高坠的临边无防护区域，宽度1.5m。升降机

载货平台未设货厢门，二层室外平台边缘未设层门等防护设施。

经测试，升降机控制手柄上下按钮操作无异常，持续按压按钮时电动葫芦工作，松手即停。升降机载货平台到达二层后触及框架上安装的行程限位器时，电动葫芦自动停止运行，上限位功能完好。对升降机各项控制装置多次测试过程中未见异常。

（四）事故相关单位安全管理情况

白某制售月饼是小作坊作业，非中秋节期间，只有1名员工在**经销部协助其制售月饼。**公司长年无人停用，仅中秋期间白某带领工人在此制作月饼。白某口头对临时雇佣人员进行安全教育，在作业现场简易升降机处粘贴了“货梯禁止站人”的警示标识。因售卖月饼收入有限，未对简易升降机进行更换和改装，未安排资金投入安全生产工作。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

8月末，白某陆续雇佣了张某某、田某某、王某某、潘某等多名工人做月饼。

9月17日，白某与工人一起更换月饼外包装。晚上张某某与田某某将月饼礼盒通过架设在车间外的自制简易升降机由厂房二层转运至院内，待装车后由田某某运至月饼销售点（**街*号的**经销部）。约21时左右，张某某与田某某从二层坠落到地面。因其二人坠落时无目击者，现场无视频监控，并且田某某因头部受伤无法回忆起事发过程，根据现场情况分析事故经过：

在厂房二层的升降机预留门洞处工作的张某某与田某某未注意到之前已经下降至一层地面的升降机载货平台尚未上升至二层，加之夜间照明范围有限，二层门洞平台边缘视距不清，作业区地面存放的月饼礼盒对肢体安全活动造成干扰或影响等因素，二人意外失足双双跌落。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，白某立即联系其女儿海某到现场协助处置。同时安排车辆将目视伤情较重的田某某送往**区***医院。海某到达现场后，驾车将张某某送至**区***医院救治。张某某抢救无效死亡，田某某受伤住院治疗。

（二）评估情况

事故发生后，现场人员处置迅速，处置得当。

（三）鉴定情况

哈尔滨市公安局**分局**派出所委托哈尔滨****鉴定中心对张某某死亡原因进行鉴定，哈尔滨****鉴定中心出具《司法鉴定意见书》哈**〔2025〕病司鉴字***号，鉴定意见：张某某符合因高坠造成重度闭合性胸部损伤导致急性呼吸、循环衰竭死亡。

聘请省应急管理专家对事故现场进行技术鉴定，出具《技术鉴定报告》，推断张某某和田某某是从二层平台开口处坠落至一层地面，其中张某某在坠落过程中因身体胸部撞击升降机载货平台上部的吊运横梁从升降机钢制支撑框架左侧空隙坠落至升降

机外侧地面，田某某则直接坠落至升降机载货平台上。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

自制简易升降机在二层平台开口处未设置有效的防护装置，当升降机载货平台停留在一层地面，尚未上升至二层时，人员在车间二层室外平台与升降机交汇处区域作业属于高处作业中的临边作业，未能从物理上阻止人员意外坠落，是导致这起高处坠落事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 安全生产条件差、安全生产资金投入不足。白某缺乏安全生产资金投入意识，因资金有限，未对设备设施进行检查和维修，特别是使用不规范的、简易自制升降机，未在二层开口处设置防护装置。

2. 安全教育培训不到位，作业人员安全意识弱。白某仅通过口头进行安全教育培训，特别是未针对高处作业、临边作业及简易升降机的安全操作进行专项培训和风险告知。

五、有关单位存在的主要问题

哈尔滨****有限公司，无实际经营行为，未开展生产经营活动。在哈尔滨****有限公司院内实际从事生产经营活动的为哈尔滨市**区****经销部，故认定哈尔滨市**区****经销部是发生事故的主体单位。

哈尔滨市**区****经销部，安全生产条件较差，未保证安全

生产条件必需的资金投入，使用不规范的简易自制升降机，未在二层开口处设置防护装置。对从业人员安全教育不足，导致从业人员安全意识淡薄。

六、对有关责任单位及责任人的处理建议

张某某、田某某，**经销部工人。不考虑隐患问题，未预判隐藏风险，对自己的操作行为没有安全意识导致发生事故，鉴于已在事故中死亡和受伤，不予追究责任。

哈尔滨市**区****经销部是个人经营的个体工商户，白某是**经销部实际控制人、主要负责人，其未保证安全生产条件所必需的资金投入，安全生产条件较差。使用不规范的自制升降机，未在二层开口处设置防护装置。对从业人员安全教育不足。未发现升降机存在的事故隐患。对事故发生负有间接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款、第二十一条第（三）项、第（四）项、第（五）项的规定。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，对其立案处理。

七、事故主要教训

1. 安全管理缺失、操作不合规。主要负责人、具体操作人员不考虑隐患问题，未预判隐藏风险，对自己操作行为没有安全意识，安全管理从源头上缺失，酿成惨痛事故。

2. 安全资金投入不到位。个体工商户在无法保证安全生产的条件下未投入必需的资金，使用不规范的自制升降机，未在二层开口处设置防护装置。最终发展成为无法挽回的伤亡事故。

八、防范和整改措施建议

哈尔滨市**区****经销部，应吸取事故教训，保证安全生产条件所必需的资金投入，加强员工安全教育及培训，切实增强员工安全风险防范意识，如实告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

**镇人民政府要进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实做到守土有责、守土尽责，切实按要求认真做好辖区安全生产检查、宣传和教育等工作，全面提升属地安全管理的整体质量和水平，着重加强和提升作业人员的自主安全防范意识，避免此类事故的发生。

**区政府事故调查组

2025 年 12 月 15 日