武汉意思汶达广告装饰有限公司3•28

一般触电事故调查报告

2022年3月28日，武汉意思汶达广告装饰有限公司在北湖西路星期天宾馆更换广告牌作业过程中，发生一起触电生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头、江汉区公安分局、区城管局、区总工会、北湖街道办事处组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证和集体论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

武汉意思汶达广告装饰有限公司（以下简称汶达广告公司）成立于2016年09月23日，注册地址：武汉市东西湖区梨花路399号(17)，注册资本为50万人民币，统一信用代码:

91420100MA4KNKGW6N，现法定代表人为唐桃英（原法定代表人田川，2022年3月31日变更为现法人）。该公司主要从事广告设计、制作，会议会展服务，文化文艺活动策划等业务。

（二）事故当事人情况

姜玉，男，34岁，武汉市新洲区徐古镇付山村姜家咀湾八组人，身份证号420117********2355，自由劳动者，主要从事广告招牌的安装，持有菏泽建筑机械行业协会发放的建筑工程建筑机械操作员培训合格证，证书编号：15170309831，岗位为高空作业。事发时经人介绍为汶达广告公司安装广告招牌，系该公司临时聘用工人。

（三）招牌安装项目基本情况

该招牌安装项目位于江汉区北湖西路14号，原招牌为星期天宾馆经营期间所设置。2022年1月，武汉谷曼美居酒店管理有限公司(以下简称谷曼酒店公司)承租了星期天宾馆，并于2月24日开始对该酒店进行升级改造，改造内容包含更换招牌。3月中旬，谷曼酒店公司以口头约定方式将招牌更换项目以七千元价格承包给汶达广告公司，后因需夜间施工，增加了人工费用800元。招牌更换内容为更换侧面招牌底板、安装发光字以及正面招牌翻新。

二、事故发生经过和救援报告情况

（一）事故经过

2022年3月27日，谷曼酒店公司负责人何某某与汶达广告公司负责人田川商定于3月28日晚进行招牌更换，并安排室内施工人员杨明华现场监督。约定施工时间后，田川通

知其长期合作的施工工人戢某某在28日进行作业，因一人无法安装，戢某某联系了姜玉一起进行该作业。

2022年3月28日19时许，姜玉、戢某某、田川三人到达施工地点。19时30分左右开始搭建脚手架，脚手架共搭设5层。脚手架搭设完成后，田川及戢某某询问姜玉脚手架附近的高压线是否有绝缘层，是否可以施工，姜玉确认线路有绝缘层后继续施工。

20时许，姜玉与戢某某在脚手架上开始更换招牌底板（铝制扣板），至21时30分完成底板更换。期间，谷曼酒店公司安排的管理人员杨某某为防止施工误伤行人，使用木梯和绳子对施工区域进行了围挡。

21时35分，姜玉、戢某某开始张贴发光字定位膜。40分许，两人完成临街面定位膜的定位后，同时向靠近高压线电杆一侧移动，对该侧定位膜进行定位。42分21秒，张贴过程中，姜玉转身时左手触碰到高压线，发生触电，随后从高约7.6米的脚手架上跌落至地面。

（二）事故救援及报告情况

姜玉坠地后，田川迅速跑至坠落点查看情况，发现姜玉受伤严重，立即拨打了120急救电话，21时50分，120急救人员到达并将伤者转送至新华医院进行抢救。29日2时39分，医院告知田川当事人已无救治可能，田川拨打110报告了事故情况。

（三）事故伤亡和经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失155万元。

三、有关部门监管情况

2022年2月，北湖街综合执法中心综合巡查员在巡查中发现原星期天酒店正进行施工，立即于当天叫停了项目施工，并通知项目建设方谷曼酒店公司到执法中心报备。3月2日，谷曼酒店公司现场负责人高某前往执法中心综合巡查队递交资料报备装修项目，报备项目内容为墙面刷漆、房间地板更换、电路整改维修。项目报备后至事发期间，综合巡查队员对酒店翻新装修开展过多次巡查，并告知施工单位注意施工安全。

四、事故原因与性质认定

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于江汉区北湖西路14号旁，事发作业面为临街靠东侧面，广告底板最高处距地面9.8米，宽2.8米。根据视频监控信息及现场作业人员描述，脚手架右侧位于原招牌“米”与“饭”字之间，左侧与房屋临街面底层墙面相齐，单层脚手架高1.7米，共搭设4.5层，高度约7.6米。脚手架左后方有一环形混凝土电杆，高度9.5米，杆中心距离墙面2.07米，杆身悬挂“高压危险，禁止攀登”警示牌（为事故发生后增设），电杆顶部及8.5米处分别安装角铁支架牵引、固定高压线缆和熔断器，共3组，靠近墙面一组高压熔断器与广告牌最近距离0.63米，熔断器表面无异样。高压线电路电压等级10KV，线缆离地高度约9.2米，线路为绝缘电缆，线路上无破损、无裸露，与广告牌最近距离0.53米。高压线路与熔断器间通过引下线连接，引下线有绝缘层，与广告牌最近距离0.58米，引

下线通过带电线夹与主线路连接，连接处主线为“U”形状，“U”形底部有 10 厘米裸露，除一处明显的桔黄色斑点，其余部分均为褐色。



（二）事故直接原因

施工人员姜玉缺乏安全防范意识，违章作业，在作业过程中临近10KV带电导线作业，对临近10KV带电导线作业安全间距不够和高处作业的危险源辨识不清，在公司未提供安全帽、安全绳(带)、绝缘手套等防护用品的情况下进行高处作业。作业中触碰到高压线，触电后发生坠落是导致此次事故的直接原因

（三）事故管理原因

汶达广告公司安全管理缺失，未按照规定建立安全生产管理制度。在广告招牌夜间安装过程中未提供有效的照明设施，导致作业现场照明不足；明知作业区域存在高压线缆且作业区域位于电力线路保护区的情况下，未按规定向电力主管部门申请报批，对作业区域存在的高压线安全风险辨识不清，未采取有效的安全防范措施消除事故隐患；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训；涉及高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全帽等劳动防护用品，现场监督管理未及时督促工人规范作业，对事故的发生负有主要管理原因。

（四）其他有关单位存在的问题

1、谷曼酒店公司更换招牌事项中，虽进行了安全施工提示，但未与施工方签订安全管理协议，在施工现场管理中，现场管理人员安全管理知识不足，对施工方的不安全作业行为没有进行有效督促整改。

2、国网湖北省电力有限公司武汉供电公司日常维护不到位，事故发生区域警示标识损坏后未及时修补。

（五）事故性质

经调查组调查分析，依据事故伤亡、经济损失以及事故原因，调查组调查认定，该起事故为一般生产安全责任事故。

五、对有关人员及单位的处理建议

（一）对事故责任单位及责任人员的处理建议

1、姜玉安全风险意识不强，高压线附近高处作业时，未使用安全防护用具，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2、武汉意思汶达广告装饰有限公司安全管理缺失，未按照规定建立安全生产管理制度，未对临时聘请的从业人员进行安全生产教育和培训。在广告招牌安装项目中，夜间作业未提供有效的照明设施，导致作业现场照明不足；对作业区域存在高压线的安全风险辨识不足，未采取有效的防范措施消除事故隐患；涉及高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全帽等劳动防护用品，导致发生事故，对事故的发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对该公司实施行政处罚。

3、武汉意思汶达广告装饰有限公司田川作为单位主要负责人，履行安全生产职责缺失，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织实施本单位临时聘请人员安全生产教育培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对该其实施行政处罚。

（二）对有关单位的处理建议

1、武汉谷曼美居酒店管理有限公司落实对承包方的安全协调管理职责不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其另案调查处理。

2、国网湖北省电力有限公司武汉供电公司对所属高压线路维护不到位，导致存在较高风险的区域警示标识缺失，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其另案调查处理。

五、事故防范和整改措施

（一）强化安全生产红线意识，落实企业主体责任。武汉意思汶达广告装饰有限公司要深刻吸取事故教训，保持警钟长鸣，始终坚守红线意识，着力强化企业安全生产主体责任，健全企业各项安全生产制度，推进安全基础管理系统化、岗位操作行为规范化，建立风险研判机制，及时排查风险，强化隐患治理，对作业过程中可能发生事故的区域、工序，要加强监督巡查，把制度落实在生产过程中，有效化解存在的风险隐患。

（二）强化教育培训和作业现场安全管理。武汉意思汶达广告装饰有限公司要全面建立完善安全教育培训制度，强化培训制度落实和培训效果，特别是临时聘请人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，能够妥善处理突发情况。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强作业现场安全管理，对存在事故风险的作业区域应当及进行风险

研判，采取相应的安全管理措施消除事故隐患。强化安全防护用品管理，及时向从业人员提供必要的安全防护用品，并督促作业人员严格落实。

（三）举一反三，落实隐患排查治理。事故各相关方应从事故中查找管理缺陷，进行系统治理、源头防范，按照新《安全生产法》要求，落实安全生产管理责任，强力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，持续建设预防预控管理体系，建立全员安全责任制，源头防范。建立作业现场危险源辨识、风险评价和控制机制，围绕抓住区域系统和岗位安全风险辨识评价关键，完善项目危险源辨识，评价危险源、重大（要）危险源标准，明确风险管控重点检查标准、评价，控制措施的标准。

“3•28”事故调查组

2021年5月26日