华鑫建设（深圳）有限公司 “5•10”坍塌事

来源：梅江区应急管理局 发布时间：2022-07-20 15:13:29 浏览次数：1193

2022年5月10日17时35分左右，在东升工业园区内原铁路货场的排水工程施工现场，因沟槽侧壁的泥土坍塌，掩埋了管道铺设工人刘其欢，死亡，发生一人死亡的事故。（刘其欢 梅县区南口镇车陂村人，男，现年50岁），直接经济损失约120万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作，同时，根据梅州市安全生产委员产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府迅速成立了以区应急管理局局长为组长，由区住房城乡建设局、区总工监委派员参加此次事故的调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故项目概况

工程名称：梅州市梅江区东升工业园区原铁路货场排水沟建设工程，原铁路货场内积水铺设排水沟工程的总体长度约600米，总建筑造价约3分组成的排水沟。工程建设时从2022年4月29日开始。

（二）事故发生相关单位情况

1.建设单位

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会，机构性质：机关，机构地址：梅江区东升工业园梅州市经济开发区管委会大楼，统一社会信用代码中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室。

2.施工单位

华鑫建设（深圳）有限公司是一家有限责任公司，成立于2016年12月07日，法定代表人为钟永雄，注册资本为4000万元人民币，企业地址位所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：一般经营项目是：市政公用工程的施工；消防设施工程设计与施工；建筑装饰装修工程设计与施工建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、管道工程、体育场地工程、地基与基础工程、钢建筑牢务分包；工程招标代理；工程造价咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。统一社会理局。

建筑企业资质类别及等级：地基基础工程专业承包三级。

（三）合同签订情况

建设单位与施工单位未签订工程施工合同，也未签订专门的安全生产管理协议。

（四）事故发生项目的情况。

事故发生在地下铺设HDPE管（俗称波纹管）部分，铺设波纹管沟槽开挖深度就是3米，管道铺设完后，再原土回填完成管道铺设施工。5月10日

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

5月10日施工班组的江喜秀、黄裕昌、幸敏华（3名管理人员）、刘瑞辉、刘其欢（2人均为管道铺设工人，其中刘其欢为死者）、曾涛、叶志雄排水管铺设施工，至17时25分左右，铺设波纹管至100米左右处，（整个施工量大约要铺设150米波纹管），刘其欢进入挖好的宽1.5米，深约3米侧壁（货场外侧内侧壁）泥土突然坍塌，泥土将正在施工的刘其欢身体部分完全掩埋。

（二）应急救援及善后处理情况

班组人员发现刘其欢被掩埋后，黄裕昌、曾涛、叶志雄等人立即进入沟里徒手进行救援，约10分钟左右，发现刘其欢的头部，在确定刘其欢的地面，进行人工心肺复苏的急救措施，10分钟后“119”“120”等急救人员到达现场，医务人员在现场进行了10分钟左右的心肺复苏紧急救治后，市梅江区公安司法鉴定中心出具了《居民死亡医学证明（推断）书》确认刘其欢死亡原因：挤压综合征。事后，华鑫建设（深圳）有限公司积极处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

本次事故造成1人死亡。死者刘其欢，男，汉族，现年51岁，出生日期为1971年6月18日，住址：广东省梅州市梅县南口镇车陂村.长垅，身份原铁路货场排水管道铺设工人。

（二）经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约为120万元（含死者的赔偿金、丧葬费等费用）。

四、事故发生的原因分析和性质认定

（一）直接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：

开挖的铺设管道沟槽未按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013中的18.1.5规定，在沟槽边坡设置支护，当内侧壁（货场外侧内侧壁）泥土无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因是：

华鑫建设（深圳）有限公司，一是公司未按规定编制专项施工方案，也未按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013中的18.1.5规定，在开施，导致对作业人的人身造成直接伤害。二是公司未按《中华人民共和国安全生产法》的规定，对管道铺设班组人员进行上岗前、在岗期间的安险性，是事故发生的间接原因。

（三）性质认定

经调查认定：华鑫建设（深圳）有限公司“5·10”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

（四）相关单位履职情况

1. 梅州市梅江区东升工业园区管理委员会，是建设工程的发包方。未按规定与华鑫建设（深圳）有限公司签订建设合同，也未签订专门的安全

2.华鑫建设（深圳）有限公司，一是公司未按规定编制专项施工方案，也未按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013中的18.1.5规定，在《中华人民共和国安全生产法》的规定，对管道铺设班组人员进行上岗前、在岗期间的安全生产教育和培训，导致班组人员对施工作业中边坡部

五、事故相关单位、人员履职情况的处理建议

1. 华鑫建设（深圳）有限公司。一是公司未在开挖的沟槽边坡设置支护，违反了《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013中的18.1.5规定。育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，是事故发生的间接原因，对事故发生负有责任，建议由梅江区应急管理局以处罚。

2. 梅州市梅江区东升工业园区管理委员会。是建设工程的发包方，未按规定与华鑫建设（深圳）有限公司签订建设合同，也未签订专门的安定，建议由梅州市梅江区人民政府对相关责任人进行约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念

各级党委政府要坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，务必举一反三，深刻吸取事故教训，深入
判安全生产形势，切实把各类安全隐患消灭在萌芽之时，确保安全生产红线不可触碰。

（二）举一反三，组织开展全区在建项目安全大检查

各级有关部门要深刻吸取此次事故教训，举一反三，引以为戒，抓好本行业存在的各类安全事故隐患整治工作，加大监管执法力度，从严从重打
对模糊的情况，相关部门要及时报请政府协调确定，决不能出现监管“空白”地带，全力维护人民群众生命财产安全，确保全区安全生产形势稳定

（三）吸取教训，全面落实企业主体责任

华鑫建设（深圳）有限公司要引以为戒，深刻吸取此次事故教训，举一反三，一是要落实安全生产责任制，压实人员职责，保证企业安全责任到
度，加强施工现场管理和安全检查， 严格安全隐患排查整改，严惩违规作业行为。三是要强化安全生产教育培训工作，加强安全生产教育培训和
到位、安全风险意识到位。

（四）从快从实，迅速抓好整改落实

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会要2022年7月30日前完成与华鑫建设（深圳）有限公司签订工程合同及安全生产管理协议的整改工作，并
联系电话：2192133

< 上一条：梅州市梅江区建海货运店“5•5”一般生产经营性道路交通事故调查报告

下一条：天祥建设集团股份