泸州市龙马潭区群富瓷砖加工厂“4·15”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月15日，泸州市龙马潭区红星街道泸州市龙马潭区群富瓷砖加工厂发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，泸州市龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、区应急管理局、区经济和信息化局、区公安分局、区总工会、红星街道办事处等有关单位组成的泸州市龙马潭区群富瓷砖加工厂“4·15”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查询问、调阅资料、综合分析等，查明了事故发生的原因、人员伤亡情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任人员的处理建议以及整改防范措施建议。

经调查认定，泸州市龙马潭区群富瓷砖加工厂“4·15”一般机械伤害事故是一起因设备无相应安全措施且维护保养不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）相关单位情况

泸州市龙马潭区群富瓷砖加工厂（以下简称群富瓷砖加工厂），类型：个体工商户，经营者：蒲磊，统一社会信用代码：

92510504MA6BK1GJ7U，组成形式：个人经营，注册日期：2011年09月26日，经营场所：龙马潭区炭黑厂原发电车间，经营范围：建筑用石加工。蒲磊常年在外地打工，未参与该厂的生产经营。群富瓷砖加工厂日常生产经营实际由其父亲蒲某[1]一人具体负责，无其他工人。

（二）相关设备情况

圆弧抛光机由佛山市南海联一兴陶瓷机械有限公司生产，主要由机身、工作台、立柱、传动轴等部件组成，整机长500 cm，宽304 cm，加工台面离地高100 cm。传动轴电机功率为1.1KW，传动轴长370cm，直径3.4cm，离地高60cm。经现场测试传动轴转速为60转每分钟。

（三）事故现场情况

圆弧抛光机的定位平台传动轴上缠绕有衣裤及围裙，传动轴上有瓷砖粉尘结块和锈迹，圆弧抛光机北侧堆靠有20张60×120cm的瓷砖，圆弧抛光机定位平台上和地面有活动扳手等工具。



1.蒲某，男，68岁，身份证号：5105221956********，住址：四川省泸州市合江县。

图 1 事故现场照片

（四）尸表检验情况

经四川菲斯特司法鉴定所鉴定：蒲某系胸部损伤，血胸形成，呼吸循环衰竭死亡。死亡时间距尸体检验时间为 12 小时以上。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024 年 4 月 14 日 10 时许，客户李某友电话告知蒲某到江阳建材市场门市拉运 20 张瓷砖进行加工，要求蒲某于 4 月 15 日上午完成加工。

11 时 20 分，蒲某将李某友需要加工的瓷砖运回了群富瓷砖加工厂。

11 时 42 分后，蒲某先后 4 次离开群富瓷砖加工厂，最后于当日 18 时返回群富瓷砖加工厂后未离开。

4 月 15 日 7 时许，客户邓某艳准备切割一批瓷砖，打电话给蒲某，电话无人接听。

4 月 15 日 8 时 5 分，邓某艳到达群富瓷砖加工厂后未见到蒲某，再次打电话时发现蒲某的手机放置在加工厂内的切割台上，便在现场等待。

4 月 15 日 10 时 26 分，邓某艳进入群富瓷砖加工厂内洗手，发现蒲某挂在圆弧抛光机的定位平台传动轴上，随即拨打了 110 报警电话。

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故报告和现场处置情况

区公安分局接报警电话后通知区应急管理局和红星街道办事处。

10 时 30 分，红星街道办事处工作人员到达现场并联系死者家属。

10 时 38 分，区公安分局人员到达现场，立即对现场进行警戒，并对死者遗体进行勘验。

10 时 45 分，区应急管理局工作人员到达现场并对事故现场进行勘验。

11 时 30 分，家属跟同 120 救护车把遗体送往殡仪馆。

12 时 10 分，事故现场处置结束。

2.应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

圆弧抛光机定位平台的传动轴上存在瓷砖粉尘结块和锈迹，增大了传动轴的摩擦力。蒲某一人在作业过程中其围裙等衣物被转动中的传动轴缠绕后未能挣脱，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

蒲某未对圆弧抛光机采取相应的安全措施就投入使用，且未按照规定对设备进行维护保养[2]。

4.《四川省安全生产条例》第三十二条：生产经营单位生产、经营、使用的设施、设备应当按照规定检测检验合格。生产经营单位应当按照规定对其进行维护保养，确保使用安全。

四、事故责任划分及处理建议

蒲某作为该个体工商户实际经营人员，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

五、事故防范措施建议

一是属地街镇和有关行业部门要加强对小型生产加工类生产经营单位的监督检查，全面查清安全生产状况，督促生产经营单位认真履行安全生产主体责任，保证安全生产条件必须的经费投入，强化一线员工安全教育培训，常态化开展安全隐患排查整治，及时消除生产安全事故隐患，有效防范化解安全风险，严防类似事故再次发生。

二是个体经营者应当严格遵守法律法规的要求，保障安全生产条件所必须的资金投入，从本质上提升安全生产水平。要加强对设施设备的日常维修维护，及时消除各类故障隐患，确保设施设备性能稳定、良好运行，对老旧设备应及时进行更新换代，保证作业现场安全生产条件。

三是要加强从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识。认真开展常识性和基础性安全教育，确保从业人员掌握必要的安全知识。扎实开展安全生产培训，严格执行操作规程，教育从业人员正确使用安全防护用品，杜绝“三违”行为。强化生产安全事故应急演练，增强从业人员生产安全事故预防能力。

生产设备应当配置相应的安全设备或者采取相应的安全措施后方能投入生产或者使用，不得在超温、超压、超负荷或者带故障等情况下运行。