肇庆市德庆县“10·25”较大交通事故调查报告

2014年10月25日7时26分左右，德庆县官圩镇荷木岭村村道下坡路段发生一起货车侧翻的较大交通事故，一辆货车压塌路旁一幢占地面积约60平方米的两层砖混结构民房，导致3死1伤，直接经济损失约212.5万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经肇庆市人民政府批准，成立了由肇庆市安全监管局牵头，肇庆市公安局、市交通运输局、市监察局、市法制局、市人力资源和社会保障局、市农业局、市总工会和德庆县人民政府参与的肇庆市德庆县“10·25”较大交通事故调查组，同时邀请市检察院派员参加。根据调查需要，组织了3名专家协助事故调查工作，进行公路安全鉴定。事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、 基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤HS1589重型自卸货车，华菱之星牌HN3250P34C6M3，车辆所有人为德庆县九洲船务有限公司，车辆发动机号：1611B062869，车辆识别代号：LZ5N2CD35BB005435，核定载质量：12405kg，轴数：3，车辆初次登记日期：2011年05月12日，检验有效期至2015年05月。持有德庆县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管肇字001735071号，发证日期：2011年5月16日，有效期至2014年9月30日；在中国人民财产保险股份有限公司投保，机动车交通事故责任强制保险及机动车保险单号分别为：PDZA201444120000017211、PDAA201444120000014971，保险有效期均至2015年5月28日。

事故发生后，德庆县通行汽车修理厂对该车进行检验后出具《交通事故车辆技术检验报告》（第20141025号），报告结论为：通过拆解，该车方向正常，制动部件正常，右大灯损坏，驾驶室受撞击挤压变形，损坏严重，无法上路路试和电脑检测。德庆县公安局交通警察大队对该车进行检验后出具《检验记录》，检验结论为：粤HS1589号重型自卸货车的轮胎型号11.00R20，车厢内长580厘米，内宽234厘米，内高195厘米，后轮钢板

13 片、前轮钢板 12 片。部分检验数据与该车注册登记机动车信息栏记录内容（车厢内部尺寸：高 110 厘米，钢板弹簧片数：后轴 12 片）不符，车厢高度比登记数据高 85 厘米，后轮钢板弹簧比登记数据多 1 片。

经核查 GPS 行车记录，事故发生时粤 HS1589 号重型自卸货车的行驶速度未超 20km/h（10 月 25 日 7：27 至 7：28，行驶速度为 16 km/h 至 20km/h）。据德庆县官圩荷木岭石业有限公司（以下简称“荷木岭石场”）过磅单显示，该车事故发生时实载 44630kg，超出核定载质量 32225kg。另据查，该车已于 2014 年 7 月 19 日经检验综合性能二级维修合格，可延长道路运输证的有效期，但该车尚未到德庆县交通运输局办理有效期更新手续。

2.粤 1271530 手扶变型运输机，金凤工农/151 型，车辆所有人为陈锐林，车辆发动机号：409834，车辆机身（地盘）号码/挂车驾号码：1409030，核定载质量 1000kg，事故发生时未进行运载，车辆登记日期：2014 年 11 月 03 日。该车于 2014 年 9 月 25 日经广西苍梧县共兴拖拉机制造有限公司检验合格出厂，陈锐林于 2014 年 9 月 30 日购得该车后，于 2014 年 10 月 8 日在德庆县农机安全监督管理站办理了《农业机械驾驶证、行驶证待办凭证》，该凭证可以在 30 日内临时代替行驶证；该车在中华联合财产保险股份有限公司投保，机动车交通事故责任强制保险

单号为：01144412050103320010 59，保险有效期至 2015 年 11 月 03 日。事故发生时，该车已停车避让，德庆县公安局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》（德公交认字〔2014〕第 00161 号）没有认定该车的司机对该起事故需负责任。

（二）驾驶人情况

1．李宝林，男，32 岁，粤 HS1589 重型自卸货车驾驶人，住址：广东省德庆县德城镇大桥村委会三村 14 号，档案编号为 441200978794，准驾车型：B2E，发证机关：肇庆市公安局交通警察支队，初次领证日期：2004 年 10 月 19 日，驾驶证有效期至 2020 年 10 月 19 日；持有肇庆市交通局核发的《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：J-货运，发证日期：2014 年 10 月份，有效期至 2018 年 10 月 16 日；受德庆县九洲船务有限公司聘用从事货车驾驶工作，事故发生当天，德庆县九洲船务有限公司安排李宝林驾驶粤 HS1589 重型自卸货车从荷木岭石场往德庆新港码头运载建筑石料。

事故发生后，经广东省肇庆市公安局司法鉴定中心鉴定，李宝林血液中未检出乙醇成分。

2．陈锐林，男，46 岁，粤 1271530 手扶变型运输机驾驶人，住址：广东省德庆县官圩镇四村村委会更口村 037 号，准驾机型：GK，发证机关：德庆县农机安全监督管理站，初次领证日期：2008

年5月22日，驾驶证有效期至2020年5月12日。

（三）事故相关单位、车辆所有人情况

1.德庆县九洲船务有限公司，粤HS1589重型自卸货车所有人，《企业法人营业执照》注册号：441226000000545，法定代表人：李金棠，营业期限至长期；持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件号：粤交运管许可肇字441200035853号，有效期至2015年6月30日，经营范围：普通货运。业务分水路货物运输和陆路道路运输，水路货物运输包括珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输，陆路道路运输包括普通货运。该公司共有员工约80人，由李金棠担任总经理，李金棠本人持有《生产经营单位主要负责人安全资格证书》；该公司安全生产管理机构架构完整，有制定安全生产责任制、岗位职责、车队管理办法、驾驶员操作规程等文件，下设汽运部（陆路）、船运部（水路）。

何鉴文担任汽运部（陆路）经理兼安全管理人员，负责公司的陆路汽运工作，持有《广东省初级安全主任证书》；公司共有7辆货车，其中4辆重型自卸货车（均为华菱之星牌重型自卸货车，核定载质量均为12405kg，包括粤HS1589重型自卸货车）主要用于对外运输。据查，该公司主要业务是为荷木岭石场、德庆县粤盈投资发展有限公司和德庆县天宇石业有限公司提供装载建筑石料服务，按运输重量结算运费，同时公司自身也经营建

筑石料贸易生意。日常运行的路线主要为荷木岭村至德庆新港码头、德庆县粤盈投资发展有限公司至德庆新港码头、德庆县天宇石业有限公司至德庆新港码头。

据荷木岭石场过磅单数据显示，2014 年 1-10 月，该公司从荷木岭石场运载建筑石料 38584 吨，共 862 车次，平均 44.76 吨/车，均超过车辆核定载质量，已达到三轴车辆超限的认定标准。其中粤 HS1589 重型自卸货车自 9 月起至事故发生时共运载 3996 吨，共 93 车次，平均每车装载的净重为 42.97 吨，均存在超限超载情况，在这两个月中，实际运载 31 天，平均每天运载建筑石料 3 车次，最高峰为 9 月 4 日，运载建筑石料达 7 车次。

据查，该公司 4 辆重型自卸货车的车厢内部尺寸均与机动车登记的尺寸不一致，存在超高、增加弹簧片现象。为通过车管所对该公司 4 辆重型自卸货车的审验，该公司为这些车辆更换符合规定要求的车厢后再送车管所进行审验，审验通过后再更换不符合机动车登记的车厢用以从事超载货运。

该公司 2014 年因存在车辆违法行为被德庆县交通运输局给予过 7 次行政处罚，其中 2 次因该公司存在使用擅自改装已取得《道路运输证》的粤 HS1337、粤 HS1357 重型自卸货车的行为，4 次因该公司的司机何海华、冯战雄、岑杏平、李宝林无道路运输从业人员从业资格证从事货物运输，1 次因该公司的司机陈建

杨未采取必要措施防止货物脱落、扬撒。该公司的货运车辆2014年因存在车辆违法行为被德庆县公安局交警部门给予过23次行政处罚，其中5次因粤HS1589、粤HS1736、粤HS1650、粤HS1552重型自卸货车存在擅自改变机动车外形和已登记的有关数据的违法行为。

2.德庆县官圩荷木岭石业有限公司，《企业法人营业执照》注册号：441226000014606，法定代表人：杨灿英，营业期限至长期；《采矿许可证》证号：C4412002009057120017594，有效期至2015年6月6日；开采矿种：建筑用花岗岩，生产规模：10.00万立方米/年（实方开采量）；《安全生产许可证》编号：（粤）FM安许证字〔2013〕HFa001III2，有效期至2015年8月9日。该公司主要负责人为杨灿英，安全生产直接责任人为谭益明，安全管理人员为杨锦彬，均持有有效的安全管理人员资格证，下设爆破组、破碎组、运输组、钩机组和机修组，设司磅员、铲车工，有安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、岗位操作规程等文件。

2014年1-10月，该公司生产量为178572立方米（折合实方开采量约为9.920万立方米），销售量为185891.72立方米，据该公司过磅单显示，该公司8-10月份共出车1672车次，平均每车约47.94吨，大部分为超载。

（四）事故村庄和坍塌房屋情况

荷木岭村位于德庆县官圩镇西北面约3.3公里，共有25户，人口120人，有8座房屋坐落在官圩至木岭村道两旁，其中4座房屋有人居住（含在事故中坍塌的房屋）。

在事故中坍塌的房屋占地面积约60平方米，为两层砖混结构民房，屋主为徐树明和徐焕林，于2004年自建，没有经有关部门验收。

（五）事故路段情况

官圩至木岭村道是德庆县交通运输局、村小组、荷木岭石场等为解决附近群众行路难问题，根据农村公路省投资补助建设计划，共同筹措资金，在原有村道的基础上进行硬底化路面工程。

该工程于2009年4月8日由德庆县发改局立项建设，建设单位和设计单位为德庆县地方公路管理站，施工单位为广东省德庆县建筑工程公司，监理单位为德庆县农村公路建设工程监理小组，质量监督单位为肇庆市交通工程质量监督管理站。工程全长3.6公里，采用山岭重丘四级公路技术标准，按照设计路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼路面厚18厘米的要求进行建设，在建设过程中，由荷木岭石场出资将该村道从圩镇入口至石场部分混凝土路面由18厘米加厚至25厘米。

该工程于2012年6月开工，2012年10月完工并投入通车

试运营，并于2013年4月经肇庆市交通工程质量监督管理进行工程质量检测鉴定合格后完成交工验收。根据《公路工程（竣）交工验收办法实施细则》规定，公路工程竣工验收需通车试运营2年以上，事故发生时，该工程通车试运营时间还不足2年，故尚未进行竣工验收。

荷木岭石场在该村道设置警示标志、减速带等安全设施，并进行日常道路维护、洒水等工作。由于村民反对，该村道经村庄的减速带虽然已损坏，但得不到有效修复完善。

事故路段位于官圩至木岭村道K2+700m附近，经调查组聘请的公路建设专家鉴定：事故发生在往木岭方向接弯道，弯道路段往木岭方向纵坡较大；事故路段受村庄房屋及树木影响，通视条件较差；事故路段无安全设施，没有设置错车道，但路面状况总体良好。

（六）事故发生时的气象情况

2014年10月25日7：00至8：00德庆县出现霾和轻雾天气，8：10平均能见度为2公里，相对湿度为95%，雨量为0.0mm。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故经过

2014年10月25日，德庆县九洲船务有限公司司机李宝林驾驶车牌号为粤HS1589的重型自卸货车为德庆县官圩荷木岭石

业有限公司装载建筑石料，往德庆县官圩圩镇方向行驶，当天7时26分左右，车辆行驶至官圩镇官圩村委会荷木岭村徐树明房屋门前路段时，与车牌号为粤1271530的手扶变型运输机会车，粤1271530手扶变型运输机靠边停车，粤HS1589重型自卸货车在会车时，车辆向右侧翻并碰撞路边徐树明房屋的飘台，车上的建筑石料倾倒，连同货车一起压向徐树明的房屋，房屋被压塌，房中的梁桂莲、梁思敏和徐锦浩死亡，徐金庆受伤。

（二）事故救援及善后处理情况

事故发生后，村民徐锐光立即向110报警， 10月25日7时33分，德庆县公安局指挥中心接到事故报警，7时50分，公安、消防、安全监管、官圩镇政府和医疗机构等有关部门、单位陆续赶到事故现场开展救援工作，德庆县政府主要领导和分管领导也迅速赶赴事故现场组织施救。县政府成立了现场处置组、综合协调组、应急抢险预备队等工作组，全力做好事故应急处理工作。

受市领导委托，肇庆市安全监管局和公安局有关领导同志也立即赶赴现场，组织指导事故救援、伤者救治、事故调查、善后处理和慰问安抚等工作。

经评估，通过各级领导重视、部门配合，应急救援处置工作紧张有序开展，伤者得到及时救治，交通秩序稳定，本次事故救

援工作处置及时、妥当，措施得力，效果明显。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

1.货车超载行驶。驾驶人李宝林严重超载行驶，对车辆制动性能造成严重不良影响，在会车进行制动时，车辆无法正常减速、停止，也增加了车辆侧倾力矩，对车辆操纵稳定性造成不良影响，导致车辆容易翻侧。

2.驾驶人判断失误，操作不当。会车时，李宝林误以为路面足够宽敞可以通行，没有停车观察路面而继续向前行驶，当认为路面不足以通过车辆时踩刹车并向右打方向，车辆右后轮驶出右边水泥路面外，致使车辆碰撞路边徐树明房屋的飘台，随后车辆向右边翻侧，车上的建筑石料倾倒，连同货车一起压向徐树明的房屋，造成房屋坍塌。

3.事故车辆违法改装。事故车辆车厢尺寸、弹簧钢板数量被擅自增加，对车辆操纵稳定性造成不良影响。

（二）间接原因

1.德庆县九洲船务有限公司安全生产主体责任不落实。

（1）对车辆管理不到位。一是未建立健全车辆管理制度，对所属车辆非法超限超载运输的行为无制度约束，违反了2002年《中华人民共和国安全生产法》第四条和第十七条第一款规

定；二是擅自改变所属货车已登记的车厢结构，并使用该类车辆从事道路运输经营，违反了《机动车登记规定》第十条和《中华人民共和国道路运输条例》第三十一条的规定。

（2）对驾驶员管理不到位。一是多次聘请无道路运输从业人员从业资格证的司机从事货运工作；二是对所属车辆长期存在非法超限超载运输的行为未予以制止，对所聘请司机的非法超限超载行为不过问处理，没有进行教育和惩罚。

2.德庆县官圩荷木岭石业有限公司货运源头管理不力。

（1）违反《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（省政府令第201号）第七条规定，为进入该公司作业场所装载建筑石料的车辆进行超标准装载。

（2）违反《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（省政府令第201号）第六条规定，未建立货物装载工作制度，未明确货物装载、开票、计重工作人员职责，随意放行超限超载车辆，对铲车工、司磅等工作人员在装载货物时为车辆超标准装载的情况未做出及时有效的处理。

3.德庆县交通运输局对非法超限超载行为治理不到位。

（1）对道路货物运输源头超限超载治理工作落实不到位。虽然已对辖区内货物源头治理工作作出部署，排查出辖区内货运源头单位并发放源头超限超载治理宣传单，也按照《广东省道路

货物运输源头超限超载治理办法》（省政府令第201号）的要求对荷木岭石场建立货物装载有关工作制度、履行职责的情况进行监督检查，但对荷木岭石场的装载登记、统计情况监督检查不到位，没有采取强有力的措施杜绝荷木岭石场的源头超限超载行为。

（2）对辖区内路面非法超限超载行为治理不到位。虽有组织开展治超专项工作，加强路面巡查，也多次联合县有关部门联合打击各类非法超限超载运输行为，但工作存在盲点，对官圩镇存在的非法超限超载车辆上路运行的情况失察，未对自荷木岭石场发出的非法超限超载车辆作出有效处置。

4.德庆县公安局交警部门履行打击车辆非法超载及非法改装违法行为工作职责不到位，对本辖区内非法改装货车和超载经营行为执法有缺失。据查，德庆县九洲船务有限公司的货车长期运行的路线均经过德庆县公安局交警部门的主要执法路段，但德庆县公安局交警部门未及时发现并查处该公司货车存在长期非法改装和超载的行为，令该类违法行为未能得到有效制止，其履行打击车辆非法改装和超载违法行为工作职责不到位。

5.德庆县官圩镇委、镇政府履行本行政区域内超限超载源头监管工作及交通安全检查工作职责不到位。官圩镇委、镇政府没有按照《关于印发<广东省关于进一步加强车辆超限超载治理工

作的意见>的通知》（粤交执〔2010〕1200号）的要求对本行政区域内存在的货运源头违规行为和非法改装的超限超载车辆影响交通安全的情况实施严格有效的监管和有效处理，预防道路交通事故联席会议流于形式，未能采取有针对性的对策治理超限超载行为，未能落实交通安全监管职责。

（三）事故性质

经调查认定，肇庆市德庆县“10·25”较大交通事故是一起生产经营性交通责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理情况及建议

（一）已依法追究刑事责任人员

李宝林，粤HS1589重型自卸货车驾驶人，在驾驶该车辆行驶时判断失误采取措施不当，致使车辆翻侧造成本起3人死亡1人受伤的事故，对事故发生负有责任，根据刑法的规定，其行为涉嫌交通肇事罪，目前已被德庆县公安局依法执行逮捕。

（二）建议追究刑事责任人员

何鉴文，德庆县九洲船务有限公司汽运部经理兼安全管理人员，对本单位的安全生产状况掌握不够，对该公司车辆管理不到位，对司机管理不到位，未及时排查处理生产安全事故隐患，履行安全生产管理职责不力，对事故发生负有责任，根据刑法的规定，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关依法追究刑事

责任；同时建议德庆县九洲船务有限公司免除其汽运部经理职务，建议安全监管部门根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定撤销其与安全生产有关的资格。

（三）对责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.建议肇庆市安全监管局依据2002年《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律和行政法规规定，对在该起事故中负有责任的德庆县九洲船务有限公司及其有关负责人依法给予行政处罚。

2.建议肇庆市安全监管局依据2002年《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律和行政法规规定，对在该起事故中负有责任的德庆县官圩荷木岭石业有限公司及其有关负责人依法给予行政处罚。

3.建议德庆县公安局交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车登记规定》等相关法律法规规定，对德庆县九洲船务有限公司粤HS1589重型自卸货车等车辆存在非法改装及超载的行为依法给予行政处罚。

4.建议德庆县交通运输局依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》等相关规定，对德庆县官圩荷木岭石业有限公司为货车超标准装载及未建立货物装载工作制度等行为依法给予行政处罚；依据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和

国道路运输条例》等相关法律法规规定，对德庆县九洲船务有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆及粤HS1589重型自卸货车超限行驶的行为依法给予行政处罚。

（四）对相关人员党纪政纪处分建议

1.杜立新,德庆县交通运输局交通综合执法局负责人，执法室主任，未认真履职，对道路货物运输源头超载超限治理工作认识不到位，对下属业务股室监督、检查、指导不力，对非法超限超载行为治理不到位负有领导责任，建议给予通报批评处分。

2.林永泉,德庆县交通运输局交通综合执法局第三中队中队长，中共党员，分管官圩镇等区域交通执法工作，未认真履职，对荷木岭石场为货车超标准装载及未建立货物装载工作制度等行为未及时作出有效处理，对辖区路面存在非法超限超载的情况未采取切实有效的管理办法，对非法超限超载行为治理不到位负有直接责任，建议给予党内严重警告处分。

3.冼伟光，德庆县公安局交警大队副大队长，中共党员，分管德庆县公安局交警大队新圩中队工作，未认真履行职责，对德庆县公安局交警大队新圩中队监督、检查、指导不到位，对德庆县公安局交警大队新圩中队未及时查处德庆县九洲船务有限公司车辆非法改装及超载的问题失察，对德庆县公安局交警新圩中队履行打击车辆非法超载及非法改装违法行为工作职责不到位

的行为负有领导责任，建议给予通报批评处分。

4.吴梓清，德庆县公安局交警大队原新圩中队中队长，任期自2012年7月至2014年10月,于2014年10月8日调任德庆县马圩镇派出所教导员，中共党员，在主管德庆县公安局交警大队新圩中队工作期间，未认真履行职责，未及时查处德庆县九洲船务有限公司车辆非法改装及超载的行为，对德庆县公安局交警新圩中队履行打击车辆非法超载及非法改装违法行为工作职责不到位负有直接责任，建议给予行政记过处分。

5.谢昌泳，德庆县公安局交警大队新圩中队指导员，中共党员，自2014年10月份开始负责新圩中队全面工作，应依法负责新圩、回龙、官圩等镇道路交通管理，未认真履行职责，未及时查处德庆县九洲船务有限公司车辆非法改装及超载的行为，对德庆县公安局交警新圩中队履行打击车辆非法超载及非法改装违法行为工作职责不到位负有责任，建议给予行政记过处分。

6.李杰桦，德庆县官圩镇党委委员、武装部长，中共党员，分管公路、交通等工作，对本行政区域内存在的货运源头违规行为和非法改装的超限超载车辆影响交通安全的情况未有效实施严格监管和有效处理，未能采取有针对性的对策治理超限超载行为，未能落实交通安全监管职责，对本行政区域内超限超载源头监管工作及交通安全检查工作不到位负有责任，建议给予党内警

告处分。

（五）对相关单位的问责建议

建议责成德庆县公安局、德庆县交通运输局和德庆县官圩镇委、镇政府向德庆县委、县政府作深刻检讨。

五、整改和防范措施建议

（一）坚持源头治理与路面执法并重，严厉打击车辆超限超载行为

交通部门要加强路面执法和对源头运输装载行为的监管和检查，建立货运企业及从业人员信息系统及信誉档案，并结合道路运输企业质量信誉考核制度进行源头处罚；要向社会公布本行政区域内的货运源头单位，并与货运源头单位签订责任书，实行责任倒查机制；要建立健全路面治超监控网络，加快推进治超信息系统联网管理，实现治超工作联防联治；要扩大流动治超范围，延伸治超执法方式，继续坚持和不断完善交通、公安联合执法机制，加强执法力量配置，以超限检测站点为依托，采取固定站点检测与流动巡查相结合的方式，切实加大货运车辆运行监控与治超执法力度；要突出重点治理路段，对非法超限超载的路段，要加大巡查力度，采取适当有效措施，严厉整治。**公安部门**要配合维护治超检测站的交通及治安秩序，组织交警开展路面执法，依法查处超载等交通违法行为。

（二）坚持车辆准入与使用管控，加大查处车辆非法改装行为力度

公安部门要严把车辆准入关，加强车辆登记管理，禁止非法和违规车辆登记使用；要加大查处车辆非法改装行为力度，对查获的非法改装的车辆，依法强制恢复原状。**交通部门**要主动牵头、组织**公安、工商、质监等部门**进行联合执法，对汽车维修厂家、企业进行“拉网式”排查，对不具备生产经营资格的非法改装企业，依法予以取缔；对非法兼营车辆改装活动的汽车修配厂、维修点等进行全面清理整顿，坚决取缔无照经营行为。**交通部门**要将路面执法及源头管理中发现的非法改装、拼装车辆通报有关部门，配合有关部门开展非法改装、拼装车辆查处工作。

（三）全面开展道路安全隐患排查，加大隐患道路整治力度

德庆县要结合辖区实际，按照责任区划分，严格落实交通事故预防、隐患排查工作责任，加强对情况复杂道路、事故多发地段等重点路段，特别是要加大对车流量大的乡道、村道的隐患排查力度，要有针对性地提出整治建议、方案。对往年已排查出的危险路段安全隐患仍未消除的，继续列入排查范围，确保隐患排查率达到100%。对排查出的各类交通安全隐患，及时向上级汇报，协助做好交通隐患的整改。**对于事故路段，要按照专家提出的整改措施，及时落实整改。**

（四）加强道路交通安全宣传教育，严防道路安全事故发生

公安和交通部门要坚持正确的舆论导向，大力宣传国家和省的有关政策法规；要积极宣传各地治超的典型经验、先进事迹和突出成效，同时，加大对超限超载违法性、危害性的宣传，增强广大社会和人民群众对超载危害性的认识和对治超工作的认同，为治理工作营造良好的舆论氛围。特别是针对农村道路养护时存在村民阻挠的困难，要深入农村、基层进行宣传，层层落实好道路安全宣传教育责任，争取村民的理解，让村民成为自觉配合道路安全建设的动力因素。