西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库“8·12”一般死亡事故调查

发布日期：2023-12-18 09:00 撰稿人： 来源：应急管理局

西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库“8•12”一般死亡事故调查报告

西乡塘区政府事故调查组

2023年12月

2023年8月12日12时许，一名制冷设备维修人员在北湖南路48号明湖花苑小区4栋一楼401车库给冷藏柜充填制冷剂时玻璃容器爆破导致维修人员受伤，经

为查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，西乡塘区人民政府成立了由西乡塘区应急管理局工会、南宁市公安局北湖派出所、北湖街道办事处等有关人员参加的西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库“8·12”一般死亡事故调查组（以下简称事工作，同时邀请专家协助事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开事故调查。通过现场勘验、调查取证和查阅资料，聘请专家协助调查等方式原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问施。

经调查认定，该事故是一起因违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）基本概况

在2023年8月12日12时许，葛*在西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库给冷藏柜充填制冷剂时玻璃容器爆破，导致本人受伤，经医院抢救无效死亡，场。经查，当事人未申领营业执照，未持有《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证。

（二）涉及单位（人员）基本情况

葛*，男，汉族，出生日期：1970年9月14日，住址：南宁市西乡塘区北湖花苑小区10栋1单元，身份证号：452123********6418，是西乡塘北湖明湖花用者。

（三）相关单位（人员）安全管理情况

当事人未申领营业执照，未持有《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证，西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库是当事人租赁使用，当事具备相关安全管理知识。

（四）事故发生经过

2023年8月12日上午，葛*在维修冷藏柜（型号：东贝好乐 HL-LC320NB)时，对冷藏柜进行充装制冷剂(型号R404A）到冷藏柜压缩机，并回收旧制冷剂引号！到自制玻璃瓶内，8月12日12时20分许，因玻璃瓶为非压力容器，压缩机内制冷剂在一定压力下通过塑料软管把制冷剂回收到玻璃瓶时，玻璃瓶因受压度损伤，后经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

车库为2.7m（宽）×6m（长），车库主要用来维修电气设备，现场有一排三层货架柜，货架存放有维修工具和相关冷藏柜零配件，中间角落位置放置5口有一台（型号：东贝好乐 HL-LC320NB)冷藏柜。冷藏柜挂着自制的制冷剂充装器，该充装器共四条连接管，制冷剂充装罐(型号R404A）连接第一根塑料管从压力表出来连接冷藏柜压缩机，第三根塑料管从压缩机出来进入压力表，第四根塑料管从压力表出来进入破损玻璃瓶，现场地面上还发现多处玻璃碎片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者：葛*，男，汉族，53岁，身份证号：452123********6418，户籍地：南宁市兴宁区西关路港丰大厦B栋1单元

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为6万元（治疗

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，周边群众听到类似“爆炸”声后就到现场查看，发现有人员受伤后立即拨打120急救电话，小区物业也立即赶往现场拨打120急救电话同时动平台信息报送后城区应急管理局、北湖街道办、消防大队、公安分局、社区相关人员也立即赶往现场进行核实。

（二）事故现场应急处置情况

葛*受伤倒地后，周边群众及物业立即拨通120电话，12时30分许广西壮族自治区民族医院医护人员赶至现场进行抢救。

政府有关部门应急处置情况：事故发生后，南宁市公安局北湖派出所民警及时到达现场处置。西乡塘区应急管理局指挥中心接报后，立即上报西乡塘区应急管理局指挥中心，并调度市场监督管理局、应急管理局及北湖街道办等单位赶赴现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

12时30分许，广西壮族自治区民族医院医护人员和北湖派出所警务人员相继达到现场，急救人员现场进行抢救，葛*经救护人员接回广西壮族自治区民族

事故发生后，北湖明湖花苑小区物业办公室立即联系家属并积极做好安抚家属等善后事宜，事故未引起社会稳定问题。

（四）事故应急处置评估

1.根据调查情况，北湖明湖花苑小区物业办公室在事故发生后的应急响应及时，现场应急救援处置到位，未发现相关单位存在因救援不当导致事故后果扩

2.政府有关部门处置评估：接到事故情况后，参与应急救援处置的北湖派出所、西乡塘区应急管理局、北湖街道办事处、市场监督管理局等职能部门响应信息报送渠道通畅，信息流转及时，反应迅速、响应程序合理、及时，善后处理到位，事故应急处置有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查分析，事故的直接原因是：

葛*在维修冷藏柜（型号：东贝好乐 HL-LC320NB)时，对冷藏柜进行充装制冷剂(型号R404A）到冷藏柜压缩机，并回收旧制冷剂（R134a)到自制玻璃器，压缩机内制冷剂在一定压力下通过塑料软管把制冷剂回收到玻璃瓶时，玻璃瓶因受压爆破，造成葛*身体不同程度损伤，后经抢救无效死亡。原因具体分

1.自行设计充装制冷剂工艺，工艺中未考虑安装安全泄压装置。（不符合《压力容器》GB150-2011附录B超压泄放装置，容器在操作过程中可能出现超压备超泄放装置。《简单压力容器》NBT 47052-2016 8.5.1.1容器在操作过程可能出现超压时，设置安全泄放装置。）

2.使用常压容器玻璃瓶，玻璃瓶非压力容器。（不符合《压力容器》（GB150-2011）压力容器材料、设计、制造、检验和验收的通用要求。《简单压力容简单压力容器的型式及材料、设计、制造、检验和验收等方面的建造要求。）

3.玻璃瓶上改装排气口未开启，使玻璃瓶从常压状态变为受压状态。（不符合《压力容器》（GB150-2011）附录B超压泄放装置，容器上的泄放装置，置。《简单压力容器》（NBT 47052-2016） 8.5.1.2安全阀一般应选用全启式弹簧直接载荷安全阀。）

4. 葛*违规作业，安全意识淡薄，安全知识不具备。葛*本人未经过专业技能培训维修电器，未取得《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证，识淡薄，自行设计充装制冷剂工艺，工艺中未考虑安装安全泄压装置。

5. 事故相关检测检验和鉴定。根据广西壮族自治区民族医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，葛*初步诊断死亡原因为“腹部开放性损伤伴腹内

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问事故在场人员及参与救援的人员，事故是葛*在无照无证情况下，违规作业导致，排除人为故意破坏、突发自然灾害因素等影响

四、有关单位（人员）存在的主要问题

葛*，未申领《营业执照》、未持有《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证，未经过专业技能培训，不具备相关安全管理知识，自行设计充虑安装安全泄压装置。

五、对有关责任单位（人员）的处理建议

建议免于追究责任的人员：

葛*，未申领《营业执照》，未取得《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证，安全意识淡薄，自行设计充装制冷剂工艺，工艺中未考虑安装了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[]的规定，对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

六、事故主要教训

事故当事人在未申领《营业执照》，未取得特种作业操作证的情况下，安全意识薄弱，专业能力水平不高，自行设计维修工艺，工艺中未考虑安全防护故发生。

七、事故防范及整改措施建议

西乡塘北湖明湖花苑小区4栋一楼401车库“8 · 12”一般死亡事故透露出部分个体经营户无视安全生产、违规作业等问题。针对事故暴露出的问题，为似事故再次发生，提出以下措施建议：

街道办事处及社区，要深刻吸取事故教训，对属地内的个体经营者，要加强安全管理，不定期地组织开展安全教育宣传；

有关行业主管部门要积极推进个体经营者办理营业执照，方便掌握经营户底数，了解经营者实际经营状况，及时消除事故隐患，增强安全意识，制定行好落实，防范类似事故的发生。