深汕特别合作区鹅埠街道飞弛智能科技产业园（二期）“12·2”一般车辆伤害事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2025 年 1 月 10 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故相关单位安全管理情况.....4
（三）政府部门监督管理情况.....5
（四）事故发生经过.....6
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故现场应急处置情况.....9
（二）政府及相关部门应急处置情况.....10
（三）事故善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....11
（三）间接原因分析.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）.....12
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4 人）.....13

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2 家）.....14
（四）其他处理建议.....15
六、事故主要教训.....16
（一）企业存在“重建设，轻安全”的问题.....16
（二）从业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出.....16
七、事故防范和整改措施.....16

2024 年 12 月 2 日 13 时 24 分许，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道飞弛智能科技产业园（二期）在建 4#宿舍楼发生了一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 199.5 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区鹅埠街道飞弛智能科技产业园（二期）“12·2”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠街道飞弛智能科技产业园（二期）“12·2”车辆伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规操作电动工程车辆，相关企业对施工现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）施工单位：深圳望鹏建设发展有限公司（以下简称望鹏建设公司），为深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司（以下简称区城综集团公司）的下属子公司，成立于 2018 年 3 月 20 日，法定代表人：温木发，统一社会信用代码：91440300MA5F1LJ547，类型：有限责任公司，地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼 2 栋 2 层北侧，经营范围：建筑工程，装饰装修工程；道路、桥梁、隧道工程，钢结构工程，市政公用工程，土石方工程，房屋拆除工程等。

望鹏建设公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244771889，资质类别：建筑工程施工总承包二级，有效期至 2025 年 8 月 13 日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2021]0022198，许可范围：建筑施工，有效期至 2027 年 3 月 12 日。

（2）劳务分包单位：广东禅渝建设工程有限公司（以下简称禅渝建设公司），成立于 2022 年 1 月 19 日，法定代表人：邓维权，统一社会信用代码：91440101MA9YA24R07，类型：有限责任公司，地址：广州市黄埔区科汇二街 4 号 801 房D06，经营范围：工程管理服务；建筑劳务分包；各类工程建设活动等。

禅渝建设公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL34405993，资质等级：施工劳务不分等级，有效期至 2028 年 7 月 18 日。

2.事故相关单位概况

（1）建设单位：深圳市城综尊驰供应链管理有限公司（以下简称尊驰供应链管理公司），成立于2022年11月29日，法定代表人：张尊驰，统一社会信用代码：91440300MA5HL12F4M，类型：有限责任公司，地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋2层，经营范围：供应链管理服务；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理等。

尊驰供应链管理公司持有《建设工程施工许可证》，证书编号：441505202308300101，项目合同开工日期为 2023 年 4 月 1 日。

（2）监理单位：信智达咨询集团有限公司（以下简称信智达有限公司），成立于 1994 年 1 月 26 日，法定代表人：黄泽光，统一社会信用代码：91420113177785946XY，类型：其他有限责任公司，地址：湖北省武汉市汉南区纱帽镇纱帽正街 288 号，经营范围：工程监理服务；建设工程项目管理；工程造价咨询；工程招标代理；工程咨询等。

信智达咨询集团有限公司持有《工程监理资质证书》，证书编号：E142004955，资质类别：工程监理综合资质，有效期至 2028 年 7 月 30 日。

3.事故工程概况

（1）工程内容：包括但不限于飞弛智能科技产业园（二期）范围内 3#厂房和 4#宿舍楼土石方工程、主体工程等。

（2）合同签订情况

2023 年 3 月 3 日，尊驰供应链管理公司与信智达咨询集团有限公司签订《飞驰智能科技产业园（二期）工程监理服务合同》。

2023 年 3 月 20 日，尊驰供应链管理公司与望鹏建设公司签订《飞驰智能科技产业园（二期）施工总承包合同》。

2023 年 6 月 1 日，望鹏建设公司与禅渝建设公司签订《飞驰智能科技产业园项目主体工程劳务分包合同（二期）》。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.望鹏建设公司制定了安全隐患排查治理制度，但对施工现场电动斗车的安全管理不到位，对施工现场检查不严不实，未及时发现并消除从业人员违规使用电动斗车运输的事故隐患；针对电动斗车等施工设备，制定了《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》，要求设备设施的使用实行定人定机，设备操作人员在操作前必须掌握所使用仪器、设备的操作规程及使用注意事项，但未督促从业人员严格执行。

2.禅渝建设公司与从业人员签订了《工人安全生产责任书》，要求从业人员要遵守项目部的施工现场安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术交底等，但实际上从业人员未严格遵守相应的规章制度和操作规程；在劳保用品方面，未监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。

3.信智达有限公司组织制定了《安全监理实施细则》等规章制度，定期对施工现场开展检查并形成《监理日志》，但未切实履行监理单位职责，对施工现场巡查不到位。

4.尊驰供应链管理公司编制了《安全生产管理制度》《建设单位安全生产责任制》《安全生产风险分级管控制度》等规章制度，组织各参建单位对施工现场开展检查并形成检查记录，但未严格督促施工单位和监理单位全面履行安全管理职责，未能及时消除现场隐患。

（三）政府部门监督管理情况

1.区住建水务局

自介入监督以来，区住建水务局对飞弛智能科技产业园（二期）项目共检查 72 次，出动检查人员 220 人次，发现并监督整改各类质量安全隐患 630 项。下发责令整改通知书 49 份、责令停工通知书 15 份，对望鹏建设公司及其项目经理下发红牌警示共 4 次，对望鹏建设公司、项目经理、监理总监下发黄牌警示共 12 次，对项目经理、监理总监省动态扣分 11 次。

事故调查组未发现区住建水务局履职不到位的线索。

2.鹅埠办事处

自介入监督以来，鹅埠办事处对飞驰智能科技产业园（二期）项目共开展检查 18 次、安全宣传工作 2 次，出动检查人员 51 人次，发现并监督整改隐患 33 项。在检查过程中，鹅埠办事处同步开展安全宣传教育，督促施工现场负责

人履行安全生产管理职责。

事故调查组未发现鹅埠办事处履职不到位的线索。

（四）事故发生经过

2024 年 11 月 30 日，禅渝建设公司木工班组班组长吴文国带领木工工人邢顺东和刘衍明在飞驰智能科技产业园（二期）4#宿舍楼室内电梯门洞开展新增过梁作业，主要工作内容为在室内电梯门洞上支模（见图 1）及运输、浇筑混凝土。



图 1 室内电梯门洞支模作业图

12 月 2 日 13 时许，吴文国未经禅渝建设公司泥瓦班组同意，操作该班组停放在 4#宿舍楼一楼的电动斗车运输混凝土，并通过施工升降机来到三楼。施工升降机与三楼楼层面连接处地面不平整，吴文国操作电动斗车走出施工升降机时，电动斗车发生了侧翻，斗车内混凝土洒到了地面（见图 2）。同楼层的工友邢顺东帮忙扶起电动斗车后，吴文国将电

动斗车内剩余的混凝土运至三楼室内电梯门洞处备用。



图 2　三楼施工升降机入口

卸载完混凝土后，吴文国操作电动斗车前往施工升降机方向，准备下楼继续装载、运输混凝土。13 时 24 分许，吴文国连人带车冲破三楼施工升降机防护门，坠落至施工升降机井底部（坠落高度为 9.58 米），坠落过程中，其佩戴的安全帽也随之脱落。根据广东省质量监督机械检验站出具的《勘查鉴定报告》，事发时吴文国操作的电动斗车处于“后退”模式。

随后，施工升降机从楼上往下降，下降过程中将施工升降机防护门压扁，并停留在三楼（见图 3）。



图 3　被卡住的施工升降机

13 时 25 分许，现场工人听到声音后立即前往查看，并通知禅渝建设公司项目现场负责人姜大军。现场工人发现吴文国躺在地上，地上有血迹，安全帽在一旁（见图 4）。



图 4　坠落位置图

（五）事故现场情况

1.经现场勘查，事故地点位于鹅埠街道飞弛智能科技产业园（二期）在建 4#宿舍楼三楼。三楼楼层面有铁轮斗车一辆（手推车，非电动车）、混凝土少量，三楼楼层一侧施工升降机防护门（门宽 1.6 米，高 1.9 米）已被撞坏；

2.坠落位置有涉事电动斗车 1 辆（长×宽×高为 1.2 米×0.7 米×0.98 米，舵柄已被撞断）（见图 5）、安全帽 1 顶、鞋子 1 双，地面有血迹。




图 5 涉事电动斗车

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

吴文国，死者，男，56 岁，重庆市忠县人，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等，事故造成的直接经济损失约为人民币 199.5 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

13 时 31 分许，现场工友拨打了 120 急救电话。

13 时 40 分许，鹅埠卫生院医护人员到达现场，并将吴

文国送至惠东县第二人民医院救治。

15 时许，吴文国经惠东县第二人民医院抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急、住建、鹅埠办事处第一时间派员赶赴事故现场，立即采取应急处置措施，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，禅渝建设公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位及时拨打 120 急救电话和报警电话，疏散现场作业人员并立即停工。接报事故信息后，公安、应急、住建、鹅埠办事处等部门立即到达现场并采取了应急处置措施，响应迅速，处置及时得当，程序合法合规。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

吴文国安全意识淡薄，在不具备相应驾驶经验和能力的情况下，违规操作电动斗车拉运混凝土；未正确佩戴、使用安全帽，坠落过程中安全帽脱落。由于操作不当，导致电动斗车冲破三楼施工升降机防护门，致使其连同电动斗车一起

坠落至施工升降机井底部。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.根据广东省质量监督机械检验站出具的《勘查鉴定报告》:（1）涉事电动斗车的驱动轮前后运转顺畅，调速把手灵活，操作者的手离开调速把手，驱动轮能自动制动，涉事电动斗车的行车制动功能和供能系统均满足事发时运行的需要；（2）事发时涉事电动斗车处于“后退”模式。

2.根据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2024]病鉴字第 14 号）鉴定意见：被鉴定人吴文国系重度颅脑损伤致急性中枢性呼吸循环功能衰竭死亡。

（三）间接原因分析

1.望鹏建设公司安全管理不严不细，对施工现场电动斗车的安全管理不到位，未及时发现并消除非电动斗车岗位操作人员操作车辆的事故隐患；未督促从业人员严格执行《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》，未确保定人定机使用施工设备。

2.禅渝建设公司的从业人员未按照《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》作业；禅渝建设公司未严格督促从业人员正确佩戴、使用安全帽。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.望鹏建设公司，作为事故项目的施工单位，未教育和督促从业人员严格执行《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》；未严格落实生产安全事

故隐患排查治理制度做好现场安全管理工作，未能及时消除从业人员违规使用电动斗车运输的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定。

2.禅渝建设公司，作为施工项目的劳务分包单位，对施工现场的安全管理不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未保证从业人员熟悉《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》；未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十五条[4]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

吴文国，男，禅渝建设公司木工班组组长，负责木工班组管理，安全意识淡薄，未按照使用规则佩戴、使用安全帽，未遵守定人定机使用施工设备的要求，在不具备相应驾驶经

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安
全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

验和能力的情况下，擅自操作电动斗车，因操作不当导致连人带车坠落至电梯井底部，对本起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4 人）

1.吴泽扬，男，群众，望鹏建设公司项目经理，负责飞弛智能科技产业园（二期）项目管理工作，履行安全生产管理职责不到位，未及时消除从业人员违规使用电动斗车运输的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六[6]的规定对其进行处理。

2.邓志宽，男，群众，望鹏建设公司项目安全主任，负责飞弛智能科技产业园（二期）项目安全管理工作，履行安全生产职责不到位，未认真检查施工现场的安全生产状况，未及时排查出从业人员违规使用电动斗车运输的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，应建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

3.邓维权，男，群众，禅渝建设公司法定代表人，全面

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

负责禅渝建设公司在飞弛智能科技产业园（二期）项目的管理工作，长期不在岗履职，未认真督促、检查项目的安全生产工作，未及时消除从业人员未按照《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》作业的事故隐患；未及时消除从业人员未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定对其处以行政处罚。

4.姜大军，男，群众，禅渝建设公司项目现场负责人，负责禅渝建设公司在飞弛智能科技产业园（二期）项目的施工现场安全管理工作，未及时排查出从业人员未按照《建筑安全设备、设施保障制度》和《电动工程四用车机器操作规程》作业的事故隐患；未及时排查出从业人员未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其处以行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2 家）

1.望鹏建设公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]的规定对该公司处以行政处罚。

2.禅渝建设公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该公司处以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.尊驰供应链管理公司，未严格督促施工单位和监理单位履行安全管理职责，及时消除隐患，建议由区住建水务局依据相关规定对其进行处理。

2.信智达咨询集团有限公司，未切实履行监理单位职责，对施工现场巡查不到位，建议由区住建水务局依据相关规定对其进行处理。

3.区城综集团公司,下属子公司发生生产安全事故，建议区城综集团公司全面梳理本单位及下属子公司的安全生产工作开展情况，并向区管委会作出书面检查。

4.沈学芹，男，群众，尊驰供应链管理公司项目负责人，对项目安全生产工作督促、检查不力，履行项目负责人职责不到位，建议由尊驰供应链管理公司依据企业相关规章制度进行处理。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

5.甘甜，女，群众，信智达有限公司总监理工程师，未严格履行岗位职责，未能督促监理人员及时检查安全隐患，建议由信智达有限公司依据企业相关规章制度进行处理。

6.温木发，男，中共党员，望鹏建设公司法定代表人，对事发项目的安全生产工作督促不力，履行岗位职责不到位，建议由区发改财政局对其安全生产工作进行考核，并对个人绩效和考核级别进行相应处理。

六、事故主要教训

（一）企业存在“重建设，轻安全”的问题

望鹏建设公司和禅渝建设公司安全发展理念落后，仍秉持“要我安全”理念，安全生产工作敷衍了事、徒具其表，在收到行业监管部门多次对项目的责令停工通知书后，仍然“重建设轻安全”，没有把安全生产工作摆在至关重要的位置，最终导致事故发生。

（二）从业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出

此次事故中，作业工人未正确佩戴安全帽，未遵守定人定机使用施工设备的要求，在不具备相应驾驶经验和能力的情况下，违规操作电动斗车，安全意识薄弱。

七、事故防范和整改措施

（一）区发改财政局对区城综集团公司安全生产工作开展全面督查，重点督查企业相关负责人安全生产工作履职情况，企业责任体系、管理制度、教育培训、风险管控、应急管理、检查整改等工作开展情况，督查过程中如果发现企业

及相关负责人存在违反安全管理工作规定的行为，根据情节轻重要求其改正或者予以通报批评，并将督查结果和处理情况上报事故调查组。

（二）区住建水务局要加强监督检查，举一反三，在全区在建项目中开展事故警示教育工作，督促项目施工单位深入开展安全生产自查自纠工作，提高工程施工现场事故防控能力；加大对各参建单位使用和管理电动工程车辆工作情况的检查，督促各参建单位层层落实安全管理责任，切实有效防范电动工程车辆违规作业造成的生产安全事故；对区城综集团公司及下属公司在本地区所有在建项目进行全面排查，严格查处安全生产违法违规行为，并将排查结果和查处情况上报事故调查组。

（三）鹅埠办事处城建办要落实属地监管责任，要进一步提升巡查的力度和质量，重点加强对施工现场电动车辆的监督检查，对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改，提升整治的效率。

（四）尊驰供应链管理公司要加强对监理单位和施工单位的安全监督，确保其履职相应职责，严格按照安全规定进行施工；信智达咨询集团有限公司要切实履行工程安全监管职责，提高监理人员的专业素质，落实作业现场安全监理，对检查中发现的各类安全隐患和风险，要及时采取有效措施督促施工单位落实整改。

（五）望鹏建设公司要深刻吸取事故教训，进一步落实

企业安全生产主体责任，要建立施工现场各类电动车辆使用管理制度，制定专人负责电动车辆的安全管理工作，加强对施工现场的安全管理，认真排查隐患，并对查出的事故隐患及时整改；禅渝建设公司要加强公司安全生产管理，严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度、操作规程，杜绝违章作业的行为。