吉安峡江江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目“4·13”一般高处坠落事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026年1月

2023年4月13日14时10分许，江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目工程在使用物料提升机运输模板过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约142万元。事故发生后，相关单位未按照国家有关规定报告事故信息，涉嫌瞒报，经核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，以及《江西省安全生产委员会办公室关于督办峡江县4起一般事故调查情况的函》有关要求，2025年9月26日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、峡江县人民政府等相关单位派员参加的吉安峡江江西三卓医疗器械有限公司厂房等新建工程“4·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，江西三卓医疗器械有限公司厂房等新建工程实

为江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目，故本次事故名称更改为吉安峡江江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目“4·13”一般高处坠落事故。本次事故是一起因物料提升机两侧未防护到位、施工现场安全管理缺失、作业人员违反操作规程搬运模板造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后相关单位存在瞒报事故的行为。

一、事故基本情况

江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目于2022年6月14日在峡江县发展和改革委员会备案登记，总投资80000万元，分二期建设，一期建设厂房面积9000㎡，二期再建18000㎡，建设起止年限为2022—2023年，2022年10月24日取得《建设工程规划许可证》（建字第工202200009号），建设规模为总建筑面积18338.6m^2（3#研发楼，五层，2510.9m^2；6#厂房，四层，15704.2m^2；设备房，一层，123.5m^2）。

根据2022年12月15日原峡江县住房和城乡建设局（以下简称原峡江县住建局）颁发的《建筑工程施工许可证》（编号360823202212150101）显示：该项目勘察单位为核工业华东二六三工程勘察院，项目负责人彭某亮；设计单位为铭扬工程设计集团有限公司，项目负责人段某阳；施工单位为吉安洋气建筑有限公司，项目负责人黄某；监理单位为江西政鑫工程项目管理有限公司，总监理工程师谢某春，实际开工时间为2022年11月27日。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：江西三卓医疗器械有限公司（以下简称三卓公司），成立于2022年3月24日，法定代表人陈某清，统一社会信用代码91360823MA7KTC****，登记住所位于江西省吉安市峡江县工业园区，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），股份构成为陈某清占比30%、谢某占比20%、宋某健占比20%、陈某占比20%、伍某红占比10%，注册资本贰仟万元整。经营范围包括许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械），医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，面料纺织加工，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，化妆品批发，化妆品零售，母婴用品制造，母婴用品销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2022年11月8日，江西三卓医疗器械有限公司任命林某平为该公司年产500万套医用防护服项目工程负责人。

2.项目施工单位：吉安洋气建筑有限公司（以下简称洋气公

司），成立于2018年3月5日，法定代表人吴某平，统一社会信用代码91360902MA37QF****，登记住所位于江西省吉安市峡江县水边镇，公司类型为有限责任公司（自然人独资），袁某独资，注册资本壹仟万元整。经营范围包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑材料销售，园林绿化工程施工，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《建筑业企业资质证书》（编号D336115981），资质类别及等级为地基基础工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级，有效期至2023年12月31日。《安全生产许可证》编号为（赣）JZ安许证字[2018]030351，许可范围为建筑施工，有效期为2021年10月27日至2024年10月27日。

2022年9月17日，洋气公司组建江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目新建工程施工项目经理部，项目经理黄某，二级建造师，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号为赣建安B（2022）0162690，初次领证日期为2022年7月5日，有效期至2025年7月4日；安全员

姚某晓，持有《安全生产考核合格证书》，编号为赣建安C（2022）0137283，有效期至2024年12月30日，持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，编号为赣建安C3（2022）0137283，初次领证日期为2021年12月30日，有效期至2024年12月29日；土建施工员袁某赣，持有《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》，编号为03621101000190002 59。

3.项目监理单位：江西政鑫工程项目管理有限公司（以下简称政鑫公司），成立于2010年11月30日，法定代表人戚某霞，统一社会信用代码91360823566251****，登记住所位于江西省吉安市峡江县水边镇，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），周某庚独资，注册资本贰佰万元整。经营范围包括许可项目：建设工程监理，建设工程质量检测，建设工程设计，建设工程施工，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务，政府采购代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），规划设计管理，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年11月23日取得《工程监理资质证书》（E236006587），有效期至

2027年11月23日，资质类别及等级为房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

2022年11月25日，政鑫公司委派人员组成江西三卓医疗器械有限公司年产500万套医用防护服项目监理机构，总监理工程师谢某春，持有《注册监理工程师注册执业证书》，编号为00631292，有效期至2024年10月27日；监理员龙某国，持有《江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理从业人员培训测试合格证书》，编号为赣建专监001124，初次领证时间为2017年3月1日，有效期至2023年3月1日，经继续教育后延期2026年3月1日。

（二）事故发生单位安全管理情况

洋气公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度未落实，未对施工人员进行安全教育培训及安全技术交底，仅由小组长每日口头提醒注意安全，对物料提升机防护不到位，未按规定办理使用登记证。峡江县住建部门虽多次开展检查、提醒，并下发整改文书督促整改，但洋气公司始终未予足够重视，导致事故隐患长期存在、未能消除。

（三）事故发生经过

2023年4月13日，根据工作安排，施工单位作业人员黄某祥、曾某祥（死者）、游某香、聂某花负责在6#厂房清运模板（见图1）。上午7时许，黄某祥和聂某花组成一个小组，在6#厂房顶楼使用板车装载模板后，将板车推入物料提升机内，并通

过提升机运送至一楼；曾某祥（死者）、游某香组成另一小组，负责从物料提升机中接收板车，并将其转运卸放至一楼厂房内。



图 1 事发时员工使用的板车以及所清运的模板



图 2 事故发生时，物料提升机停在四楼状态

13 时 30 分，两个小组交换了工作任务，曾某祥（死者）、游某香在四楼用板车装载模板并推入物料提升机内（见图 2），

通过物料提升机运至一楼；黄某祥、聂某花负责从物料提升机内将板车转运卸运至一楼厂房内。14 时 10 分许，游某香一人在四楼清理模板至板车上，曾某祥（死者）违规独自一人将装满模板的板车手推至物料提升机内时，不慎坠落到一楼物料提升机旁。现场施工作业人员黄某发现后，立即拨打了 120 急救电话。

（四）事故现场情况



图 3 事发时现场图片和死者坠落位置

江西三卓医疗器械有限公司年产 500 万套医用防护服项目工程位于峡江县城南工业园区工业二路，建设规模 20841.1 ㎡，包括 8#设备用房（1 层，面积 123.5m^2）、3#研发楼绿建（5 层，面积 2506.7m^2）、3#研发楼（5 层，面积 2506.7m^2）、6#厂房（4

层，面积 15704.2m²）。事故发生在 6#厂房（长 72.3m、宽 50.4m、高 20.1m，见图 3 左），施工作业人员曾某祥（死者）坠落在一楼面向物料提升机的右侧，趴在地面上（见图 3 右），坠落高度约 15.3 米。事发时，6#厂房主体结构已建设完成。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

曾某祥，女，汉族，死亡时 59 岁，峡江县人，身份证号码 362423196310003****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失约 142 万元（不含事故罚款）。

（六）事故相关的气象情况

2023 年 4 月 13 日 13—15 时：多云转中雨，西南风 2 级，最低气温 20℃，最高气温 29℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工作业人员黄某于 14 时 12 分拨打了 120 急救电话。15 时许，黄某明（三卓公司股东代表陈某清丈夫）接到信息后赶赴现场，并电话报告帮扶单位峡江县金坪民族乡武装部长肖某，同时向洋气公司实际控制人袁某告知发生事故，然后袁某向时任原峡江县质量安全监督站站长阮某电话报告。肖某接到电话后立即向峡江县政府副县长兼金坪民族乡党委书记吴

某报告，并按吴某要求，向时任峡江县工业园区党工委书记谢某龙报告。谢某龙电话通知时任峡江县工业园区管委会副主任戈某强和安全监管股室干部陈某乐赶赴现场，并电话向原峡江县住建局、峡江县应急管理局主要领导通报。15 时 20 分许，时任原峡江县住建局党组书记、局长胡某勇接到电话后，安排时任峡江县住房和城乡建设事务中心副主任谢某明带领时任原峡江县质量安全监督站站长阮某和副站长陈某彬一同赶赴现场了解情况。15 时 45 分许，阮某向胡某勇报告事故基本情况，但胡某勇未按规定向市住房城乡建设局和峡江县应急管理局报送事故信息，实施了瞒报行为。同一时间，时任峡江县工业园区党工委书记谢某龙向时任峡江县委办公室主任娄某清和时任峡江县政府办主任邓某珍电话报告三卓公司建筑工地发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。峡江县委办公室、县政府办公室接到相关信息后，时任峡江县委办公室主任娄某清、干部吴某和时任峡江县政府办公室主任邓某珍、时任峡江县工商联副主席谢某（借调峡江县政府办公室）进行了会商。16 时 23 分，谢某将该事故作为意外事故，通过微信向峡江县应急管理局局长伍某权发送相关信息，并在微信中告知其可以按本单位职责报送事故信息，后续未再跟踪督促信息报送闭环情况。16 时 32 分许，峡江县委办公室、县政府办公室以意外事故向峡江县委、县政府主要领导报告，同时报吉安市委总值班室、市政府总值班室。吉安市委总值班室、市政府总值班室依据中共江西省委总值班室《关于印发〈紧急信息报送范

围〉的通知》（赣值字〔2023〕2号）有关要求，未再进一步上报。伍某权接到谢某事故相关信息后，未按照规定进一步核实，认为本次事故属于意外事故，非生产安全事故，未向吉安市应急管理局报送事故信息，导致事故瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

2023年4月13日14时10分许，现场施工作业人员游某香、聂某花等人听到东西从高处掉落的声音后，发现曾某祥（死者）趴在物料提升机旁边的地上，游某香、聂某花立即呼喊曾某祥（死者）名字，发现其没有反应。14时12分许，现场施工作业人员黄某拨打了120急救电话，峡江县人民医院医护人员赶到事故地点后，发现曾某祥（死者）趴在地上，额头有外伤流血，经医护人员检查，曾某祥（死者）瞳孔散大，对光反射消失，无脉搏，无自主呼吸，无心跳，已无生命体征。此后，峡江县工业园区管委会、峡江县水边镇政府（死者属地乡镇）和原峡江县住建局等单位工作人员赶到现场，做好家属安抚、社会维稳、协商调解等工作；随后峡江县公安局水边派出所民警和峡江县公安局刑警大队法医到达现场，经现场走访调查、实地勘查和法医学尸表检验，初步排除他杀可能。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，峡江县工业园区管委会、峡江县水边镇政府、水边镇湖洲村委会等单位积极履行职责，安排工作人员赶赴现场做好家属安抚、社会维稳、协商调解等工作，组织三卓公司代表

黄某明、刘某宇、姚某文和洋气公司实际控制人袁某与死者家属代表沟通协商，于18时30分许签订了《赔偿协议书》，明确赔偿款为142万元（其中，三卓公司于4月13日15时18分通过网上银行转给家属安葬费20万元，4月17日18时08分通过网上银行转给家属剩余赔偿款122万元）。18时30分，死者遗体被运往峡江县殡仪馆，4月16日完成火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场施工作业人员迅速拨打了120急救电话，急救人员第一时间赶到了现场实施了医疗救援处置。建设单位和施工单位有关负责人及时到达现场并按时报告帮扶单位峡江县金坪乡，帮扶单位通知了峡江县工业园区管委会主要负责人，峡江县工业园区管委会接到事故通知后立即安排人员赶赴现场，峡江县水边镇政府、县公安局、原县住建局等部门接到通知后也先后赶到事故现场，积极协调三卓公司、洋气公司与死者家属之间沟通协商，于事故发生当晚做好善后工作。事故处置工作平稳有序，未出现社会不稳定情况。但在事故信息报送过程中，相关单位未按照国家有关规定报告，致使事故瞒报，造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

物料提升机卸料平台两侧防护不到位，施工作业人员曾某祥安全意识淡薄，违反操作规程，独自一人搬运模板，不慎从物料提升机侧面跌落至一楼地面。

（二）间接原因分析

项目负责人和安全员等人员履行职责不到位，仅到工地考勤打卡，未严格履行法定职责。培训教育不到位，仅由小组长口头提醒注意安全，导致现场施工作业人员安全意识不足、不遵守操作规程。隐患排查整治不到位，物料提升机卸料平台两侧防护不到位的安全隐患未及时消除，物料提升机未办理使用登记证等重大隐患未及时消除。建设项目现场安全管理流于形式，建设单位未对施工单位安全生产工作进行统一协调管理，导致施工单位、监管单位相关安全人员长期缺岗缺位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.三卓公司。履行建设单位安全生产责任不到位，未督促检查各参建单位安全生产工作，未对施工单位安全生产工作进行统一协调、管理。委派林某平作为项目负责人，但其未履行安全管理职责，致使施工项目负责人和安全管理人员仅到现场完成打卡，未真正做到在岗履职，安全管理工作没有有效开展、缺乏有力监督，且对住建部门发现的问题隐患未跟踪督促施工单位整改到位。

2.洋气公司。企业安全生产主体责任落实不到位，未对施工作业人员进行安全教育培训及安全技术交底，仅每日由小组长口头提醒注意安全。项目负责人黄某和安全员姚某晓履职不到位，施工现场管理混乱、职责不清，对物料提升机防护不到位、未办

理使用登记证等隐患整改不力，在住建部门多次检查、提醒并下达整改文书督办整改后仍未按要求整改到位，直至事故发生。

3.政鑫公司。未依法履行建筑施工监理单位责任，现场监理履职不到位，项目总监工程师谢某春同时负责监理员工作，实际监理员龙某国仅挂名但未实际开展工作，双方协商由建设单位委派姚某文代为现场监理，致使施工单位项目经理黄某和安全员姚某晓长期履职不到位，施工现场管理混乱。同时，未跟踪督促施工单位对住建部门反馈的问题隐患抓好整改落实，且在物料提升机防护不到位、未办理使用登记证情况下，未制止施工单位使用。

（二）有关监管部门

原峡江县住建局作为行业监管部门对该项目落实监督管理职责不力，未认真履行日常监督检查职责，对该项目负责人、专职安全生产管理人员、监理员长期不到岗履职和施工现场安全管理混乱等问题未及时消除，对该项目施工现场专职安全生产管理人员配备不足、施工作业人员安全教育培训不到位等问题未进行查处并督促整改落实，对发现物料提升机未办理使用登记证和按规定配备特种作业人员的重大事故隐患未依法查处。

（三）地方党委政府

峡江县工业园区管委会作为属地监管部门对该项目落实属地管理责任不到位，未认真履行安全生产监管责任，组织开展安全生产隐患排查整治不深入、不细致，对辖区内建筑施工项目安全检查和违法违规行为督查不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

曾某祥，女，群众，洋气公司项目现场模板搬运人员，安全意识淡薄，违反应当由两人一同搬运模板的操作规程，独自一人搬运模板，不慎从物料提升机侧面跌落至一楼地面。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.三卓公司（2人）

（1）陈某清，女，群众，时任三卓公司法定代表人。其作为三卓公司安全生产第一责任人，长期不在岗履职，未落实本单位安全生产规章制度，对项目建设施工“一包了之”，督促检查施工单位和监理单位履职情况不到位，未及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项和第五项[2]等规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定:从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

行政处罚。

（2）林某平，男，群众，时任三卓公司项目负责人，负责该项目工程现场管理。其落实安全督查检查工作要求不到位，督促施工单位抓好隐患整改不到位，对事故发生负有管理责任，责成三卓公司按照企业管理规定对其给予处理，并报市应急管理局备案。

2.洋气公司（4人）

（1）吴某平，男，群众，时任洋气公司法定代表人。其作为洋气公司安全生产第一责任人，落实安全职责不到位，对项目负责人和安全员履职流于形式问题管理不到位，未组织本单位安全生产教育和培训等。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项[3]和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第一款[4]等规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（2）袁某，男，群众，洋气公司实际控制人，负责全面工作。其对项目负责人和安全员不履职行为未进行督促管理，对住建部门反馈的事故隐患未督促整改落实，未组织本单位安全生产

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

教育和培训，违规使用未经验收办理使用登记证的物料提升机。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项[5]和《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）第十六条第一款[6]规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（3）黄某，女，群众，时任洋气公司项目经理。其只到现场打卡，未落实施工安全管理职责，对物料提升机安全管理不到位，致使物料提升机安全防护不到位、未办理登记证违规使用等问题长期存在，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[7]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[8]、第十八条[9]等规定，对事故发生负有主要领导责任，建议发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三和五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条第一款规定:建筑起重机械完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款规定：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[8]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条规定：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[9]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条规定：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

（4）姚某晓，女，群众，时任洋气公司项目安全员。其履行安全生产管理责任不到位，只到现场打卡，未落实施工安全管理职责。未进行施工现场监督，落实安全教育培训、安全督查检查等工作不到位，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五项[10]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[11]等规定，对事故发生负有安全生产管理责任，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

3.政鑫公司（3人）

（1）戚某霞，女，群众，时任政鑫公司法定代表人。其作为政鑫公司安全生产第一责任人，未落实有关安全生产法律法规政策，对公司监理工作领导不力，对工程项目监理部督促检查不到位，未按要求配备规定数量的监理人员，由于监理力量不足导致安全生产督查检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项[12]等规定，对事故发生负

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项和第五项规定:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[11]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定:项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

有监理重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（2）谢某春，男，群众，时任项目总监理工程师。其履行监理履职不到位，在未取得施工许可证的情况下同意工程项目开工，对在安全防护不到位、未取得登记证条件下使用物料提升机的行为未予制止，未督促施工单位及时消除事故隐患，对施工单位项目负责人和安全员履职情况监督不到位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[13]、《建设工程监理规范》（GB／T 50319-2013）第 3.2.1 条第 8 目[14]和《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定(试行)》(建市〔2015〕35 号）第一款第三项[15]，对事故发生负有监理主要领导责任，建议发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定给予处理，具体由市住房城乡建设局办理。

（3）龙某国，男，群众，时任项目监理员。其长期未履行监理员职责，对物料提升机安全检查不到位，对施工单位在未办理登记证情况下使用物料提升机的行为未予制止，未督促施工单位及时消除事故隐患。其行为违反了《建设工程安全生产管理条

[13]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定:工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[14]《建设工程监理规范》（GB／T 50319-2013）第 3.2.1 条第 8 目规定：总监理工程师应履行下列职责：8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

[15]《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》第一款第三项规定：建筑工程项目总监理工程师（以下简称项目总监）是指经工程监理单位法定代表人授权，代表工程监理单位主持建筑工程项目的全面监理工作并对其承担终身责任的人员。建筑工程项目开工前，监理单位法定代表人应当签署授权书，明确项目总监。项目总监应当严格执行以下规定并承担相应责任：三、工程监理单位应当选派具备相应资格的监理人员进驻项目现场，项目总监应当组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理，按照规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查，不得将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字。

例》第十四条第三款[16]之规定，对事故发生负有监理直接责任，鉴于事发时其未取得《注册监理工程师资格证书》，责成政鑫公司按照企业管理规定对其给予处理，并报市应急管理局备案。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.三卓公司。履行建设单位安全生产责任不到位，未对各参建单位安全生产工作进行统一协调、管理，未定期检查各参建单位安全生产工作，未及时发现并督促整改安全问题隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[17]之规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚；其在未取得施工许可证情况下擅自施工，违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款[18]，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《建筑工程施工许可管理办法》规定对其给予行政处罚。

2.洋气公司。未认真落实项目施工企业安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，培训教育不到位，对违规使用物料提升机行为监督管理不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[19]、第四十一条第二款[20]和《建设工

[16]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[18]《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款规定：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安

程安全生产管理条例》第十八条[21]和第三十六条[22]等规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚；其在未取得施工许可证情况下擅自施工，违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款[23]，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《建筑工程施工许可管理办法》规定对其给予行政处罚。

3.政鑫公司。履行安全生产管理监理职责不力，监理制度落实不到位；对物料升降机长期未进行安全防护、未取得登记证即投入使用行为未予制止，未督促施工单位及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[24]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条[25]和《建筑起重机械安全监

全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21]《建设工程安全生产管理条例》第十八条规定：施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

[22]《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定:施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

[23]《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款规定：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定:生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[25]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监

督管理规定》第二十二条第二、五、六项[26]等规定，对事故发生负有安全生产管理监理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（五）对有关部门和单位的处理建议

1.责成峡江县城乡建设和交通运输局深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

2.责成峡江县工业园区管委会深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

3.责成峡江县应急管理局深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

4.责成峡江县委办公室、县政府办公室，深刻反思，认真分析事故信息报送存在的问题，分别向峡江县委、县政府作出深刻书面检查。

5.责成峡江县委、县政府深刻反思，认真总结事故教训，分别向吉安市委、市政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全管理混乱，责任落实形同虚设。建设单位项目负责人林文平对自身职责不清楚，未落实安全生产管理职责，未定期进行安全检查，未及时发现安全隐患并督促整改。施工单位项

理责任。

[26]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第二、五、六项规定:监理单位应当履行下列安全职责:(二)审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;(五)监督检查建筑起重机械的使用情况；(六)发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时报告建设单位。

目负责人和安全员只到现场打卡，未落实安全管理职责，未开展安全检查，未开展安全教育培训，未督促整改安全生产问题隐患。监理单位现场只有一人履职，且安排人员顶替打卡，对在未办理登记证和防护不到位情况下违规使用物料提升机的行为未予制止。各参建单位对安全生产职责不清，未认真落实安全生产主体责任，日常安全检查形同虚设，对问题隐患整改不重视，重大事故隐患长期存在，导致事故发生。

（二）重生产轻安全，隐患闭环管理不力。各参建单位安全风险防控意识不强，“隐患就是事故”意识缺失，建设单位、施工单位均未开展隐患排查，监理单位未督促隐患整改，导致事故发生。其中，部分事故隐患反复出现，比如2023年1月11日、4月3日、4月12日、4月17日住建部门均反馈了“物料提升机未办理使用登记证、卸料平台安全防护不到位”的隐患。

（三）教育培训缺失，员工安全意识淡薄。施工单位未对项目负责人、安全员、施工员开展三级安全教育培训，以工作部署会代替安全教育培训。尤其是现场施工作业人员安全教育培训缺失，仅以口头提示代替安全教育培训。事故发生当天，除黄某祥外，其他现场模板搬运作业人员（包括曾某祥）均为第一天从事相关工作，安全意识薄弱、岗位职责不清，不具备本岗位安全操作所需的知识和技能。曾某祥（死者）违反操作规程，独自一人操作运输板车（应当由两人一同搬运模板），导致不慎从物料提升机侧边坠落至地面。

（四）监管执法缺位，安全检查走马观花。行业监管部门对施工单位、监理单位部分人员长期不在岗履职问题失察失管，几次检查均未检查重点岗位人员在岗履职情况。未对日常监管发现的问题隐患进行跟踪，只重检查、不重闭环，导致部分问题反复出现、长期未整改到位，尤其是物料提升机未办理登记证的重大事故隐患长期存在直至事故发生。暴露出行业监管部门执法不严，失之于宽、失之于软，未能通过严格安全监管执法有效防范遏制事故发生。属地对建筑施工项目检查流于形式、不深不细，2023 年 2 月 6 日检查反馈仅 2 条一般隐患，未涉及重要部位和重要场所问题隐患，尤其是重大事故隐患排查不细，对关键人员在岗履职情况失察失管。

（五）法律意识淡薄，事故信息报送违规。事故发生后，施工单位和建设单位未按照相关法律法规要求及时向峡江县政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，建设单位仅向帮扶单位报告，对《中华人民共和国安全生产法》规定职责不清，法律意识淡薄。应急管理部门和住建部门作为属地政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，接到信息后未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求报送，部门主要负责人对法律法规认识不足、意识淡薄，选择瞒报。

七、事故整改和防范措施

（一）要强化政治责任，坚决树牢安全发展理念。峡江县委、县政府要深刻汲取事故教训，强化风险意识、底线思维，切实扛起

“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要深入分析事故瞒报原因，围绕堵塞瞒报漏洞，明确相关部门职责，健全完善信息共享与联防联控机制，建立部门定期信息共享与数据交叉比对机制，加强跨层级、跨部门、跨领域信息交流与协作配合，构建高效协同的安全风险防控体系。要进一步规范完善生产安全事故信息研判与报送工作机制，明确事故信息接收来源、核实程序、研判内容、上报要求、责任追究等事项，坚决杜绝瞒报事故再次发生。要深入推进安全生产治本攻坚三年行动，配齐配强专业监管人员队伍，提升监管能力水平，严肃查处相关监管责任人员履职不到位问题，压实各方责任，切实防范事故发生。

（二）要强化履职尽责，落实部门监管责任。各有关部门要迅速部署开展在建施工项目安全隐患排查整治专项行动，全面排查整治无资质承揽工程、未经许可擅自开工等违法行为和施工现场事故隐患，推动重大事故隐患动态清零。要严查关键岗位人员履行法定职责情况，督促落实企业负责人、项目负责人依法依规开展带班检查，安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗等工作要求，严厉打击各类借证、挂靠、无证上岗行为。通过购买服务等方式邀请行业专家指导开展隐患排查，强化对关键岗位在岗履职和重大事故隐患排查治理等情况的督促检查，切实消除安全风险隐患。

（三）要强化督促检查，压实相关企业主体责任。要进一步落实项目参建单位安全生产主体责任，健全落实安全生产管理制度，将安全责任压实到岗、落实到人。建设单位要对各参建单位安全生

产工作情况加强督促检查，做好统一协调管理，定期开展安全检查，及时发现安全问题并抓好督促整改。施工单位要配齐配强项目负责人和安全员，严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，及时发现消除问题隐患。监理单位要严格履行施工现场安全监理职责，按规定足额配备具有相应从业资格的监理人员，发现存在生产安全事故隐患时，应当要求限期整改或停止施工，拒不执行的应及时向住建部门报告。

（四）要强化重点防范，狠抓安全教育培训和现场安全管理。针对建筑施工人员流动性大的特点，加强岗前安全教育培训，强化从业人员和安全管理人员安全生产意识和安全操作技能。要落实“老带新”制度，对新上岗施工人员强化岗位操作规程培训，加强安全技术交底，把好特种作业人员持证上岗关，严格落实关键部位和关键场所安全风险管控要求，严格做好物料提升机等特种设备维护保养、安全防范等工作，及时制止纠正“三违”行为，强化施工现场全过程安全管理。

（五）要强化以案示警，迅速开展违法建设警示教育。峡江县要在全县范围内全面开展违法施工警示教育活动，将近年来类似事故通报至辖区内所有工程建设参建单位，指导企业依法开展安全生产教育培训，综合运用事故分析、警示教育、专题培训、模拟事故体验等方式，引导企业和从业人员自觉提升安全素养。要大力宣传贯彻安全生产相关法律法规，广泛发动从业人员举报反映安全生产违法问题线索，健全投诉举报奖励机制，推动由“要我安全”向“我

要安全”“我会安全”转变。要常态化组织党委、政府和部门相关责任人开展安全生产业务培训，严格落实事故信息报送规定要求，对不按规定报送事故信息特别是迟报、谎报、瞒报事故信息的，坚决依法依纪严肃查处。