河南龙泉金亨电力有限公司“7.17”机械伤害事故调查

来源： 发布时间：2021-11-25

河南龙泉金亨电力有限公司“7·17”机械伤害事故调查报告

（信息公开稿）

2020年7月17日16时45分左右，河南龙泉金亨电力有限公司脱硫工艺楼2号真空皮带机滚筒处发生一起人员死亡事故(死者：黄某伟，男，48岁，伊川县酒后镇人)。接报告后我局立即向县委和县政府汇报，并向市应急局上报事故情况。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，2020年7月21日，县政府组织县应急、公安、工会、科工局、产业集聚区组成事故调查组，对该起事故展开调查。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位、脱硫工艺楼检修班及事故地点概况

（一）事故单位概况

河南龙泉金亨电力有限公司位于伊川县水寨镇，隶属伊电控股集团有限公司，成立于2011年，注册资本为12.5亿元，企业类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业执照注册号为：91410329576347920X，有效期至2031年6月25日，法人代表：姚某。经营范围：电力生产、销售。

（二）事故车间设备部脱硫检修班基本情况

脱硫检修班人员8人，班长：黄某伟，副班长：马某，班组兼职安全员：吴某某，检修工：徐某某 、胡某某（女）、申某某、武某某、孙某。主要负责脱硫系统、两台锅炉六大风机（每台炉有2台送风机、2台一次风机、2台引风机）设备与管道的维护检修。

（三）真空皮带机基本情况

真空皮带机位于脱硫工艺楼三层。吸收塔内的石膏浆液，通过石膏浆液排出泵送入石膏浆液旋流器浓缩，浓缩后的石膏浆液自流至真空皮带脱水机进行脱水。脱水后的石膏送入石膏堆料间贮存外运。

设两台真空皮带机，每台出力按两台锅炉BMCR工况下燃用设计煤种时FGD石膏总产量的75%配置，出力为53.1t/h。

二、事故概况

（一）事故时间

2020年7月17日16时45分左右

（二）事故地点

河南龙泉金亨电力有限公司，脱硫工艺楼2号真空皮带机。

（三）事故类别

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），经调查，这是一起职工在作业过程中违反操作规程、在未按

规定办理工作票对设备进行停运，私自对运行的真空皮带机进行维修作业引起的机械伤害事故。

（四）事故伤害及经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：黄某伟，男，48岁，伊川县酒后镇人。直接经济损失：捌拾柒万玖千贰佰伍拾陆元（879256.00）

三、事故经过及救援处置

2020年7月17日，脱硫运行二班前夜班，因2号真空皮带机下料分配槽有堵塞情况，16时20分左右脱硫主值朱某礼联系设备部脱硫检修班班长黄某伟现场查看。经查看监控显示，16时30分左右黄某伟到达生产现场，16时39分跨越栏杆到真空皮带机东侧，16时44分进入运行皮带上，16时45分被卷入真空皮带机滚筒内，16时52分脱硫巡检员宋某霞现场巡视发现黄某伟被卡在2号真空皮带机滚筒处，立即用对讲机联系朱某礼停运2号真空皮带机，朱某礼汇报值长姜某波，姜某波立即向公司领导汇报，并立即启动应急救援预案，组织人员进行现场救援，17:30左右伤者黄某伟被救出，由120救护车将黄某伟送至伊川县人民医院进行抢救。18:30左右黄某伟经抢救无效死亡。

四、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

黄某伟，该公司脱硫检修班班长，安全意识淡薄，自我保护意识欠缺，严重违反操作规程，在未按规定办理工作票对设备进行停运，私自对运行的脱硫皮带机进行维修作业，使自己被卷入真空皮带机滚筒内，导致事故发生，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

河南龙泉金亨电力有限公司，未能尽到安全管理主体责任，安全管理中有漏洞、有死角。安全教育和管理工作不到位，未及时完善本单位安全生产规章制度和操作规程；安监部制定的安全生产责任制及安全生产工作规程等安全防范措施落实不到位、不完善；未及时消除生产作业过程中的“三违”现象；职工在工作中存在经验性违章未能及时发现和制止；教育工作不够深入，对班组级安全管理监督不到位，未认真教育和督促从业人员认真学习相关规章、制度及安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因职工违反操作规程，在未按规定办理工作票对设备进行停运，私自对运行的脱硫皮带机进行维修作业，导致发生的一起一般性生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

1. 黄某伟，该公司脱硫检修班班长，安全意识淡薄，自我保护意识欠缺，严重违反操作规程，在未按规定办理工作票对设备进行停运，私自对运行的脱硫皮带机进行违规维修作业，使自己被卷入真空皮带机滚筒内，导致事故发生，对事故负直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究。

2. 朱某礼，该公司发电部脱硫主值，是脱硫工艺楼当班安全第一责任人，未认真履行主值职责，在发现2号真空皮带机存在异常时，未向当班值长姜某波汇报，未严格监督工人按照工作方案进行工作，未及时发现事故隐患及不安全因素，未认真对作业环境进行提前现场评估，对该事故负重要责任。建议由河南龙泉金亨电力有限公司给予撤职及经济处罚。

3. 员某立，该公司设备部点检，负责该部门安全工作，未认真履行部门安全员职责，对本部门检修班安全教育不够认真，未消除作业过程中的部分作业人员违章作业、习惯性违章及未办理工作票进行违章作业行为，事故中未深入现场进行巡视不安全因素及监督员工按照《安规》进行作业，对该事故负重要责任。建议由河南龙泉金亨电力有限公司给予撤职及经济处罚。

4. 胡某科，中共党员，该公司设备部副部长，主持设备部工作，设备部安全生产工作第一责任人，安全管理工作不到位，对班组级安全管理监督不到位，事故中未及时发现事

故隐患及不安全因素，对作业工人的习惯性违章、经验性违章未及时发现，未及时消除工作中的生产安全隐患，对事故负重要责任。建议由河南龙泉金亨电力有限公司给予严重警告处分，撤职处理，留岗查看3个月。

5.李某才，中共党员，该公司安环部部长，主管公司安全生产教育工作，未认真履行安全生产职责，对职工安全教育不够深入，现场“三违”现象未根本杜绝；安全交底工作流于形式，未认真组织人员对作业环境有害因素及事故隐患进行评估；未监督脱硫检修班在作业前进行实地查看现场及办理工作票进行作业，对事故负重要责任。建议由河南龙泉金亨电力有限公司给予免去安环部部长职务，留岗查看3个月。

6.刘某乐，中共党员，该公司副总经理，主管生产、安全工作副总经理，该公司安全生产工作第一责任人，对本公司安全教育和管理工作不到位，未及时完善本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产作业过程中的生产安全事故隐患，对该事故负领导责任。建议由伊电控股集团有限公司给予纪律处分，并免去河南龙泉金亨电力有限公司副总经理职务，留岗查看3个月。

7. 姚某，中共党员，电力事业部总经理，负责电力事业部全面工作，未及时督促落实本单位相关安全生产责任制，对本公司安全教育和管理工作管理不到位，未及时消除生产

作业过程中的“三违”现象，对该事故负领导责任。建议由伊电控股集团有限公司给予纪律处分及经济处罚。

8.河南龙泉金亨电力有限公司，未能尽到安全管理主体责任，安全管理中有漏洞、有死角，安环部制定安全生产责任制及安全生产工作规程等安全防范措施落实不到位、不完善；未及时消除生产作业过程中的“三违”现象；未认真教育和督促从业人员认真学习相关规章、制度及安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐。建议由伊川县应急管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》第37条规定给予二十万的行政处罚，取消评先资格，并责令该公司向伊电控股集团有限公司写出深刻检查。

9.责令伊电控股集团有限公司负责人向伊川县人民政府写出深刻检查。

六、事故防范措施建议

（一）公司要认真汲取“7·17”机械伤害事故教训，认真分析事故原因，举一反三，加强双重预防机制工作建设，对公司危险作业领域进行一次拉网式排查，并进行登记建档，专人负责管理进行危险因素辨识与控制，悬挂警示牌，杜绝类似事故发生。

（二）坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全本单位的安全生产责任制，保证落实到位，建立、健全本单位的安全生产规章制度、操作规程，重点针对公司全体职

工进行专门的安全教育，杜绝经验性违章及“三违”现象的发生，制定切实有效的安全防范措施、操作规程，并认真落实。

（三）组织公司全体员工学习安全生产法律、法规和岗位操作规程，加强企业内部重点部位、岗位安全知识培训，提高全体从业人员危险源辨识、风险分析能力及安全意识和素质。

（四）在进行危险领域作业前必须进行实地查验、评估，办理工作票、要切实有效的做好预控措施，对现场人员进行专项安全培训。对危险作业必须有人现场监管，切实杜绝生产安全事故的发生。

（五）进一步明确危险领域现场公司领导、职能部门、车间领导、现场监护等各方面职责，杜绝现场交底工作流于形式、浮于表面。加大公司监督、监管、监察力度，及时消除隐患，杜绝“三违”现象的发生。

（六）在公司内开展“大讨论，大反思”活动，严格落实防控措施，坚决杜绝经验主义，遏制类似事故的发生。

（七）伊电控股集团有限公司认真汲取“7·17”机械伤害事故教训，分析事故发生原因，在公司内部组织开展大讨论，大反思，杜绝生产安全事故的发生。