高新区（新市区）迎宾路街道平邑县恒通建筑服务有限公司新疆机场项目部“10·24”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月24日16时05分许，高新区（新市区）乌鲁木齐地窝堡机场改扩建工程10标段混凝土搅拌站工地，平邑县恒通建筑服务有限公司员工在拆除混凝土搅拌站输送带结构架过程中，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，1人轻伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、建设局、人力资源和社会保障局、总工会、迎宾路街道办事处及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“10·24”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况。经调查认定平邑县恒通建筑服务有限公司乌鲁木齐机场项目部“10·24”一般高处坠落事故，是一起因企业及作业人员违反法律法规、规章制度，引起一人高处坠落致死、一人高处坠落致轻伤的一般生产安全责任事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.平邑县恒通建筑服务有限公司（劳务分包单位），营业执照：统一社会信用代码：9137132668****386Y；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：山东省临沂市平邑县白彦镇工业园区1号。法定代表人：陆现广；成立日期：2009年5月22日；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；高品质特种钢铁材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

平邑县恒通建筑服务有限公司安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2021〕140782，主要负责人：陆现广，单位地址：山东省临沂市平邑县白彦镇工业园区1号，许可范围：建筑施工，有效期：2024年4月7日至2027年5月5日。

平邑县恒通建筑服务有限公司建筑业企业资质证书，证书编号：D337094493；主要负责人：陆现广，单位地址：山东省临沂市平邑县白彦镇工业园区1号；资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级；施工劳务不分等级。有效期：2028年12月21日。

2.云南建投第四建设有限公司（项目施工总承包单位），营

业执照：统一社会信用代码：9153000021****569H；公司类型：有限责任公司；住所：云南省曲靖市麒麟区三江大道西段建宁街道办事处，法定代表人：马利波；成立日期：1984 年 3 月 23 日；营业期限：2000 年 5 月 17 日至长期；经营范围：建筑、民航工程咨询；工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、机场工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程的设计与施工；机电工程、水利水电工程、公路工程、电力工程、地基基础工程、园林绿化工程、环保工程、铁路工程的施工；建筑智能化系统、照明工程的设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；建筑机械、建筑材料、铝合金门窗、栏杆护手制作和安装；土地开发整理；对外贸易经营（技术及货物进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云南建投第四建设有限公司建筑业企业资质证书，证书编号：D153047305，有效期：2028 年 12 月 22 日。

资质类别及等级：①建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。②市政公用工程施工总承包一级；③机电工程施工总承包一级；④钢结构工程专业承包一级；⑤机场场道工程专业承包一级；⑥民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级；⑦机场目视助航工程专业承包二级

云南建投第四建设有限公司安全生产许可证，证书编号：（云）JZ 安许证字[2005]010033，许可范围：建筑施工，有效期：2024

年3月15日至2027年3月31日，发证机关：云南省住房和城乡建设厅，发证时间：2024年3月15日。

3.乌鲁木齐临空中建机场建设运营有限公司（建设单位），统一社会信用代码：91650104MA****Y2X4，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：孙明，成立日期：2020年4月20日成立，营业期限：2020年4月20日到暂无，住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）安宁渠路机场T4航站楼，经营范围：机场扩建工程项目的投融资、建设、运营、管理、维护和维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.北京颐和工程监理有限责任公司（监理单位），统一社会信用代码：9111010870****338W，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：白敬平，成立日期：2000年9月21日；经营范围：航空港工程及一般工业与民用建筑工程、公路建筑工程建设监理；工程造价咨询；工程技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

北京颐和工程监理有限责任公司监理资质证书，证书编号：E111007597-4/1，有效期至2029年9月20日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；航天航空工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理，技术咨询等业务。

（二）事故发生相关单位关系

1.乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-第八合同包（10标段），施工范围包括土石方工程、地基处理工程、道面工程、排水工程、边坡防护、道面下消防管网预埋管及包封、标识标线、下穿通道工程、综合管廊等内容，本施工段位于乌鲁木齐机场北侧，建设方是乌鲁木齐临空中建机场建设运营有限公司。

2.乌鲁木齐临空中建机场建设运营有限公司对该项目进行招投标，云南建投第四建设有限公司中标，于2021年6月13日签订合同。

3.监理公司是北京颐和工程监理有限责任公司，2021年1月29日乌鲁木齐临空中建机场建设运营有限公司与北京颐和工程监理有限责任公司签订监理合同。监理期限：从监理合同生效之日起至监理范围内工程保修期满为止。

工程规模：飞行区指标为4F，包括新建1条长3200m、1条长3600m的跑道，配套建设相应的滑行道系统、站坪（停机坪）工程、排水工程（含雨水箱涵）、滑行道桥、综合管廊、下穿通道、消防工程、场道附属工程（围界、巡场路、道口、防吹篱）、目视助航（助航灯光、供电、站坪照明、机务用电）、通信管网等工程。

监理范围：包括监理服务范围内工程施工阶段至保修期阶段的全过程监理。服务范围内的民航专业工程监理服务，具体包括但不限于“场道标段划分图”图示范围内Ⅶ、Ⅷ施工段对应的跑

道、滑行道系统、站坪（停机坪）工程、排水工程（含雨水箱涵）、综合管廊、下穿通道、消防管网、通信管网、土方储运等工程监理；飞行区附属工程（围界、巡场路、道口、防吹篱等）。

4.劳务分包公司是平邑县恒通建筑服务有限公司，发包单位为云南建投第四建设有限公司，合同签订时间为2024年8月9日。合同内分包工作内容：水泥混凝土道面的模板制作、安装、拆除，混凝土拌合、运输、浇筑、养护，拉毛，侧面刷隔离剂，清扫；中粗砂的铺筑，找平；胀缝板的切割，安装；复合土工膜的铺筑等内容。合同约定分包工程完工日期为2024年9月30日，实际该工程于2024年10月14日竣工，等待验收。合同终止日期为总包方验收合格后，结算费用支付完毕。总分包单位与劳务分包单位签订有“安全生产管理协议书”。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.拆除作业现场管理情况

（1）施工方平邑县恒通建筑服务有限公司未按安全生产组织措施落实安全生产主体责任，在混凝土搅拌站拆除作业现场只有带班人员邵泽柱（死者），未安排专职安全员开展安全生产管理工作（安全协议中约定的专职安全管理人员陆某源已于2024年10月17日离开乌鲁木齐），建筑工程施工劳务分包合同中约定邵某义为项目经理，未安排邵某义在事发10标段履职；未对山东贝特重工HZS180混凝土搅拌站安装、拆除方案进行审批、报备，未按山东贝特重工HZS180混凝土搅拌站安装、拆除方案

组织实施；未实施安全生产管理制度和操作规程，开展安全隐患排查，随意调配外部施工人员入场作业，无人员备案记录，无三级安全教育考核记录，无危大工程拆除作业专项施工方案和操作规程的培训记录；作业人员未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品且无安全带、安全绳等登高作业防护用品发放记录；拆除作业人员未持证（高处作业证）上岗作业；拆除作业现场未设置防坠落措施；未保证安全生产费用合理投入使用。

（2）施工总承包单位云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部设置有项目负责人、安全员、技术员和施工员，每周在工地进行安全检查，有隐患排查台账，有各项安全生产管理制度和操作规程，有施工组织设计方案和安装拆除工程专项施工方案，有2024年10月20日的搅拌站拆除施工技术交底记录。

施工总承包单位云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部安全管理机构设置完备，编制有各岗位安全生产责任制和操作规程。编制有各项安全管理制度；项目部每周由主要负责人、安全管理人员带队进行安全巡查，有隐患整改责任人签收和复查整改情况确认签字；安全操作规程覆盖各类操作机具设备；定期开展安全例会；编制有安全综合应急救援预案，编制了物体打击、消防、地震、触电、高处坠落和机械伤害的事故现场处置方案；无预案演习记录；安全生产责任制未全员签约（缺劳务操作人员签约）。无班组班前会安全学习记录，未履行该项安全职责；建立了危险源辨识和风险管控清单，但拆除作业风险与管控措施不

匹配。

（四）事故发生经过

2024年10月24日16时05分许，在高新区（新市区）乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-第八合同包（10标段）混凝土搅拌站工地，平邑县恒通建筑服务有限公司搅拌站带班人员邵泽柱（死者）安排工人高迎春（伤者）和自己一起拆除混凝土搅拌站输送带框架高端部分结构，在拆除框架与支架连接处螺栓时，框架下端一侧垮塌，邵泽柱（死者）和高迎春（伤者）坠落戈壁土地面。

（五）事故现场勘验情况

1.项目施工地点位于乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐机场改扩建工程主路以西混凝土加工区搅拌站处，北纬43°55′4″，东经87°30′22″。



图1 现场交通地理位置

2.事故发生在混凝土加工区以北围墙边一拟拆除混凝土搅拌站处。



图 2 事故发生地所处位置

3.事故所处作业面位于连接搅拌站主楼与输送带主体支架的输送带框架下端部位置，输送带框架东西走向，西端与搅拌主楼三层结构由 5 只φ20 螺丝连接，连接处框架已折弯变形；塌落输送带框架宽 1.4 米，长约 7 米，东侧与主体支架由左右各 2 只φ20 螺栓连接（事发时已拆除）；主体支架共有三个，由高至低分别，主楼一侧支架高 7 米，事发时低端输送带框架已拆除落地，输送带框架下方为戈壁土地面。现场有一台徐工牌 50 吨吊车（新 AC3632）起吊输送带框架作业，位于输送带框架南侧 2 米，主楼东侧 20 米处，事发时正在卸拆下的第二节输送带框架。

事发现场无监控设备，下方框架摆放处有两名工人配合吊车进行卸钢丝绳作业，拆除现场无防坠落措施。



图 3 事故所处作业面基本情况

4.现场坠落地点有两张胶合木板，木板上有零星血迹；戈壁土地面上有塑料气管和电缆线（已拆除电源）分布，地面有一顶安全帽，主楼二层平台有 4 把开口扳手和一根系在钢结构上的吊带，吊带宽 3 cm。





图 4 现场遗留物品基本情况

5.死者坠落位置距离主楼 1.4 米，头向南，坠落位置为戈壁土地面，无血迹。伤者坠落在地面木板上，距离支架 1.5 米，腿部有血。



图 5 伤亡人员姿态及事发时现场状态

6.根据乌鲁木齐天气网预报，2024 年 10 月 24 日，当天最高温度 8℃，最低温度 4℃，小雨转晴，西北风 3 级。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.伤亡人员情况

邵泽柱，男，汉族，48岁，系山东省枣庄市山亭区人，身份证号：3704061976****0092；平邑县恒通建筑服务有限公司劳务工，在事故中死亡。

高迎春，男，汉族，49岁，身份证号：4206841975****151X，平邑县恒通建筑服务有限公司劳务工，在事故中受伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月24日16时05分许，现场地面作业人员黄某金、谯某在摘取钢丝绳时听到声音，发现邵泽柱（死者）和高迎春（伤者）发生坠落。黄某金随即使用手机给工友王某仿打电话呼救，王某仿到场后于16点18分拨打了120急救电话。现场人员将事故信息报告给总包单位，总包单位在规定时间内进行了电话报告，项目经理于17点36分填写了突发事件初报表。

随后，公安、应急、街道、社区在接报后均赶赴现场处置。在该起事故的上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

现场地面作业人员黄某金、谯某在摘取钢丝绳时听到声音，发现邵泽柱（死者）和高迎春（伤者）发生坠落，随即拨打电话向其他工友呼叫，王某仿到达现场后发现情况危急，立即拨打120急救。总包单位对事发现场采取拉警戒带的方式进行了封控。

（三）医疗救治和善后情况

16 时 38 分左右，120 急救车赶到现场，经急救无效后宣布邵泽柱死亡，并将伤者高迎春拉至新疆第四七四医院救治。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导及街道办事处、区应急管理局、公安分局等相关部门领导和工作人员迅速到达现场了解事故经过，协调善后处置等工作，并按要求向上级部门汇报了情况。

事故赔付善后和救治工作有序开展，现场工人及家属情绪稳定，死者赔偿金已赔付到位，伤者还在医院治疗中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，能及时通知本单位主要负责人，逐级上报，黄某金、谯某能及时呼救，王某仿及时拨打了 120 急救电话，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门（应急管理局、公安分局、迎宾路街道办事处）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

由现场人员笔录口供、受伤人员视频询问记录、现场勘查等信息综合推断，事故直接原因是拆除施工现场在未设置防坠落措施的情况下，现场带班人员邵泽柱（死者）违章指挥和违章高处作业，工人高迎春（伤者）违章高处作业致事故发生。

（二）直接原因分析

1.拆除作业人员邵泽柱（死者）、高迎春（伤者）站在拟拆除构件上进行拆除作业是事故发生的直接原因之一。

2.拆除现场未设置安全带的可靠挂点（如生命绳）、防坠落安全平网等防坠落设施是事故发生的直接原因之一。

3.拆除作业人员邵泽柱（死者）、高迎春（伤者）在高处拆除作业时没有佩戴安全带等安全防护用品是事故发生的直接原因之一。

4.拟拆除的输送带框架未采取吊车悬吊承载等防坍塌措施是事故发生的直接原因之一。

（三）事故框架相关连接部件检验检测和检定情况

事故现场用于连接输送带框架和支架的螺栓经检查螺纹丝扣完好无损，证明输送带框架垮塌前已人为卸下连接固定螺栓。



（四）其他可能因素排除

1.排除中暑或工人自身疾病导致晕倒致车辆伤害，当天气温4-8℃，无入职体检报告、尸检报告和自身服用药物佐证材料。

2.排除大风吹刮作用或物体碰撞因素。当天西北风3级。事

发时，现场作业吊车吊臂正在空旷场地卸另一节输送带框架，触碰不到事故框架。

（五）间接原因技术分析

1.邵泽柱（死者）在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

2.拆除施工作业前未向总包方和相关管理部门报告，未经工地施工负责人、管理责任人和双方指定的安全生产管理人员同意，并采取可靠措施后进行拆除（分包工程安全管理协议书第六条）。

3.拆除作业人员作业前未经相关安全教育、培训、考核和安全技术交底。

4.拆除作业人员高处作业未经培训考取相应的特种作业证。

5.拆除作业现场无专职安全生产管理人员进行监护。

6.拆除作业现场无风险告知牌和相应的警示标识。

7.总包方未尽到安全生产主体责任，未针对“未报备先拆除”这一作业风险制定有效管控措施；未督促劳务分包单位对施工作业人员进行专项施工方案培训和安全技术交底培训；对施工现场的安全隐患未认真排查治理，未及时发现和制止违规拆除搅拌站作业活动；未督促开展和参与班组班前会安全活动；

四、有关责任单位存在的主要问题

1.平邑县恒通建筑服务有限公司，未对作业人员进行三级安全教育考核和专项施工方案、安全操作规程技术交底培训；未督促实施施工现场的隐患排查治理及防控措施责任落实，作业现场

无跟班专职安全生产管理人员，无隐患排查和治理记录；无持有有效特种作业证人员进行高处拆除作业；作业现场无风险告知牌和相应的警示标识；拆除作业人员未经拆除作业专项施工方案培训和安全技术交底；未监督、教育拆除作业人员采取系挂安全绳、安全带等防护措施；拆除作业现场无防坍塌措施。

2.总包方云南建投第四建设有限公司未尽到安全生产主体责任，未针对“未报备先拆除”这一作业风险制定有效管控措施，未及时发现和制止违规拆除搅拌站作业活动；未督促劳务分包单位对施工作业人员进行专项施工方案培训和安全技术交底培训；未督促开展和参与班组班前会安全活动。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.邵泽柱，男，平邑县恒通建筑服务有限公司带班人员，违章指挥，强令冒险作业，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[1]、第五十七条[2]之规定。鉴于在本次事故中死亡，免予追究责任。

2.陆浩源，男，平邑县恒通建筑服务有限公司安全员，于2024

---

[1] 中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安 全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

年10月17日离开乌鲁木齐，前往济南治疗疾病，鉴于其在事故发生前已离岗，建议不予追究责任。

3.邵明义，男，平邑县恒通建筑服务有限公司项目经理，于2024年6月6日至今，在甘肃机械化工作，未在事故发生10标段工作，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陆现广，男，平邑县恒通建筑服务有限公司总经理（法定代表人）。未保证本单位安全生产投入的有效实施；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项、第五项[3]，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定，对平邑县恒通建筑服务有限公司安全生产主要负责人陆现广进行行政处罚。

2.高迎春，男，劳务分包单位从业人员，违章冒险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十五条第一款[5]、第五十

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五十五条第一款 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

七条[6]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]的规定，由平邑县恒通建筑服务有限公司给予批评教育。

3.季质闲，男，云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部项目经理，未督促制定和落实拆除项目未备案已施工这一安全风险的有效防控措施，未有效排查生产安全生产事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部项目经理季质闲进行行政处罚。

4.蒋涛，男，云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部安全管理人员，未及时排查出平邑县恒通建筑服务有限公司混凝土搅拌站拆除方案未审批、备案已施工这一安全风险，未履行相应安全职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[9]之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定，对云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部安全管理人员蒋涛进行行政处罚。

5.平邑县恒通建筑服务有限公司未履行企业安全生产主体责任，作业人员未持有有效特种作业证进行高处拆除作业；拆除作业现场无风险告知牌和相应的警示标识；拆除作业现场无专职安全管理人员监护；拆除作业人员未经拆除作业专项施工方案培训和安全技术交底；未提供高处作业所需防护装备，未督促拆除作业人员采取系挂安全绳、安全带等防护措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条[11]、三十五条[12]、四十三条[13]、四十四条[14]、第四十五条[15]的规定，对事故发生负有责任。建

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管 理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改 正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故 的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收 入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照 刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家 有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生 产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[16]的规定，对平邑县恒通建筑服务有限公司进行行政处罚。

6.云南建投第四建设有限公司未尽到安全生产主体责任，未落实有效管控措施，对施工现场的安全隐患未认真排查治理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]的规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[18]的规定，对云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部进行行政处罚。

六、事故主要教训

平邑县恒通建筑服务有限公司安全管理存在严重的漏洞，现场安全监管缺失，未能及时发现并制止违规作业行为，企业应建立和完善安全管理制度，并确保严格执行；作业现场无防坠落措施，防坠落措施本应是高处作业的基本保障，却未配备，高处作业应将安全防护措施落实到位，不能纸上谈兵；作业人员安全意

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工代表大会报告。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

识淡薄，作业人员在拆除混凝土搅拌站这种高处作业时，未系安全带且无防坠落措施，反映出对自身安全的极度漠视，企业必须强化安全意识培训，让安全观念深入人心；高处作业人员高处作业未持证上岗；云南建投第四建设有限公司主要负责人及安全生产管理人员未认真落实安全生产职责，致使施工现场作业风险管控缺失；未参与人员班前会和班组安全活动。

七、事故整改和防范措施

（一）平邑县恒通建筑服务有限公司应建立健全项目施工现场安全管理组织构架，制定和落实符合法律法规和施工现场要求的安全管理制度、安全操作规程；提高现场作业人员的安全意识和风险辨识、隐患排查的能力；加强对人员、设备入场的合法合规性审核，保障防护装备等必要的安全投入支出，制定和落实各项人员安全教育培训计划。

（二）云南建投第四建设有限公司乌鲁木齐机场项目部应依据施工组织设计和专项施工方案，落实各项安全措施，消除安全事故隐患；督促召开和定期参加班前会、班组安全活动等加强培训教育，提高现场安全管理人员的风险意识和辨识能力，使其具备与岗位相适应的安全管理知识和能力；应加强对分包单位人员、设备资质合规性的监督管理。

（三）监理单位应切实履行安全监理职责，严格按照监理细则要求对施工单位进行管理，提升监理能力，解决现场安全问题。

高新区（新市区）迎宾路街道平邑县恒通建筑服务有限公司新疆机场项目部“10·24”一般高处坠落事故调查

2024 年 11 月 21 日