乌什县南工业园区新疆昆仑红农业科技有限公司“1·9”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月9日，乌什县南工业园区新疆昆仑红农业科技有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约60万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，乌什县人民政府成立了以县委副书记、常务副县长为事故调查组长、分管安全生产副县长为调查组副组长并由县农业农村局、公安局、总工会、边境贸易合作加工工业园区、人社局、应急管理局及阿克托海镇派员成立的事故调查组进行调查同步邀请乌什县纪检监察机关介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

新疆昆仑红农业科技有限公司（以下简称“公司”），该公司以辣椒去杂、晾晒烘干、打包销售为主体工艺，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，行业分类编号0514（农产品初加工），属农业农村领域下游产业企业。

（二）设备情况

设备名为辣椒去杂机，属组合式去杂生产线的初清设备，由卸料斗、电机、传输皮带、锯齿状传动轴、筛网等主要部件构成。其中，卸料斗高约2米，位于生产线头部；传动轴电机功率13100瓦，传输皮带动力由另一台小型电机供应，速率约0.8米每秒，宽度约50厘米，通往厂房烘干区，传动轴与传输皮带转动间隙为5-15厘米。

（三）事故发生前生产经营情况

2024年8月，该公司在厂房西侧空地处以搭建遮阳棚的形式，建立四条干辣椒去杂生产线，生产线头部用小型装载机将辣椒倒入卸料口，去杂机梳理剥离杂质后，传输至烘干打包区。公司正式员工22人，招录76名操作工，进行辣椒去杂打包工序。

（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

杰某，新疆昆仑红农业科技有限公司去杂工，2025年10月16日与公司签订劳务合同。

（五）事故现场勘查及其他需要说明的情况

事故作业现场位于去杂区南侧4号生产线两台去杂机内部，出料口下方有一处电机皮带传动的铁质旋转去杂轴（呈锯齿状），位于手臂卷入侧的锯齿因外力已折弯，下方有血迹喷溅痕迹。侧翼护板、固定螺杆均有明显刮痕。当日天气晴、无低温冰冻情况，无大风天气、无雨雪冰霜雾霾等恶劣气象灾害，现场排除不可抗力天气等因素诱发事故的可能性。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月8日21时许，杰某夜班到岗，在厂区西侧场地去杂

机4号线进料口以北清理辣椒去杂机;

1月9日4时33分，杰某持木质铁锹从卸料斗和筛分传输带之间的空隙钻入，站在4号线北侧传动轴处，用铁锹持续拍打筛网，疏通锯齿状传动轴附近的杂质;

4时34分，因左手被传动轴卷入，杰某身体后仰被持续拖拽，此后长时间挣扎，但因作业现场吵杂无人应答，持续抽搐近3分钟后再无动静;

4时51分，工友依某因所在的生产线辣椒去杂机废料堆满，在横穿生产线准备用叉车清理废料时，发现杰某以仰面姿势被卡在去杂机传动轴部位，面部、左下颚及颈部被锯齿状传动轴撕裂、穿刺。

（二）事故报告与应急救援情况

事故发生后，因依某不懂4号生产线停机操作，随即让工友塔某关闭动力电源，但仍无法将杰某从传动轴拉出，又继续呼叫救援，并拆卸传动轴固定螺栓; 期间工友塔某于4时53分拨打120急救电话4时58分乌什县人民医院接到地区120指挥中心电话立即奔赴现场救援，并于5时15分到达现场开展急救。管理人员蒋某到场后,杰某已被工友从机器中救出，随即在5时19分拨打110报警；5时35分许，杰某经抢救后仍无生命体征，医护人员宣告其死亡，救援结束。6时19分，现场民警通过警综平台向派出所反馈出警处置信息，派出所立即向阿克托海镇报告了事故现场相关情况，阿克托海镇接报后，分别向县领导、应急管理局、边境贸易合作加工工业园区等部门通报事故情况。6时46分，各职能部门全部赶赴现场，有序开展信息核查报送、现场勘察及家属安抚工作。

（三）应急救援评估

新疆昆仑红农业科技有限公司，未组织制定生产安全事故应急救援预案，未针对机械伤害事故开展有效演练，且作业现场管理混乱，事故发生后，长达17分钟无现场人员发现异常，救援初期因工人不熟悉操作，致使未在第一时间将杰某救出。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况:事故造成1人死亡。

（二）直接经济损失:约60万元，无医疗费用等其他经济损失。

（三）善后处理情况: 事故发生后，乌什县委、县政府高度重视，第一时间成立善后处置工作组，协调家属安抚理赔，并于1月20日赔付完毕。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

杰某在设备未停机的情况下，将左手伸入传动轴附近清理杂物导致被卷入，是此次事故的直接原因。

2.间接原因

一是设备存在事故隐患。去杂机外部传动链条、齿轮（轴）及锯齿状传动轴裸露，人员肢体可触及部位均无防护罩具、警示标志和安全操作规程，电机、线路及裸露金属部分未接地，且在易造成事故的区域未配备紧急停机装置，而是通过配电箱断电，不符合安全标准[1]

[1] **《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 12265.3-2020）**第4章（危险区域防护要求）：明确规定所有易接触的旋转部件（如皮带、链条、齿轮）必须设置固定式防护罩或活动式联锁防护装置，防止人员肢体（手指、手臂等）触及。**《机械安全设计通则风险评估与风险减小》（GB/T 15706-**

二是企业安全管理缺失。企业未组织开展危险源辨识和评估，导致员工安全教育培训不彻底，事故风险防范意识低。同时，企业在检查安全生产状况，排查生产安全事故隐患方面主体责任落实不力，未建立“反三违”防控体系，在明知企业违章作业频发的情况下，未及时纠正制止。

三是贻误最佳救援时机。事故发生时，距死者5-20米处均有员工作业，但作业现场安全管理混乱，企业未对员工有效监护，导致员工遇险无人响应，贻误了最佳救援时间。

（二）事故性质

经认定，乌什县新疆昆仑红农业科技有限公司“1·9”一般机械伤害事故是1起**生产安全责任事故**，依法依纪应当追究相关单位及人员责任。

五、事故发生单位主要问题

乌什县新疆昆仑红农业科技有限公司。经查，企业未依法建立兼职的安全生产管理机构；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未建立全员安全生产责任制；未制定应急预案并演练；未按规范开展安全生产教育培训；使用非标设备且机械事故隐患长期不治理；未及时制止和纠正违章[2]。

2022）第6.3条（风险减小措施）：要求对机械的传动部件采取以下防护措施（按优先级）：本质安全设计（如封闭传动系统）；固定防护装置（需工具才能拆卸）；联锁防护装置（打开时自动停机）。**《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》（GB 5226.1-2019）**第11章（电气设备防护）：裸露的运动部件可能导致电气安全隐患（如导线摩擦破损），需满足IP防护等级要求。

[2] **《安全生产法》 第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双

六、有关部门主要问题

县农业农村局。2025年度，未履行“三管三必须”的法定监管职责[3]，未指导督促企业开展安全生产相关工作。

边境贸易合作加工工业园区。对园区企业安全管理不到位，指导企业排查事故隐患能力偏弱。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追责人员（1人）

杰某。群众，作业人员，违反安全操作规程，对事故负有直接责任鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）对相关责任人员的处理建议（1人）

楚某。新疆昆仑红农业科技有限公司法人，未依法履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第95条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第19条第1款之规定，建议依法进行处罚。

（三）给予相关生产经营单位的处理建议

新疆昆仑红农业科技有限公司。涉嫌违反《安全生产法》第21条第35条、第36条，且对发生一般事故负有责任，依据《安全生产法》第94条第1款、第99条第1第2款、第114条第1款之规定，建议

重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。**第二十五条** 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[3] **《安全生产法》 第三条** 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

采取分别裁量、合并执行的方式进行处罚。

（四）给予相关政府单位的处理建议

责令县农业农村局、边境贸易合作加工工业园区就本次事故存在的问题作出深刻检查；同时，建议纪检监察部门对上述单位相关责任人的履职情况开展进一步调查，并依规依纪作出处理。

八、整改措施建议

（一）深刻吸取教训，筑牢思想防线。针对事故暴露出的员工安全意识淡薄、“三违”行为屡禁不止的问题，立即开展全员、全方位的警示教育。**一是召开现场警示教育大会。**责令事故发生企业立即停工整改，由行业监管部门组织企业召开事故现场分析会，详细通报事故经过、直接原因及暴露的惨痛后果，切实做到“一企出事故，万企受警醒”；**二是开展全行业警示教育。**建议由行业主管部门牵头，组织辖区内同类型企业负责人和安全管理人员召开警示约谈会。观看机械伤害事故警示教育片，重点剖析机械伤害事故典型事故案例通过真实案例还原，强化企业主要负责人“重效益轻安全”的危机感，督促其履行法定职责；**三是建立长效警示机制。**督促企业在重点岗位设立安全生产警示教育牌，动态公示岗位风险及事故后果。建立内部隐患报告奖励制度，鼓励员工举报身边的违章行为，形成“人人讲安全、个个查隐患”的氛围。

（二）紧盯重点领域，消除事故隐患。针对事故中暴露出的设备设施本质安全度不高、安全防护缺失或无效等直接原因，必须立即对重点设备、重点环节开展全覆盖的隐患排查治理。**一是全面排查设备设施安全隐患。**重点检查外露的齿轮、链条、皮带轮等转动部位

是否安装了牢固的防护罩或隔离栏、急停装置是否灵敏有效；**二是强化检维修作业安全管理。**建立严格的检维修作业审批制度。针对设备清理、检修、调试等非正常生产状态，必须严格执行“断电、挂牌、上锁”制度，落实能量隔离措施。在设备停机进行测量、调整或清理作业时，必须切断动力源（电、气、液压），并悬挂“禁止合闸”警示牌；**三是实施风险分级管控。**结合事故教训，对所有涉机械伤害岗位进行重新风险辨识，绘制风险分布图。对于存在较大危险因素的设施设备（如投料口等），必须设置明显的安全警示标志，并加装紧急停止装置。

（三）强化安全培训，杜绝违规作业。针对事故中暴露的从业人员安全意识淡薄、安全技能不足、应急处置能力差等问题，应当重新构建务实有效的安全培训体系。**一是开展全员岗位操作规程再培训。**责令事故企业重新对所有员工（特别是新入职、转岗及外来作业人员）进行岗前安全培训考核。重点强化岗位安全操作规程的实操训练，确保员工熟知本岗位存在的机械伤害风险，掌握正确的设备启停顺序和防护装置检查方法。**二是实施特种作业人员持证上岗专项整治。**对企业内从事起重机械操作、焊接切割等特种作业人员进行全面清理核查。严禁使用无证人员从事特种作业，企业内部必须明确高风险岗位的授权机制，确保持证上岗率100%。**三是丰富培训形式与内容。**引入案例教学、情景模拟等手段，让员工身临其境感受违章操作带来的伤害后果。同时，将《工贸企业预防机械伤害及物体打击事故措施》等内容纳入培训计划，每月至少组织一次培训，重点讨论岗位存在的危险因素及防范措施。