索引号：	11340705MB0T74604N/202312-00049	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜官区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
名称：	[事故调查报告]（2023年）铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司“7·19”一般粉尘爆燃事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2023-12-01	**有效性：**	有效

[事故调查报告]（2023年）铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司“7•19”一般粉尘爆燃事故调查报告

发布时间：2023-12-01 09:11 来源：铜官区应急管理局 浏览次数： 1770

铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司“7·19”

一般粉尘爆燃事故调查报告

2023年7月19日0：20左右，铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司在一期厂区车间进行来料代加工混拼操作时发生爆燃，导致现场两人烧伤，1人经抢救无效于7月24日死亡，1人经抢救脱险，直接经济损失约400万元。

事故发生后，铜陵市应急管理局、铜官区政府、高新区管委会及相关部门负责同志第一时间赶赴事故现场，指导事故处理等工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，区政府成立了铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司“7·19”一般粉尘爆燃事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加，同时聘请2名专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故及相关单位情况

1.铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司（受托单位）

铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司（以下简称：鑫佳粉体公司）成立于2018年12月5日，位于安徽省铜陵市狮子山高新开发区栖凤路3636号，统一社会信用代码91340700MA2TA7E34X，法定代表人：胡柏明，注册资本2000万元，现有员工47人。经营范围：金属粉体及其相关产品的研究、开发、生产、销售，雾化铜、铜合金粉体及其相关产品、粉末的技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。生产工艺：熔炼-雾化-脱水-干燥-热处理-破碎-筛分-混合包装等，发生事故部位属于混合包装工段。主要生产设施设备包含中频炉、雾化系统、脱水系

主办单位：铜官区人民政府办公室

承办单位：铜官区数据资源管理服务中心

网站支持IPV6

联系我们　　网站地图

皖ICP备16015755号　网站标识码：3407030008　皖公网安备 3407020