索引号	11321027014455428A-2022-161
体裁分类	报告
主题分类	综合政务
组配分类	安全生产
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2022-02-09
文号	无
时效	
名称	江苏友立电梯有限公司“12•14”高处坠落死亡事故调查报告

江苏友立电梯有限公司“12•14”高处坠落死亡事故调查报告

访问量：119

江苏友立电梯有限公司“12•14”高处坠落死亡事故调查报告

2021年12月14日13时30分左右，江苏友立电梯有限公司在扬州市邗江区人民检察院办案技术用房施工工地安装电梯时，发生安装人员高处坠落事故，造成1人死亡。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，邗江区政府立即组织由区应急管理局牵头，区监察委、区总工会、区公安分局、区住建局、区市场监管局等部门有关人员组成的事故调查组，通过现场调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

甲方（电梯采购单位/买方）：扬州市邗江区人民检察院，地址：扬州市邗江区文汇西路226号，统一社会信用代码：11321027014456121T。

乙方（电梯供应安装单位/卖方）：江苏友立电梯有限公司，地址：扬州市邗江区槐泗镇新甘泉东路58号办公用房。法定代表人佘明忠，注册资金1000万元，统一社会信用代码：91321000575449300XF，经营范围：电梯、自动扶梯、机电设备、中央空调、自动停车设备、建筑材料及配件销售；电梯、自动扶梯安装、维修、保养等。

二、电梯采购安装情况

2021年7月，扬州市邗江区人民检察院通过政府采购招标从江苏友立电梯有限公司（以下简称友立电梯公司）购买2台无机房乘客电梯，准备安装到新建的办案技术用房上，双方签订了《政府采购合同（货物）》。合同明确电梯安装调试由乙方友立电梯公司负责。

三、事故发生的经过和事故救援情况

2021年12月14日下午，电梯安装施工进入主机安装阶段，要安装的主机重约350公斤，已被运送至三楼电梯井井口的楼面附近。中午12时30分上班后，电梯安装工林学义、林永涛、冯忠全三人来到检察院办案技术用房三楼电梯安装施工现场，首先安装的是南北两个电梯中北侧的一部电梯。林学义进入电梯井内操作悬挂在电梯井顶部的手动葫芦，冯忠全将手动葫芦上的铁链拴到电

梯主机上的两个铁环上，三人协同将主机移吊至电梯井内，随后林永涛上到电梯井内的电梯轿顶作业平台，操纵遥控器上升电梯轿，林学义将电机拉到顶部。由于电机底部比横梁低大约10CM左右，不能直接将主机直接吊到横梁上，此时，冯忠全通过手动葫芦上的铁链拉住主机，林永涛与林学义则用钢管撬主机至横梁，作业时，拴主机的铁链端突然松动，主机坠落并砸坏作业平台，作业平台上的冯忠全身体失去平衡，落入近10米深的井道底部。

林永涛立即下到井道救援，发现冯忠全脸朝上，躺在井道底部，主机落在旁边，便抱着冯忠全，喊他的名字，林学义此时也下到井道底部，立即拨打120急救电话，并通知仲方平，120急救车赶到后，经医生诊断冯忠全已经死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者，冯忠全，男，1971年12月出生，电梯安装辅助工，高邮市界首镇人。

事故造成的直接经济损失约150万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘查事故现场，查阅事故单位提供的相关资料，并对相关人员进行了调查询问，形成询问笔录6份，拍摄了事故现场照片6张，并调取公安机关笔录4份。经过调查并依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

1、直接原因

调查组通过对事故现场的勘查和对相关人员的询问，查阅相关资料认定，该起事故的直接原因：辅助工冯忠全在用铁链拴绑电梯主机时，未能将主机拴牢固，作业过程中铁链松开，主机坠落，将作业平台砸坏，导致站在平台上的冯忠全身体失去平衡坠入井道底部死亡。

2、间接原因

调查组通过对事故现场的勘查，对相关人员的询问，并查阅相关资料发现，友立电梯公司电梯安装施工现场安全管理不到位。一是安全生产规章制度和操作规程缺乏，未制定电梯安装专项施工方案。二是电梯安装施工现场安全管理人员对施工现场的安全管理不到位，安全措施落实不到位。三是安全生产教育培训和安全技术交底不到位，工人安全意识淡薄，安全知识缺乏，不系安全带进入电梯井内进行高处危险作业。四是安全检查和

隐患排查治理工作不到位，对工人不系安全带进入电梯井内进行高处作业等安全隐患不能及时发现并消除，造成事故的发生。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1、死者，冯忠全，电梯安装辅助工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，拴绑电梯主机不牢固，造成作业过程中拴绑主机的铁链松开脱落；不系安全带冒险进入电梯井内作业平台进行安装作业，当主机坠落造成作业平台损坏时，坠入井道底部死亡。对该起事故发生负有直接责任。因已死亡，建议不予追究。

2、仲方平，电梯安装工程队队长，对作业人员安全教育缺乏，对施工现场的安全检查和隐患排查缺乏，事故发生时未在施工现场，对事故发生负有责任。建议友立电梯公司按照公司规章制度对仲方平进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

3、佘明忠，友立电梯公司法定代表人，安全生产职责履行不到位，未制定完善本单位安全生产规章制度和操作规程，落实本单位从业人员安全教育培训不到位，督促检查本单位的安全生产工作不力，对施工过程中存在的隐患不能及时发现并消除，并且作为施工现场的安全管理人员，事发期间未在工地现场。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项的规定，涉嫌构成犯罪，建议公安机关依照《刑法》相关规定对江苏友立电梯有限公司法定代表人佘明忠追究刑事责任。

（二）对事故责任单位及违规人员处理意见

江苏友立电梯有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度和操作规程缺乏，未制订电梯安装专项施工方案；安全生产教育培训和安全技术交底不到位，未对工人进行规范的安全教育培训学习，工人安全意识淡薄，安全知识缺乏，不系安全带进入电梯井内进行高处危险作业；现场无专门的安全生产管理人员，安全生产措施不能落实到位；隐患排查治理工作不到位，对存在的不系安全带进入电梯井内进行高处危险作业等隐患未能及时发现消除，造成了事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、

第四十一条第二款、第四十三条的规定，对事故的发生负有主体责任。建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对江苏友立电梯有限公司进行处罚。同时建议江苏友立电梯有限公司按照公司规章制度对不系安全带冒险进入电梯井内作业平台进行安装作业的电梯安装工林永涛与林学义进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

七、事故防范和整改措施

1、江苏友立电梯有限公司要高度重视安全生产工作，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规，切实加强对安全生产的组织领导，建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，制定专项安装施工方案；严格落实从业人员安全教育培训制度，提高从业人员安全意识和安全知识，要向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施；在进行电梯井内进行高处危险作业时要指定专人进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实到位；要认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，坚决杜绝生产安全事故的再次发生。

2、区住建、市场监管等行业部门要吸取事故教训，举一反三，加强建设项目现场监管，督促各建设方建立健全安全生产责任制，加强建筑安装工程安全生产监督检查力度，深入开展安全事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，防止生产安全事故发生。

3、邗上街道要深刻吸取事故教训，切实落实属地安全生产监督管理责任，进一步加强对辖区内电梯安装等小型工程项目的安全监管，及时消除生产安全事故隐患，确保本辖区内安全生产形势稳定。

二〇二二年二月九日