

索 引 号：	000014349/2026-04503	信息分类：	安全生产
发布机构：	修水县人民政府	生成日期：	2017-08-30
文　　号：		是否有效：	是
名　　称：	修水县御庭轩宾馆“9•18”触电事故 调查报告		

修水县御庭轩宾馆“9•18”触电事故 调查报告

2016年9月18日13时58分，修水县御庭轩宾馆外疏散楼梯上发生一起触电事故，造成一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经县政府同意成县监察局、县总工会、县公安局、县消防大队、县市场监督管理局、县供电公司、义宁镇政府等部门和单位组成查组通过对有关人员的调查询问、实地勘察、调阅相关资料、委托第三方进行技术鉴定及综合分析，查清了事故了事故的性质和责任，对事故责任单位和有关责任人员提出了处理意见，并针对此起事故提出了防范措施及整改查有关情况报告如下：

一、有关基本情况

1、修水县御庭轩宾馆

修水县御庭轩宾馆注册日期：2015年10月16日;经营者：雷三红;类型：个体工商户;营业执照注册号：360种行业许可证编号：公特2016字第003号;卫生许可证号：修卫公许字〔2015〕360424086;税务登记360424196607183352O1号;消防安全检查合格证号：修公消安检字〔2015〕第0027号;经营范围：住宿服务;地义宁镇南桥村村部。

御庭轩宾馆所用场地产权归义宁镇南桥村村部所有，2014年3月由雷三红(电话：18178926969)、18170211988)、樊龙(电话：18370122999)、樊刚(电话：13507025319)四名股东从南桥村村部租赁过来后，使用，现一、二、三、五楼属宾馆营业范围，四楼由宾馆租赁给“第一夫人摄影店”使用。雷三红等四名股东

修工程以包工不包料的形式分别承包给水电工、泥工、木工和油漆工，其中水电承包给熊洪武、宁武金两人(他们相关资质)，对宾馆的水电设施重新进行了装修。2014年12月，修水县御庭轩宾馆从修水县谊林家电销售有限公司空调，修水县谊林家电销售有限公司于12月派安装人员在御庭轩宾馆进行了空调安装。宾馆于2015年1月6日投消防验收，2015年3月，御庭轩宾馆在宾馆的南面安装外疏散楼梯。因原空调室外机组的位置影响了外疏散楼梯馆要求修水县谊林家电销售有限公司对空调外机组进行移位。修水县谊林家电销售有限公司派人对空调外机组进空调外机组底座支架与201室南边窗户防盗网相连。空调外机组支架和窗户防盗网均为金属材质，具有导电性。

2、修水县谊林家电销售有限公司

修水县谊林家电销售有限公司成立于2011年8月18日，法定代表人：朱谊林，注册资金：100万人民币，91360424581608590C，公司类型：有限责任公司，地址：修水县义宁镇宁红南路服装城6栋5号铺面，经营范用电器、制冷设备的安装与维修。

3、涉案空调

品牌：格力，生产厂家：珠海格力电器股份有限公司，空调类别：分体热泵型落地式房间空调器。室外机铭厂编号：4112111037192，制造日期：2014年7月。涉案空调销售方是修水县谊林家电销售有限公司。

二、事故概述

1、事故发生单位：修水县御庭轩宾馆

2、事故发生地点：修水县御庭轩宾馆外疏散楼梯201室南侧窗户处

3、事故发生时间：2016年9月18日13时58分

4、事故类别：触电

5、事故伤亡情况：1人死亡。死者：沈伟豪，男，12岁，修水县路口乡人。

三、事故发生经过、救援、报告和善后情况

2016年9月18日下午1时10分许，修水县义宁镇汇源小学六年级学生沈伟豪、徐金波、周锦雄、程辉等在修七天连锁酒店之间的空旷场地内玩耍，13：58分，沈伟豪、徐金波、周锦雄、程辉四人走上御庭轩宾馆外疏散楼锦雄、程辉三人走下楼梯时，沈伟豪站在外疏散楼梯上，双手抓住201房间南侧窗户的防盗网，向房间内观望，击者随后拨打120急救电话和110报警电话，14:14分，救护车到达现场，经医生诊断，宣布沈伟豪已经死亡。

事故发生后，修水县安监局按照有关程序规定，立即向上级报告了事故情况。修水县政法委牵头协调善后处协调，死者家属与修水县御庭轩宾馆、修水县谊林家电销售有限公司签订了调解协议，由修水县御庭轩宾馆和修有限公司先各暂付死者家属15万元赔偿款，保留死者家属诉讼权。

四、事故原因

经修水县御庭轩宾馆、修水县谊林家电销售有限公司、江西盛世欣兴格力贸易有限公司、死者家属四方申请委托苏州华碧微科检测技术有限公司司法鉴定所(司法鉴定许可证号：320512008，鉴定业务范围：微量物证鉴

定，项目以通过认证认可项目为准)，痕迹司法鉴定(含道路交通事故技术鉴定))对涉案空调漏电原因进行鉴定。2
苏州华碧微科检测技术有限公司司法鉴定所将司法鉴定意见书寄至修水县安监局。通过具有相应资质的第三方技
分析，事故原因如下：

(一)直接原因

1、修水县御庭轩宾馆雇佣无相应资质的水电安装人员进行宾馆室内水电安装，涉案现场室内电源线路接线
相连接的现象，不符合国家相关标准要求(GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.16条)，与涉案空调外壳带电存
致此次事故发生的直接原因之一。

2、修水县谊林家电销售有限公司聘用无相应资质的空调安装人员进行空调安装，涉案空调室外机组的底座支
盗网相连，不符合《家用和类似用途空调器安装规范(GB 17790-2008)》中“房间空调器应根据用户的环境状况
儿童易触及的地方”和“空调器的室外机组应尽可能地远离相邻的门窗和绿色植物”的要求，也是导致此次事故发

(二)间接原因

1、修水县御庭轩宾馆安全生产主体责任不落实，未明确相关人员安全职责，未建立健全安全生产责任制
度，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查治理不到位，是导致此次事故发生的间接原因之一。

2、修水县谊林家电销售有限公司安全生产主体责任不落实，未严格执行《家用和类似用途空调器安装
2008)》的相关规定，未对用户电源的接地进行检测判定，隐患排查治理不到位，对空调安装人员在操作过程中
准规范的要求进行操作的行为没有及时发现和纠正，也是导致此次事故发生的间接原因。

五、事故性质

调查组经调查，认定“9•18”触电事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应处理建议：

(一)对事故责任单位的处理建议。

1、修水县御庭轩宾馆，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未建
故隐患排查治理制度，隐患排查治理不到位，将生产经营项目发包给不具备相应资质的个人，违反了《中华人
法》第四条、第二十七条、第三十八条、第四十六条的相关规定，对事故的发生负有主要责任，建议由修水县安
民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定给予其行政处罚。

2、修水县谊林家电销售有限公司，安全生产主体责任不落实，聘用无相应资格的特种作业人员从事生产经
行依法制定的保障安全生产的国家标准或行业标准，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产
条、第二十七条、第三十八条的相关规定，对事故的发生负有次要责任，建议由修水县安监局依照《中华人民共
和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定给予其行政处罚。

(二)相关人员的责任划分及处理建议。

1、雷三红，作为修水县御庭轩宾馆的经营者，未认真履行主要负责人的安全职责，未建立健全本单位安全织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未检查发现并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和十八条的相关规定，对事故的发生负有主要负责人责任，建议由修水县安全生产监督管理局依照《中华人民共和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定给予其行政处罚。

2、朱谊林，作为修水县谊林家电销售有限公司的法定代表人，未认真履行主要负责人的安全职责，未建立产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真督促、检查本单位的安全生产工作并及时消患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，对事故的发生负有主要负责人责任，建议由修管理局依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定给予其行政处罚。

3、水电安装人员熊洪武、宁武金，未取得相应资质，其操作程序不符合《用电安全导则(GB 13869-2008)》插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接，不得在插头(座)内将中性线连接在一起”等要求，对事故的发生负有重要责任，建议修水县御庭轩宾馆按照有关法律法规的规定追究其

4、空调安装维修人员刘锋明、胡伍谷，未取得相应资质，未对空调器和用户电源的接地进行检查，将301室在与201室窗户防盗网连接的地方，不符合《家用和类似用途空调器安装规范(GB 17790-2008)》中“空调器的地”、“安装人员通过视检和使用有效或专用接地测量装置(接地电阻仪等)，对安装固定好的空调器和用户电源并对其接地可靠性进行判定”、“房间空调器应根据用户的环境状况，定位安装在避开儿童易触及的地方”和“应尽可能地远离相邻的门窗和绿色植物”等要求，对事故的发生负有重要责任，建议修水县谊林家电销售有限公规的规定追究其相应的责任。

七、事故防范措施和建议

近年来，随着我国经济建设的飞速发展，生产和生活用电设备大幅度增加，电气伤害事故也呈上升趋势。为和谐，各有关单位和个人要认真吸取“9•18”事故的教训，举一反三，全面落实安全生产责任制，加强安全生产常性的安全隐患排查治理，杜绝事故的再次发生。

1、修水县御庭轩宾馆要切实履行主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，建立健全生产治理制度，严格落实日常安全隐患排查治理工作。要雇请具有相应资质的施工队伍或人员按照国家标准和规范要线路和电气设备的维修检查和线路改造。

2、修水县谊林家电销售有限公司要切实履行主体责任，严格执行相关国家标准和行业规范，严格落实日常工作，聘请具有相应资质的从业人员按照国家标准和规范要求进行电气设备的安装和维修。

3、有关部门要进一步规范相关领域的安全生产经营秩序，加大对水电安装、空调器安装和维修行业的监管安装、电器设备的安装与维护必须由具有相应资质的专业人员进行施工，严格按照相关国家标准和行业规范进行施的漏电保护、绝缘防护和接地保护，做好公共场所的供电设施和用电设备的安全警示告知。要加大对水电安装行业从业人员的教育、培训、考试和审核力度，规范相关从业人员的职业资格许可。

扫一扫在手机打开当前页面

打印

主办单位：中共修水县委 修水县人民政府　承办单位：修水县大数据中心

地址：江西省 违法和不良信息举报中心 邮箱：xsxxb@163.com　赣ICP备05004636号-1

网站标识码：3604240020

赣公网安备36042402000016