湖北省宣恩锦森木业有限公司 “12.28”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2022-02-28 16:17 来源： 宣恩县应急管理局 字体：加大 减小

2021年12月28日下午13时左右，湖北省宣恩锦森木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，县人民政府成立了由县委常委、副县长姚元文任组长，县政府办、县应急局、县纪委监委、椒园镇人民政府、宣恩工业园区管委会、县科经局、县公安局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、实地走访、专家论证等方式，查明了事故的发生经过、原因、人员伤亡、善后处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人处理意见和防范整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）公司简介

湖北省宣恩锦森木业有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），2010年11月8日取得宣恩县工商行政管理局颁发的营业执照，（统一社会信用代码：91422825562742663J），法定代表人：柯顺端（福建省长乐市人），注册资本：壹仟万元整，住所：湖北省宣恩县椒园镇。经营范围：木制品加工、销售；植树造林（经营范围涉及行政审批的须凭许可证在核定范围及期限内从事经营活动）。湖北省宣恩锦森木业有限公司是2010年10月招商引资落户的企业。企业入驻宣恩工业园区，占地面积50亩，总投资2800万元。其中厂房15000平方米，综合办公楼3000平方米。

（二）事故死亡人员情况

叶朝梅，女，36岁，身份证号码：42282519850511****，家庭住址：宣恩县万寨乡凉风村三组29号。涂胶机岗位操作工人。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2021年12月24日，湖北省宣恩锦森木业有限公司宣布生产作业放假。2021年12月28日上午9点左右，叶朝梅打电话给厂长柯建新告知自己要来车间将24日未打扫完的卫生继续打扫一下，厂长答应其要求。当时，还有叉车司机张红明和锅炉师傅肖儒春在锅炉房给锅炉刷油漆。当日下午13时许，叶朝梅在生产成品车间清洁自己平时操作的涂胶机时被卷入涂胶机内，13时33分左右，张红明进入生产成品车间拿维修工具时发现叶朝梅卡在涂胶机内，张红明呼喊叶朝梅，叶朝梅没有反应，于是上前查看，发现叶朝梅右手戴着手套、拿着抹布，夹在涂胶机内上下两根进料辊之间，颈部卡在涂胶机外侧进料辊与下部托举板材的铁条之间，脸色发紫，摸叶朝梅手已经冰凉；13时35分，叉车司机张红明打厂长柯建新电话，报告事故，柯建新从办公区赶到事故发生地点，并拨打120急救电话，同时林耀、柯乐、张红明几人拆除涂胶机将叶朝梅从机器上解救下来。120急救车也于此时赶到，经过约40分钟的现场抢救，叶朝梅仍然没有生命体征，宣布叶朝梅死亡。

（二）救援处理情况

叉车司机张红明进入生产成品车间发现叶朝梅卡在涂胶机内后，立即向厂长柯建新打电话报告情况，柯建新了解情况后立即组织公司员工开展紧急救援，并同时拨打120急救电话和110报警电话，锅炉工肖儒春负责将叶朝梅身体扶住，张红明负责拆卸机器上 的螺丝，柯建新、林耀、柯乐负责拆卸机器，机器拆卸完成将叶朝梅从机器上解救下来，此时宣恩县椒园镇卫生院、宣恩县人民医院两辆救护车到达事故现场进行施救，经过约40分钟的现场抢救，叶朝梅仍然没有生命体征，宣布叶朝梅死亡。

2021年12月28日湖北省宣恩锦森木业有限公司事故发生后，立即将事故情况电话上报宣恩工业园区管委会，同时园区管委会主任邓正军立即安排管委会副主任段勇、侯宏开及安全生产专班到事故现场指挥救援。

（三）善后处理情况

12月28日当晚，在宣恩工业园区管委会、宣恩县椒园镇政府和宣恩县椒园派出所的见证下，涉事企业法定代表人与遇难者家属代表商讨补偿协议。双方达成一致意见：一、由湖北省宣恩锦森木业有限公司一次性补偿死者叶朝梅家属工亡待遇人民币壹佰壹拾伍万元（1150000.00元），该补偿费包括一次性丧葬费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金及死者家属办理丧葬事宜所支出的必要费用。该补偿款的履行由宣恩工业园区管委会、宣恩县椒园镇政府监督、协调、担保，于2021年12

月28日当晚赔付10万元，12月29日赔付10万元，2022年1月7日赔付剩余95万元，现已全额赔付。二、死者直系亲属领取上述费用后，不得再向湖北省锦森木业有限公司主张其它任何权利，包括劳动仲裁、诉讼、投诉、信访等。

三、事故成因分析及性质认定

事故中，当叶朝梅右手触碰到进料辊时，被运转的进料辊卷入，随着进料辊的运转，叶朝梅手臂逐渐被全部卷入，导致头部及胸部也被拉入机腔内，颈部卡于进料辊与下部托举板材的铁条之间。事故初期，叶朝梅右手被卷入，左手是可以触碰行程开关的，因慌张与惊吓，没有及时触碰行程（限位）保护装置使设备停止运转；当叶朝梅手臂逐渐被全部卷入，头部、胸部也被拉入机腔内时，因是面部朝下，此时，需要左手反举过头顶才能触碰行程保护装置，同时，由于行程触发装置位移较大，死者已经无法触发行程开关自救；另外，由于湖北省宣恩锦森木业有限公司已经放假，事故车间内没有其它人员作业，未及时发现并停止运转设备。导致死者死亡原因一是颈部卡于进料辊下部托举板材的铁条之间，无法呼吸；二是进料辊运转强力拉扯死者右臂（事故设备皮带已经断裂足以说明），致其内脏受损，窒息而死。该起事故是由于叶朝梅严重违反《涂胶机安全操作规程》，未按要求停机后再做清洁工作，在设备运转状态下采用非专用工具清洁所致。

（一）直接原因

叶朝梅严重违章操作。湖北省宣恩锦森木业有限公司制订了《涂胶机安全操作规程》。叶朝梅已经进入公司并从事涂胶机岗位工作五年，接受过公司安全生产教育培训，并有培训考核记录，了解涂胶机的安全技术特性。事故发生时，叶朝梅擅自开机，在涂胶机运转状态从事设备清扫工作，戴手套、拿抹布直接伸入运转的进料辊上清理杂物，严重违反了该公司《涂胶机安全操作规程》第2条“严禁戴手套、穿宽松衣服操作机器，机器运转时，严禁人身接触各运转部位”、第6条“装胶槽内不准有杂物，发现应及时停机清除”、第8条“下班时要先停机，把机台上余留胶清理干净后，将胶辊间隙调到最小，然后放水用毛刷清洗胶辊及机台，清洗时严禁开机，严禁直接用手拿布或其它物件来清洗，以防止夹伤或损坏机台”的规定，属典型违章操作行为。

（二）间接原因

1.劳动组织不合理。经调查，事故发生当天，湖北省宣恩锦森木业有限公司早已放假，叶朝梅在报告厂长柯建新同意后进入车间做清洁工作，在厂区尚有人员工作时，未安排人员对厂区进行巡查，未及时发现不正常情况。

2.行程开关触发装置不灵敏。行程开关触发钢丝线位移幅度较大，当在非常规工作状态下发生事故时（如本次事故时，人员非站立情况，低于设备行程保护装置），不易于触发行程开关。

3.教育培训不到位。湖北省宣恩锦森木业有限公司进行了安全教育培训，但教育培训不全面不彻底。本次事故事实充分说明，死者过于自信安全，安全意识淡薄，违章作业，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组综合认定，湖北省宣恩锦森木业有限公司“12.28”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

叶朝梅：企业涂胶机岗位工人，作为企业从事该工种五年的熟练工人，安全意识淡薄，抱有侥幸心理，不按《涂胶机安全操作规程》违章作业，是发生该起事故的主要原因。鉴于其在该起事故中死亡，免于追责。

柯建新：企业厂长，放假期间同意工人独自进入车间工作，在厂区有人员工作时未安排人员对厂区进行巡逻，未及时发现不正常情况，建议湖北省宣恩锦森木业有限公司按内部规章管理制度予以处理，并将处理结果书面报县应急局。

柯顺端：湖北省宣恩锦森木业有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，应负该起事故的领导责任，建议县应急局按《安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

湖北省宣恩锦森木业有限公司：企业安全管理不到位，劳动组织不合理，企业安全教育落实不力。违反《安全生产法》的规定，建议县应急局按《安全生产法》第一百一十四条的规定予以处罚。

（三）其他处理建议

宣恩工业园区管委会要对湖北省宣恩锦森木业有限公司主要负责人进行约谈，督促该企业及时开展安全生产事故警示教育，并将处理结果书面报县安委会办公室。

五、相关部门及属地政府履职情况

（一）宣恩县科经局

宣恩县科经局学习了安全生产相关文件精神，落实了行业监管责任，开展了安全生产专项整治，组织开展了安全生产培训、隐患排查及问题整改工作。建议不予追责。

（二）宣恩工业园区管委会

宣恩工业园区管委会学习了安全生产相关文件精神，落实了对园区企业监管责任，对园区内企业经常性开展安全生产检查，对相关问题进行了跟踪督办整改落实。建议不予追责。

（三）椒园镇人民政府

椒园镇人民政府系属地安全生产监管乡镇，该乡镇履行了属地安全生产监管责任，配合参与上级相关部门开展安全生产检查，协调落实问题整改。建议不予追责。

六、防范措施和整改建议

（一）湖北省宣恩锦森木业有限公司要深刻汲取事故教训，加强安全生产教育培训，提高全员安全意识，熟练掌握安全操作规程，加强安全生产隐患排查治理和现场管理，全面开展“反三违”活动，杜绝冒险违章作业。要严格执行安全生产法律法规规定，完善单位安全生产各项制度，强化安全责任，狠抓责任、制度、教育等方面落实力度。积极排查治理事故隐患，防患于未然。

(二）宣恩工业园区管委会等部门要真正树牢安全发展理念，统筹发展与安全。切实加强新《安全生产法》的宣贯，强化园区企业主要负责人安全生产风险意识和责任意识，进一步落实好园区企业安全生产主体责任，坚决遏制类似事故再次发生。

湖北省宣恩锦森木业有限公司“12.28”安全事故调查组

2022年2月24日