安监局：武鸣区马头镇全曾村家庭宽带村通工程 “11•6”触电死亡事

发布时间：2019-01-25 09:45 来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局 【字体： 大

2018年11月6日中午11：40分左右，位于南宁市武鸣区马头镇全曾村浮排屯的家庭宽带村通工程施工场地外发生一起触电事故，导致1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城局、总工会、供电公司、马头镇政府等部门组成的武鸣区马头镇全曾村浮排屯家庭宽带村通工程 “11·6”事故调查组，开展事故调查工作，并邀请城区监

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经责任人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位及工程项目的基本概况

（一）事故单位基本概况

1.新三科技有限公司（以下简称新三公司）。该公司成立于2006年4月28日，法定代表人：贺*；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；北面c座；统一社会信用代码：91450000788405125A；注册资金：伍仟陆佰柒拾玖万叁仟伍佰壹拾捌圆伍角贰分（￥5679.351852万元）；营业期限：承担：各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选型、工程实施、工程后期的运行保障等业务）；承包，电力工程，建筑智能化工程，机电设备安装工程，市政公用工程，送变电工程，城市及道路照明工程，钢结构工程，防雷技术及防雷工程专业承总承包、消防设施工程专业承包、施工劳务分包、工程勘察设计；通信网络维护与优化；通信技术及产品的技术研发、技术咨询、技术服务；网络产品生产及售后服务；电子设备、办公自动化产品、通信设备、耗材的销售、租赁、维修；教学设备销售；软件开发及销售；增值电信业务、受托经营电信项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2018年6月28日核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D145109389；资质类别及等级：通讯壮族自治区住房和城乡建设厅于2017年3月3日核发的《安全生产许可证》，证书编号：（桂）JZ安许证字〔2011〕000075;许可范围：建筑施工；有效期

2.广西展飞劳务有限公司（以下简称展飞公司）。该公司成立于2013年3月15日，法定代表人：王*圓；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股号广西壮族自治区第一劳务教养管理所干警职工住宅小区）D栋3层302号；统一社会信用代码：914501030635710036；注册资本：伍佰万元整（￥50经营范围：建筑劳务分包、网络工程、通讯工程、安防工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程、城市及道路照明工程、化维护工程分包（以上项目凭资质证经营）；国内劳务派遣服务、人才中介服务(以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准）；通讯技术、术转让；通讯设备维护、计算机网络维护；计算机软件开发；计算机系统集成、网络综合布线；建筑机械设备租赁；销售：建筑装饰材料（除危险化学控产品）；物业管理服务咨询；校园后勤服务咨询；餐饮服务咨询；接受通讯公司委托对通讯产品的销售、服务，信息技术咨询；人力资源管理咨询服务询；旅游管理咨询服务；能源科技技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术分包；对企业不良资产收购、管理及咨询；商务信息咨询；金融设备有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该公司持有南宁市城乡建设委员会于2016年8月16日核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：c5134045010005；资质等级：架线工程作业2016年11月24日核发的《安全生产许可证》，证书编号：（桂）JZ安许证字〔2014〕000017；许可范围：建筑施工；有效期：2016年11月24日至2019年

（二）工程项目的基本概况

新三公司于2018年9月11日通过投标方式，中标中国移动通讯集团广西有限公司2018-2019年传输全业务工程施工服务框架集采项目（项目编号：通讯集团广西有限公司签订《中国移动广西公司2018-2019年传输全业务工程施工服务框架协议》。施工区域：广西区域内南宁市江南区、武鸣区。合议有效期：2018年9月26日-2020年8月31日止。合同框架金额：13429.37万元

2018年9月28日，新三公司与展飞公司签订《中国移动广西公司2018-2019年传输全业务工程施工劳务分包合同》，分包范围：通信线路施工、材料场文明卫生清洁工作、材料保管和成品保护工作。分包工作期限：实际开工时间以甲方通知的开工时间为准直至该项目工程结束为止。

合同签订后，新三公司于2018年11月4日对施工队长韦*进行岗前安全教育培训后，由韦*对韦*才等4名民工进行安全教育培训。2018年11月6日韦*排屯、陆尚屯施工，主要工作是架设移动光缆。施工前，韦*对4名民工进行了分工及简单的安全教育培训。

二、事故发生经过及事故救援情况

2018年11月6日上午7:00，韦*、韦*才等五人到达马头镇全曾村浮排屯施工现场，当天主要工作任务是从浮排屯往陆尚屯方向进行放缆作业。因考虑定工作时间为上午7:00-11:00，14:00-17:30。当天中午11:00，施工队等5人收工后收拾东西回到村口一起乘坐工程车返回马头镇小陆街吃中午饭。11:公路交叉路口时，韦*才突然说忘了衣服没拿，衣服口袋有些现金，韦*即掉头驱车返回浮排屯能方便工程车掉头的空旷地停车，韦*才独自下车前往约

过七、八分钟不见韦*才返回，为赶时间，韦*便让工友梁*朋前往催促。梁*朋到施工现场附近未见其人，大声呼喊也未见回应，便仔细巡望，发现韦*才双手呈45°张开，一动不动。梁*朋见情况不对，仔细观察发现距韦*才约八、九米处有一根小铁线从两根线杆间的缆线垂落到沼泽地上，沼泽地长满草铁线带电导致韦*才触电倒地，立即喊三十米开外的代销店旁路过的村民帮找一根竹竿。梁*朋用竹竿打击小铁线，小铁线剧烈摆动与上面的线缆不断摩立即电话报告在工程车上等候的韦*等人。韦*等三人立即赶往事发现场，合力将韦*才抬上干燥地面，并立即采取人工呼吸和心肺复苏等急救措施，同时现场，经约半小时的紧急救治后，宣布韦*才抢救无效死亡。初步诊断：1.电击伤；2.呼吸循环衰竭。“120”医务人员施救过程中，马头镇派出所民警、工指导事故善后处理工作。

三、事故现场勘验情况

事发地点位于武鸣区马头镇全曾村3队陆*开责任田内，死者韦*才倒地位置为长满草并有积水的沼泽地，距电线杆7.5米。事发现场有一根长19.5米线。死者上方有4根缆线通过，其中一根为电信光缆，两根为移动光缆，一根为移动基站供电光缆（现场检测发现距移动公司基站杆15米处破损线芯外露根移动光缆距地面4.7米，最高的电信光缆距地面5.9米。有两根长度分别为5.9米和5.65米的竹竿，为抢救现场遗留工具。施工光缆从浮排屯的白色水泥续延伸向跨度77米外的白色水泥杆1（详见勘验图），再由白色水泥杆1引向相距35米外的白色水泥杆2，再继续引向白色水泥杆3。当天上午施工区域为色水泥杆3垂摆下来的待拉光缆置于白色水泥杆2至白色水泥杆3之间的地上，经现场检测光缆未带电。韦*才倒地位置距施工区域最短距离（即白水泥杆

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

韦*才，男，壮族，54岁，广西展飞劳务有限公司韦*施工队工人，2018年11月6日到位于南宁市武鸣区马头镇全曾村的家庭宽带村通工程施工场地培训教育。

（二）事故造成直接经济损失46万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦*才上午工作结束后返回马头镇小陆街用餐，途中折返施工现场寻找遗失衣物时意外触电，导致呼吸循环衰竭，经120医务人员现场抢救无效死亡

（二）事故分析

1.根据现场勘验，事发地点位于武鸣区马头镇全曾村3队陆*开责任田内，死者韦*才倒地位置为长满草并有积水的沼泽地，距施工区域最短距离（即泥杆3区间，现场检测施工光缆未带电。施工队长韦*，民工韦某、梁*朋、陆*波等人的询问笔录及现场勘验证实事发地点不在施工区域范围

2.韦*才上岗前已接受施工安全培训教育。

（三）事故性质

事故调查组综合分析上述原因，认定“11·6” 触电死亡事故不属于生产安全责任事故。

六、事故防范和整改措施建议

(一)新三科技有限公司作为项目中标方，要严格监督劳务公司做好施工现场及非施工现场的隐患排查工作，防范此类事故发生。

（二）广西展飞劳务公司要严格落实企业安全生产主体责任，在野外作业时要严格对施工现场和施工现场区域外做好隐患排查工作，要教育员工加发生。

武鸣区马头镇全曾村浮排屯家庭宽带村通工程

“11·6”事故调查组

2019年1月8日

扫一扫在手机打开当前页