单位职责
领导之窗
机构设置
政府信息公开
依申请公开
互动交流
政务服务

安全生产举报系统
应急管理部安全生产举报
微信小程序码

# 兴义则戎王某权自建房建设施工项目“7·30”一般高处坠落事故调

发布时间： 2026年10月19日　字体： 小 中 大

2026年7月30日17时52分许,兴义市则戎镇拱桥村一自建房在琉璃瓦铺设安装施工时发生一起
故,造成1人死亡,直接经济损失52万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产
律法规,市政府成立由市应急管理局局长任组长,市应急管理局、市公安局、市住建局、市人社局、
局、市总工会和则戎镇政府有关人员组成的事故调查组对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现
阅资料、调查取证和分析论证等,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认
质,提出了责任追究和事故防范措施建议。

调查认定:兴义则戎王某权自建房建设施工项目“7·30”一般高处坠落事故是一起因作业人员
薄、未穿戴劳动防护用品及临边安全防护措施缺失导致的建设施工生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故相关单位及人员概况

1.肖某熙,男,江西芦溪人,身份证号码:36031219******2037,系涉事自建房琉璃瓦铺设安装项目

2.罗某利,男,贵州黔西人,身份证号码:52242319******985X,系涉事自建房琉璃瓦铺设安装项目
涉事自建房施工项目中,以贵州某升建筑有限公司(以下简称某升公司)名义委托周某为项目负责人。

3.王某权,男,贵州兴义人,身份证号码:52232120******1990,系涉事自建房户主。

4.周某,男,贵州黔西人,身份证号码:52242319******0813,某升公司员工,系王某权自建房施工项

5.陈某华,男,江西芦溪人,身份证号码:36031219******2031,系涉事自建房琉璃瓦铺设安装施工
际参与施工。

(二)涉事自建房概况及关联情况

涉事自建房位于兴义市则戎镇拱桥村八组。户主王某权于2024年3月向拱桥村村民委员会申请
于2025年8月取得农村宅基地批准书(农宅字52230111******27号),批准用地面积为119.54㎡,建筑
㎡,建筑层数为3层,建筑高度为10.2m。

王某权通过抖音联系到某升公司,并于2025年8月31日与某升公司签订《别墅建筑合同书》,将
体工程发包给某升公司(包工包料),合同金额按建筑面积1080元/m²折算(总价约50万元)。某升公司
该自建房施工项目负责人。合同签订后,某升公司于2026年2月开始组织施工人员进场施工。至本
该自建房主体工程已完工。

2026年7月2日,王某权与罗某利通过微信就该自建房琉璃瓦铺设安装事宜作出约定,“3楼,斜楼
88平方,斜顶钢结构盖瓦包工包料每平方240元,以展开面积计算,总平方118.8,总价28512元,先付工
元,做完验收后付尾款18512元”。

2026年7月16日,周某联系肖某熙,并经罗某利同意后,约定将王某权自建房斜屋面琉璃瓦铺设安
(包工包料)给肖某熙。肖某熙于是联系陈某华(两人为老乡关系),明确由陈某华负责具体组织施工,约
付劳务报酬约15000元。2026年7月28日,陈某华组织肖某、郭某喜一同进场开始琉璃瓦铺设施工。

(三)事故发生经过

2026年7月30日13时许,陈某华、肖某、郭某喜三人在户主家吃完饭并午休结束后重返屋顶施某华、郭某喜在其中一处斜屋面(该屋顶共7个斜屋面)铺设琉璃瓦,肖某单独在“老虎窗”位置(距陈喜约五、六米)安装“老虎窗”。琉璃瓦依靠人工搬运到施工位置,未配备使用吊机。施工全过程戴、系挂安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品。

17时32分许,陈某华、郭某喜听到地面传来撞击异响,回头发现肖某不在其施工位置,二人意识到事了,于是走到屋檐边缘查看,发现肖某已经从三楼屋顶“老虎窗”位置坠落至一楼地面。

(四)事故现场情况

事故发生时该自建房主体已完工封顶,正在开展屋面琉璃瓦铺设、安装。房屋正面、左侧搭设房屋后侧(肖某坠落一侧)脚手架未搭设至作业层;“老虎窗”位置距离三楼屋顶围水圈约50厘米,围厘米。

肖某从三楼“老虎窗”位置坠落至一楼水泥地面被发现时仰面朝上,身旁有空心砖,现场未发帽、安全带等劳动防护用品,坠落区域屋顶临边无防护设施。



图1 涉事自建房外观图




图2 死者坠落位置图(三楼)



图3 死者坠落位置图(一楼)

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。肖某,男,47岁,江西芦溪人,身份证号码:36031119******3052,系王某权自建房安装工人之一。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721),核定事故直52万元。

(六)其他情况

事故发生时则戎镇拱桥村天气为阴天,无大风、大雾等极端天气和自然灾害影响。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故应急救援情况

陈某华、郭某喜发现肖某坠落后,二人迅速下到地面查看肖某状况,第一时间实施心肺复苏急救华拨打了120急救电话,后根据医务人员指挥,由陈某华驾驶肖某的私家车将肖某运送至景湖大道(安急救车汇合,随即由救护车将肖某转送至兴义市人民医院进行抢救。7月30日18时许,肖某经抢救无效

(二)事故信息接报和处置情况

7月30日19时20分许,则戎镇接到该起事故信息报告。镇当日值班领导组织值班人员第一时所、村组工作人员赶赴事故现场开展核查处置工作。

19时50分许,工作人员抵达事故现场,通过现场勘查、走访相关人员、调取房主及周边群众监控核实情况,确认事故属实。

20时15分许,则戎镇将初步核实的事故有关情况电话向市委值班室、市政府值班室上报。

则戎镇派出所、市应急管理局接报事故信息后,均派出工作人员赶往事故现场了解事故情况,组故应急处置。

(三)事故善后处理情况

事故发生后,则戎镇政府立即制定了《“7·30”自建房高处坠落事故应急处置专班工作方案》故信息上报、舆情管控、死者善后等工作。

2026年8月4日,则戎镇政府组织死者家属及有关当事人进行调解并达成调解协议。死者已由家安葬,善后工作处理结束。

(四)事故应急处置评估

事故发生后,事故现场人员第一时间拨打120急救电话,伤者第一时间被送往医院救治,相关单位迅速,迅速启动应急处置机制,积极组织当事双方进行善后协商并达成调解协议,事故应急处置总体平

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

肖某(死者)安全意识淡薄,在未穿戴安全防护用品的情况下冒险从事高处作业,失足从临边防护缺
建房三楼坠落至一楼,是事故发生的直接原因。

(二)间接原因分析

项目承包人肖某熙,未按照规定向作业人员配发劳动防护用品,未发现作业现场临边防护措施缺
项目发包人罗某利,未与项目承包人肖某熙签订专门的安全生产管理协议,未明确各自安全生产管理
发生的间接原因。

(三)其他可能因素排除

通过事故现场勘验、多方询问取证和事故现场情况分析,排除刑事案件、人为故意破坏、突发
响。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

(一)事故相关人员存在的问题

1.项目承包人肖某熙,未按照规定向作业人员配发劳动防护用品[[1]]。

2.项目发包人罗某利,未与项目承包人肖某熙签订专门的安全生产管理协议[[2]],未约定各自安全
责。

(二)有关监管单位存在的问题

兴义市住房和城乡建设局。未严格落实《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》有关规定
自建房建设施工质量安全咨询服务和技术指导不到位,开展农村工匠培训和管理不到位[[3]]。

(三)有关地方政府存在的问题

则戎镇人民政府。监督检查辖区自建房建设施工项目事故隐患不到位[[4]],督促指导村(社区)开
全生产工作有差距[[5]]。

(四)有关村民委员会存在的问题

拱桥村村民委员会。指导村民依法实施农村村民住宅建设活动不到位[[6]]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员

肖某,安全意识淡薄,未穿戴劳动防护用品从事高处作业,对事故发生负有直接责任。鉴于其在事
据法律规定,免予追究责任。

(二)对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.肖某熙,项目承包人,违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定,对事故发生负有责
急管理部门依法予以行政处罚。

2.罗某利,项目发包人,违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定,对事故发生
议由应急管理部门依法予以行政处罚。

(三)对属地乡镇政府、村民委员会的处理建议

1.建议则戎镇人民政府向兴义市人民政府作出书面检查;

2.建议拱桥村村民委员会向则戎镇人民政府作出书面检查。

(四)对监管部门的处理建议

建议兴义市住房和城乡建设局向兴义市人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

(一)压实属地安全监管责任。则戎镇要举一反三,深刻汲取事故教训,从制度建立、强化培训等夫,严格落实属地安全生产管理职责。同时,要加强对村(社区)的指导服务,督促村(社区)对辖区内生产施工作业项目进行常态化安全检查(巡查),做到早发现、早制止、早处置各类违规施工作业行为,筑牢线。

(二)压实行业安全监管责任。市住建局要牵头加强排查整治农村自建房安全,对限额以上农村自格按照《兴义市人民政府办公室关于加强建设工程全过程监督管理的意见》(兴府办函〔2020〕理;对限额以下农村自建房工程切实加强指导服务,提高农村建筑工匠技能水平和安全意识。市农业强对农村宅基地审批管理和指导服务。

(三)全面深化隐患排查治理。则戎镇要加强基层网格员、村组干部业务能力水平提升培训,提升隐患排查治理能力,坚决防范坍塌、高处坠落等事故发生;市住建局、市农业农村局要将本次事故作强化安全警示教育和培训,指导乡镇(街道)建立安全风险隐患台账,严格落实特种作业人员持证上岗、品规范佩戴等规定,坚决杜绝无证作业、不佩戴防护用品、冒险违规作业。

兴义市人民政府事故调查组

2026年10月15日

[1]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中安全生产管理职责。

[3]《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》(黔府发〔2021〕7号)第五条:住房城乡建设部农村村民住宅建设通用图集,加强乡村建设风貌引导,对农房建设现场施工和质量安全提供咨询服务开展农村工匠培训和管理工作。

[4]《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》(黔府发〔2021〕7号)第二十条:乡(镇)人民政事处应当组织技术服务机构或专业技术人员,对农村村民住宅建设的基础、主体结构、屋顶防水等重拆模板、搭拆脚手架、安全用火用电设施布置等进行监督检查和技术指导,形成质量安全检查记录。乡建设部门提供技术支持。

[5]《贵州省安全生产条例》第六条:乡、镇人民政府和街道办事处应当加强对村(居)民委员会安的指导。

[6]《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》(黔府发〔2021〕7号)第五条第三款:村级组织村村民住宅建设的村规民约,做好村民建房的审查和公示,协调开展农村宅基地的腾退、调整和有偿民依法实施农村村民住宅建设活动。