# 泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂“7·14”一般机械伤害事故调查

来源：区应急局 发布时间：2018-08-27 16:35:00 浏览次数： 1126 次

**泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂“7·14”一般机械伤害事故调查报告**

2018年7月14日20时20分许，位于泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂发生一起机械伤害事故，导致1名工人死亡，直接经济损失100余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经区政府授权，成立区总工会、区纪委监委、区公安分局石洞派出所、石洞街道办事处等单位派员参加的泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂“7·14”一般机械伤害事故调组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

**一、相关情况**

（一）事故单位概况

泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂（以下简称世平预制厂），统一社会信用代码91510504744603464A，类型为个人独资企业，住所泸州市龙马潭人张元良，成立日期2002年09月05日，经营范围：混凝土加工；加工、销售：水稳层。现有工人5名，主要负责人罗金洲，搅拌机操作员陈强，另外还材料收发员和一名负责生产的管理人员。胡仁全和死者殷贵能是长期为预制厂清理搅拌罐内水泥凝结体的临时工。

（二）事故现场勘验情况

事故发生在世平预制厂的搅拌罐内。预制厂的主要生产建筑为一搅拌楼，楼内的搅拌罐离地4.4m，搅拌罐长1.8m，宽2.2m，高1.8m，搅拌罐两搅拌罐两侧留有观察孔，观察孔长0.4m，宽0.3m，离地高1.5m；进料口位于搅拌罐正前方，长1.4m，宽0.48m，进料口处有一包香烟和一个打火机。搅散落的混凝土凝块。搅拌罐外部左侧有一气压泵，橙色和蓝色2根气管相连。当气压泵工作，气管将气压传导至卸料门气压杆，卸料门开启。

**二、事故发生经过及应急救援情况**

2018年7月14日17时许，张元良叫胡仁全到世平预制厂清理搅拌罐里面凝固的水泥凝结体，先干活后给钱。

19时20分许，胡仁全骑上自己的摩托车带着殷贵能来到厂里。

19时40分许，他们二人开始在搅拌罐内清理水泥凝结体，胡仁全清理搅拌罐内的混凝土凝块，殷贵能清理卸料门下面卸料口壁上的混凝土凝块。

20时20分许，殷贵能完成了清理，从卸料口回到搅拌罐内的过程中，卸料门突然关闭，夹到其胸部。胡仁全发现状况，马上呼救，在操作室的隔拌罐外，将脱落的气管接上，接着卸料门打开，殷贵能从卸料口掉到下面水坑。现场的工友把殷贵能从水里救出，并拨打了120和通知了管理人员。救能送往医院，殷贵能因抢救无效死亡。

**三、事故报告及善后处置情况**

事故发生后，区安监局、石洞街道办事处等有关部门接到了龙马潭区人民医院的关于有人受伤的报告。龙马潭区委、区政府领导第一时间作出安领导及时赶到医院及事故现场维护现场秩序和组织善后工作。世平预制厂及时对殷贵能家属进行了赔付，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响，

**四、人员伤亡及直接经济损失情况**

死者，殷贵能，男，汉族，户籍所在地为四川省泸州市龙马潭区石洞镇顺江村一社67号，世平预制厂临时工人，因7月14日下午清理搅拌罐混凝仁全带着到世平预制厂工作的。其以前也多次以临时工的身份在此厂打工。

该事故造成的直接经济损失100余万元。

**五、事故原因和性质**

事故调查组经现场勘察，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下：

（一）直接原因

搅拌罐外的供气管脱落导致卸料门因失压而自动关闭，正好夹住正在从卸料口上来的殷贵能的胸部，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

世平预制厂未履行安全生产法定职责，未建立安全生产责任制、规章制度和操作规程，未开展生产安全事故隐患排查和安全生产教育培训工作，常性维护、保养，是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂“7·14”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

**六、事故责任划分及处理建议**

泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂未履行安全生产法定职责，未建立安全生产责任制、规章制度和操作规程，未开展生产安全事故隐患排查和作，未对安全设备进行经常性维护、保养，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条、第二十五条、第三十三条的规定，理责任，建议由区安全监管局依法处理。

投资人张元良未履行安全生产法定职责，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条，对事故的发生负有管理责任，建议由区安全监

**七、事故防范措施建议**

世平预制厂要及严格落实安全生产法定职责，建立和完善安全生产责任制、规章制度和操作规程，严格落实生产安全事故隐患排查和安全生产教厂内的全设备进行经常性的维护、保养，确保安全生产。

泸州市龙马潭区石洞镇世平预制厂“7.14”一般机械伤害事故调查组

2018年8月27日

点赞 收藏

扫一扫在手机打开当前页



【打印正文】

上一条：泸渝高速公路项目TJ8分部“6·29”一般高处坠落事故调查报告 [ 2018-08-27 ]

下一条：龍城禄苑项目“6·12”一般坍塌事故调查报告 [ 2018-08-10 ]