

磐安县盘峰乡下初坑村路段“3·18”一般车辆伤害生产安全事故调

信息来源：应急管理局　　时间：2025-07-08 08:45　　分享：

2025年3月18日14时38分许，磐安县盘峰乡下初坑村路段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《磐安县人民政府关于实施生产安全事故报告和调有关问题的批复》（磐政〔2007〕61号）的规定，成立了由县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总工会等单位组成的“3·1组并开展事故调查工作，从人、车、路、企业等方面开展了事故深度调查工作。

调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、综合分析和专家认定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，调质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范建议。现将有关情况汇报如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆概况

浙J73205自卸货车，经营许可证号：331xxxxxx039，吨（座）位：15.395吨，业户名称：仙居县宏泰运输有限公司，实际所有驾驶员：王某。事发时运输由仙居县伟达建筑垃圾消纳有限公司向大中修项目周某提供的粗砂，净重22.6吨。经查，该车辆长期超载运

（二）事故人员概况

1.王某，男，43岁，系张某聘请驾驶员，未签订相关劳务合同。

2.张某，男，31岁，系浙J73205自卸货车实际所有人，与仙居县宏泰运输有限公司签订挂靠协议。与死者王某为聘用关系，王某发放固定工资1万元。

3.周某，男，事故发生路段施工现场班组长。

4.朱某某，男，事故发生路段大中修项目经理。

5.于某某，男，事故发生路段大中修项目安全员。

（三）事故相关单位概况

1.浙江汉旗建设有限公司，成立于2009年，法定代表人为童某某，该公司是事故发生路段施工单位。

2.仙居县伟达建筑垃圾消纳有限公司，成立于2019年,法定代表人为王某某，该公司是事故发生车辆运输的供货单位。

3.仙居县宏泰运输有限公司，成立于2023年，法定代表人为朱某某，该公司是事故发生车辆的所在单位。

（四）事故项目概况

事故发生路段为磐安县2024年“四好农村路”建设工程路段，长2.826公里，四级公路，原路面为水泥路面，实施水沟渠化、现
水泥路面。原定施工时间为2024年8月15日至2024年10月4日，因故延期，事故发生时处于路面平整阶段，属边施工边通行路段。
质护栏因施工所需事故发生前几日已全部切除。该路段为临水临崖路段，道路与溪流落差超7米，且未按施工方案设置足够的安全防
指挥人员。

事故车辆运输的粗砂为浙江汉旗建设有限公司项目所需，委托班组长周某向仙居县伟达建筑垃圾消纳有限公司采购，仙居县伟达
有限公司委托仙居县宏泰运输有限公司负责运输。项目搅拌站设在项目路段内部，王某运输粗砂必须经过边施工边通行路段。

二、事故发生的经过和事故救援情况

2025年3月18日，死者王某同周某联系后，将粗砂从仙居伟达建筑垃圾消纳有限公司运送至磐安县2024年“四好农村路”建设
土搅拌点。14时18分许，王某驾驶浙J73205重型自卸货车在经过边施工边通行路段时，为避让道路左侧碎石堆，选择偏右侧行驶，
判断失误，导致车辆侧翻至河道，造成驾驶员王某受到车辆伤害。14时45分，磐安县消防救援大队指挥中心接到报警，调派安文站、
前往处置。救援人员利用起重气垫、荷马特破拆工具对当事车辆进行破拆，15时18分，驾驶员王某从车内救出。18时46分，经大盘
宣布当事人王某死亡。

三、事故造成的人员伤亡

事故造成驾驶员王某1人死亡，死亡原因为钝性外力致颅脑损伤死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

王某自身安全意识淡薄，判断失误，超载运输，边施工边通行道路安全防护不到位，临水临崖路段高边坡临边防护不到位，是本
直接原因。

（二）间接原因

浙江汉旗建设有限公司，对工人安全生产教育培训不到位，对边施工边通行路段安全监管不到位，交通引导指挥人员不足，未及
事故隐患。

仙居县宏泰运输有限公司，对驾驶员安全教育培训不到位，对车队车辆超载运输等违法违规行为管理不到位。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定，磐安县盘峰乡下初坑路段“3·18”事故是一起一般车辆伤害生产安全事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）王某，安全意识淡薄，对车辆操控失误，超载运输，对此次事故负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进
究。

（二）浙江汉旗建设有限公司，临水临崖路段临边防护不到位，边施工边通行路段未按专项施工方案落实到位，未及时发现并消
对此事故负有管理责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关条款对其予以处罚。

（三）仙居县宏泰运输有限公司，对车队驾驶员教育培训及安全管理不到位，对车队车辆长期超载运输管理不到位，对此事故负
建议交通运输部门根据相关法律法规对其予以处理。

（四）项目经理朱某某，未合理安排临水临崖路段临边防护，未合理安排边施工边通行路段交通引导指挥，未及时发现消除事故
故负有领导责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关条款对其予以处罚。

（五）项目安全员于某某，未履行安全员工作职责，未及时发现并消除事故隐患，对此事故负有管理责任，建议由浙江汉旗建设
公司内部管理制度对其予以处理。

（六）现场班组长周某，未落实现场施工安全管理，未落实施工现场安全防护设施设备，对此次事故负有管理责任，建议由浙江
公司依据公司内部管理制度对其予以处理。

（七）磐安县盘峰乡人民政府。领导班子有对辖区的道路安全、施工安全工作召开会议进行研究，有工作部署，有领导带队检查
安全巡查和道路事故隐患治理工作，及通过海报、横幅、宣传册等多种形式进行系列道路安全宣传活动，基本履职到位，建议不予追

（八）磐安县交通运输管理中心。中心领导班子有对工程项目安全工作会议研究部署记录，有领导带队检查记录，有开展各级安全活动，基本履职到位，建议不予追究。

六、事故防范和整改措施

（一）浙江汉旗建设有限公司，要深刻吸取“3·18”生产安全事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立并完善安全管理制度，场管理，进一步明确安全监管人员责任，根据施工阶段和施工类型，采取有针对性的安全管理措施，重点落实好临水临崖路段临边防护通行路段交通引导指挥工作，避免出现安全盲区，杜绝类似事故发生。

（二）仙居县宏泰运输有限公司，要深刻吸取“3·18”生产安全事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强运输车队的教育培理，严禁超载超限等违法违规行为，严格防范各类事故发生。

（三）县交通运输局、交警大队要加大执法力度，加大对各种违法违规行为处罚力度，敦促相关企业和人员举一反三，完善车辆和为管理，压降各类生产安全事故。

返回顶部 打印本页 关闭窗口