黑龙江****有限公司“7•13”一般高处坠落事故调查报告

来源：区应急局　　时间：2026-09-21

2026年7月13日12时50分许，位于哈尔滨市**区**路*号**家园二手家电回收体系建设项目，黑龙江******有限公司在施工过程中，发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失150余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等有关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局、**区住房和城乡建设局组成的事故调查组，并将事故情况向**区人民检察院和**区纪委监委做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，黑龙江******有限公司“7·13”高处坠落事故是因违反操作规程而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

黑龙江******有限公司（以下简称：**公司），成立于2022年2月24日，法定代表人金*，统一社会信用代码为******************，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为黑龙江省哈尔滨市****区**大道西、**广场南**·******栋*单元**层*号，所属行业为建筑业，经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；河道采砂；公路管理与养护；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包等。

**公司在施工现场有4名长期工作人员，其中法定代表人金*负责全面工作，曲*秀负责生产安排工作，赵*雨负责配合曲*秀联系吊车和上料工作，徐*生是力工，其他工作人员根据工作需要临时雇佣。

黑龙江******有限公司（以下简称：**公司），成立于2021年1月12日，法定代表人刘*，统一社会信用代码为**********，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为哈尔滨********区**********号楼（**街***号）A******，所属行业为房地产业。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包等。

**公司组建了以项目经理袁*峰，现场经理张*宇，安全员周*、韩*等为成员的项目部，负责项目的生产安排、安全管理等工作。

（二）合同签订情况

2026年4月3日，黑龙江****有限公司（以下简称**公司）与**公司签订《建筑工程施工合同》，工程名称：**家园二手家电回收体系建设项目；工程地点：哈尔滨市**区**路*号；工程内容：本工程扩建库房建设规模为13395.83平方米，包含3、4号两个库房中间连为一体、库房西侧增加车行坡道、库房东侧增加物流货物智能传送设备空间及连廊，既有3、4号库房内部改造36947.14平方米。

2026年3月10日，**公司与黑龙江省********有限公司（以下简称**公司）签订《建设工程监理合同》，工程名称：**家园二手家电回收体系建设项目及**家园二手家电回收体系建设项目3号、4号库房消防改造工程；工程地点：**区**路*号；工程规模：**家园二手家电回收体系建设项目扩建面积13395.83平方米，**家园二手家电回收体系建设项目3号、4号库房消防改造面积36947.14平方米；监理期限：自2026年3月10日始至2026年12月31日止；总监理工程师：殷*波，注册号********。

2026年5月29日，**公司与**公司签订《外墙保温和涂料劳务分包合同》，工程名称：**家园二手家电回收体系建设项目外墙保温和涂料劳务；工程地点：**区**路*号；分包范围：外墙保温、外墙涂料、雨篷、女儿墙、风井、新风井、排烟井、出屋面构件等。工期2026年6月1日起至2026年7月10日，按总包单位施工进度要求进场施工。劳务分包人义务明确：劳务分包人必须按发包人的要求进行安全生产、劳务分包人不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，劳务分包人必须承担全部责任。

2026年5月20日，**公司（甲方）与**公司（乙方）签订《安全协议书》，明确甲乙双方安全管理职责。乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促，检查和指导。分包单位必须遵守建设单位各项规章制度；分包单位必须严格执行安全生产规章制度和操作规程。

该项目**公司分别于4月15日和7月8日取得《建筑工程施工许可证》，编号**********和编号**********；工程名称：**家园二手家电回收体系建设项目；建设地址：**区**路*号；建设规模：13395.83平方米。

（三）事故发生单位安全管理情况

公司项目部编制了《安全生产责任制》《安全技术操作规程》等58项各类安全生产管理规章制度和操作规程。开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，编制《施工现场安全生产风险辨识分级管控台账》，定期开展隐患排查工作。6月26日、7月3日监理会议提出安全要求：屋面禁止上人，如需要必须采取相应安全措施，公司张*宇、周*等人、**公司金*、赵*雨参加会议。监理会议后，**公司向**公司强调监理会议关于屋面禁止上人的安全要求，**公司金*、曲*秀、赵*雨熟知此规定。

（四）政府行业部门监督管理情况

哈尔滨*******建设工程质量安全监督站，根据监督检查计划分别在项目开工、基础和主体阶段共开展安全监督检查3次，并下发整改通知书。2026年4月17日到该项目进行施工安全交底并进行安全生产条件核查，发现9个问题，主要问题是有关内业材料不全、未审批等问题，随后下发安全隐患整改通知书，该项目于2026年4月25日完成全部问题整改并反馈整改报告。2026年5月11日，邀请行业专家对该项目进行安全检查，共发现9个问题，主要是监理单位的内业等问题，随后下发安全隐患整改通知书，该项目于5月14日完成全部问题整改并反馈整改报告。2026年6月16日，邀请行业专家对该项目进行安全检查，共发现17个问题，主要是起重机械、脚手架和临时用电等方面问题，随后下发安全隐患整改通知书，该项目于2026年6月20日完成全部问题整改并反馈整改报告。综上，行业部门依法履行了监管职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故现场情况

黑龙江****有限公司院内共有4间库房，3号、4号库房为独立建筑，库房屋顶为单层彩钢板结构，屋顶建有五个机房，机房内未设置通往室内的楼梯。

该项目对3号、4号库房进行改造，在库房间新建混凝土地面，将两个库房连接打通。在两个库房屋顶之间，设置了操作平台。操作平台宽18.5米，高于3、4号库房屋顶边缘1.3米，操作平台与西侧坡道连接，操作平台与屋顶相邻部位使用脚手架设置了防护栏杆，未设置通往屋顶的工作通道。**公司使用操作平台向西坡道运送物料。事发后，在操作平台可见运送物料的推车和吊篮。

（二）事故发生经过

7月13日，**公司安排**公司完成3号、4号库房西坡道墙体保温工作。**公司金*、曲*秀、赵*雨、徐*生及6名工人共同完成此项工作，金*和曲*秀负责现场管理，赵*雨负责联系吊车上料，徐*生负责运送物料。

7月13日上午，徐*生和赵*雨在一楼作业，徐*生配合赵*雨，使用手推车将物料放置在西侧吊车吊篮内，吊车将物料送至西坡道作业区。中午时，西侧吊车故障，无法将物料吊运至西坡道作业点，金*和曲*秀商议使用东侧吊车运送物料，下午让徐*生到屋顶操作区由东向西运送物料。

12时40分许，东侧吊车司机运送物料至屋顶操作区东侧，曲*秀接收物料，并将物料运送至西坡道作业点。

12时49分，工人于*涛发现徐*生自4号厂房彩钢板屋面坠落至4层地面，并大声呼救。12时50分，**公司金*听到后立即跑到事故现场，并通知赵*雨拨打120急救电话，同时上报生产经理张*宇有人员受伤，张*宇通知安全员周*上报公司。周*向袁*峰报告事故情况。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此事故造成1人死亡，死者信息：徐*生、男、身份证号：**********。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》计算，事故造成直接经济损失150余万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12时59分，张*宇到达事故现场，13时7分，向监理许*雪报告事故情况，许*雪逐级上报事故情况。

13时10分，120救护车到达事故现场开展急救，将受伤人员送往哈尔滨市二四二医院救治。

13时32分，徐*生经抢救无效死亡。

13时45分，现场人员与家属联系，请医生帮忙拨打110报警电话，报告事故情况。

14时46分，张*宇、周*向**区应急管理局报告事故情况。

15时01分，哈尔滨市公安局**分局向**区应急管理局通报事故情况。

15时30分许，哈尔滨市公安局**分局、**区应急管理局、**区住房和城乡建设局工作人员相继到达事故现场，开展前期调查处置工作。

（二）事故应急处置情况

该事故发生后，**公司反应迅速，第一时间拨打了120急救电话，将徐*生送医救治，现场处置得当、有效。

（三）医疗救治和善后情况

13时32分，徐*生在**区二四二医院因抢救无效死亡，7月15日，**公司与徐*生家属达成抚恤协议，抚恤金92万元。

（四）评估情况

在此次事故中，**公司、**公司发现事故后，第一时间拨打120急救电话，并将事故情况向政府监管部门做了报告，封锁事故现场，停产停业，全面排查事故隐患。**公司积极达成抚恤事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

徐*生违规作业，在**公司、**公司多次强调屋面禁止上人的情况下，仍违规进入4号库房屋面，踩踏屋面单层彩钢瓦，导致彩钢破损，坠落至4层地面。

（二）事故相关检验检测情况

2026年7月17日，哈尔滨市公安局**分局委托哈尔滨华鸿司法鉴定中心对徐*生死亡原因进行鉴定，8月17日，黑龙江华鸿司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》哈华鸿[2026]病司鉴485号，鉴定意见：徐*生符合从高处坠落导致死亡。

（三）其他可能因素排除

哈尔滨市公安局**分局通过现场勘查等工作，排除人为刑事嫌疑。

（四）间接原因分析

1.**公司违反**公司管理规定，未发现并制止徐*生进入屋面的违规行为。

2.**公司主要负责人金*及生产工作安排人员曲*秀，管理存在漏洞盲区，不掌握工作人员工作内容和作业方式，对作业人员管理不细致，对徐*生进入4号楼屋面的行为不知情。

四、有关单位和人员存在的主要问题

（一）黑龙江******有限公司

1. 安全生产主体责任落实流于形式，安全管理体系失效。明知**公司多次明确屋面严禁上人，未针对性落实现场管控措施，未对作业人员开展专项安全交底、警示教育，放任员工违规进入彩钢屋面高风险区域作业[[[] 《安全协议书》二、安全生产要求4、乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须整改。]]。

2. 现场人员管控存在严重盲区，作业过程监管缺位。项目现场管理人员不掌握工人作业路线、作业行为，未及时发现、制止徐*生擅自攀爬至4号库房屋面的违规行为，对一线力工动态失管失察[[[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。]]。

3. 安全培训教育不扎实，风险告知不到位。未针对单层彩钢板屋面承载力不足、极易发生坠落的重大风险开展专项培训，未清晰地告知工人屋面禁入要求及违规作业致命危害，从业人员安全风险意识薄弱[[[]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。]]。

（二）金*（**公司法定代表人、主要负责人）

1. 未履行安全生产第一责任人法定职责，重施工进度、轻安全管控。知悉监理例会、**公司明确屋面禁止上人要求，未针对该事故隐患采取管控措施[[[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；]]。

2. 日常安全监督检查走过场，未常态化核查工人作业行为，未能及时发现并纠正人员违规登屋面的风险行为，对企业存在的现场管理漏洞失察失管[[[]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

]]。

（三）曲*秀（**公司现场生产负责人）

1. 现场工作统筹安排不足，施工组织计划性差。在现场施工条件发生变化、吊车故障变更物料转运方式后，工作安排粗放混乱，未做到风险作业专人专管[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；]]。

2. 现场安全履职不严、动态监管缺位。作业期间未掌握工人作业动态，对作业人员擅自变更作业位置、进入库房屋面的严重违章行为发现不及时、制止不及时，现场安全管控出现真空[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；]]。

（四）徐*生（事故死者、**公司力工）

1. 安全意识淡薄，无视**公司、**公司多次强调的屋面禁止上人管理规定，心存侥幸擅自进入承载力不足的单层彩钢屋面。

2. 严重违反高处作业安全操作规程，未预判彩钢板破损坠落风险，未采取任何防坠落防护措施，直接诱发坠落事故。

五、对有关责任单位及责任人的处理建议

1. 黑龙江******有限公司，违反《中华人民共和国安全生产

法》第四十四条的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[[[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。]]的规定给予行政处罚。

2.金*，**公司法定代表人、主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定。建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[[[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；]]的规定给予行政处罚。

2. 曲*秀，**公司现场生产负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定。建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[[[]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

]]的规定给予行政处罚。

3.袁*峰，**公司项目经理，项目安全统筹管理工作存在疏忽，对分包单位安全管理督促不够，建议由企业按照内部管理制度给予处理。

4.周*、韩*，**公司项目部安全员，现场安全巡查工作存在不足，对屋面作业相关风险隐患排查不够充分，建议由企业按照内部管理制度给予处理。

5.徐*生自身严重违章作业是事故直接诱因，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

六、事故主要教训

1. “会议传达”不等于“管控落地”。**公司、监理虽多次在会议上明确屋面禁止上人，但未配套隔离、值守、巡查等刚性管控手段，仅靠口头要求无法约束一线工人违章行为，安全

要求存在“上热下冷、传达悬空”问题。

2. 高处作业、彩钢屋面是建筑项目高频致死风险点。单层彩钢板承载力极低，极易发生坍塌坠落，必须严格落实“非必要不上屋面、确需上屋面必须专项防护、专人监护”硬性要求，杜绝工人侥幸违章作业。

3. 从业人员安全警示教育缺失是违章根源。一线力工普遍风险认知不足，对薄彩钢屋面坠落风险缺乏敬畏，企业未开展针对性案例警示，工人习惯性违章，最终引发伤亡事故。

4. 监理全过程跟踪核查责任必须压实。监理不能仅停留在会议提要求，需常态化实地巡查高风险区域，跟踪督促施工单位闭环落实安全管控措施，发挥第三方监督屏障作用。

七、事故防范和整改措施建议

（一）压实企业主体责任，强化现场管控

**公司立即开展全员事故警示教育和专项安全培训。健全现场巡查、风险研判和隐患闭环管理制度，对彩钢屋面等高风险区域实施物理隔离、专人值守。施工工序、转运方式变更前必须开展风险评估，落实防护监护措施，严禁无管控冒险作业。

（二）总包压实总分包一体化管理

**公司健全分包单位动态管控机制，实行每日联合巡查制度。严格执行屋面作业审批、专项方案、专人监护制度，全面排查整治高处作业、屋面违规通行等隐患，切实堵塞分包管理漏洞。

（三）监理落实全过程监督职责

**监理公司优化巡查清单，将屋面、高处作业列为必查内容，建立问题整改跟踪台账。对现场违章作业、重大隐患及时停工督办、跟踪闭环，落实上报制度，杜绝监管流于形式。

（四）行业部门开展专项整治

**区住建局以本次事故为警示，在辖区开展在建项目高处坠落、彩钢屋面安全专项排查整治。组织行业警示教育培训，强化监管人员专业能力，加大暗访检查力度，压实各方安全责任。

（五）健全长效安全防控机制

全区在建项目严格落实屋面隔离、作业审批、专人监护制度，规范防护用品佩戴使用。建立违章惩戒和信用约束机制，常态化排查治理高处作业风险，坚决防范同类事故再次发生。

**区政府事故调查组

2026年8月21日