九江市樟岭再生资源回收利用有限公司
“11·15”一般机械伤害事故调查报告

武宁县政府事故调查组

2026 年 2 月 5 日

目　录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位概况.....- 1 -
（二）事故发生单位其他情况.....- 2 -
（三）事故发生经过.....- 3 -
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 4 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 4 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 4 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 4 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 5 -
（四）事故应急处置评估.....- 5 -
三、事故原因分析.....- 5 -
（一）直接原因分析.....- 5 -
（二）其他可能因素排除.....- 6 -
（三）间接原因分析.....- 6 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 7 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 8 -
（一）对有关责任人员的处理建议.....- 8 -
（二）对有关责任单位的处理建议.....- 9 -
六、事故主要教训.....- 9 -
七、事故整改和防范措施.....- 11 -
八、附件.....- 13 -

2025年11月15日上午7时40分许，九江市樟岭再生资源回收利用有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约人民币65万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，武宁县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县商务局、新宁镇人民政府组成的九江市樟岭再生资源回收利用有限公司“11·15”一般机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），负责开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场走访、人员谈话、勘查取证等方式，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，九江市樟岭再生资源回收利用有限公司“11·15”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

九江市樟岭再生资源回收利用有限公司成立于2022年5月31日，统一社会信用代码：91360423MABP3E2C5M，类型为有限责任公司，注册地址：江西省九江市武宁县新宁镇宋家村

茶乡农家乐别墅C-1#，实际经营地址：武宁县新宁镇黄埠村老强城砖厂，法定代表人姜玉龙，实际控制人姜玉堂，经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位其他情况

1.企业实际控制情况：该公司法定代表人姜玉龙已将全部股份转让给弟弟姜玉堂，姜玉堂为公司实际控制人，负责公司日常经营管理工作，公司共有7人。

2.工艺流程：公司主要工艺流程为“废旧物资回收→分类分拣→压缩打包→销售”，其中纸壳类废品经分拣后通过纸壳打包机压缩打包。

3.涉事设备情况：涉事设备为纸壳打包机，生产厂家：江阴市富磊机械制造有限公司，型号：200，出厂号：2088。购买时间：2022年11月，为全新设备。该设备设有检维修口，配套防护罩缺失（事发前一天因检修设备拆除防护罩，未及时安装复位），安全防护措施未落实到位。



（三）事故发生经过

2025 年 11 月 15 日上午 7 时，周建英、熊基秀、熊蜡梅 3 人按照公司安排到生产车间开展废品分拣作业，王辉作为纸壳打包机操作员，同步开展设备操作前的准备工作。7 时 40 分许，熊基秀在经过纸壳打包机旁边时，发现设备内部有垃圾，遂伸头进入打包机检维修口捡拾。该检维修口平时配有防护罩，因事发前一天设备检修，防护罩未安装回原位。王辉在未观察设备周边及检维修口区域是否有人员的情况下，启动打包机操作，当液压头返回时，将伸头在检维修口内的熊基秀头颅挤压。周建英在作业过程中发现熊基秀被挤压在打包机检维修口处，遂立即呼喊熊蜡梅和王辉前来查看，王辉迅速停机。随后，公司实际控制人姜玉堂赶到现场，与王辉、周建英等人合力将熊基秀从打包机检维修口处抬出。



姜玉堂发现熊基秀意识丧失、生命体征微弱后，立即拨打“120”急救电话。当日7时55分许，救护车到达事故现场，医务人员对熊基秀进行了紧急救治，经抢救无效，确认死亡。随后，姜玉堂拨打“110”报警电话。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

熊基秀，女，61岁，武宁县石门楼镇人，身份证号码：360423******3720，系九江市樟岭再生资源回收利用有限公司分拣岗位员工，在此次事故中死亡。

2.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失人民币约65万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，公司实际控制人姜玉堂第一时间拨打“120”急救电话，在确认熊基秀死亡后，拨打“110”报警电话。随后县应急管理局、县公安局、新宁镇人民政府、县商务局等单位接到报告后，立即启动相应应急响应，安排工作人员赶赴事故现场，组织开展事故救援、现场管控、善后处理等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员周建英、熊蜡梅及时呼救，王辉和姜玉堂赶到现场后，在确保自身安全的前提下，将熊基秀从打包机旁抬出，避免了二次伤害。随后，现场人员等待“120”急救人员到场，配合医务人员开展急救工作。相关部门工作人员到达现场后，迅速划定警戒区域，疏散无关人员，保护事故现场，开展初步调查核实工作。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治：2025 年 11 月 15 日 7 时 55 分，“120”急救人员到达现场，对熊基秀进行了紧急救治，经检查，熊基秀已无生命体征，于 8 时 00 分许宣布死亡。

2.善后处理：事故发生后，武宁县新宁镇人民政府牵头组织事故单位与死者家属进行协商调解。11 月 26 日，九江市樟岭再生资源回收利用有限公司法定代表人姜玉龙与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属丧葬补助金、抚恤金、精神损

害抚慰金等共计62万元（含丧葬及抚恤费用52万元、赔偿费用10万元）。11月30日，熊基秀遗体火化下葬，善后处理工作结束，未引发群体性事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时呼救并开展初步处置，避免了二次伤害；事故单位及时拨打“120”“110”等应急电话，报告事故信息，相关部门接到报告后反应迅速，及时赶赴现场开展应急处置和协调善后工作，有效维护了社会稳定。经调查组综合评估，此次事故的应急处置符合相关规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一方面是熊基秀安全意识淡薄，违反安全作业规定，在打包机未停机、未确认安全的情况下，擅自伸头进入未安装防护罩的检维修口捡拾垃圾，违规进入设备危险区域；另一方面是打包机操作员王辉操作前未对设备周边及检维修口等危险区域进行安全确认，盲目启动设备并操作液压头返回，导致事故发生。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和医务人员诊断等情况，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（三）间接原因分析

1.事故单位安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产管理制度和操作规程，未制定纸壳打包机检维修作业安全管

理规定及设备操作安全规程，未对作业人员（含操作员、分拣员）进行全面的安全生产教育培训，导致作业人员缺乏基本的安全意识和危险辨识能力，违规操作、违规进入危险区域等行为未得到有效管控。

2.事故单位未配备专职或兼职安全生产管理人员，未对现场作业进行有效安全监管，对作业人员违规靠近危险设备作业的行为未能及时发现和制止。

3.事故单位设备安全管理混乱，对打包机检维修作业缺乏闭环管理，未建立检修台账，未明确检修后防护罩等安全装置的复位要求及验收流程，导致检修后防护罩缺失未整改，设备带“病”运行。

4.事故单位未在作业现场设置明显的安全警示标志，作业场地物料堆放杂乱，增加了事故发生的风险。

5.公司实际控制人姜玉堂未履行安全生产第一责任人职责，未组织开展安全生产检查和隐患排查治理工作，对公司安全生产工作放任自流。

四、有关责任单位存在的主要问题

九江市樟岭再生资源回收利用有限公司

1.安全生产管理制度和操作规程不健全[1]。未制定纸壳打包机检维修作业安全管理规定、设备操作安全规程等核心制度，导致作业人员无章可循。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

2.安全生产教育培训不到位[2]。未对分拣员、设备操作员等全体作业人员开展全面、系统的安全生产教育培训，未针对性开展危险区域辨识、设备安全操作等专项培训，导致作业人员安全意识淡薄、危险辨识能力不足。

3.安全生产管理人员配备缺失[3]。未按照规定配备专职或兼职安全生产管理人员，现场作业安全监管流于形式，无法及时发现和制止作业人员违规进入危险区域、违规操作设备等不安全行为。

4.设备安全管理混乱，隐患排查治理不到位[4]。一是检维修作业无闭环管理，未建立检修台账，未明确检修后安全装置复位要求及验收流程，导致打包机检修后防护罩未安装复位的事故隐患；二是未对作业现场设备安全状况开展定期检查，设备带“病”运行问题未得到及时整改。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5.作业现场安全防护和警示措施缺失[5][6]。未在纸壳打包机检维修口、危险作业区域设置明显的安全警示标志，作业场地物料堆放杂乱，未营造安全的作业环境。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部第14号令）等有关法律法规，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）。

熊基秀，女，群众，九江市樟岭再生资源回收利用有限公司分拣岗位员工。其安全意识淡薄，违反安全作业规定，在打包机未停机、未确认安全的情况下，擅自伸头进入未安装防护罩的检维修口捡拾垃圾，违规进入危险区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议（1人）。

（1）姜玉堂，男，群众，九江市樟岭再生资源回收利用有限公司实际控制人、安全生产第一责任人，负责公司日常经营管理。其未履行安全生产第一责任人职责，未组织建立健全安全生产管理制度和操作规程，未组织开展安全生产教育培训，

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款　生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

未配备安全生产管理人员，未落实隐患排查治理责任，对事故发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

九江市樟岭再生资源回收利用有限公司。存在安全生产管理制度不健全、安全生产教育培训不到位、安全生产管理人员缺失、设备安全管理混乱、隐患排查治理不到位等多项违法违规行为，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

六、事故主要教训

此次事故暴露出事故单位安全生产主体责任不落实、相关监管单位监管职责履行不到位等一系列突出问题，教训深刻。

（一）企业安全发展理念缺失，主体责任落实流于形式。九江市樟岭再生资源回收利用有限公司对安全生产工作重视不足，未树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展理念，未建立健全安全生产管理制度和操作规程，未配备必要的安全生产管理人员，安全生产教育培训、隐患排查治理等核心

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

工作落实不到位，导致作业现场管理混乱、安全隐患丛生，最终引发事故。这一问题反映出部分小微企业对安全生产主体责任的认识不足，安全生产基础薄弱。

（二）风险辨识和隐患排查治理不到位，设备安全管理混乱。事故单位未开展有效的安全风险辨识工作，对纸壳打包机检维修作业、危险区域作业等关键环节的风险认识不足，未制定针对性的管控措施。设备检维修作业缺乏闭环管理，检修后安全装置未复位的事故隐患未被及时发现和整改，设备带“病”运行。此外，作业现场未设置明显的安全警示标志，进一步加剧了事故发生的风险，反映出企业隐患排查治理机制形同虚设，设备安全管理水平低下。

（三）从业人员安全素质偏低，教育培训实效性不足。事故单位未对从业人员开展全面、系统的安全生产教育培训，作业人员缺乏基本的安全意识和危险辨识能力，对违规进入危险区域、违规操作设备等行为的危害性认识不足，最终导致直接违章行为发生。这一问题凸显出小微企业从业人员安全生产教育培训工作的缺失，部分企业仅将教育培训作为应付检查的形式，未真正提升从业人员的安全技能和应急处置能力。

（四）监管责任体系不完善，协同监管机制不健全。行业主管部门和属地政府在安全生产监管工作中存在检查不够细致、

对核心安全问题重视不足、督促整改不力等问题，未形成有效监管合力。武宁县商务局、新宁镇人民政府虽已对该企业开展安全生产检查，但未聚焦企业安全培训不到位、隐患治理不到位、操作规程和检维修制度未建立健全等关键问题，未依法依规严格督促企业落实整改。这一问题反映出基层安全生产监管存在“重检查、轻实效”的现象，对小微企业核心安全隐患的排查和整改跟踪力度不足，监管能力有待进一步提升。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，针对事故暴露出的问题，提出以下整改和防范措施。

（一）强化企业安全生产主体责任，提升安全管理水平。

1.九江市樟岭再生资源回收利用有限公司应严格对照事故暴露出的问题制定整改方案，明确整改责任、整改措施和整改时限，全面落实安全生产管理制度和操作规程，补齐安全管理

短板。同时，鉴于公司法定代表人姜玉龙已将全部股份转让给姜玉堂，姜玉堂为公司实际控制人并负责日常经营管理，公司应按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定，及时办理法定代表人变更登记手续，确保法定代表人、实际控制人及日常经营管理者一致，切实落实安全生产第一责任人职责。其他再生资源回收企业要以此事故为警示，全面开展自查自纠，建立健全安全生产管理制度和操作规程，配备专职或兼职安全生产管理人员，完善安全生产责任制，确保各项安全管理工作落到实处。

2.企业要加强设备安全管理，建立设备检修台账，明确检修流程、安全装置复位要求和验收标准，实现检维修作业闭环管理。对存在安全隐患的设备要立即停止使用，整改合格后方可恢复运行；同时，在作业现场危险区域设置明显的安全警示标志，规范物料堆放，保障安全通道畅通。

3.企业要强化从业人员安全生产教育培训，制定专项培训计划，重点开展安全规章制度、操作规程、危险区域辨识、应急处置措施等内容的培训，确保从业人员经培训合格后方可上岗作业。定期组织开展应急演练，提升从业人员的应急处置能力。

（二）健全监管责任体系，强化协同监管机制。县商务局要切实履行再生资源回收行业主管部门职责，组织开展再生资源回收企业专项整治行动，全面排查安全生产管理制度建立、

安全防护措施落实、安全风险辨识管控、隐患排查治理等情况，对存在违法违规行为的企业依法予以查处。新宁镇人民政府要落实属地监管责任，优化检查方式，聚焦企业安全培训、隐患治理、制度建设等核心安全环节，确保检查深入细致、不走过场。对检查发现的问题要建立整改台账，明确整改要求和时限，跟踪督促企业严格落实整改，形成闭环管理。加强与行业主管部门的协同配合，建立信息共享和联合执法机制，形成监管合力。相关监管单位要加强基层监管力量建设，提升监管人员的专业素质和执法能力，配备必要的监管装备，保障监管工作有效开展。

（三）强化宣传教育，提升行业安全意识。相关部门要通过举办培训班、发放宣传资料、开展案例警示教育等多种形式，加强对再生资源回收行业企业负责人和从业人员的安全生产宣传教育，提升其安全意识和法治观念，督促企业切实履行安全生产主体责任。要充分利用媒体、网络等平台，广泛宣传安全生产法律法规和相关标准规范，曝光违法违规企业和典型事故案例，营造“人人重视安全、人人参与安全”的良好社会氛围。

八、附件

事故调查组成员名单及签名表