张家界大峡谷旅游景区管理有限公司“7.11”事故调查报告

作者：慈利县人民政府 来源：慈利县应急管理局 访问量：266 发布时间：2018-09-03 分享

2018年7月11日16时20分左右，张家界大峡谷景区发生一起落石事故，事故造成2人死亡，4伤受伤。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，慈利县人民政府依法成立了副县长李新龙任组长，县安监局、县公安局、县纪委监察委、县总工会、县旅外局委会和三官寺土家族乡人民政府等单位负责人为成员的“7.11”事故调查组。根据事故调查需要，调查组聘请专家组对事故现场进行了勘察、鉴定，出具了专家技术鉴组通过调查询问、现场勘测、查阅资料和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、直接原因和人员伤亡情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故单位证照情况。张家界大峡谷景区开发商为张家界东线旅游发展有限公司，运营商为开发商控股的张家界大峡谷旅游景区管理有限公司，该公司为位。张家界大峡谷旅游景区管理有限公司成立于2010年12月28日，法定代表人为罗嗣清，注册资本叁仟万元整，营业期限2010年12月28日至2053年12月27日，经营范围行政审批的游览景区管理服务、摄影服务、旅游纪念品零售及对旅游项目的投资。

（二）事故单位安全管理情况。事故单位依法制定了安全生产责任制，层层签订了安全生产责任书，制定了各种安全管理规章制度，对安全目标管理制度的落实2006年下半年，开发商委托湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队进行了地质灾害调查评估。2008年9月，四〇三队提交了《张家界大峡谷风景区大峡谷景区建设场地地报告》，该报告中注明，本次事故发生区域不属于危险性大区。该报告经湖南省国土资源厅评审备案。2017年上半年，景区开发商再次委托湖南省地质矿产勘查开发局害进行调查，调查已实施的地质灾害防治工程效果，针对隐患提出防治措施建议。2017年5月，湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队进行了实地调查，于2017年6月提交景区地质灾害调查及防治措施建议》，注明本次事故发生区域属于监测预警区域。2008年9月至2018年6月，事故单位投入资金8千多万元按照湖南省地质矿产勘查开发地质灾害治理措施建议，对景区内要求治理的区域进行了治理。同时，事故发生单位组织安检人员对游道进行了每日巡查、监测，没有发现事故发生区域有落石情况。

（三）事故发生时天气状况。2018年7月5日至10日，张家界大峡谷景区范围内有短暂暴雨情况，景区营运方考虑暴雨过后容易引发泥石流等地质灾害，先后在7上午关闭了游道。7月9日至事故发生当天，张家界大峡谷范围内天气状况均为晴天。

（四）事故现场勘查情况。张家界大峡谷景区峡谷游道区北起双坪村，南至小棋塌，全长约6.5公里，峡谷整体呈近南北向展布。峡谷斜坡地层主要为三叠系嘉岩，岩体呈单斜状，岩层产状308°∠10～20°。事故发生位置处岩层倾角15°左右，峡谷斜坡长约200米，坡高约80～110米不等。峡谷边坡呈上陡下缓状，下部谷底坡度度较陡，近直立。受构造、风化、岩溶等影响，事发区域岩体节理裂隙较发育，岩体较破碎。峡谷坡面上及岩坎裂隙中生长有阔叶树、灌木等植被。

经勘查，事故发生在张家界大峡谷景区谷底游道“双龟探溪”景点以北100米左右处。事故处栈道为防腐木质材料，栈道宽度1.1～1.8米，踏板由宽10厘米、厚4厘钉横向固定在高20厘米宽7厘米、间距0.6米的木梁上。栈道栏杆高度1.0米，栏杆立柱间距1.7米，断面尺寸10×10厘米，立柱下部固定在高×宽为20×7厘米的木梁上，上的木条连接。栈道距溪沟底面2.4～3.5米，一侧紧靠峡谷削壁，一侧支撑在起自溪沟的钢筋混凝土柱子上。长约16.4米的栈道遭到落石打击，踏板、护栏呈间断损毁，其形成空洞，空洞宽0.1米的有 2处，0.2米的有5处，0.3米的有2处，4米的有1处。栏杆损毁长度共11.2米。事故处峡谷宽度6.5米，谷底为溪沟，水流急。斜坡面上植被较加之坡面陡峻，爬不上去，事故当日未能发现落石源头。7月13日调用无人机再次进行勘查，无人机发现：落石源头在栈道上方距栈道垂高41米的岩坎上，崩塌岩体水0.8米，厚0.5米，总方量0.48米^3，总重0.5吨，崩塌区域岩体由5块厚10～30厘米不等的薄～中厚层状岩石叠成。生长在崩塌岩坎上的一颗直径14厘米的阔叶树已连根倾翻崩塌处至游道坡面上有数根被落石打断的小树及树枝，有多处岩体因受到落石撞击发生脱落的痕迹。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过。2018年7月11日14时左右，游客李来宾、金瑞芳夫妻与胡子兰母子（4人均为本事故中受伤者）及金蓓莉母子、傅新宇等其他游客一行30余检票处进入玻璃桥，过玻璃桥下天悬栈道后进入大峡谷谷底，然后沿游道由南往北前行。16时20分左右，一行人走到双龟探溪（景点名）前100米处时，听到噼里啪啦声。同时，数颗小落石从山坡上滚落下来，伴随着一块直径约40厘米的大石头飞下来，把栈道砸了一个大洞。胡子兰母子（41岁，宁波市江北区人，儿子宋晓科，10岁洞中掉入溪沟，随后，李来宾也被2块10厘米左右的落石砸中头部，一块砸在右腿致骨折，其妻金瑞芳也被落石砸伤。与此同时，位于李来宾夫妻后方约10米左右的傅市澧县人）被落石砸到后脑，倒在栈道上。

（二）事故救援情况。事发后约二分钟，事故处附近巡逻的两名城管队员迅速赶到了现场并立即施救，先把伤者宋晓科、胡子兰托举递上栈道。随后，在附近游员赶到了现场，一同迅速把4名伤者（李来宾、金瑞芳两夫妻、胡子兰、宋晓科母子）转移到安全地方，简单包扎后由景区应急救援人员抬出景区，然后由医院救护车区区域经理彭天真对倒在栈道上的游客傅新宇进行生命体征。搜救人员在施救过程中，发现11岁游客姜伍一在找其母亲金蓓莉（44岁，温州籍已被救走送医。当晚10时许，男孩姜伍一在医院发现就医的女游客不是其母亲，景区办立即采取多种途径查询，仍未找到其母去向，遂确认金蓓莉已失联，但分析判断立即请求县消防大队、市海事局协助救援，消防队、海事局及大峡谷施救人员从当晚11时开始进入大峡谷搜救，搜救至次日5时仍未找到失联者金蓓莉， 12日上午8点3当日10时17分在事故点溪沟下游200米深水区水下找到金蓓莉遗体。13日找回伤亡者全部物品（手机、行李袋等物品）。

（三）事故善后处置情况。县人民政府接到事故报告后，县委副书记、县长高靖生带领副县长李勇、县安监局、公安局、县旅外局、张家界大峡谷管委会等单位赴现场，组织事故救援、指导善后处置工作并要求立即启动事故调查，严肃追责。县委书记邱初开第一时间指示务必做好事故救援和事故善后处置工作，要求全县上下训，举一反三，重点做好下阶段全县安全生产工作。当晚，市人民政府副市长欧阳斌带领市安监局、市旅外局主要负责人赶赴事故地点指导事故救援、善后处置工作。

单位主要负责人主动积极与四名伤者和两名死者家属进行善后事宜协商，先后与死者家属达成赔偿协议，7月14日，事故单位一次性支付傅新宇家属死亡赔偿金等费用
支付金蓓莉家属死亡赔偿金等费用149万元。伤者治疗方面，事故单位同意全额支付伤者医疗费用。伤者及死者家属对善后处置工作基本认同。

三、事故原因、责任分析和事故性质认定

（一）事故原因分析。崩塌岩体事发前在立面上突悬出来，呈帽沿型，岩体上发育有构造、风化及岩溶节理裂隙，且长有直径约14厘米的阔叶树，在雨水浸湿、
作用及长期重力作用和阔叶树受风产生摇动的外力作用下，节理逐渐扩展。当岩体受到的拉应力、剪力、弯曲应力等合力超过岩石的抗拉、抗弯强度时，导致岩体突然
先以自由落体的方式坠落约10～20米后，撞击在55～70°的陡坡上，随后产生崩裂、跳跃、翻滚并带动陡坡上被撞的松动岩体向下滚动，最后落在游客栈道上。崩塌岩体
41米处，由于植被发育，隐蔽性很强，加之坡陡，人员难以到达，隐患很难被发现。

（二）事故责任分析。张家界东线旅游发展有限公司为了正确辨识峡谷景区安全风险，查清景区内可能发生山体滑坡、岩体崩塌等地质灾害的危险区域，两次委
地质灾害调查。景区在自己没有峡谷岩体崩塌隐患的辨识、排查能力的情况下，委托专业机构、专业人员进行了排查、辨识，并按专业机构提出的地质灾害治理措施实
当认定为履行了《安全生产法》规定的隐患排查、治理职责。由于崩塌岩体体积较小，隐蔽性很强，不同于游道等设施，识别难度很大，专业队伍、专业人员尚不能查
患，景区安全检查、管理人员更难发现；事故发生后，企业及时组织了施救，不存在救援不及时造成事故扩大的情况。因此该事故应当认定为自然灾害事故。

（三）事故性质认定。根据事故现场勘察及调查，鉴于该事故是一起很难被发现的峡谷边坡岩体局部崩塌引起，认定本起事故为非生产安全责任事故。

四、事故防范措施建议

1、张家界东线旅游发展有限公司、张家界大峡谷旅游景区管理有限公司在生产安全事故防范上应该组织或委托相应专业注册安全工程师专业技术团队进行延伸
防范其他责任安全事故发生。

2、峡谷类风景区是以奇险的地形地貌、奇峻岩体景观为特征的旅游项目，若过量的使用安全工程防护设施，势必影响自然景观；要做到安全上的万无一失又不
很大难度。因此，建议景区采取综合防治措施，除使用必要的防治工程措施之外，应采取以下措施：

（1）采集国内、国际同行同类事故，分析总结、找出峡谷岩体崩塌事故发生规律，在易发岩体崩塌事故季节关闭游道，禁止人员进入峡谷内；

（2）在景区游览图上、景区入口、售票大厅（售票网页）、检票口、游道沿线等处设置落石风险提示牌，告知峡谷存在的落石风险，使游客提高风险防范意识
安全防护用品，提醒游客快速通过狭窄及可能发生落石路段，提示游客选择不易发生落石事故的季节游览大峡谷；

（3）委托具备科研、设计、制作能力的劳保用品企业设计、制作轻巧、美观、抗打击性能好的安全帽，并勤洗、消毒，确保干净卫生，无异味，游客愿意使用。

（4）严格落实执行事故管理制度，对景区内发生的落石事故，不论是否造成人身伤害，在未制定好有效的防范落石事故的措施或防范措施未有效实施前不应开放

（5）走访国际国内同行，取人之长补己之短，在保持自然景观和安全防护之间找到最佳结合点。

张家界大峡谷旅游景区管理有限公司

“7.11”事故调查组

2018年8月16日