索引号	M023/2023-04099	发布机构	县应急管理局
统一编号		公开方式	主动公开
文件编号		关联文件	

桐庐开发区桐庐年产能12gwh动力电池项目二标段厂房总承包工程“4·24”–

访问次数： 278

2023年4月24日14时40分许，位于桐庐县经济技术开发区桐庐年产能12gwh动力电池项目二标段厂房总承包工程施工现场发生一起一般车辆伤

2023年4月24日，接110联动指令后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定和应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县综合行政执法局、县总工会、县人社局、开发区管委会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐开发区桐庐年产能12gwh动力电池项目二标段厂房总承包工程“4·24”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：桐庐年产能12gwh动力电池项目二标段厂房总承包工程；工程地点：杭州市桐庐县经济技术开发区；工程内容：施工图内土石方工窗工程、屋面（顶棚）工程、电气工程、给排水工程、动力管道、暖通工程、消防工程、卫生间工程。

（二）工程承包情况

1.建设单位：富江能源科技有限公司（以下简称富江公司），统一社会信用代码：913**********XA；法定代表人：许兵；企业类型：其他有年05月30日；营业期限：2022年05月30日至长期；注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路368号电子器械产业园2号楼303室；经营

2.总承包单位：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称中建二局），统一社会信用代码：91110000100024296D；法定代表人：石雨；企业类整；成立日期：1980年12月09日，营业期限：1980年12月09日至长期；注册地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号；经营范围：各类工业、能源建筑业企业资质证书：资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，有效期：2021年01月21日至2023年12月31日，证书编号：D111055309；安全月08日至2025年11月07日，证书编号：（京）JZ安许证字[2022]100332。

2022年9月28日，富江公司与中建二局签订《建设工程施工合同》，由中建二局承包合同约定范围内的项目施工，并签订了《施工安全环保管理

3.CI制作安装分包单位：南京昊原装饰工程有限公司（以下简称昊原公司），统一社会信用代码：91320111MA1XGHCRXM；法定代表人：董金（自然人投资或控股）；成立日期：2018年11月19日，营业期限：2018年11月19日至长期；注册地址：南京市浦口区桥林街道石碛路8–623号；经营

2023年1月4日，中建二局与昊原公司签订《CI制作安装合同》，由昊原公司分包厂房项目宣传牌及条幅CI制作安装等全部工程内容以及合同其和《专业分包安全生产管理协议》，明确昊原公司特殊工种必须持操作证上岗。

4.土石方工程分包单位：浙江誉泰建设工程有限公司（以下简称誉泰公司），统一社会信用代码：91330109MA2J1CE80F；法定代表人：余
（自然人投资或控股）；成立日期：2020年09月11日，营业期限：2020年09月11日至长期；注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北
工程施工等。

2022年12月28日中建二局与誉泰公司签订《土石方工程合同》，由誉泰公司分包厂房项目的土石方工程，主要内容为土石方开挖外运及消纳、
等，并签订了《安全生产协议书》和《专业分包安全生产管理协议》，明确誉泰公司自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机
型机械设备和一般防护设施执行自检后报中建二局有关部门验收，合格后方可使用。

2023年2月24日，誉泰公司租赁一辆型号为FD35T叉车，并临时雇佣叉车操作员胡某某操作叉车。

4.监理单位：杭州市建筑工程监理有限公司（以下简称杭州监理公司），统一社会信用代码：91330100143034865N；法定代表人：宋金江；
本：贰仟万元整；成立日期：1990年03月02日；营业期限：1990年03月02日至长期；注册地址：杭州市下城区中山北路607号14楼；经营范围：
工程监理甲级；有效期限：2018年09月17日至2023年12月31日，证书编号：E133004187。

2022年7月27日，富江公司与杭州监理公司签订《建设工程监理合同》，由杭州监理公司对桐庐年产能12gwh动力电池项目实施监理，协助富江
书面提出存在问题及整改意见。

（三）工程安全管理情况

1.中建二局：已对杂工李某某进行岗前安全教育和培训；已对李某某进行安全技术交底，明确不得擅自借用及使用现场车辆（叉车、三轮车、
职安全管理人员；已制定《分包安全管理制度》，要求分包单位自备和租赁的机械设备必须是符合国家规定的合格产品，在设备进场前应提前告知总
及相关牌证手续是否齐全，进场安装后需报项目部验收，合格后方可投入使用；已制定《特种设备安全管理制度》，要求特种设备操作人员须按规定
安全技术交底；已制定《叉车安全操作规程》；已对FD35T叉车进场前查验。

2.昊原公司：已对李某某进行安全技术交底，但未告知不得擅自借用及使用现场车辆（叉车、三轮车、小推车、挖机、随车吊）等要求；已设
使用现场叉车行为。

3.誉泰公司：使用的FD35T叉车未经特种设备检验检测机构检验合格。

4.杭州监理公司：未对FD35T叉车进场前验收记录进行检查；未及时发现并制止李某某擅自使用现场叉车行为。

（四）政府监管情况

经调查，2022年以来，桐庐县建筑工程质量监督站对该项目共检查14次，下达《责令改正通知书》5份，收到《责令改正通知书（回复）》5份
使用未经特种设备检验检测机构检验合格的特种设备1次，检查发现不符合要求的特种设备均已清退出场。

二、事故发生经过及救援情况和现场情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023年4月24日，昊原公司现场负责人胡某某安排李某某、张某某、罗某等3人清理施工现场昊原公司包干区的建筑垃圾。张某某负责清理2号
厂房外3号路上的建筑垃圾。12时30分许，3人按照各自分工开始清理建筑垃圾。13时40分许，罗某离开3号路，李某某继续在2号电信厂房外3号路
旧电缆盘成圈，挂到3号路上的FD35T叉车货叉上，并擅自驾驶叉车前往劳务办公区旁的废料场。14时40分许，李某某驾驶叉车行驶到劳务办公区
坡至道路侧坡，导致叉车发生侧翻，李某某从驾驶座位摔下，被叉车压住身体。路过的工友胡某某、罗某看到后，立即报告中建二局安全管理人员
车将其送往桐庐县第一人民医院抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于桐庐县凤川街道凤川大道桐庐年产能12gwh动力电池项目二段厂房总承包项目劳务办公区大门处。

劳务办公区大门道路东南-西北走向，东南侧为劳务办公区域，西北侧通向3号路。劳务办公区大门道路宽8.5米，坡度20°，坡长12米。劳务办
11.5°，叉车货叉升起，挂有盘起电缆一根，叉车车头朝东北方向，右前轮有磨损，座椅无安全带。距离叉车8.0米坡道位置有一明显黑色轮胎磨损
色轮胎痕迹。侧坡坡度30°。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者：李某某，男，1967年4月出生。2022年4月12日，李某某与昊原公司签订《浙江省建设领域简易劳动合同》，工作内容

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约220余万元。

四、直接原因

事故直接原因是：昊原公司杂工李某某违反了《特种设备安全管理制度》，未取得特种设备作业人员证书，擅自驾驶未经检验合格且缺失安全带旧电缆，导致叉车侧翻，造成该事故的发生。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.南京昊原装饰工程有限公司，未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员告知不得擅自借用及使用现场车辆；发现并消除事故隐患。

2.浙江誉泰建设工程有限公司，使用未经特种设备阿检验检测机构检验合格的FD35T叉车。

3.杭州市建筑工程监理有限公司，未对FD35T叉车进场前安全许可验收记录进行检查；未及时发现并制止李某某擅自使用现场叉车行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对事故有关人员的处理建议

1.李某某，男，昊原公司杂工，安全意识淡薄，违反了《特种设备安全管理制度》，未取得特种设备作业人员证书，擅自驾驶未经检验合格且缺上运送废旧电缆，导致叉车侧翻，造成该事故的发生，对事故发生负有直接责任，鉴于李某某已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.董某某，女，昊原公司法定代表人，疏于管理，未落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故执法局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，给予董金凤行政处罚。

3.韩某某，男，昊原公司专职安全生产管理人员，疏于管理，未对本单位分包的CI制作安装的安全生产状况进行经常性的检查，及时排查生产为，对事故发生负有管理责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，给予韩树华行政处罚。

（二）对事故相关单位的处理建议

1.南京昊原装饰工程有限公司，未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员告知不得擅自借用及使用现场车辆；发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，给予南京昊原装饰

2.浙江誉泰建设工程有限公司，使用未经特种设备检验检测机构检验合格的FD35T叉车，建议县综合行政执法局根据《中华人民共和国特种设工程有限公司行政处罚。

3.杭州市建筑工程监理有限公司，未对FD35T叉车进场前安全许可验收记录进行检查；未及时发现并制止李某某擅自使用现场叉车行为，建议等相关法律法规的规定，给予杭州市建筑工程监理有限公司处理。

七、事故整改和防范措施

1.南京昊原装饰工程有限公司，要认真吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，要督促本单位从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规员的违章冒险作业，严防类似事故再次发生。

2.浙江誉泰建设工程有限公司，要认真吸取事故教训，落实特种设备使用单位的安全管理职责，使用经特种设备检验检测机构检验合格的特种并定期自行检查，发现异常的，要及时处理。

3.中国建筑第二工程局有限公司，要切实吸取事故教训，认真履行总承包单位安全管理职责，加强分包单位的统一协调、管理，进行经常性的安

4.杭州市建筑工程监理有限公司，要切实履行监理单位的安全生产管理职责，严格核查施工单位机械设备、施工机具进场前的安全许可验收手人员的违章冒险作业，严防类似事故再次发生。

5.开发区管委会，要认真履行属地监管职责，按照职责对本管理区域内在建工程的安全生产状况进行经常性的监督检查，督促施工单位认真度，加强从业人员的安全教育和培训，提升从业人员的安全意识，防止类似事故再次发生。

6.县住建局，要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管主体责任，强现场安全管理，切实落实各项安全管理措施，同时，要督促全县施工单位落实机械设备、施工机具的安全验收许可手续，防止类似事故再次发生。

桐庐县政府事故调查组

2023年6月5日