自贡市国皓贸易有限公司“2•19”一般物体打击事故调查报告

来源：贡井区应急管理局　发布时间：2026-06-03　浏览量：19

2025年2月19日13时许，在我区长土街道柏林街1号川南英祥钢材物流市场13栋的自贡市国皓贸易有限公司发生一起因物体打击致一人死亡的事故，事故造成直接经济损失约105万元。

2025年2月19日17时30分，贡井区公安分局长土街道派出所接到报警后，于2月19日17时35分赶到现场处置，后经现勘和调查，排除了该事故为他杀案件。

为查明事故原因、认定事故责任、落实整改措施，经区应急局于2025年12月16日对该起事故进行生产安全事故核实后，自贡市贡井区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关法规规定，于2025年12月29日成立自贡市国皓贸易有限公司“2·19”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）对该起事故开展调查工作。事故调查组由区应急管理局牵头，区科经局、区商务局、区公安分局、区总工会、贡井区长土街道办事处等单位组成，同时邀请区纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

自贡市国皓贸易有限公司（以下简称“国皓贸易有限公司”），统一社会信用代码：915103＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2020年5月，注册地址：四川省自贡市贡井区长土街道＊＊＊＊＊＊＊＊，法定代表人为邹某某，主要负责人为邹某某，经营范围：销售钢材、型材、石材、建筑材料、装饰材料、金属材料、金属制品、五金交电、润滑油脂、水暖器材、电线电缆、冶金炉料、高炉设备及配件、炼钢设备及配件、环保设备及配件、机械设备、日用品、纺织材料、卫生洁具、厨房设备、灯具、家具、办公用品、计算机软硬件及耗材；钢材制作、维护；普通货物运输；搬运服务；机械加工服务。公司共有从业人员6人，邹某某为公司实际控制人，主要负责业务对接，死者陈某某为邹某某的亲妹夫，在公司任职安全员及激光切割机主操，全面负责生产过程管理，已在公司工作十余年，持有焊接与热切割证和桥式起重机作业人员证。公司现场主要设备为2023年8月购置的领创牌激光切割机，该设备安装时由厂家配套提供《光纤激光切割机安全操作规程》，但公司未组织全员有效学习。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年2月19日13时许，国皓贸易有限公司员工陈某某、陈某等人在公司车间开始作业，陈某某在离地约80公分高的激光切割机操作台上进行操作，邹某某、陈某在几米外背对陈某某操作剪板机进行剪板作业。15时47分，陈某某在作业过程中摔倒在激光切割机床面上，后脑勺撞击到机床面凸起的铁尖上，陈利、邹某某听到声响后回头发现陈某某已倒下，此时激光切割机已自动停机。陈利与工友为抢救需要，将陈某某头部从机床铁尖处挪至旁边的铁板上，并用清水、毛巾处理伤口。

（二）应急处置情况

事故发生后，邹某某立即拨打120急救电话。2025年2月19日16时自贡市第三人民医院急救中心到达现场，立即对陈某某开展检查和抢救。经检查，陈某某意识障碍，呼之不应，头部损伤且出血量多，右眼脱出，左侧瞳孔0．4CM固定，对光反射消失，口腔鼻腔大量食物残渣，面色发绀，下颌部可见9．8CM左右的横断伤，可见气管食管组织，后枕部多个裂伤伴有大量血迹血凝块，未扪及颈动脉搏动，未闻及心音，床旁心电图呈一直线。经抢救后，陈某某终因特重型开放型颅脑损伤、脑疝、枕骨骨折、下颌横断裂伤等严重伤势而抢救无效死亡。确认陈某某死亡后，邹某某联系了其家属邹某（亦为邹某某亲妹），将陈某某尸体送往殡仪馆。现场人员随后清理了痕迹，邹某某妻子胡某拍摄的事故现场照片后续因血腥引不适被删除。公司未制定完善的生产安全事故应急救援预案，现场无专业应急处置人员，救援过程缺乏规范指导。

2025年2月19日17时，邹某某向自贡市公安局贡井分局长土街道派出所报警，民警于当于17时35分赶赴现场，后续对该事故进行了勘查，排除了事故为他杀案件。2025年2月21日，陈某某尸体在自贡市殡葬服务中心火化，随后下葬。2025年2月24日，国皓贸易有限公司向自贡市贡井区人社

局提出工伤认定申请后，邹某某向邹某支付赔偿金。截至目前，死者家属情绪稳定，事故未造成更大的社会影响。

（三）事故报告情况

事故发生后，国皓贸易有限公司未在规定的时限向相关部门和属地报告事故，存在迟报情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，死者：陈某某，男，国皓贸易有限公司员工。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约为105万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1．死者自身因素。陈某某作业时向后摔倒，因未规范佩戴安全帽致摔倒过程中安全帽脱落，脑部撞击机床铁尖，是导致其死亡的直接原因。

2．设备安全防护缺陷。机床表面存在尖锐凸起铁尖，在人员上床面作业时未设置有效的防跌倒、防刺伤等防护设施，设备操作台面温度高于周边环境，未采取降温措施，是导致陈某某死亡的另一直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1．企业安全生产主体责任落实不到位。国皓贸易有限公司主要负责人邹某某履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未建立健全安全生产管理制度和操作规程，公司缺乏安全生产教育培训、隐患排查治理、应急演练等重要安全生产规章制度；激光切割机操作规程对安全生产风险辨识不到位，未针对作业人员上激光切割机床面作业时，易被床面尖锐凸起铁尖绊倒、刺伤的风险制定有效管控措施；安全生产教育培训考试考核不到位，陈某某激光切割机作业岗培训考试考核只有一个分值为99分的总分，无各分项分值，未组织对激光切割机安全操作规程进行修订和培训。

2．现场安全管理混乱。国皓贸易有限公司作业现场未设置警示标识；未为作业人员上激光切割机床面作业提供针对性的安全防护措施，未监督员工正确佩戴安全帽。

3．应急管理缺失。国皓贸易有限公司未制定生产安全事故应急救援预案，未组织开展应急演练，现场人员应急处置能力不足，事故发生后现场处置不规范，存在删除事故现场照片等行为，影响事故调查。

（三）事故性质

经事故调查组认定，自贡市国皓贸易有限公司“2·19”一般物体打击事故是一起因企业安全生产

主体责任不落实、现场安全管理不到位、设备存在安全隐患导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

国皓贸易有限公司，未落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度，安全生产风险辨识和隐患排查整治不到位，未对从业人员开展有效的安全生产教育培训，现场安全管理混乱，设备存在安全隐患，对事故发生负有主要间接责任。建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对国皓贸易有限公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1．邹某某，国皓有限贸易公司法定代表人、主要负责人。作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，未建立健全安全生产管理制度和操作规程，未组织开展有效的安全生产教育培训，未及时消除设备安全隐患，对事故发生负有主要间接领导责任。建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对邹某某给予行政处罚；同时，由相关部门责令其依法履行安全生产主体责任，限期整改。

2．陈某，国皓贸易有限公司剪板工。作为现场作业人员，未严格遵守安全生产操作规程，未及时发现和制止同事的违规作业行为，对事故发生负有次要责任。建议由国皓贸易有限公司依据公司内部管理制度，对其进行批评教育。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出的问题，提出以下整改措施：

（一）企业层面整改措施

1．全面落实安全生产主体责任。国皓贸易有限公司主要负责人邹某某必须立即组织修订完善安全生产管理制度、操作规程和全员安全生产责任制，明确各岗位的安全职责，建立健全安全生产管理台账，确保安全生产责任落实到人。

2．开展全面的安全隐患排查治理。立即对公司所有生产设备进行全面风险辨识和隐患排查整治，重点对激光切割机床面操作风险，设置防跌倒、防刺伤的防护设施；对设备操作台面采取降温措施，改善作业环境。整改完成后，须经相关部门验收合格。

3．加强从业人员安全生产教育培训。组织全体从业人员开展安全生产教育培训，重点培训安全操作规程、设备安全防护知识、正确穿戴防护装备、应急处置技能等内容，考核合格后方可上岗

作业。

4．完善应急管理体系。制定生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材和设备，定期组织开展应急演练，提高从业人员的应急处置能力；规范事故报告和现场处置流程。

（二）监管部门层面整改措施

1．加强行业和属地监管。区商务局、应急局和贡井区长土街道办事处要强化协调联动，形成合力，加强对川南英祥钢材物流市场的安全监管，开展专项执法检查，重点检查企业安全生产主体责任落实情况、设备安全防护情况、从业人员教育培训情况等，对存在安全隐患的企业依法责令限期整改，逾期未整改的依法予以处罚。

2．强化安全宣传教育。区商务局牵头组织川南英祥钢材物流市场生产经营单位开展事故警示教育和安全生产宣传教育活动，提高企业主要负责人和从业人员的安全意识，督促企业落实安全生产主体责任，防范生产安全事故发生。

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网 四川省人民政府网站

四川省市州网站 县（区）网站

部门频道

网站声明 | 联系我们

主办单位：贡井区人民政府

主管单位：自贡市人民政府办公室

承办单位：贡井区人民政府办公室

联系地址：自贡市贡井区筱溪街道金源街369号

网站维护电话：0813-3320825

网站标识码 ：5103030001

备案号：蜀ICP备14019675号-1

川公网安备51030002000009



