小蓝经开区南昌宝江钢材加工配送有限公司“3·22”一般机械伤害事故调查报告

2022年3月22日，位于南昌小蓝经济技术开发区（以下简称小蓝经开区)的南昌宝江钢材加工配送有限公司二车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币130万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等有关法律法规规定，按照《江西省生产安全事故提级调查与挂牌督办办法》要求，南昌市政府成立了由市应急管理局牵头，小蓝经开区管委会、市工信局、市公安局、市总工会等部门组成的小蓝经开区南昌宝江钢材加工配送有限公司“3·22”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析和查阅资料等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，小蓝经开区南昌宝江钢材加工配送有限公司“3·22”一般机械伤害事故是一起因操作人员违反操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。事故发生后，监管部门未履行法定报告义务，构成瞒报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

南昌宝江钢材加工配送有限公司（以下简称“宝江公司”），系事故发生所在厂区，注册地址位于小蓝经开区汽车大道，成立于2006年11月。经营范围为汽车零部件制造，钢材及其他金属材料加工、销售、配送、仓储。

南昌翔瑞包装服务有限公司（以下简称“翔瑞公司”）系死者张某的受雇佣公司，经营场所位于小蓝经开区富山五路1075号1栋，成立于2013年3月26日。经营范围为许可项目：劳务派遣服务、建设工程服务，施工专业作业，一般项目：包装服务，机械设备租赁，装卸搬运，普通货物仓储服务，冶金专用设备销售，专用设备修理，仪器仪表销售，办公用品销售，体育用品及器材批发，技术进出口，货物进出口，进出口代理，园林绿化工程施工，市政设施管理，金属切削加工服务，金属表面处理及热处理加工。

（二）事故发生单位安全管理情况

宝江公司将二号车间承包给翔瑞公司，双方签订了服务外包协议和安全责任协议，安全责任协议约定由甲方宝江公司安全员兼质量体系主管宋某群负责安全监督管理及相关协调工作，乙方

翔瑞公司具有安全管理资格人员江某负责安全管理、施工组织和相关协调工作。但双方协议中注明乙方人员在从事甲方作业任务时，必须按照合同条款的规定执行，工作时因疾病或突发性疾病造成后果的，或在作业过程中违反甲方作业规定造成后果的，一切责任由乙方承担。上述内容存在免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务的情形。

宝江公司和翔瑞公司未按规定对作业人员开展安全教育培训，在日常巡查中未能发现员工违规进出设备运转区域的现象，现场监督管理不力，导致事故发生。

（三）事故发生经过

2022 年 3 月 22 日 17 时 28 分，操作工张某未按照《精剪机操作规程》要求，在机器未停止运转的情况下，违规进入二号车间（该车间由第三方的翔瑞公司承包用作生产）1830 精剪机组作业区域，在上料台车旁边作业时，不慎被机械手挤压头颈，导致头颈被夹在机械手和上料台车的铁制托架中间。17 时 40 分左右，拼焊打包作业人员黄某梅发现张某长时间未返回拼焊打包作业区，随即前往精剪机组作业区域查看，发现张某被机械手压住头颈，立即通知作业长李某蛟。李某蛟接到事故信息后，第一时间赶往事发地并通知相关人员。宝江公司总经理助理王某拨打 120 急救电话，现场众人将机械手抬起后，将伤者张某放至非作业区。18 时 20 分许救护车赶至现场，经急救人员现场医学判断，宣告

张某死亡。随后王某拨打110报警电话，派出所民警到达现场了解情况，排除刑事案件。

（四）事故现场情况



设备名称：1830精剪机组。

设备用途：用于板材切割。

设备运转方式：工作人员将板材连同铁制托架放置在上料台车，台车通过轨道进入作业区。启动设备后，上料机械手通过横梁位移到上料台车上方区域，机械手向下位移，机械手上的感应装置在感应到板材后，机械手所载吸盘通过气压将板材吸住，再执行上移操作，通过横梁移动到剪板机作业区，吸盘释放吸力，板材进入剪板机剪切，当剪切完成后，下料机械手到剪板机利用

同样原理抓取完工板料至下料台车进行堆垛。所有板材完成剪切，下料台车出料，员工进行打包，完成整包作业。整组板材全部剪切完成，工作人员应先暂停设备，通过遥控设备将上料台车位移至作业区外，进行上料操作，再通过遥控设备将上料台车位移至作业区，启动下一次作业。

设备采购及投入使用情况：1830精剪机组由剪板机、横梁、上下料机械手、上下料台车、外围防护栏、内围防护网构成，其中剪板机于2007年5月签订采购合同，供货方为爱克（苏州）机械有限公司；横梁、上下料机械手、上下料台车于2016年7月前后通过技术改造增加。2023年11月对该设备进行报废处理，不再使用。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者张某，男，系翔瑞公司操作工。

2、直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约人民币130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2022年3月22日17时40分左右，作业人员黄某梅在精剪机组作业区域发现张某被机械手压住头颈，立即通知作业长李某蛟。李某蛟第一时间赶往事发地，同时向企业相关负责人员报告。宝

江公司总经理助理王某拨打120和110电话，19时左右宝江公司向原小蓝经开区安全生产监督管理局（现更名为小蓝经开区应急管理局）报告，原小蓝经开区安全生产监督管理局未向小蓝经开区管委会和市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，企业立即启动了预案，现场人员对张某进行了施救，18时20分许120到达现场开展救治。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员对张某进行救治后确认死亡。翔瑞公司与家属于2022年3月23日签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，宝江公司立即停止现场作业，并拨打120、110。医护、公安人员立即赶赴现场进行救治和管控，事故善后处置得当，未发生次生灾害。宝江公司向原小蓝经开区安全生产监督管理局报告后，原小蓝经开区安全生产监督管理局未按规定向管委会及上级业务部门报告，存在瞒报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某违反《精剪机操作规程》，在设备仍在作业的情况下进入作业区域，没有停机挂牌并打开联锁门，而是从换料台车进出的安全防护网孔洞进入机械手运行区域，不慎被运行的机械手挤压头颈，导致事故发生。

（二）间接原因分析

翔瑞公司、宝江公司，未认真履行安全生产管理职责，未及时发现并制止器械操作人员违规操作行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

翔瑞公司。未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，日常安全教育培训不到位，部分员工安全意识淡薄，作业时抱有侥幸心理，违反安全禁令，导致事故发生。未能及时发现或阻止违规作业。

宝江公司。对企业安全生产工作统一协调、管理不到位，全员安全生产教育培训未落实到位；未及时发现精剪设备安全本质化方面的漏洞，通过物理隔绝、电气联锁等手段杜绝员工从小车进出的安全围栏孔洞进出设备运转区域。

（二）有关部门

小蓝经开区经发局。作为行业主管部门安全生产职责不清，未充分发挥工业制造安全生产委员会牵头作用。

原小蓝经开区安全生产监督管理局。对企业负有安全生产监管职责，在日常监管当中对安全生产隐患未下达整改复查文书，安全生产监督检查工作不实。

（三）地方党委政府

金湖管理处。未认真按照《南昌小蓝经开区安全生产委员会关于进一步明确金湖、银湖管理处安全生产工作职责的通知》要

求对辖区内企业履行安全生产工作职责，辖区企业的底数不清，隐患排查不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

张某，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查中发现的公职人员履职方面存在的问题等线索，事故调查组将移交纪检监察机关作进一步调查并处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

翔瑞公司、宝江公司等事故责任单位，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

徐某良、江某、陈某剑、王某、宋某群等事故责任人员，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

（四）其他处理建议

责成小蓝经开区经发局向小蓝经开区管委会作书面检查。

责成小蓝经开区应急管理局向小蓝经开区管委会作书面检查。

责成金湖管理处向小蓝经开区管委会作书面检查。

六、事故主要教训

该起事故是一起典型的人员安全意识淡薄，违规进入作业区域导致的生产安全事故，教训极其深刻。**一是**作业人员安全意识淡薄。作业人员作业时抱有侥幸心理，违反操作规程进入作业区

域。**二是**企业主体责任未压实。企业未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对安全生产工作统一协调、管理不到位，安全生产教育培训流于形式，安全隐患未及时发现并整改。**三是**部门监管责任不到位。行业主管部门安全生产职责不清，业务监管部门安全生产隐患未闭环整改，统筹安全生产监督检查工作不实。

七、事故整改和防范措施

（一）加强监督检查形成监管合力。小蓝经开区相关单位要严格落实《中华人民共和国安全生产法》》“三管三必须”要求，应急管理、经发等有关部门和属地政府要根据各自职责齐抓共管形成合力，切实防范风险挑战。要严格落实生产安全事故报告制度，结合深化安全生产领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，杜绝事故瞒报、漏报、迟报情况发生，对涉嫌事故瞒报、漏报、迟报的违纪违法问题，要按照干部管理权限，依规向纪检监察等相关部门移送。

（二）强化企业安全生产主体责任。要健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产责任全员全岗位全覆盖，规范用工制度，配齐安全管理人员。强化现场管理、作业技术交底、作业人员岗前培训，落实作业过程中各项管控措施，加大对作业现场安全生产的监督检查力度，切实落实对作业全过程的安全管理。加大安全生产方面的投入，认真开展安全检查，对企业存在的安全隐患要立即整改。

（三）强化教育培训和作业现场管理。严格落实从业人员“三级”安全教育培训，确保从业人员熟悉作业现场存在的各类安全风险，掌握必备的安全生产知识。要严格执行“停机挂牌”安全操作要求，深刻吸取血的教训。组织开展设备本质安全专项排查，强化作业现场安全管理，按照安全技术标准及安装使用说明书认真检查机具设备及现场作业条件，落实预防机械伤害的人防、技防、物防、智防等防范措施，严格执行作业前技术交底制度，严格审核特种作业人员持证情况，确保安全作业。