索引号	11321027014455428A-2021-002
体裁分类	其他
主题分类	综合政务
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急局
生成日期	2021-02-08
文号	无
时效	
名称	邗江区念香苑小区综合整治工程外墙落水管更换施工“10.13”坠落死亡事故调查报告

邗江区念香苑小区综合整治工程外墙落水管更换施工“10.13”坠落死亡事故调查报告

访问量：45

2020年10月13日上午10时40分左右，位于扬州市邗江区双桥街道念香苑小区34栋1单元，发生一起外墙落水管更换施工坠落事故，造成一人死亡。根据《中华人民

共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，邗江区政府组织由区应急管理局牵头、区监察委、区住建局、区公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、项目建设单位：扬州市邗江区人民政府双桥街道办事处

2、项目总承包单位：江苏兴业环境集团有限公司，地址扬州市甘泉街道七泉路12-1,法定代表人胡正勤，注册资本10000万元，公司类型为有限责任公司，统一社

会信用代码91321003689622300J(1/6)，经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程建筑装修装饰工程等。

3.外墙落水管更换、道路施工分包单位：江苏品上卉园林建设有限公司，地址扬州市蜀岗一瘦西湖风景名胜区，江都北路与江平路交叉口现代服务集聚区内，法定代表人桑祖存，注州资本1000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资控股），统一社会信用代码91321003MAIW98PT5M(6/6)，经营范围：园林景观工程、绿化工程、古建筑工程设计、施工；市政工程施工；苗木销售；雕塑设计，建筑劳务分包。

4.工程监理单位：扬州市建厦工程建设监理有限责任公司

（二）工程基本情况

2020年9月，双桥街道办事处对念香苑小区进行改造，并将改造工程发包给了江苏兴业环境集团有限公司，签订了《建设工程施工合同》，签约合同价为3470.516万元。江苏兴业环境集团有限公司将工程中的的外墙落水管更换、道路施工分包给了江苏品上卉园林建设有限公司，双方签订了《分包合同》及《分包安全生产协议》，签订合同价为200万元，开工日期为2020年9月16日，竣工日期为2020年12月26日。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年10月13日上午7时上班，施工现场负责人桑毓文安排马伟红夫妻俩在34栋1单元更换落水管后，又去其他地方安排工作。马伟红在34栋1单元五楼顶拴好主绳和副绳后，马伟红坐在系扣在主绳上的坐板上进行施工操作，另一根副绳用于吊运施工材料，马伟红妻子在地面协助吊运施工材料。在10时40分左右，马伟红从上往下施工作业到二楼高度时，主绳突然断裂，马伟红坠落，他妻子见状大声呼救，在34栋楼东边，施工人员吴从林听到呼救后，立即跑到马伟红的坠落处，见马伟红侧躺地上，主绳断裂，吴从林将马伟红翻正过来，用右手托着他，同时拨打120急救电话，后急救车将马伟红送往扬州市友好医院抢救，由于伤势过重，经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：马伟红，男，27岁，江苏省连云港市灌南县人

事故造成直按经济损失约190万元

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过事故现场勘察，查阅公司提供的相关资料，并对相关人员进行询问，并形成询问笔录7份，拍摄了事故现场照片6张，经过调查并依据相关规定分析认

定事故发生原因如下：

1、直接原因

调查组通过对事故现场的勘察和对相关人员的询问，查阅相关资料认定：一是五楼防盗窗不锈钢顶板与主绳接触处未采取保护措施，在长时间工作情况下，锋利的不锈钢顶板将主绳割断；二是马伟红未将安全带有效固定；三是施工处地面未放置安全气垫，马伟红坠落地面，头部着地，严重受伤，经抢救无效死亡。

2、间接原因

调查组通过事故现场的勘察，对相关人员的询问，并查阅公司提供的相关资料发现，念香苑小区改造外墙落水管更换施工的安全管理严重不到位。一是安全隐患排查治理不到位，主绳与不锈钢顶板摩擦的隐患不能及时发现并纠正，二是安全防护缺失，施工处地面未放置安全气垫，三是现场违章管理，委托无相应资质的人员为施工现场负责人，最终导致坠落事故的发生。

根据以上原因分析，调查认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人的处理意见

1.死者马伟红，安全意识淡薄，在外墙落水管更换作业过程中未正确固定安全带，失去了防坠落的安全防护作用，导致坠落事故的发生，对该起事故负有直接责任，因已死亡，建议不予追究。

2.桑毓文，江苏品上卉园林建设有限公司念香苑小区改造外墙落水管更换、道路施工现场实际负责人。不具备组织施工作业的安全知识和管理能力，在安排的34栋外墙落水管更换作业过程中未安排安全监护人员，未设置安全气垫等有效防护措施，对该起事故的发生负有主要责任，建议邗江区公安分局对桑毓文追究刑事责任。

3.王磊，江苏品上卉园林建设有限公司念香苑小区改造外墙落水管更换、道路施工项目经理。未认真履行项目经理职责，施工现场安全管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，建议邗江区住建局对王磊进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

4.侯瑛，江苏品上卉园林建设有限公司念香苑小区改造外墙落水管更换、道路施工项目安全员，未认真履行安全生产管理职责，施工现场的安全检查，隐患排查治理不到位，未能及时发现排除安全隐患，对事故发生负

有责任，建议江苏品上卉园林建设有限公司按照企业规章制度对其进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

5.桑祖存，江苏品上卉园林建设有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议邗江区应急管理局对桑祖存进行处罚。

(二)对有关事故责任单位的处理意见

江苏品上卉园林建设有限公司在念香苑小区改造外墙落水管更换、道路施工项目中，安全生产主体责任落实不到位。项目经理未认真履行职责，施工现场安全管理不到位，安全检查、隐患排查治理不到位，未能及时发现排除安全隐患，安全教育培训不到位，施工人员安全意识淡薄，违章作业，安全防护措施落实不到位，导致坠落事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二款及《江苏省安全生产条例》第二十四条第一款第（四）项的规定，对该事故负有安

全生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议邗江区应急管理局对江苏品上卉园林建设有限公司进行处罚。

六、事故防范和整改措施

江苏品上卉园林建设有限公司要吸取教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，依法履行企业安全生产主体责任，强化安全隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，加强对施工人员的安全教育培训，提高安全意识和安全技能，杜绝违章作业，坚决防范安全生产事故。

江苏兴业环境集团有限公司，要加强对分包单位的安全生产监督检查力度，着力督查项目经理的履职情况，深入开展安全隐患排查治理，及时发现消除安全隐患，防止安全生产事故的发生。

各镇（街道、园区）和行业主管部门要认真总结教训，举一反三，督促辖区项目建设各方建立健全安全生产责任制度，认真开展生产安全监督检查，加大事故隐患排查治理工作力度，及时消除事故隐患，切实履行安全生产主体责任。

邗江区念香苑小区综合整治工程外墙落水管更换施工“10.13”坠落死亡事故调查组

2021年2月7日