政府信息公开

索引号：	11341800730027408D/202201-00011	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	池州市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	安徽正平消防工程有限公司滁州分公司“2021•9•1”高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2022-01-14

安徽正平消防工程有限公司滁州分公司“2021•9•1”高处坠落事故调查

报告

发布时间：2022-01-14 11:39　来源：池州市应急管理局　字号：[**默认** 大 超大]　　文本下载

2021年9月1日10时50分，安徽正平消防工程有限公司滁州分公司在池州集林智能科技有限公司安装消防喷淋设施过程中发生一起高处坠落事故，死亡一人。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，2021年9月18日，市应急管理局牵头成立安徽正平消防工程有限公司滁州分公司“2021·9·1”高处坠落事故调查组，成员单位有江南新兴产业集中区管委会、市公安局、市人社局、市住建局、市总工会，并邀请市纪委监委参加。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位概况

（一）建设单位。2021年3月15日，皖江江南新兴产业集中区管委会（以下简称集中区管委会）与深圳银鑫汇智能机器人有限公司签订银鑫汇智能机器人池州生产基地项目投资合同。项目总投资10亿元，分二期建设，其中一期投资5亿元，租赁集中区新能源产业园B4-1、B4-2、B4-3、B3-2厂房，总面积46464平方米，建设智能无尘车间、办公区等。2021年3月29日，按照合同约定，深圳银鑫汇智能机器人有限公司在集中区注册成立池州集林智能科技有限公司（以下简称集林公司），统一社会信用代码：91341700MA2WWA8A4M（1-1），法定代表人：曲志强，公司地址：池州市皖江江南新兴产业集中区新能源产业园经营范围：智能终端设备材料及整机、智能机器人、电子产品、液晶显示器件及液晶产品。

（二）施工单位。安徽正平消防工程有限公司（以下简称正平公司）统一社会信用代码：91340100MA2NWXM14L，法定代表人：雷天啸，地址：合肥市新站区东淝河路与淮海大道交口京商商城。经营范围：消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；消防器材销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司取得

建筑业企业资质证书，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，有效期至2025年2月28日。取得安全生产许可证，许可范围：建筑施工，有效期至2023年11月16日。

2021年4月26日，正平公司成立滁州分公司（以下简称正平滁州分公司），地址：滁州市南谯区紫薇南路1559号43幢商业206室，统一社会信用代码：91341103MA8L9J1G97。正平滁州分公司现有吴葛峰和杨承霖两位负责人，吴葛峰、杨承霖均未取得建筑业安全证书。正平滁州分公司利用正平公司资质承接业务，每年向正平公司支付3万元管理费用。

宁夏正和万翔科技有限公司（以下简称宁夏正和公司）统一社会信用代码91640100MA76JEN036，法定代表人秦龙；注册地址：宁夏回族自治区银川市经济技术开发区智能终端产业园一期26号厂房。经营范围：装饰装修工程、金属结构安装工程、净化系统工程设计、咨询、安装服务；净化无尘车间设计、安装服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）监理单位。该装饰装修建设工程无监理单位。

（四）项目合同签订情况。2021年4月15日，集林公司和宁夏正和公司签订无尘车间及办公室厂房改造合同（合同金额4446万元），对B4-1、B4-3、B3-2栋厂房进行改造及装修，采取宁夏正和公司包工包料的承包方式，工期120天。截至事故发生厂房装饰装修工程未通过图纸设计审查、未办理装饰装修工程施工许可证。

4月28日集林公司与正平滁州分公司（吴葛峰）签订B4-1、B4-3、B3-2栋厂房消防工程施工合同（合同金额210万元）。消防工程施工全权由吴葛峰负责，吴葛峰安排郤连平进行现场安全管理（无正平滁州分公司正式任命文件，郤连平也无建筑业安全证书），吴葛峰不定期赴现场进行巡查。因工人紧缺，吴葛峰将B4-1、B4-3厂房的消防器材安装工作转包给陈某，并签订劳务合同。

（五）属地监管部门。集中区规划建设部主要职责有：负责对口住建、交通、港航、水利、人防等部门的有关工作，宣传、贯彻并具体实施上级相关主管部门的方针政策和法律法规；负责编制集中区中长期建设规划及年度建设计划，并指导有关部门实施；负责房地产开发管理、物业管理及住房保障工作；负责建筑市场管理；负责房屋、市政工程的质量安全监管工作和施工许可证核发工作；负责组织政府性投资建设项目的前期工作的开展；负责政府性投资基础设施建设项目的质量、安全、工期、投资、监督管理工作；负责建筑工程的竣工验收备案工作；负责建设工程消防设计审查和消防工程验收工作；负责气象防雷检测管

理；负责监督指导政府投资项目基础设施的日常维护管理工作；负责燃气经营许可证核发工作，负责预拌砂浆生产企业布点规划监管工作。下设规划管理科、建设管理科、公用事业科。建设管理科负责装饰装修工程监督管理工作。

（六）现场勘查情况。本起事故发生在集中区新能源产业园B4-2厂房一层，厂房内正在进行无尘车间改造和消防设施安装。厂房内用防火材料吊顶，吊顶上方空间安装空调管道、除尘管道、消防水管道和部分强电、弱电线路，下方安装生产设备。吸尘设备安装孔和消防喷淋喷头安装孔均在吊顶上开设。事发现场的吸尘设备安装孔长1.18米、宽0.58米，距地面高2.64米，安装孔四周有空调和除尘管道。





厂房入口—施工平台　　除尘设备安装孔

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2021年8-9月，宁夏正和公司按照合同对集林公司3栋厂房和办公楼进行改造、装修，8月底B4-2厂房除尘设备安装孔基本开设完成，但除尘设备未到，暂未安装。与此同时，正平滁州分公司在吊顶上方安装消防管道、喷淋头等设施，考虑到吊顶上方无法通风，工作环境闷热，便利用除尘设备安装孔作为通风换气洞口，未对洞口做防高坠防护。

2021年9月1日上午7时，按照正平滁州分公司安排，工人舒用付、刘小照（死者）等人来到集林公司B4-2厂房。7时15分，开始工作，当时刘小照在B4-2厂房二楼安装末端排水管道、装置，舒用付在另一厂房开消防喷淋头安装孔。10时30分许，舒用付到B4-2厂房检查喷淋管路，准备进行打压试验，发现有3个喷淋头未安装。10时40分，舒用付带领刘小照去吊顶安装3个喷淋头。10时40-10时50分，刘小照量喷淋头开孔尺寸，舒用付开孔。10时50分，当时舒用付背对着刘小照开孔，突然听见“哎呦”一声，舒用付回头查看，刘小照从预留的吸尘设备安装孔摔落地面，身体侧躺，安全帽内衬在头上戴着，外壳在地面上。

（二）应急处置情况。事故发生后，舒用付立即大声呼喊，但刘小照没有回应。舒用付随即呼喊附近工友汪某、董某和刘某（刘小照之弟），并下楼查看，发现刘小照头部流血，没有意识。10时54分，舒用付拨打120，并向工头陈某电话报告。12时20分，120救护车将刘小照送往池州市人民医院抢救，汪某、刘某随车前往，舒用付自行驾车前往。随后，集中区规划建设部工作人员赶赴事故现场，了解情况指挥救援。13时许，经抢救无效，宣布死亡。

13时30分，集林公司向集中区产业发展部报告事故情况，随后集中区分管负责同志、产业发展部、规划建设部相关负责同志到达现场，指导应急处置和善后工作。9月2日，与死者家属达成善后赔偿协议，赔偿款由集林公司先行垫付。事故造成直接经济损失124万元。

死者，刘小照，男，58岁，安徽池州市青阳县人，身份证号码3**********3。

事故发生后，正平滁州分公司、集林公司能够立即组织开展应急救援和善后处置工作，集中区产业发展、规划建设和医疗卫生等部门救援救治工作开展及时有序，各部门之间信息渠道畅通，事故信息上报及时准确，能够及时回应社会关切，发布事故相关信息，事故现场及周边社会秩序稳定，应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

经事故调查组综合分析认定事故直接原因为：刘小照高处作业未系安全带，作业过程中被空调或除尘管道绊倒，与无防护的除尘设备安装孔边缘磕碰后坠落地面受伤，经抢救无效死亡。

2.间接原因

（1）施工单位履行安全生产主体责任不到位，安全管理混乱，未及时消除施工现场安全生产事故隐患。

（2）建设单位未依法办理建设项目施工许可证，未批先建。

（二）事故性质

这是一起高处作业未采取防护措施，临边洞口安全防护设施未落实到位导致的一般生产安全责任事故。

四、有关单位存在的主要问题

（1）安徽正平消防工程有限公司（滁州分公司），作为池州集林智能科技有限公司消防设施安装施工单位，未督促从业人员高空作业规范佩戴安全带；未认真开展隐患排查对作业现场临边洞口进行安全防护。

（2）池州集林智能科技有限公司，作为建设单位，在厂房和办公楼改建装修工程未通过图纸设计审查、未取得改建装修工程施工许可证的情况下擅自开工建设；未有效协调不同施工单位交叉作业安全管理，致使临边洞口存在的重大安全隐患。

（3）江南新兴产业集中区规划建设部，虽开展了装饰装修工程专项检查，但工作不细致、效果不明显，对集林公司装饰装修工程未办理施工许可即开工建设的行为监管不到位。

五、责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

刘小照，消防设施安装工，安全意识淡薄，未认真辨识作业现场安全风险，高处作业未系安全带，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

1.吴葛峰，安徽正平消防工程有限公司滁州分公司驻集林公司消防工程施工现场主要负责人，未督促现场施工人员高处作业佩戴安全带，未辨识并消除作业现场安全风险和重大隐患，违反《安全生产法》第二十一条规定，对这起事故负主要领导责任。根据《安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定①，建议由市应急局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.曲志强，池州集林智能科技有限公司法定代表人，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除临边洞口生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第二十一条规定，对这起事故负重要领导责任。根据《安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定①，建议由市应急局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）建议给予行政处罚单位（2家）

1.安徽正平消防工程有限公司（滁州分公司），作为施工单位，未督促从业人员高空作业规范佩戴安全带；未认真开展隐患排查对作业现场临边洞口进行安全防护，违反《安全生产法》第二十条、第四十一条规定，对本起事故发生负有责任，根据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项②规定，建议由市应急局对其进行处罚。

2.池州集林智能科技有限公司，作为建设单位，在厂房和办公楼改建装修工程未通过图纸设计审查、未取得改建装修工程施工许可证的情况下擅自开工建设；未有效协调不同施工单位交叉作业安全管理，致使临边洞口存在的重大安全隐患，对事故发生负有责任，违反《安全生产法》第二十条、第四十一条规定，对本起事故发生负有责任。根据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项②规定，建议由市应急局对其进行处罚。

（四）其他处理建议

1.金鑫，江南新兴产业集中区规划建设部建设管理科科长，中共党员。对集中区范围内装饰装修建设工程施工安全监管不到位，对池州集林智能科技有限公司厂房装饰装修项目未办理建设工程施工许可证情况失察，建议向江南新兴产业集中区规划建设部做深刻书面检查。

2.江南新兴产业集中区规划建设部，未认真落实8月10日市政府安全生产约谈会议精神，吸取集中区今年以来建设施工领域生产安全事故教训不深刻，研究加强集中区范围内建设项目安全监管、履行属地管理和行业监管责任不到位，建议责令其向集中区管委会作深刻书面检查。

①《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

②《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

六、防范措施

（一）安徽正平消防工程有限公司（滁州分公司）要深刻吸取事故教训，认真查找本单位安全生产工作存在的问题和不足。要坚决杜绝侥幸心理，严格按照法律法规和行业标准编制施工方案并认真组织实施；要加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程，纠正违章冒险作业行为；要服从建设单位统一协调管理，全面辨识各施工环节安全风险，深入排查现场安全隐患，落实整改“闭环管理”要求，确保施工安全。

（二）池州集林智能科技有限公司要切实履行建设单位责任，统筹考虑项目建设进度和安全生产，切实将安全生产工作纳入企业建设生产经营全过程全方位管理。要严格遵守《安全生产法》和《安徽省安全生产条例》和工程建设等方面法律法规要求，落实建设工程行政审批手续，做到不审批不建设、不许可不生产。要举一反三加强对建设项目安全生产工作的统一协调管理，指导督促施工单位、落实各自安全管理职责任务，加强施工现场监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规和违章行为，切实履行建设单位安全生产责任。

（三）江南新兴产业集中区管委会要认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述精神，树牢安全发展理念，坚决统筹好发展和安全。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，压紧压实安全生产属地管理和行业部门监管责任。深入分析今年以来工程施工事故多发频发的深层次原因，突出房屋和市政工程、装饰装修等重点领域，扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，抓细抓实安全风险辨识和隐患排查整治。管委会产业发展、规划建设、招商、建投集团等部门要建立信息互通机制，督促指导落户企业依法依规办理安全许可手续，落实安全生产主体责任，形成监管合力，坚决扭转安全生产工作面临的不利局面，以保安全、护稳定的实际成效持续推动集中区高质量发展。

安徽正平消防工程有限公司滁州分公司“2021.9.1”高处坠落事故调查组

站点地图　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问