绵阳经开区文武西路南北延伸道路工程项目“8·5”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月5日06时55分许，在绵阳经开区文武西路南北延伸道路工程项目在建工地，一装载机发生翻车，造成装载机驾驶人经抢救无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，绵阳市人民政府授权成立了由市应急局牵头，市住建委、市公安局、市总工会、绵阳经开区等单位有关人员组成的事故调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况。

四川梦源达建筑劳务有限公司（以下简称梦源达公司），成立于2020年9月24日，公司类型：有限责任公司（自然人投资

或控股），统一社会信用代码：91510604MA69N27K55，法定代表人杨婷婷，企业注册资本贰仟叁佰万元整。住所绵阳市高新区火炬北路附21号三汇金座1栋3层1号。经营范围，许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网新闻信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。2024年4月11日，该公司取得《建筑业企业资质证书》，证书编号为D351148466，有效期至2025年12月9日。2024年4月15日，该公司取得《安全生产许可证》，证书编号为（川）JZ安许证字〔2021〕004330，有效期为2024年3月15日至2027年3月15日。具备劳务分包相关资质。

（二）项目分包情况。

2025年3月，梦源达公司通过投标方式中标绵阳文武西路南北延伸道路工程项目新建段桥梁工程劳务；2025年4月11日，梦源达公司与四川川交路桥有限责任公司文武西路南北延伸道路工程项目经理部签订了《绵阳文武西路南北延伸道路工程项目新建段桥梁工程劳务合作合同》（合同编号：WWXL-001，附件5《安全生产协议》），劳务合作内容：木龙河大桥土石方工程、桩基础、上下部结构、钢筋工程、附属结构、桥面铺装、防雷接地等。合同总工期为18个月，签约合同价为2348.9037万元。

（三）涉事机械情况。

涉事机械为1台轮胎式装载机，车牌号为3-PB073833，产品型号LW500KN，发动机功率162KW，发动机型号WP10G220E343，工作质量17200KG，制造商为徐工集团工程机械股份有限公司，合格证编号021702846，出厂日期2017年11月8日，设备登记所有人为刘明（身份证号510704199501011512）。2025年7月5日，梦源达公司与装载机所有人刘明达成租用协议，并签订《装载机设备租赁合同》（合同编号WWXL-008，含《装载机安全生产协议》），约定由刘明驾驶操作装载机，每月租赁费1.2万元（不含燃油费）；2025年7月14日，四川川交路桥有限责任公司文武西路南北延伸道路工程项目经理部对该装载机的制造许可证、产品合格证、备案证明、操作手资质证及机械技术状况等内容实施了入场审查，审查合格后同意入场。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2025年8月5日06时40分许，梦源达公司装载机（LW500KN型号轮式装载机）驾驶员刘明来到文武西路项目工地装载机停放处准备开工，因突感小腹不适，便打开装载机驾驶室取手纸后，将装载机钥匙放在驾驶室去上厕所。06时55分许，正在项目部大门口等候参加早会的梦源达公司现场安全管理员杨浩，突然听到工地0#承台位置方向发出异常声响，随即跑向事发地点，到达现场后发现1台装载机翻倒（倒扣、四轮朝天）在0#承台沿

施工便道下坡方向右侧，邬明勇（梦源达公司项目钢筋班技术员）被困在驾驶室，便立即呼叫在项目部大门口等候早会的工友一起施救并向梦源达公司副总王永报告事故情况，同时拨打119、120急救电话。07时35分，消防救援人员破拆驾驶室后将邬明勇救出，经120现场抢救无效，于08时21分宣布死亡。

（二）事故善后情况。

梦源达公司牵头做好死者家属安抚工作，积极与死者家属沟通善后赔偿事宜，取得了死者家属谅解，并于8月6日签订了赔偿协议。8月7日，邬明勇遗体火化。

（三）应急救援评估。

事故发生后，梦源达公司现场安全管理员杨浩立即通知现场人员开展应急救援并及时报告公司领导，得知事发的梦源达公司项目钢筋班组长王红赶到现场后，立即安抚邬明勇情绪，并带领现场人员积极配合119、120开展救援救治；接到事故报告后，市应急局、经开区管委会及区应急、住建、塘汛街道等单位有关人员迅速赶赴现场了解情况，协调现场救援救治；经开区住建局责成该项目全面停工，对事故善后工作以及事故警示教育、项目安全隐患排查等工作提出明确要求。经综合评估，事故现场应急救援及时有效，善后工作稳妥有序，没有引起不良社会影响。

三、现场勘察及走访问询情况

事故发生后，市应急局组织市住建委及经开区应急、住建等部门及项目总包、分包、监理、建设等单位有关人员，到事故现

场勘察，走访了解有关情况。经现场勘察和走访问询：一是装载机翻倒位置距项目部大门口约40米，低于项目部地基水平线约15米；二是装载机翻倒位置距事发前停放位置约10米，位于0#承台沿施工便道下坡方向右侧，翻倒位置对向的0#承台边坡中下部有装载机轮胎碾压痕迹；三是翻倒的装载机周边无散落材料，事发当时现场无其他人员；四是项目部视频监控未覆盖事发区域，装载机视频监控事发时已被损坏无法恢复；五是死者邬明勇非装载机驾驶操作员，未取得装载机驾驶资格；六是经走访问询，无人安排邬明勇违规驾驶操作装载机。



图1　事故现场



图 2　涉事装载机

四、人员伤亡及直接经济损失

该事故造成 1 人死亡，死者邬明勇，男，55 岁（身份证 510724196904141612），安州区河清镇人。据绵阳市骨科医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为“机械窒息”。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等规定，经评估认定，该起事故造成的直接经济损失约 240 万元。

五、事故发生的原因及性质认定

（一）直接原因。

梦源达公司钢筋班组技术员邬明勇安全意识淡薄，非装载机驾驶操作人员，未取得装载机驾驶资格且不懂不会装载机驾驶操

作技能，擅自违规驾驶操作装载机，造成装载机翻车倒扣被压（装载机自重17200KG）在驾驶室内致其死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

梦源达公司安全生产主体责任落实不力，未结合项目实际建立健全项目员工岗位安全生产责任制、安全生产有关管理制度及机械设备操作规程等；未编制项目安全教育培训计划，未有效开展项目员工安全生产教育培训；未按《建筑企业资质标准》配备技术负责人和配齐项目持证现场管理人员，未有效开展项目安全生产工作督促检查，班组班前会落实不到位，未严格督促落实装载机钥匙由驾驶人员随身携带的要求，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定。

经调查组认定，经开区文武西路南北延伸道路工程项目“8·5”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）对责任单位的处理意见。

梦源达公司，未结合项目实际建立健全项目员工岗位安全生产责任制、安全生产有关管理制度及机械设备操作规程等，未编制项目安全教育培训计划，未有效开展项目员工安全生产教育培训，未按《建筑企业资质标准》配备技术负责人和配齐项目持证现场管理人员，未有效开展项目安全生产工作督促检查等工作，是事故的责任单位，建议由市应急局依法给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.邬明勇，作为项目钢筋班组技术员，安全意识淡薄，非装载机驾驶操作人员，未取得装载机驾驶资格且不懂不会装载机驾驶操作技能，擅自违规驾驶操作装载机，造成装载机翻倒被压在驾驶室内致其死亡，是事故的直接责任人，鉴于其在此次事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.刘明，作为涉事装载机驾驶员，事发当天未严格落实装载机钥匙随身携带要求，为邬明勇擅自违规驾驶操作装载机提供了条件，对事故发生负有责任，建议由梦源达公司依据项目管理有关规定进行处理，并将处理情况报市应急局。

3.王红，作为邬明勇所在班组班组长，事发当天未按要求召开班组班前会，未对班组人员落实安全生产管理规章制度进行强调和提醒，对事故发生负有管理责任，建议由梦源达公司依据项目管理有关规定进行处理，并将处理情况报市应急局。

4.杨浩，作为梦源达公司项目现场安全管理人员，未及时发现并制止邬明勇擅自违规驾驶操作装载机，未及时发现并纠正刘明未随身携带装载机钥匙、班组长王红未落实班组班前会等行为，对事故发生负有重要管理责任，建议由市应急局依法给予行政处罚。

5.王永，作为梦源达公司副总经理、公司分管涉事项目负责人，未有效组织开展员工安全生产教育培训、管理人员履职等安全生产工作督促检查，对公司该项目管理人员配备不清楚，对事

故发生负有重要管理责任，建议由市应急局依法给予行政处罚。

6.杨婷婷，作为梦源达公司法定代表人、总经理，未组织制定项目员工岗位安全生产责任制、安全生产有关管理制度及机械设备操作规程等，未组织编制项目安全教育培训计划，未按《建筑企业资质标准》配备技术负责人和配齐项目持证现场管理人员，未对公司项目开展员工安全生产教育培训、管理人员履职等安全生产工作情况进行督促检查，对公司该项目管理人员配备不清楚，履行安全生产法定工作职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议由市应急局依法给予行政处罚。

七、调查发现的其他问题及处理建议

（一）四川川交路桥有限责任公司项目经理部，作为绵阳经开区文武西路南北延伸道路工程项目总包单位派驻现场管理机构，对劳务分包单位的安全生产工作进行统一协调和管理有差距，未按月度（项目经理部规定）准确掌握劳务分包单位参与项目建设人员信息，对劳务分包单位履行分包事项安全生产主体责任情况督促检查不到位。建议由市住建委依据有关规定对该项目经理部进行处理。

（二）经开区住建局，贯彻落实市安委会（市防减救灾委）2025年第三次全体成员会议有关安全生产工作部署不到位，未有效组织对辖区住建领域建设工程开展监督检查。建议经开区住建局向经开区管委会作出深刻检查，市住建委约谈经开区住建局，相关工作落实情况报市应急局。

八、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任，加强施工安全生产管理。梦源达公司要深刻汲取事故教训，深入学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，增强安全生产法治意识；针对本次事故暴露出项目安全生产管理方面的问题，要结合项目实际迅速组织制定并推动落实项目员工岗位安全生产职责、安全生产有关管理制度、机械设备操作规程、项目安全生产教育培训计划等，提升项目员工安全生产规章意识；要按规定配齐配强技术负责人及项目现场持证管理人员，优化公司项目组织管理，提升项目管理质效；要加强项目安全生产工作督促检查，及时发现纠正或制止施工过程中的“三违”行为。项目建设单位、总包单位、监理单位要严格按照《四川省安全生产委员会办公室关于进一步加强生产经营单位外包施工作业安全生产管理工作的通知》（川安办〔2025〕48号）及相关法律法规要求，进一步加强对分包单位的监督检查，督促分包单位建立健全项目全员岗位责任制、安全生产管理制度及操作规程，配齐配强项目技术人员和现场管理人员，确保分包单位履行分包项目安全生产主体责任落到实处。

（二）严格落实“三管三必须”，强化行业领域安全监管。市住建委、经开区住建局作为市政建设行业监管部门，要充分认清建筑施工领域安全生产严峻形势，将该起事故全覆盖通报警示全市住建领域建设施工单位，切实发挥事故警示作用；要认真分

析研判本地本行业领域突出安全风险，全面梳理安全生产工作中的薄弱环节，切实提出加强和改进行业监管的针对性措施，严防建筑施工事故发生；要充分运用执法、曝光、联合惩戒、指导帮扶等手段，持续推进建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展建筑施工领域安全生产专项整治，进一步提升行业安全生产管理水平。

（三）严格落实属地管理职责，牢牢守住安全生产底线。经开区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，进一步树牢安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”，全面客观分析全域安全生产形势，系统部署、强力推动区级各部门、单位以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，压茬推进安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务落地见效，聚焦建筑施工、危化品、道路交通、城乡消防、工贸等重点行业领域，加大监管执法力度，严厉打击安全生产违法违规行为，确保辖区安全生产形势稳定向好。

绵阳经开区文武西路南北延伸道路工程项目

“8·5”一般机械伤害事故调查组

2025年9月23日