索引号：	113418217448989172/202506-00038	**组配分类：**	行政处罚
发布机构：	县应急管理局	**主题分类：**	
标题：	东至尧渡安徽信发齿轮机械有限公司“3·20”一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2025-06-17

东至尧渡安徽信发齿轮机械有限公司“3•20”一般高处坠落事故调

发布时间：2025-06-17 16:31 来源：东至县应急管理局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

东至尧渡安徽信发齿轮机械有限公司“3·20”

一般高处坠落事故调查报告

编制单位：东至县政府事故调查组

编制日期：2025年5月15日

目录

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

（二）事故性质认定

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故应急处置及善后情况

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

东至尧渡安徽信发齿轮机械有限公司“3·20”

一般高处坠落事故调查报告

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

2025年3月20日下午14时许，安徽信发齿轮机械有限公司轴车间屋顶，一名工人在进行维修作业时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，约93万元。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，要求**查明事故原因，妥善做好善后工作；要举一反三，全面排查，消除安全隐患；**情，确保社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处人民政府令第232号）等有关法律法规规定，县政府第一时间成立了由县应急管理局局长为组长，县公安局、县人社局、县总工会、县应急管理局负责同志为成员的安徽信发齿轮机械有限公司“3·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县检察院派员参加

（二）事故性质认定

事故调查组通过深入细致的现场勘查、全面详实的人员问询、严谨科学的证据分析，结合相关法律法规和安全生产标准规范，经调查认定，企业安全生产主体责任落实不到位、外包作业失管漏管、作业人员违规操作等因素造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽信发齿轮机械有限公司，位于安徽省池州市东至县尧渡镇梅城路6号，注册于2006年12月28日，注册资本2000万元，类型为有限责任公**，统一社会信用代码：91341721796440166 5，经营范围：拖拉机、农用运输车、汽车、柴油机系列的齿轮、花键轴、变速箱总成、变速箱箱体公司为安徽信发建工集团有限公司的全资子公司，2019年1月1日，安徽信发建工集团有限公司任命操**担任安徽信发齿轮机械有限公司总经理。2齿轮机械有限公司委托辽宁海慧工程技术有限公司对厂区生产设备进行了安全设施设计诊断，2021年6月委托江苏安泰安全技术有限公司对生产线价，认定该公司总体布局合理、工艺流程顺畅，安全生产条件能够满足相关法律法规要求。

2023年，安徽信发齿轮机械有限公司厂房屋顶局部漏雨，该公司副总经理王*经人介绍，安排自然人查生浩进行屋顶翻漏。当次维修完成后械有限公司与查**口头约定厂区内后续若有相关问题，公司将委托查**进行修缮，人工费用统一与查**结算，施工材料由信发齿轮承担。

（二）事故发生单位安全管理情况

安徽信发齿轮机械有限公司总经理操**负责公司全面工作，安全生产工作由副总经理郑**分管，二人均持有工贸行业安全生产知识和管理能司现有职工122人，成立了安全生产委员会，委员会主任由操**担任，未配备专职安全管理人员，由副总经理郑**兼任安全管理人员。公司建立了制，但责任体系未涵盖所有岗位；公司制定了安全生产规章制度，但无外包作业、高处作业等管理制度；2025年以来，总经理操**带队开展了2次现问题隐患3条，均在第一时间完成了整改；组织召开了3次安全生产工作会议并对员工进行考核；未对外包作业人员系统开展岗前安全教育培训和

（三）事故发生经过

2025年3月中旬，安徽信发齿轮机械有限公司轴车间屋顶局部漏雨，分管办公室、企划的副总经理王*便联系查**进行屋顶翻漏。3月20日早上其召集的作业人员周**和杨**进场，三人均在未持有高处作业证的情况下，登上轴车间屋顶进行翻漏作业。14时左右，周**不慎踩破屋面木板，落至轴车间地面，头部着地，后经120现场抢救无效死亡。



（事故现场图片提供人：安徽信发齿轮有限公司 提供时间：2025年3月21日）



（事故现场图片提供人：安徽信发齿轮有限公司 提供时间：2025年3月21日）

（四）事故现场情况

该起事故发生在花键轴车间，该车间始建于上世纪八十年代末，为排架式工业厂房，主体为砖混结构，屋顶采用水泥预制人字架、水泥预制
面板，上盖油毡和平瓦。屋面板材质为松木和杉木，每块木板长80cm、宽60cm，厚1.8cm。事故当日天气晴朗，西南风3级，最低气温8℃，外部环
生产生直接影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡（周**，男，身份证号34**********，**市**县**镇**村**组人），依据《企业职工伤亡事故经济损失统计
1986），初步核定这起事故直接经济损失约93万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年3月20日14时左右，轴车间内工作人员何**发现周**坠落在地，于14时02分拨打了120急救电话，并迅速向公司总经理操**报告事故情
司总经理操**、副总经理郑**等人陆续抵达事故现场，在场人员立即开展事故应急处置工作。14时10分，救护车到达现场，经120医护人员现场抢
已死亡。14时27分，公司副总经理郑先后向县应急、公安等部门报告事故情况。县应急管理局接报后，第一时间向县委、县政府及市应急
报，确 保信息及时准确传递。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后后，县政府分管副县长第一时间赶赴现场，并组织公安、应急及属地政府指导该公司妥善开展事故善后处置工作。3月23日安徽
公司与死者家属达成协议，由公司先行向死者家属垫付32万元赔偿金，待死者安葬后，后续事宜通过东至县人民法院诉讼解决，此次事故未造
响。

四、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故原因为：

（一）直接原因分析

1.作业人员未采取个体防护措施：周**在进行高处作业时，未佩戴安全带、安全帽等防护设施，导致坠落时无任何缓冲保护，直接头部着地

2.屋顶木板强度不足且未设置防坠措施：轴车间屋顶木板为老旧木质结构，承载能力不足，作业区域未铺设防坠网或设置“生命线”等高处

（二） 间接原因分析

1.周**未取得高处作业特种作业证，不具备高处作业资质和能力。

2.安徽信发齿轮机械有限公司未按要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，全员安全生产责任制、安全生产规章制度、
等不健全且落实不到位，未对外包作业人员系统开展岗前安全教育培训及安全技术交底。违规将屋顶翻漏发包给不具备高处作业能力的自然人查生

3.安徽信发齿轮机械有限公司对外包高处作业失管漏管，未安排专人对高处作业进行现场监护，未有效确认作业现场安全生产条件并进行风
止和纠正外包高处作业人员违反操作规程的行为，未为外包高处作业人员提供生命线、安全带等劳动防护用品，并督促其佩戴和使用。

五、有关责任单位存在的主要问题

安徽信发齿轮机械有限公司在此次事故中，安全生产主体责任落实不到位，未按要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员产责任制、安全生产规章制度、岗位安全操作规程等不健全且落实不到位，未对外包作业人员系统开展岗前安全教育培训及安全技术交底。违规不具备高处作业能力的自然人查生浩。对外包高处作业失管漏管，未安排专人对高处作业进行现场监护，未有效确认作业现场安全生产条件并进时制止和纠正外包高处作业人员违反操作规程的行为，未为外包高处作业人员提供生命线、安全带等劳动防护用品，并督促其佩戴和使用。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周，男，**市**县**镇**村**组人。安全意识淡薄，自我防护意识差；未取得高处作业特种作业证，不具备作业资质和能力。违反高处作戴防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款和第五十七条之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.**操****，男，中共党员，安徽信发齿轮机械有限公司总经理，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项之规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十（计22630.45元）罚款的行政处罚

2.郑**，男，中共党员，安徽信发齿轮机械有限公司安全分管负责人，未有效组织或参与拟定本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效安全生产教育和培训；未及时有效排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为。违反了《全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项和第六项之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由应急管理局对其处以吊销安全生产知识和管理能力考核合格证并处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

3.**安徽信发齿轮机械有限公司**，安全生产主体责任落实不到位，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，公司全员安全生产规章制度、岗位安全操作规程等不健全且落实不到位，未对外包作业人员系统开展岗前安全教育培训及安全技术交底。违规将屋顶翻漏发包给力的自然人查生浩。对外包高处作业失管漏管，未安排专人对高处作业进行现场监护，未为外包高处作业人员提供生命线、安全带等劳动防护用和使用。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二款，第二十四条第二款、第二十八条第一款，第三十条第一款，第四十第一款，第四十五条，第四十九条第一款之规定，对事故的发生负有主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，建议由县应急管理局对其处以50万元人民币罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

这起事故充分暴露出安徽信发齿轮机械有限公司安全生产主体责任落实存在偏差，安全发展理念不牢，安全管理存在短板盲区。虽然建立了制等安全生产规章制度和岗位安全操作规程，但对比公司实际仍不够健全，且在制度运用上存在一定偏差，致使外包作业、高处作业等无章可循作浮于表面，仅组织内部员工进行常规培训，未对外包高处作业人员开展岗前三级安全教育培训，致使外协人员缺乏必要的安全知识和风险防范业中的潜在风险。未对高风险作业进行有效管理，致使无特种作业证件的高处作业人员在未佩带劳动防护用品的情况下违章作业。

八、事故整改和防范措施

为认真汲取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下防范措施及整改建议:

（一）安徽信发齿轮机械有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和《中华人民法》、《安徽省安全生产条例》等法律法规，统筹建立健全全员安全生产责任制等安全生产规章制度和各岗位安全操作规程。要进一步加强外包重等高风险作业安全管理，织密人员资质、作业环境、防范措施、现场监护等全过程安全防护网，坚决遏制各类违章作业行为。

（二）各地、各有关部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，持续深化安全生产治本攻坚三年行本行业生产经营单位以案为鉴，真正做到“一厂出事故，万厂受教育”。同时要举一反三，深挖各类事故隐患问题背后的基础性、根源性问题，患，整治一类隐患，解决一批问题，以强监管严执法，倒逼企业安全生产主体责任落实。

（三）县安防减救办要进一步发挥综合统筹协调职能，针对这起典型事故特点，制作生产安全事故警示教育片，要在二季度全县安全生产工通报，积极敦促提醒各地、各有关部门压紧压实安全责任，以案说法、以案警示、以案促改，严守安全生产底线，坚决防范化解各类安全生产风“山水升金·和美东至”营造安全稳定环境。

分享：

友情链接 中国政府网 安徽省政府网 省内地市网站

网页纠错 网站地图

法律声明 联系我们

隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：
号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：3417210(