团风县347国道举水河大桥工程（团风段）项目“9•10”一般触电事故调查报告

团风县347国道举水河大桥工程（团风段）项目“9·10”一般触电事故调查报告

团风县人民政府事故调查组

2025年3月13日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故信息接报及响应情况.....5

（二）事故现场应急处置情况.....6

（三）医疗救治和善后情况.....6

（四）事故应急处置评估.....6

三、事故原因分析.....6

四、有关责任单位存在的主要问题.....7

（一）事故单位.....7

（二）有关监管部门.....7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）免于追责的人员.....8

（二）对有关公职人员的处理建议.....8

（三）建议给予行政处罚的人员.....9

（四）建议给予行政处罚的单位.....9

（五）其他处理建议.....9

六、事故主要教训.....10

七、事故整改和防范措施.....10

2024年9月10日7时10分左右，347国道举水河大桥（团风段）项目施工现场发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，9月11日，经团风县政府批准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、交通运输局、总工会和供电公司有关负责同志参加的“9·10”事故调查组（以下简称事故调查组），同时事故调查组邀请了县人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，347国道举水河大桥工程（团风段）项目“9·10”一般触电事故是一起因人员违章作业和现场管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

347国道举水河大桥项目位于武汉市新洲区和黄冈市团风县的交界处，是《国家公路网规划（2013—2030年）》规划的347国道重要组成部分，是湖北省“十四五”交通运输发展规划项目，也是347国道改建项目中的主要控制性工程之一。举水河大桥及347国道对于构建武汉新港阳逻港区、林四房港区、团风港区、唐家渡港区集疏运大通道、促进区域临港经济发展具有重要意义。

347国道举水河大桥（团风段）项目全长1.537公里（包含新洲境内0.108公里），项目总投资4.096亿（包含106国道团风竹林岗至方高坪段改建工程），项目建设工期为3年，该项目于2023年10月13日取得《建筑工程施工许可证》。该项目建设单位为团风县交通运输局，项目施工总承包单位为湖北工建基础设施建设有限公司（以下简称湖北工建），项目监理单位为重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称重庆赛迪），事故涉及劳务分包单位为武汉智特建筑工程有限公司（以下简称武汉智特）。

1.湖北工建成立于1991年1月9日，注册地位于武汉市武昌区中南路中南二路12号奥山创意街区3[幢]/单元4层1号房-8号房，注册资本170000万，法定代表人为冯＊漫，统一社会信用代码为91420000177568101R，经营范围包括建设工程施工，文物保护工程施工，建筑劳务分包一般项目等;

2.重庆赛迪成立于1999年5月12日，注册地位于重庆市渝中区双钢路1号96幢2、3、4层，注册资本3931.04万元，法定代表人为冉＊，统一社会信用代码为91500103202860199N，经营范围包括所有专业工程类别建设工程项目的工程监理;

3.武汉智特成立于2018年10月22日，注册地位于武汉市汉阳区汉阳人信汇B地块9、10、11幢9号楼17层4号-12，注册资本1000万元，法定代表人为甘＊银，统一社会信用代码为91420105MA4K22MA0G，经营范围包括建筑工程、市政工程、水利工程、公路工程、机电工程、装饰工程、环保工程、幕墙工程、防水工程、防腐工程、保温工程、楼宇智能化工程施工；模板、脚手架、机电设备、钢结构安装；为建筑工程提供劳务服务等。

2023年12月26日，湖北工建与武汉智特签订347国道举水河大桥工程（团风段）项目第五联16、19号墩及引桥0-15、20-32号墩桥梁下部结构劳务分包合同，合同价款为447.309526万元。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.武汉智特法定代表人甘＊银与安全员刘＊宏签订了安全生产责任状，制定了安全生产规章制度，组织从业人员参加了湖北工建组织的教育培训和技术交底。但武汉智特制定的安全生产规章制度不切实际，公司于2023年12月3日成立347国道举水河大桥工程（团风段）项目部，项目部仅有法定代表人甘＊银和安全员刘＊宏2人，安全生产规章制度中却有安全生产领导小组、安全防火领导小组、安全防范领导小组和项目安全环保部，安全生产规章制度照搬照抄。

2.湖北工建与武汉智特签订了安全生产协议书，且项目负责人王＊春与武汉智特法定代表人甘＊银签订了安全生产责任状，湖北工建对武汉智特进场人员均开展了安全教育培训和技术交底，并定期开展了安全检查，对检查发现的隐患及时督办整改。但湖北工建现场安全监管缺位，对施工现场吊装作业监督不到位。

3.重庆赛迪依法履行了监理单位职责，组织召开了相关方会议，会上对高压线下的施工作业安全注意事项进行了强调，每天对项目施工现场进行巡查，及时发现和督促消除事故隐患。

（三）事故发生经过

根据现场勘查和调查询问，9月9日，死者罗＊雄与武汉智特法人代表甘＊银电话联系，计划9月10日在11号桥墩进行盖梁钢筋骨架片安装作业，因11号桥墩临近高压线，甘＊银起初不同意，经罗＊雄劝说后同意其在11号桥墩进行作业，但叮嘱罗＊雄一定注意安全，同时9月9日晚甘＊银与吊车司机雷＊联系，让其10号早上赶到11号桥墩做事；9月10日7时10分左右,罗＊雄带领班组其他5人在11号桥墩右幅按照计划进行盖梁钢筋骨架片安装作业;7时15分左右因骨架片在吊装过程中产生摆动,与作业区附近110千伏高压线接触放电,导致手扶骨架片的罗＊雄触电。

（四）事故现场情况

事故发生现场位于举水河大桥11号桥墩盖梁工作面。经现场勘察，11号桥墩旁有一标号为110千伏新盘线120号的高压线杆，其高压线横跨施工现场，高压线右侧下方已建起2根桥墩，2根桥墩的高度均为12米，高压线距桥墩盖梁工作面约15米。



（事故现场示意图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者罗＊雄，男，53岁，身份证号码：430626＊＊＊＊＊＊5213，湖南省平江县南江镇罗洞村人。事故直接经济损失160万元，包含赔偿费用160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员于7时16分向武汉智特法定代表人甘＊银电话报告了事故情况，甘＊银接到报告于7时17分迅速向项目安全部程＊报告称11号桥墩有人触电，程＊接到报告后，立即向项目经理王＊春报告了事故情况，王＊春接到报告后于7时40分向县交通运输局报告了事故情况，县交通运输局接到报告后于8时05分向县应急管理局报告了事故情况；县应急管理局于8时10分向县政府和市应急管理局报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

现场作业人员发现罗＊雄失去意识后电话通知甘＊银；7时17分程＊接到甘＊银电话称11号桥墩有工人触电,程＊立即向王＊春汇报了事故,王＊春指示立即启动应急预案；随后应急预案联络人赵＊新立即并拨打120急救电话；7时23分程＊赶到施工现场指挥工人用吊笼将罗＊雄从11号桥墩右幅盖梁上吊下,随后王＊春与程＊将罗＊雄送至团风县人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

罗＊雄被送至团风县人民医院进行抢救，8时28分，罗＊雄经抢救无效死亡，死亡原因为电击导致心脏骤停。事故发生后，武汉智特主动与死者家属联系协商赔偿事宜，双方于9月12日达成赔偿协议，赔偿金额160万元。死者罗＊雄于13日被火化，事故善后工作完成。

（四）事故应急处置评估

经调查评估，事故信息报送符合相关规定要求，事故善后处理及时。

三、事故原因分析

事故发生后，事故调查组对作业现场以及110千伏高压线进行技术分析，经分析排除了树木、鸟害、污闪、冰害、雷害和风害等放电原因。经调查组综合分析，认定事故发生直接原因如下:

1.死者罗＊雄安全意识淡薄，未充分辨识作业现场安全风险，吊装作业前未组织制定吊装方案，冒险蛮干，导致事故发生;

2.钢筋骨架片在吊装过程中未与110千伏高压线保持安全距离，骨架片因摆动触碰110千伏高压线产生放电，导致罗＊雄触电死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.武汉智特安全生产主体责任不落实。一是未建立健全全员安全生产责任制，仅有法定代表人甘＊银与安全员刘＊宏签订的安全生产责任状；**二是**公司虽然制定了安全生产规章制度，但规章制度从网上照搬照套，不切实际，且未制定安全

操作规程，作业人员无章可循；**三是**安全生产教育培训工作不到位，日常教育培训仅通过口头提醒从业人员注意安全；**四是**现场管理不到位，高压线下吊装作业现场无指挥人员，安全监管缺位。

2.湖北工建安全生产责任不落实。湖北工建作为项目总承包单位，对武汉智特的安全生产工作统一协调、管理不到位。

（二）有关监管部门

县交通运输局既是项目建设单位，又是行业安全监管部门，虽然定期召开了会议传达学习有关安全生产会议及文件精神，研究部署全县道路交通行业领域安全生产工作，定期组织开展了应急救援演练，但对行业领域在建工程项目安全监管不到位，对项目检查、督促不到位，未及时发现和督促整改相关单位存在的安全生产主体责任不落实等问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追责的人员

罗＊雄，武汉智特班组长，安全意识淡薄，冒险蛮干导致事故发生，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.张＊鸿，男，团风县交通运输局党组成员、副局长，分管项目建设和安全生产工作，未履行好工作职责，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任落实不到位，组织对项目检查不到位导致事故发生，对事故负有领导责任，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第十一条的规定，建议县交通运输局对其进行约谈。

2.漆＊，男，团风县交通运输局工程股负责人，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任落实不到位，对项目施工单位落实安全责任情况督促、检查不到位导致事故发生，对事故负有领导责任，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第十一条的规定，责成作出深刻书面检讨。

3.皮＊斌，男，团风县交通运输局安全股负责人，履行安全监管职责不到位，对项目安全检查不到位导致事故发生，对事故负有领导责任，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第十一条的规定，责成作出深刻书面检讨。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

甘＊银，男，武汉智特法定代表人，未按照《中华人民共和国安全生产法》的要求履行主要负责人职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未要求督促或组织开展安全教育培训工作，未检查企业安全生产工作及时消除企业存在的生产安全事故隐患，对该起事故负有直接责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的责任单位

武汉智特未依照《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省企业安全生产主体责任规定》的规定履行好安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1.刘＊宏，男，武汉智特兼职安全员，未按照《中华人民共和国安全生产法》的要求落实安全生产职责，未按规定组织或参与制定安全生产规章制度和操作规程，未组织开展安全教育培训，作业现场安全监管不到位，对事故发生负有责任，责成武汉智特依据企业管理规定进行处理。

2.湖北工建未按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等规定履行好安全生产责任，建议县交通运输局给予行政处罚。

3.依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条第二款的规定，责成县交通运输局向县政府作出深刻书面检查并切实整改。

六、事故主要教训

（一）安全监管责任落实不到位。该起事故中县交通运输局作为道路交通领域安全监管部门，未厘清监管部门和建设单位的职责，对行业领域的工程建设项目安全监管缺位。

（二）安全主体责任落实不到位。事故中武汉智特没有按照《中华人民共和国安全生产法》的要求落实安全生产主体责任，未严格制定全员安全责任制，对员工安全教育培训不到位，安全操作规程照搬照套，安全生产工作流于形式。

（三）外包作业安全责任落实不到位。近年来，我县多起生产安全事故均暴露出外包作业中相关单位未严格落实安全责任，对承租、承包单位的安全生产工作统一协调不到位，事故中湖北工建作为总承包单位，对分包单位的安全生产工作统一、协调管理不到位。

七、事故防范和整改措施

（一）吸取教训，举一反三

武汉智特要深刻吸取事故教训，建立健全安全生产责任制，加大安全教育培训力度，从人、物、环境等方面强化安全基础，提高安全水平，确保安全。

湖北工建要认真落实“四不放过”原则，立即开展一次全面的安全生产大排查，举一反三，重点排查公司外包作业管理中存在的问题和隐患，深刻检讨反思事故发生的原因和教训，坚持问题导向，倒逼问题隐患，提升公司的安全管理水平，避免类似事故的再次发生。

全县各乡镇、各部门和各企业要深刻汲取事故教训，在本辖区、本行业领域和本企业内部开展事故警示教育，扎实做好事故举一反三工作。

（二）查摆问题，强化监管

县交通运输局作为交通领域行业主管部门，要深刻反思近年来道路交通领域事故暴露出的深层次问题，尤其是针对行业领域的工程建设项目要进一步厘清建设单位职责和监管部门职责，建立健全安全生产监管体系，明确监管职责和范围，确保监管工作无死角、无盲区；要配齐配强安全监管人员，适时组织开展业务培训学习，提高监管人员业务能力；要坚决按照“三管三必须”的要求扛起行业监管责任，要扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步深化行业领域尤其是工程建设项目的隐患排查治理工作，强化安全教育培训，加大执法检查力度，加强风险防范，切实从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）压实责任，强化举措

各乡镇各有关部门要加强安全风险防范，严格落实安全责任，切实抓好工程建设领域安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。**一是**要切实落实安全监管责任。要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和考察湖

北重要讲话精神，坚决贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和省、市、县委、县政府工作要求，把抓好工程建设领域的安全生产作为政治任务来抓，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加强安全监管力量尤其是要强化在建工程项目的安全监管，确保各项安全措施落到实处。**二是**要全面开展隐患排查治理。各乡镇各有关部门要按照全县“查险除患 安全迎新”跨年专项整治行动工作方案要求，组织开展工程建设领域安全隐患大排查大整治，聚焦住建、交通、水利、农业等工程建设中深基坑、高支模、高边坡、爆破、暗挖、水下作业等危大工程，以及有限空间作业、动火作业等关键环节，督促相关企业全面排查和消除各类安全隐患。要针对冬季施工特点，重点检查施工现场保暖、防冻、防滑措施落实情况和恶劣天气施工组织情况。加强施工消防安全检查，重点排查施工现场动火作业管理、易燃易爆品储存、消防器材配备、取暖用电等方面是否符合要求，确保施工安全。

责任编辑：团风应急管理局