德保县华禹水利水电开发有限公司荣华乡荣华村水电站“6•4”一般触电事故调查报告

2026-08-07 17:50 来源：德保县安全生产和应急管理委员会办公室

【字体：

2026年6月4日，德保县华禹水利水电开发有限公司荣华乡荣华村水电站员工对设备开展检维修，对水轮机螺丝进行焊接时发生一起触电事故人死亡。

事故发生后，县委、县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493律法规规定，立即组织应急、工信及属地乡镇人民政府工作人员到现场进行核实。经县人民政府批准，成立了由县人民政府分管安全的县领导任组公安局、县应急管理局、县水利局、荣华乡人民政府等单位有关负责同志参加的德保县华禹水利水电开发有限公司荣华乡荣华村水电站“6·4”触电事查组，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检查鉴定、计算分析，查明生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议。同时对事故原因的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，德保县华禹水利水电开发有限公司荣华乡荣华村水电站“6·4”一般触电事故是一起因安全管理漏洞和无证作业导致的一般生产安故。

一、事故基本情况

（一）有关单位基本情况

德保县华禹水利水电开发有限公司（以下简称华禹公司），统一社会信用代码：91451024********，法定代表人为叶某某。2004年7月28日册资本50万元，注册地址为德保县城关镇****。企业的经营范围：经营范围包括水利水电技术咨询，供水、水电生产及营销。

（二）有关人员基本情况

1.叶某某，男，壮族，身份证号：452625**********，住址德保县城关镇***，华禹公司法定代表人。

2.许某某，男，壮族，身份证号：452625**********，住址广西德保县荣华乡**，德保县华禹水利水电开发有限公司下属荣华水电站站长。

（三）事故项目基本情况

华禹公司德保县荣华水电站位于德保县荣华乡，荣华水电站为鉴河的第20个梯级，坝址以上集雨面积1609km²，工程于1987年投产运行发电。水式水电站，装机2台机组，装机容量为（2x1000）kW。

（四）事故发生单位安全管理情况

经调查华禹公司制定了安全管理制度，并制定了应急预案，但并未对荣华水电站4名工作人员进行安全教育培训。在开展接电、电焊等高风未对荣华乡荣华村水电站员工的电工、焊工等资质证件进行把关，未履行安全主体责任。

（五）事故发生经过

事故调查组通过视频监控、现场勘查、技术论证及询问现场相关人员，事故的主要经过如下:

6月4日，华禹公司荣华水电站站长许某某组织王某某1、陆某某、王某某2开展水轮机维修，更换水轮机轴承座螺母并对螺母进行焊接。6月4成螺母安装后4人停止作业吃午饭，12时50分左右，4人吃完午饭后对螺母进行焊接加固。4人均无有效期内的电工、焊工资质证件，但许某某有接经验，许某某便自行操作电焊机进行焊接。

许某某将铝制电线裸露线头弯折成V型卡到闸刀开关上，给电焊机接电，然后下到水轮机维修井中进行焊接。起初许某某发现电源未接通，地面调整闸刀开关将铝线卡紧，随后返回维修井继续进行焊接作业。期间许某某未穿戴安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋等劳保防护用品，为方便进行作业。此时荣华水电站副站长王某某1在维修井上方观看许某某焊接过程，其余2人在一旁休息。13时00分左右，发生触电事故，许某某触电后落入维修井中的水里，王某某1见状立即切断焊机电源，与陆某某一起下到维修井中将许建营从水里捞起进行心肺复苏，王某某2在地面拨打120和1由于3人无法将许某某抬到地面，王某某1和陆某某也在维修井中等待120急救中心和公安人员到达。

（六）事故现场勘查情况

经事故调查组实地勘察，事故发生地点为华禹荣华乡荣华村水电站水轮机维修井，维修井四周为站立平台，中心为水面与水电站水道相通。部潮湿，易发生漏电、触电，不利于进行电焊作业。

作业时使用电焊机为上海工尔机电有限公司BX1-315型电焊机，额定输入电压380V。使用过程中许某某将红蓝2根铝制电线作为电源线，将头弯折成V形，卡到一旁墙面上固定的380V闸刀开关中接电，属于违规接电。电焊机输出端的铜电缆弦胶皮老化破损严重，有较高漏电风险。



图1



图2



图3

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。截至目前，华禹公司和死者家属尚未达成赔偿协议，华禹公司赔偿死者家属丧葬费3万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月4日12时50分，许某某等人吃完午饭后开展电焊作业。

13时00分，许某某在水轮机维修井中进行电焊作业时发生触电事故。王某某2在地面拨打120和110电话。

13时20分左右，荣华乡卫生院和派出所人员到达事故现场，众人合力将许某某从维修井中抬出进行抢救，随后送往县人民医院。荣华乡派出信息反馈给荣华乡人民政府，并通知县水利局小水电管理站站长叶某平。

13时25分，县水利局小水电管理站站长叶某平通知华禹公司董事长叶某某。

13时50分，现场医护人员经全力抢救，确认许某某已无生命体征。

13时51分，荣华乡人民政府电话报告县应急管理局，县应急管理局立即组织人员协同县水利局相关工作人员前往事故现场。

15时30分左右，县应急管理局和县水利局人员到达事故现场开展初步调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

触电事故发生后，许某某失去意识掉入维修井中心的水里，上方看着许某某作业的王某某1立即切断电源，和陆某某一同下到维修井中将许中捞起，随后进行心肺复苏。由于3人无法将许某某从维修井中抬到地面，王某某1和陆某某继续在维修井中对许某某进行心肺复苏并等待救援。荣院和派出所人员到达后，将许某某从维修井抬出进行抢救，随后送往县人民医院。

由于路程较远，县应急管理局、水利局人员到达现场时许某某已被送往县人民医院。县应急管理局立即组织封锁事故现场，开展调查处置工安局经刑事技术现场勘查、询问笔录和观看视频监控判断排除他杀，县应急管理局对事故现场进行初步调查，上报事故信息，县水利局督促事故相积极开展善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

6月4日13时20分左右，荣华乡卫生院医护人员到达事故现场，并对许建营进行抢救。13时50分，许建营在事故现场抢救无效死亡。

截至目前，华禹公司和死者家属未达成赔偿协议，事故善后赔偿尚未完成。

（四）事故应急处置评估

在事故信息报送方面，现场负责人许某某失去意识，其他3名工人立即切断电源，对许某某进行抢救，并及时拨打110、120电话。事故现当，应急措施到位。

接报后各部门响应迅速及时，现场处置得当，事故应急处置到位。在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故，没有因处置不力而造成社会影

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者许某某安全意识淡薄，在无电工、焊工资质的情况下开展高风险临时接电、电焊作业。作业过程中有明显违章行为，包括：1.接电不规将铝线裸露线头弯折压在380V高压电闸刀上接电；2.使用严重老化破损的电焊机电缆线；3.未采取穿戴劳保用品，或采取其他防触电措施，赤脚进4.未研判环境危险因素，在维修井潮湿易发生漏电的环境中进行电焊。

（二）其他可能因素排除

事故发生时为阴天，事故发生地点为室内，事故发生前一段时间内无强降雨，荣华水电站水位正常，排除天气影响。通过事故现场勘查、询现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

（三）间接原因

华禹公司：1.对员工的安全教育培训不到位，事故发生前未对荣华乡荣华村水电站4名工作人员开展安全教育培训；2.在事故发生前未对检维行隐患排查；3.未对许某某等人的电工、焊工资质进行审查，纵容其无证作业。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

许某某，男，政治面貌群众，华禹公司荣华水电站站长，1988年开始在荣华水电站工作，后2004年荣华水电站改组被华禹公司收购后继续在站担任站长。许某某安全意识淡薄，在无相关资质证件、未办理作业票、未采取有效防触电措施的情况下进行临时接电、电焊作业，对事故的发生责任。鉴于其在本次事故中死亡，故不再追究其责任。

（二）有关单位处理建议

华禹公司，一是对员工安全教育培训不到位，事故发生前未进行安全培训，**二是**对临时接电、电焊等高风险作业管理不到位，没有明确涉电、电焊等高风险作业要持证上岗并办理作业许可票证审批的要求，**三是**未开展隐患排查。对本次事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依法司进行行政处罚。

（三）相关责任人员的行政处罚建议

叶某某，男，政治面貌党员，华禹公司董事长，法定代表人，安全生产主要负责人，2004年7月28日华禹公司成立之初开始任职至今。对员育培训不到位，对现场安全管理不到位，未开展隐患排查。建议由县应急管理局依法对叶某某予以行政处罚。

五、事故主要教训

华禹公司对员工未开展安全教育培训，未进行从业资质审查，导致员工长期在无电工、焊工资质的情况下开展相关作业，存在大量习惯性违最终酿成事故。事故暴露出德保华禹公司安全管理意识淡薄，企业安全管理主体责任未落实，华禹公司主要负责人叶某某未落实《中华人民共和国法》规定的职责。

六、事故防范及整改措施建议

（一）事故单位加强安全管理

华禹公司要严格落实企业安全生产主体责任，认真吸取事故教训，举一反三，针对这起事故反映出的问题，开展事故警示教育，切实提高安平及从业人员的安全生产意识。要认真分析水电站行业日常工作中常见的问题，从本质上提升安全管理水平。强化企业安全风险意识，依法开展风查治理，切实落实“谁辨识风险、谁控制风险、谁对风险后果负责”的主体责任，加强对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。加强企业安全生尤其对电工、焊工等高风险工作岗位必须持证上岗。要建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程，开展检维修或其他作业前要有详细的安全增强现场管理人员责任意识和业务技能，根据现场实际情况制定作业方案，加大现场隐患排查治理力度，及时消除事故隐患，加强作业现场风险研风险管控措施。

（二）加大政府监管力度，强化安全监管

县水利局要在行业内开展一次事故警示教育活动，严查同类违法违规行为，确保其安全生产要求，有效预防和减少事故发生。各乡（镇）人各有关主管部门要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，督促落实安全生产有关规定，推进安全生产 “打非治违”，严厉打击三违行为。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系和“管管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”，确保全县项目建设领域安全的持续稳定，严防类似事故再次发生。

德保县人民政府事故调查组

2026年8月7日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

政府网站找错

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001