和林格尔盛乐内蒙古泰钢建筑有限公司“8·17”一般高处坠落生产安全事故调查报告

2025年8月17日7时03分许，内蒙古泰钢建筑有限公司在呼和浩特市和林格尔县盛乐镇雅达牧村内蒙古天皓盛乐混凝土有限公司设备罩棚与皮带廊封闭项目施工作业现场施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规及相关规定，和林格尔县人民政府组织应急、住建、公安、工会以及盛乐镇人民政府等有关部门成立了和林格尔北京日盛鸿达建筑工程有限公司“8·17”一般高处坠落事故调查组（现已重新确定事故名称为“和林格尔县内蒙古泰钢建筑有限公司‘8·17’一般高处坠落事故”，以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组聘请2名专家参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，确定了事故等级和类别，评估了应急处置工作，分析了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，明确了事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，该起事故是一起因从业人员未将安全带系挂在牢固构件上，从钢梁上失稳坠落导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.内蒙古泰钢建筑有限公司（简称“泰钢公司”）。为该项目的劳务分包单位，统一社会信用代码：9115xxxxxxxxx8315；企业类型：有限责任公司；法定代表人：任某某；成立日期：2025年6月26日；注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗白庙子镇刘家营村103省道13公里处xxxx；注册资本：人民币200万元整；经营范围（包括许可项目）：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。人员情况：李某某为公司实际控制人，任某某为公司法定代表人，二者是夫妻关系；死者郭某某（男，56岁），系泰钢公司雇工，由李某某（带班）介绍入场，工资由泰钢公司李某某现金发放；其他作业人员：陈某某、白某某等7人，均为李某某临时召集的自由职业者。

2.北京日盛鸿达建筑工程有限公司（简称“日盛公司”）。为该项目的总承包单位，统一社会信用代码：9111xxxxxxxxxRE27；企业类型：有限责任公司；法定代表人：赵某；成立日期：2017年11月7日；注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D5014；注册资本：人民币1000万元整；经营范围：包括施工总承包、专业承包、劳务分包；销售机械设备、五金产品、工艺品、文化用品、玩具、电子产品、建筑材料、水泥制品、建筑材料、金属材料、门窗、酒店用品、活动房、节能环保设备；工程管理服务；经济信息咨询（投资咨询除外）；企业管理咨询（中介除外）；机械设备租赁；建筑技术开发；制造建筑材料（仅限在外部从事生产经营活动）；工程技术咨询（中介除外）；技术服务；技术开发；技术转让；技术推广；城市规划设计；园林绿化服务；经济信息咨询；工程招投标代理；工程造价

咨询（中介除外）；包装服务；安装、租赁、维修机械设备；电脑文图设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；软件开发；经济贸易咨询（中介除外）；会议服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。赵某为日盛公司在该项目的主要负责人，崔某某为施工现场负责人。

许可证件信息:

（1）安全生产许可证（复印件）

许可范围：建筑施工。有效期：2024年12月18日至2027年12月17日。

（2）建筑业企业资质证书

资质类别及等级:

建筑装修装饰工程专业承包贰级2018/11/19;

建筑幕墙工程专业承包贰级2018/11/19;

建筑工程施工总承包贰级2024/04/01;

环保工程专业承包贰级2024/04/01;

钢结构工程专业承包贰级2024/04/01;

证书编号：D21xxxx417 有效期至：2029年11月17日

3.内蒙古天皓盛乐混凝土有限公司（简称“天皓公司”）。为该项目的建设单位，统一社会信用代码：9115xxxxxxxxx8343；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王某某；成立日期：2024年10月24日；注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇雅达牧村内蒙古天皓玻纤有限责任公司xxxxxxxx；注册资本：人民币1000万元整；经营范围（包括许可项目）：水泥制品制造；水泥制品销售；电

动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）工程及合同关系

1.天皓公司与日盛公司就“设备罩棚与皮带廊封闭项目”于2025年7月1日签订《建设工程施工合同》《外委工程安全管理协议》，将相关钢结构施工工程发包给日盛公司。

2.日盛公司违反和天皓公司签订的《建设工程施工合同》P3第九条（二）乙方职责第三款：“乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人，乙方非法转包的，甲方有权解除该建设施工合同，由此所造成的一切损失由乙方承担，乙方除应赔偿甲方损失外，还应承担合同价款总额20%的违约金。乙方如需对其承包的非主体工程中的部分工程分包的，应当依法征得甲方的书面同意，否则由此而造成的一切后果由乙方承担，乙方除应赔偿甲方损失外，还应承担合同价款总额20%的违约金”的规定，将钢结构安装劳务及小型机械费用打包分包给泰钢公司（合同由日盛公司赵某与泰钢公司李某某在2025年7月15日签订）。

（三）事故发生单位安全管理情况

泰钢公司：无安全生产许可证、无建筑业企业资质证书、无安全生产管理制度、无培训档案；未对从业人员进行安全教育培训；未制定高处作业操作规程；未对高处作业人员资格进行审查。

日盛公司：将工程发包给不具备资质的单位；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

（四）事故发生经过

2025年8月17日6时50分，李某某（泰钢公司带班人员）带8名工人进场作业。6时55分，死者郭某某（男，56岁，泰钢公司雇工）佩戴安全帽、三点式安全带后独自攀爬料棚东南侧钢柱至顶部横梁（距地高

约9米）。7时，白某某目击郭某某站立在横梁，未看清郭某某是否系挂安全带，7时3分，郭某某坠落至地面，头北脚南俯卧，安全帽破损并脱落，口鼻出血，身上佩戴了安全带。7时3分，李某某拨打120。7时16分，陈某某（泰钢公司雇工）首次拨打110，共4次。7时20分，120到场，抢救20分钟后宣布死亡。8时，县公安、应急等部门陆续到场开展勘查。

（五）事故现场情况

事故地点位于和林格尔县盛乐镇雅达牧村内蒙古天皓盛乐混凝土有限公司在建料仓钢结构料棚东南侧，坠落高度9米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，直接经济损失150万元（保险理赔15万、天皓公司垫付135万，后续从日盛工程款扣除）。

表1 死者信息

姓名	性别	身份证号	工种	籍贯	备注
郭某某	男	150xxxxxxxxxx901X	工人	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区	无证从事高处作业

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7时3分，李某某拨打120。7时16分，陈某某（现场施工人员）首次拨打110。现场人员未对伤者进行救治，120车辆随车医护人员到场后规范施救，公安区域封锁到位，无次生事故。

8时28分，和林县应急管理局值班室接到呼和浩特市应急管理局值班员电话通报本次事故。值班员立即向局带班领导汇报，带班领导接报后向局主要领导电话汇报，随后县应急管理综合行政执法大队执法人员赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

现场人员因不具备施救技能，未对伤者进行施救。7时20分，120急救人员到场后，开展现场急救，经现场抢救无效后当场宣告郭某某死亡。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员对郭某某进行了现场急救，但最终抢救无效死亡。随后，相关部门积极做好死者家属的安抚工作，日盛公司已与家属签订赔偿协议，并取得家属谅解。

（四）事故应急处置情况

事故应急处置过程中，未发生次生事故，未产生较大舆情，现场人员因不具备救治技能和知识，未对伤者进行初步救治，从事故整体处置情况看，应急响应机制启动滞后、协同配合不畅，暴露出应急管理能力仍较薄弱。企业未在事故发生后的第一时间向和林格尔县应急管理局报告。

三、事故原因

事故调查组在对事故现场勘查和对相关人员调查询问的基础上，经过认真讨论和分析，本着尊重科学、实事求是的原则，认定事故直接原因是：从业人员未将安全带系挂在牢固构件上，从钢梁上失稳坠落导致死亡。

（一）直接原因分析

1.死者郭某某虽佩戴三点式安全带，但未将安全带系挂在牢固构件上，导致其站立在钢梁上失稳直接坠落至地面。

2.事故现场无高处作业无防护设施，未搭设高处作业平台、未设置生命绳或防坠器，未使用曲臂高空车等专用设备，作业人员直接攀爬钢柱、钢梁作为通道与作业面，作业环境不具备基本高处作业条件。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、结合事发当日天气情况等分析，排除了人为故意破坏、突发自然灾害等因素影响。

（三）间接原因

1.泰钢公司不具备安全生产条件、未取得安全生产许可证和建筑业企业资质，未建立企业安全生产管理制度与作业操作规程、未对工人进行安全培训，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，未审查高处作业工人资格，未设专人管理和监护。

2.日盛公司违反其与天皓公司签订的《建设工程施工合同》，将施工分包给不具备安全生产条件的泰钢公司，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未在施工区域设置明显的安全警示标志。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）泰钢公司

1.未取得安全生产许可证和建筑业企业资质承揽工程。

2.未建立企业安全生产管理制度与作业操作规程。

3.未对工人进行培训。

4.未对从事高处作业工人的资格进行审核、组织实施高处作业时未设专人管理和监护、未监督和教育从业人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品。

（二）日盛公司

违反合同分包工程给不具备安全生产条件的泰钢公司，未对外包单位安全生产工作进行统一协调、管理，未在施工区域设置安全警示标志。

（三）李某某

未履行主要负责人职责，明知公司不具备安全生产条件签订合同承揽工程，未组织建立安全生产管理制度和操作规程，未组织制定教育和培训计划。

（四）赵某

违反天皓公司与日盛公司签订的《建设工程施工合同》，将工程分包给不具备安全生产条件的泰钢公司。

（五）崔某某

未对外包单位人员开展统一安全教育和培训，未在施工区域设置安全警示标志。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

郭某某，男，无证进行高处作业，未系挂安全带，失稳坠落。应承担本次事故的直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）行政处罚及处理人员

1.李某某，泰钢公司主要负责人，明知公司不具备安全生产条件签订合同承揽工程，未组织建立安全生产管理制度和操作规程，未组织制定教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、第（三）、第（五）项的规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对李某某进行行政处罚，并责令对违法行为限期整改。

2.赵某，日盛公司在该项目的主要负责人，未履行主要负责人职责，违反天皓公司与日盛公司签订的《建设工程施工合同》，将工程分包给不具备安全生产条件的泰钢公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十九条的规定，建议

由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百零三条第一款的规定对赵某进行行政处罚，并责令对违法行为限期整改。

3.崔某某，日盛公司施工现场负责人，未对外包单位人员进行统一安全教育培训，未在施工区域设置安全警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、第（五）、第（六）项的规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对崔某某进行行政处罚，并责令对违法行为限期整改。

（三）相关责任单位行政处理建议

1.泰钢公司作为施工单位，未具备安全生产条件承揽工程，未对从事高处作业工人的资格进行审核、组织实施高处作业时未设专人管理和监护、未监督和教育从业人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条第（二）项的规定对泰钢公司进行行政处罚。

2.日盛公司违反合同分包工程给不具备安全生产条件的泰钢公司，未对外包单位安全生产工作进行统一协调、管理，未在施工区域设置安全警示标志，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项、第一百零三条第一款和第二款的规定对日盛公司进行行政处罚，并责令对违法行为限期整改。

3.建议由县安委办约谈天皓盛乐混凝土有限公司。

（四）其他方面

鉴于和林格尔县盛乐镇人民政府、和林格尔县住房和城乡建设局对事故的发生负有监管责任，应深刻汲取事故教训，持续改进工作，

切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，责成和林格尔县盛乐镇人民政府向和林格尔县人民政府作出书面检查；依照《和林格尔县安全生产委员会关于印发〈和林格尔县安全生产工作考核办法〉等四个办法的通知》，由和林格尔县安全生产委员会副主任约谈和林格尔县住房和城乡建设局主要负责人。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位，部分企业存在违法分包、违规作业、安全管理缺失等问题，导致事故发生。

（二）企业对从业人员的安全教育培训不足，未按规定对高处作业人员进行专门的安全作业培训，导致从业人员安全意识淡薄、安全技能不足。

（三）企业对施工现场的安全管理不严格，未按规定设置安全警示标志、配备合格的劳动防护用品，未建立风险分级管控与隐患排查治理制度，对高处作业等危险作业未采取有效的安全措施。

七、事故整改和防范措施

（一）泰钢公司立即停止施工，限期取得作业人员的安全操作资格证书，合法合规开展生产经营活动。建立安全教育培训档案，对从业人员进行安全生产教育和培训，未经培训考核合格不得上岗。为工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）日盛公司立即停止分包行为，清退不具备安全生产条件的队伍，严格审查承包单位的资质和安全生产条件。重新辨识钢结构安装风险，编制审批高处作业专项方案，严格按照方案组织施工。使用曲臂车或搭设满堂脚手架+生命绳，严禁攀爬钢柱，为高处作业人员提供安全可靠的作业环境。建立“风险分级管控+隐患排查治理”双重预防机制，作业前进行安全确认，及时发现和消除事故隐患。

（三）政府各主管部门强化安全监管，压实责任。各主管部门按照“三管三必须”原则，齐抓共管，厘清职责，提升执法水平。 住建部门严查无证施工、批而不管，织密防护网。应急部门严查“三同时”和建设工程违规，发现问题立即整改或移交。

住建、自然资源、应急、综合执法应联动排查工业园区、重点项目，督促及时办证，危大工程专项方案全面清查，严防重特大事故。