****市****混凝土有限公司亚布力分公司混凝土设备基础建设项目“5·20”一般物体打击（漏报）事故调查报告

2025年5月20日13时许，位于**市***镇***的**市****混凝土有限公司***分公司厂内发生一起物体打击事故，事故造成一人重伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经**市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、***镇人民政府等部门有关负责同志组成的事故调查组，同时邀请市人民检察院参加，市纪委监委介入监督。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、对相关人员询问、调阅相关资料等工作，查明了事故发生的经过、人员伤亡、事故原因等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对责任单位和责任人员的处理意见，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，**亚布力**市****混凝土有限公司亚布力分公司混凝土设备基础建设项目“5·20”一般物体打击事故，是一起因作业人员违规作业造成的一般物体打击生产安全责任事故，且存在事故漏报行为。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

2025年4月，**市****混凝土有限公司亚布力分公司（以下简称**亚布力分公司）准备混凝土设备基础建设，地点位于**市亚布力镇***，**亚布力分公司厂内，其中将木工活发包给胡**（自然人）。2025年4月1日**亚布力分公司与胡**签订了《木工人工费协议书》，承包范围和内容：人工费；施工内容：混凝土木工支模；工程劳务造价：每平方米50元；工程期限自2025年4月5日至2025年6月30日竣工；合作方式：乙方（胡**）负责人工费；工程完工甲方（**亚布力分公司）验收合格后一次性付款结算。

（二）事故发生有关人员基本情况

1.隋**，男，68岁，木工工人，身份证号码：23**********33；现住址：**市***镇致富委**********。事发当日为第一天干活，从事木工支模作业，工费300元日结。

2.于**，男，58岁，木工工人，身份证号码：23**********10；现住址：**市***镇林业局**********。从事木工作业，工费300元日结。

3.王**，女，62岁，身份证号码：23**********67；与丈夫侯**属民间用工介绍人，无具体工作单位，在本起事故中仅负责为胡**介绍木工工人，不负责现场作业安全管理。

4.胡**，男，38岁，身份证号码：23**********16；现住址：**市**镇****。**市****混凝土有限公司亚布力分公司混凝土木工支模工程项目承包人（自然人）。

5.曲**，男，60岁，**市****混凝土有限公司法定代表人，**市****混凝土有限公司亚布力分公司实际控制人，负责**亚布力分公司全面工作。

胡**承包后，固定工人只有付**一人，胡**安排付**在施工现场负责安全管理工作。因每日施工作业不同，用工人数不定，胡**根据实际用工情况找到王**、侯**，通过二人介绍工人，工人的工费按日结算，胡**以每人320元工费通过微信发给王**，王**收取工费后按人数每人扣除20元作为介绍费再发放给工人。

（三）事故相关单位情况

1.**市****混凝土有限公司亚布力分公司，法定代表人：刘**；实际控制人：曲**；统一社会信用代码：91**********1E；企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)；注册地址：**市***镇***；成立日期：2017年12月06日；经营范围：混凝土搅拌，干粉砂浆搅拌，混凝土、干粉砂浆来料加工。

2.**市****混凝土有限公司，统一社会信用代码：91**********7L；法定代表人：曲**；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：**市**镇

**********；成立日期：2010年5月18日；经营范围：混凝土搅拌，干粉砂浆搅拌，混凝土、干粉砂浆来料加工。该公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D3******40；有效期：2025年6月30日；资质等级：预拌混凝土专业承包不分等级。

（四）事故发生经过

2025年5月20日，位于**亚布力分公司混凝土设备基础基坑（以下简称基坑）内，隋**、于**、于**在基坑内用木方固定模板。13时许，因基坑内木方用尽，于**前往基坑上方取木方，返回后于**抱着4、5根长约2米的木方在基坑上方南侧向基坑内抛掷木方，此时隋**在基坑内东南角面朝南捡木方，被于**抛掷的木方掉落到基坑内地面后弹起击中右后背。

（五）事故现场勘察情况

事故发生地点位于**市***镇***西窑地**市****混凝土有限公司亚布力分公司（见图1）厂内西侧基坑内；基坑南北长28.4米，东西宽7.3米，深2.8米，基坑周边与基坑内未见任何安全警示和禁止标识（见图2）；事故发生时，于**位于基坑上方南侧,隋**受伤位置位于基坑内东南角。（见图3）；现场已无导致隋**受伤的木方，经于**、隋**叙述该木方长约2米（见图4）。



图 1 事故发生地点位于**市***镇***西窑地

市**混凝土有限公司亚布力分公司厂内



图 2 基坑南北长 28.4 米，东西宽 7.3 米，深 2.8 米



图 3 事故发生时，于**位于基坑上方南侧,隋**受伤位置位于基坑内东南角



图 4 现场已无导致隋受伤的木方，经于**、隋**叙述该木方长约 2 米（现场取相似木方）**

（六）人员受伤和直接经济损失情况

伤者隋**，经哈尔滨大工司法鉴定中心鉴定，隋**右侧第 7、8 肋肋骨骨折，损失工作日为 110 日，其伤害程度为重伤。

事故直接经济损失：目前因隋**正在与有关人员进行司法程序，事故直接经济损失暂时无法完全统计。

二、事故信息接报及应急处置情况

（一）事故信息接报情况

2025 年 5 月 21 日，隋**儿子隋**到亚布力镇公安局报告，亚布力镇公安局将情况转亚布力镇政府。市应急管理局根据亚布力镇政府转述情况，立即安排人员前往事故现场，经初步调查核实，认为隋善军报告的情况基本属实。市应急管理局将初

步调查核实的有关情况向市政府进行了报告，市政府领导高度重视，要求市政府各部门密切配合，依法做好事故性质认定和事故调查处理工作。

事故发生后，胡**因缺乏安全生产法律知识，不了解事故上报程序，造成未向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

根据现场工人及隋**本人询问笔录叙述，事故发生后，隋**因感觉呼吸困难趴在地上约半小时后，被于**和于**扶到基坑上面，送往亚布力镇卫生院救治。

三、事故原因分析

事故直接原因是：木工于**违规向有人作业的基坑内抛掷木方，同时未提示基坑内人员避让，木方落地应力弹起击中基坑内正在作业的隋**，导致发生的一般物体打击生产安全责任事故。

（一）直接原因分析

于**安全意识差，未全面辨识作业过程中潜在的风险因素，并采取安全可靠的方式向基坑内放置木方，违规向有人作业的基坑内抛掷木方，同时未提示周边作业人员避让防护保持安全距离，抛掷的木方落地后应力弹起，击中正在捡木方的隋**导致事故发生。

（二）间接原因

1.胡**作为承包木工作业施工的主要负责人，对有关安全生产法律法规缺乏基本认知，对法定安全生产职责应知未知。长期不在岗履职，指派不具备安全管理能力的人员负责现场安全管理工作。未对作业人员进行安全交底，导致作业人员不具备岗位安全操作技能。督促检查现场木工作业安全生产工作不到位，未结合实际排查木工作业环节中存在的风险因素和事故隐患，并采取有效措施消除隐患。

2.**市****混凝土有限公司亚布力分公司，未认真履行生产经营单位安全生产主体责任，与承包方签订的《木工人工费协议书》中免除发生事故应负有的责任，未在协议书中明确双方各自的安全管理职责，导致对承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，安全检查流于形式，未能及时发现安全问题并督促整改。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人员存在的主要问题和处理建议

1.于**，男，群众，木工支模工人，违规向有人作业的基坑内抛掷木方，同时未提示周边作业人员避让防护保持安全距离，造成隋**重伤，对此起事故负有直接责任，其行为违反了《砌体结构工程施工规范》12.1.7[1]之规定和《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.6[2]之规定，鉴于于**为无固定工作单

---

[1] 《砌体结构工程施工规范》12.1.7 采用滑槽向基槽或基坑内人工运送物料时，落差不宜超过 5m。严禁向有人作业的基槽或基坑内抛掷物料。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.6： 对施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定

位的临时工人，按照安全生产有关法律法规无相应生产经营单位对其依据内部规章制度予以处罚[3]，免于对其处罚，但应按照有关民事法律法规承担责任。

2.胡**，男，群众，木工支模承包人（自然人），未对作业人员进行安全交底，导致作业人员不具备岗位安全操作技能。督促检查现场木工作业安全生产工作不到位，未结合实际排查木工作业环节中存在的风险因素和事故隐患，并采取有效措施消除隐患。对此起事故的发生负有主要领导责任，同时事故发生后未向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，其行为符合《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项[4]规定，存在漏报事故行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项规定[5]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第九条第一款[6]规定，建议由尚志市应急管理局依据《生产安

措施。高处作业所用的物料应堆放平稳不得妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清理干净;拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得任意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条： 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条： 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条： 事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人

全事故罚款处罚规定》第十一条第二项[7]、第十九条第一项[8]规定并结合第二十二条规定[9]依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位及人员存在的主要问题和处理建议

市**混凝土有限公司亚布力分公司，与承包方签订的《木工人工费协议书》中免除发生事故应负有的责任，未在协议书中明确双方各自的安全管理职责，导致对承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现安全问题并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]规定，建议由**市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[11]规定依法对尚志市****

接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

7[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%的罚款；

8[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

9[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条： 违反《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定。

10[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款： 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

11[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款： 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

混凝土有限公司亚布力分公司和公司实际负责人曲**给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出以下建议:

一是***镇人民政府要总结此起事故教训，加强对属地限额以下小型工程安全生产工作监管力度，建立台账并加强隐患排查治理，做到监管“横到边、纵到底”；督促各生产经营单位落实企业安全生产主体责任，深入学习有关安全生产领域法律法规和行业标准规范，提升防范和应对事故能力，筑牢安全生产思想防线。

二是**市****混凝土有限公司亚布力分公司，要在以后的生产经营活动中牢固树立安全生产理念，遵守安全生产法律法规，履行安全生产主体责任，严格审查签订的各项合同（协议），明确各自的安全管理职责，及时检查作业现场安全生产状况，排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，及时发现制止并纠正违反操作规程的行为，杜绝类似事故再次发生。

三是胡**应深入学习有关安全生产法律法规和行业标准规范，提升安全意识和管理能力，充分认识安全生产工作的重要性并运用到实际工作当中。深刻汲取此次事故带来的教训，在以后的生产经营活动中认真履行相应的法定职责。对被派遣和

临时雇佣等类型的人员要纳入从业人员统一管理，进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，保证各类人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，防范遏制事故再次发生。

尚志市政府事故调查组

2025 年 9 月 30 日