TCL 延安授权服务网点延安炯凌工贸有限公司“7·12”高处坠落一般事故调查报告

TCL 延安授权服务网点延安炯凌工贸有限公司“7·12”高处坠落
一般事故调查组
2026 年 9 月 8 日

2026年7月12日16时40分许，延安市宝塔区黄蒿洼嘉丰国际小区45号1单元302室外发生一起空调安装工高处坠落死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立由宝塔区应急管理局牵头，宝塔区总工会、宝塔区检察院、宝塔区纪委、宝塔区肤施街道办事处、宝塔区商务局商贸流通服务中心、宝塔区行政审批局、公安局宝塔分局宝塔派出所、宝塔区肤施街道办麻塔社区、嘉丰国际物业负责同志参加的TCL延安授权服务网点炯凌工贸有限公司“7·12”空调安装工高处坠落一般事故调查组，同时聘请孙忠娟、齐忠一、刘振军三位专家协助开展技术调查分析，并邀请区纪委监委派人全程监督指导。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地位于黄蒿洼嘉丰国际小区45号楼1单元302室，主卧室外飘窗处。

（二）事故单位及相关单位概况

1、事故发生单位

延安炯凌工贸有限公司（以下简称炯凌公司）空调售后服务网点，成立于2022年11月，统一社会信用代码为9161062MAB39WW77N，法定代表人王红利，注册资本为五十五万元，住所位于陕西省延安

市宝塔区金岳小区 24-1-402，是一家自然人独资有限责任公司。经营范围：在空调相关业务方面，公司主要提供家用电器安装服务（含空调安装）以及制冷、空调设备销售与日用电器修理（含空调维修）等服务。

2、相关单位

延安嘉丰物业服务有限公司（以下简称物业公司），成立于 2008 年 1 月 25 日，统一社会信用代码 91610600671503733E，法定代表人郝建立，注册资本为叁佰万元，住所位于陕西省延安市宝塔区百米大道市妇女儿童中心二楼，经营范围：停车场服务；物业管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服饰制造；鞋制造；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

（三）事故现场勘查情况

2026 年 7 月 13 日，技术组带领专家对现场进行勘查，现场位于宝塔区黄蒿洼嘉丰国际小区 45 号楼 1 单元 302 室，总高 11 层，302 室为中间户。人员掉落地点为该单元楼外南侧 1 单元 102 室（一楼）的室外小院，离地 6.5m，由栅栏门进入小院，院内地面遗留有水渍，在北侧墙体遗留有血迹，该墙体正上方为 302 室主卧室外放空调的平台。由电梯行至 302 室主卧室，见卧室飘窗上遗留有维修工具，主卧室外是“L”形平台，在该平台上安置有“TCL”牌空调外机，在平台边缘可见蹭蹭痕迹，平台边缘有破损。经查看视频监控，无法查看到现场。

事故现场的平面示意图、事故现场照片见图。

<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>事故现场平面示意图 1</td><td>事故现场照片 2</td></tr>
</table>

（四）其它可能因素排除

技术组经过事故现场勘察、询问等调查环节，由延安市公安宝塔分局宝塔派出所、刑警大队开展现场询问与线索排查，排除本案刑事案件的可能性。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 7 月 10 日，嘉丰业主刘宝让在南寨砭 TCL 门店购买了 4 台空调，7 月 11 日，售后人员李明明、李疆上门全部安装完成。7 月 12 日 14 点 05 分业主发现主卧室空调不制冷后，便给 TCL 售后打电话让上门调试，16 点 30 分上述人员到业主家中，开始检查调试主卧室空调。安装工李疆拿空调遥控器在室内调试，另一名安装工李明明（死者）直接打开窗户钻出去站在安置空调外挂机平台上作业，不慎从三楼高处坠落到一楼院内，致使李明明死亡。业主与安装工李疆发现李明明（死者）坠落后，一起赶到一楼查看李明

明的伤情，当时李明明躺在一楼院内，头部出血。坠落高度6.5m。事故发生后，业主刘宝让立即拨打“110”报警电话，李疆拨打了“120”急救电话，并通知炯凌公司。16时51分“120”救护车到达现场，经查看李明明呼吸心跳已停止，后应死者家属要求转运至延安市人民医院进行抢救，经抢救后判定其到达时已死亡。事发时，坠落地点处于住宅楼周围监控盲区，故无视频监控资料。

（二）事故应急处置

2026年7月12日16时44分，延安市急救指挥中心接到安装工李疆电话报称：嘉丰国际小区45-1-302有人坠楼，16时51分，延安市人民医院急救站120急救车到达现场，现场初步诊断伤者李明明已无生命体征，随后120救护车将李明明运往延安市人民医院继续抢救。经延安市人民医院急救站抢救无效宣布死亡。

2026年7月12日16时44分，延安市公安局宝塔分局宝塔派出所接到110指挥中心指令：报警人刘宝让称，在宝塔区黄蒿洼嘉丰国际小区有人安装空调时坠楼。宝塔派出所民警迅速赶到现场，伤者已送往延安市人民医院，民警通知宝塔分局刑事警察大队科学技术室法医对坠楼现场进行勘验，同时调取现场周边监控，走访目击者，并对多人制作询问笔录固定证据。

（三）信息报送情况

2026年7月12日21点，肤施街道办事处向宝塔区应急管理局报送了关于肤施街道嘉丰国际小区空调售后作业人员坠亡事件

的情况报告，并持续关注该事件发展态势。同时立足属地职能，做好舆情监测管控工作，全力保障辖区社会大局平稳有序。

（四）医疗救治和善后情况

2026年7月12日16时51分，120到达现场，经医护人员检查，初步印象呼吸心跳停止，现场人员要求送往医院继续抢救，随后120救护人员将李明明送往延安市人民医院急救站进行进一步抢救，经抢救无效宣布死亡。死亡原因：特重型颅脑损伤。

7月21日，经调解协商，死者遗体已安葬，家属签订了《和解协议》，并约定以后不再进行上访、诉讼。

经评估，接到事故报告后，相关单位到达及时、处置措施有效；延安市宝塔区政府及相关部门立即启动应急响应，迅速成立专项处置和善后工作领导小组，现场秩序管控良好，未发生次生、衍生事故，有序稳妥的开展应急处置和善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，无其他设备设施受损。

李明明，男，生于1987年5月22日，身份证号码：610621198705222813，籍贯：陕西省延安市延长县交口镇，住所陕西省延安市宝塔区红化B区20号楼1单元602室，系延安市炯凌工贸有限公司空调售后安装工，作业证件号：T610621198705222813。

（二）直接经济损失情况

依据GB/T 6721-2025《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

规定，核定事故造成直接经济损失125万元人民币。

四、事故原因和事故性质

（一）事故的直接原因

经现场勘查、当事人询问、查阅资料，并聘请相关专家对事故现场进行勘察技术分析，调查组认为：该起事故直接原因系空调安装工李明明在3楼室外空调安装维修过程中，未采取防护措施（系安全带等），未按照操作规程作业，作业过程中坠落，导致死亡。

（二）事故的间接原因

延安炯凌工贸有限公司现场安全管理不到位，未严格按照《售后服务安全管理制度》要求在作业前对空调维修人员李明明进行安全技术交底；未检查、督促维修人员遵守空调《售后服务管理手册》；未对此次空调维修作业环境进行风险辨识；未能及时发现并制止维修人员未佩戴防护用品冒险作业的行为，以上是事故发生的间接原因。

（三）事故暴露出的问题

1.延安嘉丰物业服务有限公司未落实《陕西省物业管理条例》《延安市物业管理条例》规定物业管理区域安全防范义务。外来空调维修作业人员进入小区未执行登记管理；未建立小区高空作业风险告知、报备、劝阻管理制度，对小区内业主委托外来人员开展高空空调维修作业风险管控缺位，对事故发生负有管理责任。

2.延安市宝塔区物业服务中心，落实“三管三必须”不全面，对物业服务企业日常排查督促、业务指导不够，需进一步细化、强化行业监管。

（四）事故性质认定

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》等法律法规，经专家组综合分析认定本次事故性质为：一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

李明明，男，陕西省延安市延长县交口镇人，系炯凌公司售后安装工人。自身安全防范意识淡薄，现场作业风险辨识能力不足，未穿戴劳动防护用品违规冒险进行作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（1人）

王红利，男，陕西省延安市延长县人，系炯凌公司法人。履行安全生产管理责任不到位，对公司员工安全生产教育和培训不全面，对作业过程缺乏有效的安全监管，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议延安市宝塔区应急管理局依法给于其2025年年收入40%的罚款处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

炯凌公司未严格按照空调《售后服务安全管理制度》要求，在作业前对维修人员进行安全技术交底，未检查、督促维修人员遵守《售后服务管理手册》；未对此次空调维修作业环境进行风险辨识并制定科学合理的维修作业方案，未采取有效措施确保作业人员安全，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款和第四十四条第一款，对事故负有责任，建议延安市宝塔区应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款一项之规定，建议由宝塔区应急管理局给予延安炯凌工贸有限公司三十万元以上一百万元以下的罚款。

（四）其他单位处理建议

1.延安嘉丰物业服务有限公司，建议由延安市宝塔区物业服务中心按照相关规定对其进行处理，责令全面整改，完善外来人员及高空作业管理制度，并将处理结果报送延安市宝塔区应急管理局。

2.延安市宝塔区肤施街道办，能够按照区政府2026年安全生产工作安排部署要求，落实各项工作任务，属地监管责任履行到位，建议不予处理。

3.延安市宝塔区物业服务中心，建议向延安市宝塔区住房和城乡建设局提交书面检查报告，并抄送延安市宝塔区应急管理局。

六、事故防范措施建议

为认真吸取教训，防止发生同类事故和问题，管理组根据事故原因，结合本次事故暴露出来的问题，提出如下事故防范措施建议：

（一）炯凌公司应认真汲取“7 12”一般坠落事故教训，进一步制定完善安全管理制度，严格落实空调《售后服务管理手册》《售后服务安全管理制度》，严格遵守国家相关的法律法规和行业规范。作业前必须进行安全技术交底和现场风险因素辨识，监督维修人员按照要求佩戴好个人防护用品，遵守作业安全要求及注意事项，加强对作业现场人员安全生产工作监管，切实履行好企业主体责任，确保作业安全，避免类似事故再次发生。

（二）物业公司应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《延安市物业管理条例》等法律法规，建立健全安全生产事故隐患

排查治理制度，建立健全小区作业风险告知、报备、劝阻管理制度，对小区外来作业人员严格进行管控并做好登记。进一步强化从业人员的安全防范意识，加强日常隐患排查制度落实，对安全隐患做到早发现、早控制、早消除。

（三）区物业服务中心要将此事故通报全区物业服务企业，要求物业服务企业举一反三，加强小区安全隐患排查和外来施工单位、人员的安全管理，夯实行业监管职责，加强对物业服务企业的各项制度督促检查，杜绝类似事故再次发生。

（四）延安市宝塔区肤施街道办应强化属地安全监管，汲取此次事故教训，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，举一反三，切实加大安全检查力度，注重检查实效，检查内容紧扣安全生产管理工作，对辖区各类综合体企业信息、安全防范重点做到心中有数；开展一次全面安全隐患大排查，加强与行业主管部门的协作联动，真正将隐患消除在萌芽状态。

请以上单位根据整改建议，结合各自职责，制定切实有效的整改方案，认真查找和纠正存在的问题，完善各项安全管理制度，健全机制，切实有效提升安全管理水平。

TCL 延安授权服务网点延安炯凌工贸有限公司

“7·12”高处坠落一般事故调查组

2026 年 9 月 8 日