青山湖江西京东实业有限公司“10·13”一般机械伤害事故调查报告

（送审稿）

青山湖区人民政府事故调查组

2024年1月9日

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6

（六）其他情况 6

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）间接原因分析 10

四、有关责任单位存在的主要问题 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 11

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12

六、事故主要教训 14

七、事故整改及防范措施 14

2023年10月13日18时41分，在青山湖区高新园区管委会辖区内，江西京东实业有限公司发生一起一般机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，青山湖区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区科工局、佛塔派出所和高新园区管委会等单位组成的江西京东实业有限公司“10·13”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组聘请了有关专家（专家名单见附件）参与事故调查工作，并邀请区纪委区监委介入事故调查。南昌市安委会对该事故查处实行挂牌督办。

事故调查工作按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料及专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了事故责任处理建议，并针对调查暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，**江西京东实业有限公司“10·13”机械伤害事故，是一起因员工违反起毛设备操作规程、冒险进行清理作业造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江西京东实业有限公司（以下简称“京东实业”），成立

日期:2001年9月20日，社会统一信用代码：9136******210A，注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东工业区昌东一路8号；法定代表人：陶某某，经营范围：包括针织内衣、服装、纺织、漂染、五金交电、电子仪器、机械设备及配件的生产、批发、零售；化工（有毒危险品除外）的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。目前，该公司主要提供纯棉和混纺面料、色织面料等针织纺织品的染整及深加工服务。设有染纱、染色、开幅定型、起毛、后整理等生产单元以及质检、化验、机修、仓管等保障单元，员工人数达370人。

（二）事故发生单位安全管理情况

京东实业2020年达标创建了安全生产标准化（标准化证书号：洪湖AQBFZIII202000001），安全生产责任体系健全，安全生产管理制度完善，各级人员安全生产工作职责明确，签订了安全生产责任书；2023年制定了年度安全生产教育培训计划，开展了反三违、特种作业（动火、高处作业）、有限空间、设备器材安全使用、机械伤害事故案例、心肺复苏急救等相关知识教育以及员工三级培训9次；落实了安全风险分级管控和隐患排查治理机制，制定了“一图一牌三清单”，日常安全检查、隐患排查工有落实，自查隐患186条，整改落实173条，正在整改13条；制定了安全生产事故救援应急处置预案，组织开展应急救援演练三次。

（三）事故发生经过

2023年10月13日7时30分，京东实业起毛车间正常开机生产，组长涂某某安排魏某某和胡某某负责6号、7号、8号起毛机三联机组操作，期间生产作业一切正常。15时26分，该机组7号起毛机出现故障，胡某某随即关停7号机，致使6、8号机也无法进行生产。之后，涂某某安排胡某某加入其他机组作业，魏某某则负责收集布袋、整理布匹及打扫车间卫生等辅助工作。16时45分，机修工前来对7号机故障进行检修，魏某某在一旁协助。17时30分，故障检修完毕，此时，车间停止生产进行晚餐。17时50分，车间正常开机继续生产，6、7、8号三联机组未开机运行，魏某某仍继续相关辅助工作，期间发现8号机起毛辊上缠绕有断布头需要清理。18时34分，魏某某未经安排独自对8号机起毛辊上缠绕的断布头进行清理，在相邻工位作业的胡某某曾提醒她不要一个人进行清理，但魏某某仍然进行清理作业，直至18时41分被起毛机转动的锡林带入与导布辊相互挤压致死。

（四）事故现场情况

事发起毛车间，面积约1600㎡，设置有4台磨毛机，1台剪毛机和18台起毛机（ME409A型10台、ME809H型8台，编号为1-18号），呈四列排放，每列之间间距约2米（过道）。车间设备产生的噪音过大，布匹存放方形塑料桶摆放零乱，不利于作业和人员疏散。（见图2）



图 2：事故车间

事故设备为 8 号起毛机。现场发现，设备正面（进布口）右侧机架设有设备运行控制面板，初始防护栏缺失（经调查，系作业人员为方便作业临时拆除），事发时死者魏某某位于进布口中央偏左位置作业，距控制面板（启停按钮）约 1.7 米，其手被卡时难以触碰停止按钮（见图 3）；设备反面（出布口）左侧机架设有急停按钮，安全防护栏脱落（死者卷入时挤落），后导辊被拆下（抢救死者时被拆）（见图 4）。

经专家组现场试验，该起毛设备性能良好。



图 3：魏某某作业位置



图 4：魏某某被卷入位置

现场查验设备运行控制面板显示，魏某某清理作业设定的界面处于部分运行状态，锡林转速为 50r/min、蹲毛辊 80r/min、起毛辊 80m/min、前（后）导辊 10m/min，勾选运行项为“反向”（见图 5）。锡林、蹲毛辊、起毛辊转速严重超出安全转速。



图五：魏某某清理作业设定参数

视频监控分析：18 时 41 分 49 秒，魏某某被运转的锡林带动卷入时发出大声呼救，因车间设备噪音过大无人听到，也无人发现。18 时 42 分 26 秒，出布口安全护栏被挤掉落发出“砰”的金属撞击声，涂某某和胡某某听到响声后从其他工位跑过来查看，才发现魏某某被卡在导布辊与起毛辊之间，胡某某立即按停“急停”按钮，涂某某则呼喊人员施救。从魏某某呼救到被发现时间为 37 秒，错过了最佳紧急处置时机。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者魏某某，女，44 岁，身份证号码：3623******3123，江西省南昌市高新区麻丘镇鲁溪魏村自然村 XX 号村民，2021 年 2 月入职江西京东实业有限公司，起毛车间员工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约 150 万元（含伤亡补助金、丧葬费、抚养费）。

（六）其他情况

1.事故设备基本情况

事故设备为 ME409A 型高效起毛机，主要用于针织物，包括圆筒和开幅针织物的表面起毛。外形长 4.25 米、宽 4 米、高 2.915 米，由机架、锡林、针辊 24 根（起毛、蹲毛针辊各 12 根）、前导辊、后导辊、刹动辊、毛刷辊、扩辐辊、紧布架、吸尘箱等部件组成。主要参数：布速（m/min）10—26（无级）、锡林转速（r/min）90—130（无级）。该设备采用人机

界面、PLC（可编程序控制器英文缩写）、变频器控制，机器一体化程度高；具有多电机传动，变频调速、零点起毛运行中设定、零点起动、正反自动引布、故障报警和故障诊断等功能，可在大范围内对锡林转速、布速、织物张力、起毛力实现无级调速。（见图 1）



图 1：起毛机示意图

2.事故车间作业组织情况

事发车间起毛作业人员共 10 人（含组长 1 名），管理人员（车间主任）1 名，作业时间为 7 时 30 分—19 时 30 分。起毛作业，通常根据订单情况和客户要求确定启用起毛机台数，起毛机既可单机作业，也可多台联机作业。单机作业主要针对布匹起毛一遍进行，多台联机作业主要根据布匹需要起毛的遍数确定台数进行，如布匹需要起毛三遍就将 3 台设备联为一组（称“三联机”）进行，即：将布匹先后引入 3 台设备，设定同一起毛参数，每台设备起毛一遍；4 台设备联为一组，称“四联机”。作业时，车间主任根据联机情况将 10 名员工进行分组，通常 2-3 人为一作业小组，主要职责是将布匹引入起毛

机内、设定起毛技术参数、看护起毛机运行，防止布匹折皱、整理起毛完毕布匹、清理起毛设备废布料。

事发当日，按照车间主任李某某分组安排，组长涂某某负责磨毛机，3名员工负责1-5号起毛机组，2名员工负责11-14号起毛机组，2名员工负责15-18号起毛机组，魏某某与胡某某负责6-8号起毛机组（三联机）。早7时30始，起毛作业正常运行，15时26分，7号起毛机出现故障，遂对6、7、8号三联机组停机，等待机修工检修。该机组停机之后（当日再未生产），组长涂某某安排胡某某加入1-5号机组作业，魏某某负责收集布袋、整理布匹及打扫车间卫生等辅助工作。16时45分，机修工前来对7号机故障进行检修，魏某某在一旁协助，17时30分故障检修完毕，晚餐后魏某某仍继续辅助作业。18时35分许，魏某某未经工作安排独自一人对8号起毛机进行清理作业至事发。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2023年10月13日18时41分，起毛车间作业组长涂某某及员工胡某某听到一声设备异响后，前往8号起毛机查看，发现魏某某身体卡在起毛机出布口导布辊与起辊之间，胡某某立即按停起毛机，涂某某则大声呼救并立即打电话告知车间主任李某某，李某某立即赶往事发现场，同时电话报告总经理陶某某、副总经理邓某某。18时56分许，陶某某、邓某某相继到

达现场组织施救，并叫办公室主任丁某某拨打110报警和向高新园区管委会报告，高新园区管委会接报后立即向区委、区政府和区应急管理局报告。19时30分许，青山湖公安分局佛塔派出所民警及法医到达现场，20时9分，区政府主要和分管负责同志及区科工局、区应急管理局到达现场指挥处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，京东实业迅速启动机械伤害应急处置预案，全力组织人员进行施救，19时30分魏某某从起毛机内救出，经法医现场勘验后，确定魏某某已无生命体征。佛塔派出所到场后立即封控现场，展开调查取证工作，并联系车辆将死者送往南昌市公安局法医基地。区应急管理局立即组织现场勘察，下达《现场处置措施决定书》，责令企业立即停止生产，督促企业清理现场，防止衍生事故。区政府主要和分管负责同志现场组织相关部门、高新园区和企业召开善后处置工作调度会，要求企业立即开展隐患排查整治，区应急管理局加强督导落实；区科工局及高新园区密切关注舆情，做好应对措施，同时，积极指导协助企业做好死者家属安抚和开展善后赔偿事宜。

（三）医疗救治和善后情况

事故中，魏某某因受起毛设备挤压严重，从设备中救出时已无生命体征。2023年10月14日，经多方积极努力，京东实业与死者家属达成伤亡赔偿协商，并签订了《赔偿谅解协

议》，尸体进行了火化，未产生舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，区长、常务副区长亲临现场指挥调度，区应急管理局、区科工局、高新园区管委会、佛塔派出所快速响应，积极开展应急处置，指导做好善后事宜；京东实业管理人员反应迅速，事故处置工作积极。本次事故，信息报送渠道畅通，流转及时，应急处置安全有序，无衍生事故，善后工作稳妥，事态把控较好，未出现舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

魏某某违反公司起毛机清理作业需 2 人以上进行之规定，独自进行清理作业，也未按起毛机清理作业规定参数设定锡林、起毛辊安全转数（正反 20r/min），在清理断布头时企图从转动的起毛辊中拉出，但因高速运转的起毛辊突然收紧断布头带动其左手卡入相邻辊体间隙，致运转的起毛辊被卡住，引发设备工艺联动启动大锡林转动，将其卷入起毛机导致事发。

（二）间接原因分析

1.京东实业安全生产主体责任落实不力，安全教育培训针对性不强，反“三违”教育开展不扎实，员工凭经验作业、违规作业行为未能有效治理；安全风险辨识、隐患排查治理不深入，未对起毛作业岗位进行风险辨识，设备安全防护栏缺失未

能得到及时整改。

2.作业组织管理不严，现场安全监管缺失，员工作业工位临时流转管控不到位，对魏某某未经安排独自进行起毛机清理作业的违规行为未能及时有效进行纠正和制止。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

京东实业创建了三级安全生产标准化，建立了安全生产责任体系，制定了各项安全生产规章制度，安全教育培训有落实。但调查发现，安全生产工作开展还不够扎实，未按《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[1]之规定配备专职安全生产管理人员，安全监管力量不足；安全风险辨识、隐患排查治理不够深入，对起毛设备存在的安全风险认识不足，生产车间布局不合理，设备产生的噪音大，且存在视线盲区，以至于事发第一时间无人听到呼救声和及时发现；安全教育培训还不够扎实，一线工种岗位技能培训针对性不够，员工安全意识不强，凭经验作业、违规作业现象仍有存在。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

魏某某，女，江西京东实业有限公司起毛车间员工，安全意识淡薄，违反公司起毛机清理作业规定，独自进行清理作

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

业，也未按规定参数（正反 20r/min）设定起毛机锡林、起毛辊安全转数，导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.建议行政处罚的有关责任人员

（1）陶某某，男，群众，江西京东实业有限公司董事长，履行安全生产工作职责不力，未认真组织开展安全风险辨识和隐患排查治理，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[2]之规定，对事故发生负重要领导责任。建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（2）邓某某，男，群众，江西京东实业有限公司副总经理，分管公司安全生产工作。未认真履行安全生产工作职责，组织开展从业人员安全教育培训、安全风险辨识和隐患排查治理不到位，督促指导起毛车间加强安全管理、落实防范措施不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）项[3]之规定，对事故发生负重要领导责任。建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；第（三）项：组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（3）李某某，男，群众，江西京东实业有限公司起毛车间主任。未认真履行安全生产工作职责，未对起毛作业进行风险辨识，未及时发现和消除事故隐患；对车间员工安全教育管理不严格，未采取有效措施纠正和制止违规作业行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）、（六）项[4]之规定，对事故发生负主要领导责任。建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

2.建议行政处罚的责任单位

江西京东实业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未按规定配备专职安全生产管理人员，未辨识起毛作业存在的安全风险，未及时发现并消除事故隐患，未严格督促从业人员执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，作业现场管理不严格，监管缺失。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十四条第一款[7]之规定，对事故发生负主要责任。建议由青山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

六、事故主要教训

该起机械伤害亡人事故，是一起因工人违反操作规程，冒险进行设备清理作业造成的。教训极其深刻，反映了企业安全生产教育培训不扎实，员工安全生产意识淡薄，反“三违”行动未能得到有效落实，安全风险辨识和隐患排查治理开展不深入，作业现场监管缺失，体现出企业安全生产主体责任意识不强，重生产轻安全的管理理念依然存在。

七、事故整改及防范措施

全区各地各部门要认真吸取本次事故教训，举一反三，查漏补缺，扎实开展安全风险辨识和隐患排查治理，全面防范工业企业生产安全事故，坚决预防和减少一般生产安全事故发生，确保全区安全生产形势平稳。

（一）江西京东实业有限公司。要深刻吸取事故教训，针对此次事故暴露出的问题，举一反三，扎实整改，切实压实安全生产主体责任。

一是要树牢安全生产红线意识和底线思维。加大安全生产投入，落实安全生产专职机构，配强安全生产管理人员，积极改善安全生产环境和作业条件，强化各级各类人员及各工种岗位安全责任，切实做到“不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产”。

二是要强化从业人员安全教育培训。认真抓好三级人员教育培训，加强一线作业人员安全教育和专业技能操作培训力

度，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，切实掌握本岗位的安全操作，全面提升岗位操作技能和安全意识。

三是要扎实落实隐患排查治理。深入开展安全风险辨识，强化风险管控，对重点部位、重点设备、重点环节、重点作业场所全方位开展隐患排查整治，积极消除事故隐患；要加大日常安全检查巡查力度，强化作业现场安全管理，扎实开展“反三违”行动，严格督促从业人员依法依规安全作业。

（二）高新园区管委会。要深刻吸取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，切实扛起属地管理责任。针对该起事故，组织辖区工业企业认真开展一次生产安全事故警示教育，全面开展安全风险辨识和隐患排查整治，严格落实“一图、一牌、三清单”，加大巡查检查力度，切实压实企业安全生产主体责任。

（三）行业主管和负有监管职责的部门。要严格落实“三管三必须”要求，加大检查指导和执法监督力度，对京东实业要列入重点监管名录，认真督促企业扎实抓好问题整改和隐患排查治理，积极推动企业有效落实安全生产主体责任，着力提升安全生产本质水平，有效防范生产安全事故发生。

江西京东实业有限公司“10·13”

一般机械伤害事故调查组

2024年1月9日

附件

“10·13”一般机械伤害事故调查专家组成员名单

序号	姓名	专业	职称	所属单位
1	李炎枝	安全管理	注册一级安全评价师	江西省矿检安全科技有限公司
2	刘　辉	机械	高级工程师	江西省矿检安全科技有限公司
3	梁江平	纺织	技术专家	江西省棉纺织印染厂