| | | | |
|---|---|---|---|
| 索 引 号 | 014443101/2026-320311 | 分 类 | 安全生产 |
| 发布机构 | 泰兴市应急管理局 | 发文日期 | 2026-09-09 |
| 文 号 | | 时 效 | |

# 泰兴根思南森二组叶某某户 “5·13”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2026-09-09 10:13 信息来源：泰兴市人民政府 访问次数：115

**泰兴根思南森二组叶某某户**

**“5·13”一般高处坠落事故调查报告**

2026年5月13日13时04分，泰兴市根思乡根思村南森二组76号叶某某户住宅外墙施工作业准备时，发生 1 起一般高处坠落事故，造成滚胶工戴某及医疗费用约4.3万元。因善后赔偿未达成一致意见，事故直接经济损失暂未完全核定。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规，以及《泰兴市市级部门及驻作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2026年5月25日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、住建局、卫健委派员成立了泰户“5 · 13”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组于2026年5月30日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的原因、经过等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议和事故防范及整改措施

经调查认定，依据原国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）的规定，泰兴根思南森二般高处坠落事故是一起因屋面高处作业未搭设临时走道板、作业人员未佩戴安全带造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员情况

1.戴某某，女，58岁，家庭住址：泰兴市根思乡根思村小井四组，叶某某户住宅外墙滚胶作业人员，受周某某雇佣，在此次事故中受重伤。

2.叶某某，男，60岁，家庭住址：泰兴市根思乡南森二组，此次外墙施工作业住宅户。

3.周某某，男，63 岁，家庭住址：泰兴市滨江镇福泰路28号尤湾小区，油漆包工头，其安排戴某某到叶某某户实施外墙滚胶等作业。

4.常某某，男，73 岁，家庭住址：泰兴市根思乡张许九组，现场帮工，叶某某安排其配合戴某某作业。

5.戴某某，女，55 岁，家庭住址：泰兴市根思乡宣泰路，受叶某某雇佣，从事会计工作，在此次事故中其向戴某某告知下午作业内容。

（二）外墙施工作业基本情况

2026年5月9日，叶某某电话联系周某某，口头委托其安排人员上门对其住宅房屋外墙进行滚胶。周某某安排其雇工戴某某前往叶某某家，具体作5月13日施工当日中午，原定主屋辅楼外墙滚胶作业已完工，因叶某某不在现场，其会计戴某某电话询问叶某某下午作业内容，并现场告知戴某某要对挂网。

（三）事故发生经过

5月13日6时40分许，戴某某抵达叶某某家，使用叶某某提前搭设的脚手架对主屋辅楼东侧、北侧外墙进行滚胶，并于上午完成既定作业。中午就某告知戴某某增加主屋东侧外墙批腻子、挂网等施工任务。13时许，戴某某通过竹梯登上高约 4.1 米的阳光房顶，查看待施工外墙。13时04分，戴某某脚下玻璃突然破裂，其随即坠落至地面。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地位于根思村南森二组76号叶某某户，其住宅主屋东侧为阳光房。该阳光房框架及支撑为不锈钢材质，顶部分格铺设钢化玻璃（长/宽约度约4.1米，其顶部未设临时走道板等安全措施。




（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成戴某某肋骨、胸骨等骨折，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）的规定，核定戴某某受重伤。戴某某急诊、住院治因事故善后赔偿未达成一致意见，事故直接经济损失暂未完全核定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故当日21时17分，戴某某家属拨打110报警电话，上报事故情况，随后110联动市应急管理局。接事故报告后，市公安局、住建局、卫健委、应关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘验和证据收集工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场帮工常某某拨打了120急救电话，并电话告知叶某某事故发生情况。叶某某随后电话安排戴某某到现场处置。戴某某接电后立人员将戴某某送往泰兴市中医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

经泰兴市中医院救治，戴某某于6月12日出院，目前在家静养。叶某某先行支付急诊、住院治疗费共计3万余元，戴某某支付住院费用1.3万元。某某、戴某某三方未就善后赔偿达成调解协议。

（四）事故应急处置和评估

事故发生后，常某某、戴某某能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医。**综合评估：**现场人员在事故发生后的应急处置适当求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

戴某某，忽视安全，高处作业未使用安全带①，违规在未搭设临时走道板的阳光房顶部行走②，顶部玻璃受力破碎，导致其坠落受伤。

①《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定

安全防护用品、用具。

②《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第5.2.8：屋面作业时应符合下列规定：2在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在

（二）事故间接原因

1.安全教育培训缺失：周某某安排戴某某到叶某某户作业，未对其开展安全教育培训，未为其配备劳动防护用品。

2.安全风险辨识缺失：叶某某增加主屋东侧外墙批腻子、挂网等作业内容，未对作业条件开展风险辨识，未消除阳光房顶部未搭设临时走道板的事

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故发生单位

该起事故不涉及发生单位。

（二）对有关责任人员认定及建议

1.戴某某，忽视安全，高处作业未使用安全带，违规在未搭设临时走道板的阳光房顶部行走，对事故的发生负有责任。

2.周某某，安排雇工戴某某进行高处作业，未对其开展安全教育培训，未为其配备劳动防护用品，对事故的发生负有责任。

3.叶某某，增加主屋东侧外墙批腻子、挂网等作业内容，作业前未对作业条件开展风险辨识，未消除阳光房顶部未搭设临时走道板的事故隐患，

任。

综上，建议由根思乡人民政府就此次事故民事赔偿部分组织调解，或引导当事人通过诉讼程序维护自身权益。

五、事故主要教训

（一）从业人员安全能力不足。戴某某不具备高处作业的基本安全技能，其未使用安全带，冒险在未搭设临时走道板的阳光房顶部行走。

（二）施工作业安全管理混乱。外墙作业各参与方之间未签订施工合同及安全管理协议，安全责任划分不明确，施工现场安全风险辨识缺失，无

机制。

六、事故整改和防范措施

（一）周某某，应具备主体资格，建立健全安全管理制度，加强对雇佣人员的安全教育培训，配备必要的劳动防护用品，并开展风险辨识、隐患排

（二）根思乡人民政府，应持续加强《泰州市房屋安全管理条例》等相关政策法规的宣传力度，进一步完善维装修装饰报备、监管机制，强化村

识，加大对房屋装饰装修活动日常巡查力度。

泰兴根思南森二组叶某某户

“5·13”一般高处坠落事故调查组

2026年7月5日

分享到

上一篇：泰兴现代农业产业园区巢湖市宏刚工业设备安装有限公司“6·10”一般高处坠落事故调查报告
下一篇：征求意见稿

网 网站建议 关于我们 联系我们

主办：泰兴市人民政府 承办：泰兴市人民政府办公室

苏ICP备08000287号-1 网站标识码3212830002

本网站支持互联网协议第6版（IPV6） 苏公网安备32128302000215号