贵阳高新区科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目“4·11”一般车辆伤害事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-08-15 14:14　浏览次数：17次　字体:[]

2024年4月11日15时14分许，高新区科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目土石方工程一渣土车举升卸渣土过程中后翻，发生车辆伤害事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失123万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵阳市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、白云区人民政府、高新区管委会相关人员组成的高新区科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目“4·11”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）项目基本情况

事故项目为科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目。建设单位为贵州天亿置业有限公司（以下简称“天亿公司”），总承包单位为贵州益邦祥建设工程有限公司（以下简称“益邦祥公司”），双方于2023年5月10日签订项目施工总承包合同。监理单位为贵州宇建工程管理咨询有限公司（以下简称“宇建公司”）。2024年3月20日，益邦祥公司与中通国辉建设广东有限公司贵州分公司（以下简称“国辉广东公司贵州分公司”，中通国辉建设广东有限公司（以下简称

“国辉广东公司”）授权委托）签订承包合同，将项目内04地块35#-40#楼范围及05地块土石方工程专业分包给国辉广东公司贵州分公司，土石方工程量约32.7万立方米，合同工期60天。

（二）项目参建单位情况

1.建设单位。天亿公司，企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2018年12月26日；统一社会信用代码：91520198MA6HGJ****。经营范围：房地产开发及销售；物业管理；企业营销策划等。

2.总承包单位。益邦祥公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2023年2月28日；统一社会信用代码：91520115MAC8FJ****；经营范围：建设工程施工、建设工程设计等。取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许可证字〔2023〕01****，有效期至2026年4月10日。

3.土石方分包单位。国辉广东公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。统一社会信用代码：91440402MA54C3****。经营范围：土石方施工、爆破工程；房地产开发；室内外装修、装饰设计等。取得广东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许可证字〔2023〕00****，有效期至2026年4月21日。公司于2023年6月6日在贵州成立分公司，即国辉广东公司贵州分公司，统一社会信用代码：91522327MACMFA****。

4.监理单位。宇建公司，企业类型：其他有限责任公司。成立日期：2000年1月27日；统一社会信用代码：91520100714373****。经营范围：招标代理，工程项目管理咨询等。取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理资质证，编号：E15200****，有效期至2028年12月22日,业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

（三）事故车辆及驾驶员情况

1.事故车辆情况。贵A1D61E号牌，事故车辆是驾驶员自有车辆。车辆使用性质为货运，品牌型号为陕汽牌SX3040GP5;注册日期：2018年5月24日。事故车辆保险在有效期内，正常年检，最后一次保养时间是2024年3月28日。

2.驾驶员情况。驾驶员：彭某才，男。初次领取驾驶证时间为2004年5月8日，准驾车型A2，驾驶证号与身份证号相同，驾驶证有效期2020年5月8日至长期。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024年4月8日上午，贵A1D61E渣土车驾驶员彭某才与国辉广东公司贵州分公司项目车队长叶某大达成口头约定（未签订书面合同），自带车辆到高新区科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目土石方工程从事渣土运输，工作从当日下午开始。

4月11日11点，彭某才到达项目开始当天运输渣土；12点许，彭某才给妻子潘某眼打电话让其送钱到工地加油；14点许，潘某眼到达益邦祥项目部门口，上车和彭某才一起进入工地；15点09分,彭某才和潘某眼驾车到达山体公园倒土坑前6-7米处，彭某才下车用锤子敲打货箱挡板锁扣，然后按项目车队长叶某大指挥将车辆驾驶到指定卸土位置；15点12分，彭某才开始启斗倒土，潘某眼坐在车辆副驾驶位，彭某才和潘某眼均未系安全带，此时叶某大发现车前地面有自来水管，便到车前清理自来水管；15点13分，车辆举升卸土过程中发生后翻（系当天第6趟运输渣土）；15点14分，叶某大拨打110、120救援电话。

（二）应急处置情况

4月11日15时22分，贵阳市公安局白云分局刑侦大队、艳山红派出所民警赶到事故现场开展现场保护和勘验工作。15点35分，120到达现场，医护人员现场确认潘某眼死亡，并将伤者彭某才送往贵州医科大学附属医院白云分院救治。事故发生后，高新区管委会分管领导，区生态建设局、应急管理局主要负责人第一时间赶赴现场指导救援处置工作。

三、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡、1人受伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,直接经济损失123万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

车辆举斗倾倒渣土过程中，由于渣土没有完全倾倒出货箱，导致车辆重心后移翻至倒土坑内，死者从车辆副驾驶被甩出，遭车头碾压致死。

（二）间接原因

1.国辉广东公司。一是对贵州分公司及事故项目安全管理不到位，未对分公司及项目开展安全检查和安全教育培训，未督促分公司履行安全生产职责；二是分公司安全管理体系不健全，未建立并落实安全生产管理制度，未开展隐患排查治理，任命未取得相应执业资格的人员担任项目经理和项目实际负责人；三是项目部专职安全员未到岗履职；四是未对驾驶员开展安全生产教育培训和安全技术交底，对非施工人员（死者潘某眼）随意进出施工现场管控不严。

2.益邦祥公司。一是安全管理不到位，未督促分包单位建立健全安全管理机构，未对分包单位资质、人员资格开展核实审查；二是对事故渣土车驾驶员安全教育培训弄虚作假；三是对土石方分包负责人吴某春、项目经理王某勇无证上岗违法违规行为未及时制止和纠正；四是对外来人员管控不严格，非施工人员随意进出施工现场。

3.宇建公司。一是未认真履行监理职责，未严格审查国辉广东公司贵州分公司从业人员资质；二是未督促分包单位专职安全员到岗履职；三是对分包单位从业人员无证上岗及非施工人员随意进出施工现场等违法违规行为未及时制止和纠正。

4.天亿公司。一是未督促施工单位认真开展安全隐患排查治理和安全教育培训；二是未督促施工单位、监理单位认真审核分包单位资质及人员资格；三是未督促施工单位严格人员进出管理，严禁非施工人员进出施工现场。

（三）事故性质

高新区科技人才小镇一期·天一观山阅（西区）项目“4·11”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.国辉广东公司。对贵州分公司及事故项目安全管理不到位。未对分公司及项目开展安全检查和安全教育培训，未督促分公司履行安全生产职责；分公司安全管理体系不健全，授权无相应执业资格的人员负责土石方工程项目，未建立并落实安全生产管理制度，未开展隐患排查治理；项目部安全管理机构未建立，专职安全员未到岗履职；未对驾驶员开展安全生产教育培训和安全技术交底，对非施工人员随意进出施工现场管控不严。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

2.益邦祥公司。安全管理不到位，未督促分包单位建立健全安全管理机构，未对分包单位资质、人员资格开展核实审查；对分包单位从业人员无证上岗等违法违规行为未及时制止和纠正；对外来人员管控不严格，非施工人员随意进出施工现场。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

3.宇建公司。未认真履行监理职责，未严格审查国辉广东公司贵州分公司从业人员资质；未督促分包单位建立健全安全管理机构，未督促分包单位专职安全员到岗履职；对分包单位从业人员无证上岗及非施工人员随意进出施工现场等违法违规行为未及时制止和纠正。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

4.天亿公司。对该项目安全管理不到位，未督促施工单位认真开展安全隐患排查治理和安全教育培训；未督促施工单位、监理单位认真审核分包单位资质及人员资格；未督促施工单位严格人员进出管理，严禁非施工人员进出施工现场。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.张某磊，男，群众，国辉广东公司贵州分公司主要负责人。分公司安全管理体系不健全，授权无相应执业资格的人员负责土石方工程项目，未建立并落实安全生产管理制度，未组织开展安全生产隐患排查治理和教育培训，对该事故发生负有责任。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

2.王某勇，男，群众，国辉广东公司贵州分公司土石方工程项目经理。未持相应职业资格证书，对该项目安全管理不到位，未组织并落实项目安全生产管理制度，未开展隐患排查治理。未组织对驾驶员开展安全生产教育培训和安全技术交底，对该事故发生负有责任。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

3.叶某大，男，群众，国辉广东公司贵州分公司土石方工程项目车队长。现场指挥时未对渣土倾倒全程开展指挥、监督，对无关人员进入施工场地未进行严格管控，对该事故发生负有责任。建议由国辉广东公司对其进行处罚，将处罚结果报贵阳高新区应急管理局备案。

4.彭某才，男，群众，国辉广东公司贵州分公司土石方工程项目渣土车驾驶员。带领非施工人员进入施工场地。作业时，未系安全带，未提醒死者系安全带，对该事故发生负有责任。建议由国辉广东公司对其进行处罚，将处罚结果报贵阳高新区应急管理局备案。

5.左某军，男，群众，益邦祥公司项目经理。未督促分包单位建立健全安全管理机构，未严格组织审核分包单位从业人员持证情况，对分包单位从业人员无证上岗等违法违规行为未及时制止和纠正，对该事故发生负有责任。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

6.但某伟，男，群众，益邦祥公司安全员。对分包单位安全管理不到位，未审核分包单位从业人员持证情况，未及时制止分包单位非施工人员随意进出施工现场等违法违规行为，对事故渣土车驾驶员安全教育培训弄虚作假，对该事故发生负有责任。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

7.夏某松，男，群众，宇建公司项目总监。未认真履行监理职责，对分包单位安全监管不到位，未对分包单位人员资质严格核查，对分包单位无证上岗、非施工人员随意进出施工现场等违法违规行为未及时制止和纠正，未督促分包单位专职安全员到岗履职，对该事故发生负有责任。建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

8.王某泽，男，群众，宇建公司安全监理员。未对分包单位开展安全检查，对分包单位无证上岗、专职安全员缺位、非施工人员随意进出施工现场等违法违规行为未及时制止和纠正，对该事故发生负有责任。建议由宇建公司对其进行处罚，将处罚结果报高新区应急管理局备案。

9.王某勇，男，群众，天亿公司事故项目现场负责人。未履行安全生产职责，对该项目安全管理不到位；对施工、监理等单位履行安全生产职责不到位等问题，督促检查不力；对施工过程中违法违规行为纠正制止不到位。对该事故发生负有责任，建议由贵阳高新区管委会对其实施行政处罚。

（三）有关公职人员和单位处理建议

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

六、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全理念。属地政府要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深入落实市委、市政府关于安全生产有关工作部署要求，牢固树立安全理念，深刻汲取近年来渣土运输车辆亡人交通事故教训，严格落实渣土运输领域“三管三必须”要求，要组织相关部门联合开展渣土运输领域安全生产专项整治行动，查处一批重点违法、治理一批风险隐患、坚决遏制渣土运输车辆事故。

（二）强化对渣土运输装卸管理。有关部门一是要对建筑工地开展全面排查，督促建筑工地加强安全教育培训和技术交底，强化外来人员管控，配齐配足工地现场管理人员和安全引导人员；二是严查建筑工地未办证车辆、非渣土车辆从事渣土运输等违规行为以及临边临崖倒土等不安全行为。三是督促施工单位开展渣土运输倒土作业时，要安排专职人员指挥驾驶员全程系安全带，并加强防范措施落实，确保安全作业。

（三）天一观山阅项目参建各方要加强对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及相关法律法规的学习，要“举一反三”认真吸取本次事故教训，建立健全风险隐患管控长效机制，认真开展安全隐患排查治理；要加强对项目安全管理，坚决避免“以包代管”；要严格渣土运输等工程车辆管理，对运输过程中存在的违法违规行为坚决予以制止，情节严重的要向相关监管部门报告；要强化从业人员安全生产教育培训和安全技术交底，严格从业人员准入管理，有效预防和控制建筑施工伤亡事故发生。

分享到：