邵阳县岩口铺湖南浩天米业有限公司“5·25”一般高处坠落事故调查报

时间：2026-10-19 来源：邵阳县应急管理局 【字体：小 大】

2026年5月25日11时40分许，邵阳县岩口铺镇皇安寺村湖南浩天米业有限公司皇安寺收购粮储库，在库顶屋面换瓦施工作业过程中发生一起高处坠落伤。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故报告和调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规准，2026年6月5日成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、岩口铺镇人民政府为成员单位的事故调查组民检察院派员介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议。

经调查认定，邵阳县岩口铺湖南浩天米业有限公司“5·25”一般高处坠落事故是一起因违法层层转包、无资质施工、作业人员违章作业、施工荷载理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事皇安寺收购粮储库建成于上世纪70年代，产权归属湖南浩天米业有限公司，原用于粮食、牛奶储存。自然人马文旭于2025年12月承租该仓库用于漏雨，对两栋主仓库实施旧泥瓦更换聚酯瓦修缮作业，属于住房城乡建设领域小散工程项目。马文旭将项目采取包工不包料的方式承包给蒋青松。第一栋于成，由纯劳动力操作，共710平方米，实际支付承包款14910元；5月25日对第二栋（即涉事仓库）按20元/平方米工钱价格发包，按施工实际面积结算承包款

本项目开工前，未按照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》规定向村、镇及相关行业主管部门报备。仓库出租前未开展房屋等级评定为Csu级，不满足安全使用要求。

（二）租赁、发包和转包过程情况

1.仓库租赁情况。2025年12月8日，湖南浩天米业有限公司与马文旭签订书面租赁合同，将皇安寺粮储库出租给马文旭从事家禽养殖，年租金15000元日。马文旭提出屋面维修换瓦需求，双方约定减免首年租金2000元，由马文旭自行组织维修。租赁合同约定承租方实施装修改造应当提交施工方案经出租方全生产管理协议。

2.施工项目发包情况。2026年5月20日，马文旭与蒋青松口头约定，将屋面换瓦项目以包工不包料的方式发包给蒋青松，双方未签订书面承包合同，工资质及安全管理能力，仅电话叮嘱其为作业人员购买保险。第一栋仓库按21元/㎡结算，涉事第二栋仓库约定按20元/㎡据实结算。

3.施工项目转包情况。蒋青松在发包人马文旭不知情的情况下，口头将全部屋面换瓦项目转包给聂建军，第一栋按14元/㎡，第二栋按13元/㎡结算，双方未签订书面协议，未互相核查建筑施工资质，未约定安全生产责任。

4.汽车吊车租赁情况。2026年5月24日，聂建军电话联系何移带租赁吊车，租金1500元/天。5月25日，何移带仅安排司机陈香驾驶湘EB9987号吊车到场开展勘查和风险评估。

（三）涉事主体及安全管理情况

1.仓库产权单位：湖南浩天米业有限公司

该公司成立于2004年8月9日；公司类型为有限责任公司；注册资本5000万元；统一社会信用代码为9143050077006369XU；注册地址为邵阳市大祥区工营范围：粮食加工食品生产；食品销售；城市配送运输服务；道路货物运输一般项目；谷物种植；谷物销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工务；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；粮油仓储服务；食品互联网销售；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；日用品销售；发；供应链管理服务；皇安寺粮储库产权归湖南浩天米业有限公司所有。法定代表人姜定胜。

2026年1月成立安全生产领导小组，法定代表人姜定胜任组长；设立安全环保部，张跃华兼任部长及安全管理人员，持有主要负责人安全培训合格证担任保管员并兼任安全员。

2.仓库承租方、施工项目发包人：马文旭

男，身份证号43051**********12，家庭住址：邵阳市北塔区状元洲办事处观音庵社区79号附10号，自然人，养殖个体户，未办理工商登记。承租皇同约定向产权单位提交维修施工方案，擅自发包实施屋面修缮，项目实施前未向岩口铺镇人民政府及行业主管部门报备，也未审核承包方相关建筑施工资质

3.施工项目转包人：蒋青松

男，身份证号 43052**********3X,家庭住址：湖南省邵阳县岩口铺镇白地村江边组24号，农民，自然人，无相关建筑施工资质，不具备建筑施工安建筑施工项目后又暗地实施转包，从中赚取差价。

4.施工项目实际承包组织人：聂建军

男，身份证号：43052**********16，家庭住址：邵阳县长阳铺镇秋田村团冲组，农民，自然人，项目实际承包人，是整个施工项目的组织者。无相业指挥资质；施工前，未编制现场安全施工方案，未组织开展风险评估、安全教育和进行安全技术交底，兼任吊装作业现场指挥人员。

5.汽车吊车所有人：何移带

男，身份证号：43052**********78，家庭住址：邵阳市新邵县雀塘镇立新村，汽车吊车出租人，个体户，未办理工商登记；吊装危险作业安全风险时，未配备专门吊装指挥人员，未对吊斗装载重量及在库顶置放位置的安全可靠性进行充分评估。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月25日6时30分许，聂建军组织16名民工到施工现场，对第二栋仓库（涉事仓库）屋面施工作业，施工前，未组织开展风险评估、安全教育和顶安排10人，5人/组，负责捡瓦入斗、协助挂吊钩，唐三忠、海文、唐维军、李跃华、李邵北共5人组被安排在库顶作业；地面安排6人，负责卸瓦码堆，未和安全绳等安全防护用品；事发时，汽车吊车安放于仓库正前面的地面，共配置4个吊斗，上下轮流吊运吊斗往返于库顶与地面；司机陈香负责操作吊机，利用手持对讲机指挥陈香吊运。11时40分许，唐三忠、海文等人在库顶装满一斗瓦，等待吊臂挂钩过程中，库顶木檩条突然断裂，屋面局部坍塌，唐三忠和斗从7.8米高库顶坠落到仓库室内。

（二）现场应急救援处置及评估情况

事故发生后，马文旭拨打120急救电话，聂建军拨打110报警电话。岩口铺镇政府接报后，立即启动应急响应，党政主要负责人第一时间组织派出所、现场，组织救援、防范次生事故，安抚家属。经医务人员现场诊断，唐三忠已无生命体征，随后将遗体转运殡仪馆；伤者海文被送医疗机构紧急救治。经总及时，救援处置流程基本到位，现场管控有效，未发生次生事故。

（三）善后处置情况

事发当天下午，岩口铺镇政府组织并启动善后调解工作，后续经多轮协商，最终相关方和遇难者家属于6月26日签订调解协议书，死者唐三忠于7月3日

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.死亡人员：唐三忠，男，汉族，1963年2月25日出生，身份证号：43052**********3X，邵阳县长阳铺镇竹塘村村民，屋面作业人员，无高处作业操

2.受伤人员：海文，男，回族，1968年10月5日出生，身份证号：43052**********18，邵阳县长阳铺镇新立村村民，屋面作业人员，无高处作业操作

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失共计125.33万元，其中人身伤亡后所支出的费用34.1万元（含医疗费、丧葬及抚恤费、补助及救济费用及歇工工资等），善后处理身伤亡赔偿金等）。

四、现场勘验、检测鉴定情况

（一）现场勘验情况

事发现场位于邵阳县岩口铺镇皇安寺村栗山组的湖南浩天米业有限公司皇安寺收购储粮库内（图1），该储粮库四周自有围墙，安装铁大门，日常有人靠东北方向的主仓库，共有十小弄，事发时该仓库库顶面揭瓦工作完成约55%，唐三忠、海文等人在左起第四弄仓库屋面上施工作业。事故发生后现场勘查：大窟窿，数根木檩条缺失，水泥地面上有数根断裂的木檩条、木板和散落的瓦片（图2）。根据调阅询问记录和现场目击人员确认，当时满载瓦片的吊斗连房内，吊斗坠落于室内地面中部靠后位置，唐三忠遗体位于吊斗左侧，海文受伤躺于吊斗右侧，两人未佩戴安全帽和安全绳，现场也未见安全帽和安全绳遗盖青瓦的老旧木质屋顶，屋顶构件老化、腐朽、无加固措施，现场无安全防护设施、无警示标志。





图1 皇安寺收购储粮库大门照片。



图2 坠落点仓库顶部面照片。

（二）技术检测鉴定情况

事故调查组分别委托湖南三昌建设工程检测有限公司、湖南中丞工程检测有限公司对涉事仓库开展结构检测与事故原因技术评估，具体情况是：

1.湖南三昌建设工程检测有限公司对事故房屋进行检测、鉴定，出具了《湖南浩天米业有限公司仓储10栋结构安全性鉴定报告》，报告编号：SC-JDP示，本工程鉴定系统安全性等级评定为Csu级，安全性不符合本规范对Asu级的要求，已影响系统的工作正常，应采取措施，且可能有少数构件必须立即采求。

2.湖南中丞工程检测有限公司对储粮库事故区域的屋面结构复核及材料强度检测，出具了《浩天米业有限责任公司皇安寺村收购储粮库屋面坠落事号：EiBG2026-JG20-00001）。报告显示，储粮库屋面木檩条抗弯强度为11MPa，随着施工人员及施工装载设备的放置，屋面荷载突然增加，超过了木檩条的条断裂，从而引发坠落事故。事故原因评估为施工荷载过载导致。

（三）其他可能因素排除

结合现场照片、物证、调查询问笔录综合研判：排除人为蓄意破坏、雷电、极端气象、地质灾害、不可抗力等外部因素。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.高处作业个体防护缺失。现场作业人员安全意识淡薄，在老旧仓库木质顶面承载脆弱处多人同时作业和置放吊斗载重，且冒险开展交叉作业，唐三作业时，未佩戴安全帽，未系挂安全带；仓库顶面无安全绳、生命线等防护设施，檩条断裂后没有任何防护手段缓冲和阻止人员坠落，直接造成人员伤亡后

2.施工荷载过载导致。老旧仓库屋顶木檩条仅考虑屋面自重等常规静荷载，修缮施工作业时，屋顶同时承受多名作业人员自重以及装满瓦片吊斗的集檩条抗弯承载极限，导致木檩条突发性断裂，库顶面局部瞬间坍塌，人员和吊斗坠落。

（二）间接原因

1.施工现场安全管理失控，违章组织指挥危险作业。施工方在施工作业前未开展安全风险辨识和评估，未按规定向作业人员提供安全防护用具或落实照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》规定向相关部门报告、报备；施工现场管理、监护、安全防护不到位，高处作业人员及吊失，盲目冒险组织施工。

2.项目违法层层转包，安全责任链条断裂。马文旭将修缮项目发包给不具备相关建筑施工资质的蒋青松；蒋青松隐瞒发包方，再次将施工项目转包给军。发包转包全部为口头约定，未签订书面合同，未落实资质审查，安全生产责任未予以明确。

3.企业安全生产主体责任落实不到位。涉事企业未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未能及时发现老旧仓库屋面高处施工作业面库出租单位，对承租方的安全生产工作未落实统一协调管理职责，未定期进行安全检查和发现安全问题；全员安全生产责任制落实不到位，仓库管理员安全到位。

4.吊装设备出租方安全管理缺位。何移带对外出租吊车开展吊装危险作业，现场未安排专门指挥人员，放任无资质人员实施吊装作业指挥，吊装作业

六、湖南浩天米业有限公司存在的问题

湖南浩天米业有限公司未落实企业安全生产主体责任。企业安全生产管理工作不到位，未对皇安寺收购储粮库承租方的安全生产工作落实统一协调管和隐患排查治理双重预防机制未全面落实，对皇安寺收购粮储库未认真组织开展危险源辨识和评估；企业主要负责人、安全生产管理人员督促、检查安全生安寺粮储库有效安全巡查记录，未能及时排查出皇安寺粮储库生产安全事故隐患；未依法健全并落实全员安全生产责任制，压实皇安寺收购粮储库保管员安

七、政府部门安全监管存在的问题（略）

八、对有关事故责任单位及责任人员处理建议

（一）不予责任追究人员的处理建议

唐三忠，屋面作业人员。安全意识淡薄，未取得高处作业操作证实施高处作业；作业过程中，自我安全防护措施不到位且在未能确保安全的情况下实生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.聂建军，施工项目实际承包组织人。无相关建筑施工资质承接工程，无资质违规指挥吊装作业；未编制施工方案，未落实施工现场安全防护措施，业。对事故发生负有直接责任。其以上行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定[2]，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依

2.蒋青松，施工项目转包人。无相关建筑施工资质承接建筑施工项目并违法实施转包，未履行施工现场安全管理责任。对事故发生负有直接责任。其和国建筑法》第二十六条第一款[3-1]、第二十八条第一款[3-2]之规定，建议由邵阳县住房和城乡建设局依法依规处理。

3.马文旭，皇安寺收购粮储库承租方、施工项目发包人。未审查承包方建筑施工资质，将建筑施工项目发包给无相应资质的自然人；未按租赁合同约供施工方案。对事故发生负有直接责任。建议由邵阳县应急管理局进行约谈警示，责令落实安全整改，开展普法教育。

4.何移带，涉事吊车所有人。实施吊装危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。对事故发生负有责任。依法依规处理。

5.海文，屋面作业人员。安全意识淡薄，未取得高处作业操作证实施高处作业；作业过程中，自我安全防护措施不到位且在未能确保安全的情况下实生负有直接责任。其以上行为违反《安全生产法》第五十七条[6]之规定。鉴于其在事故中负伤，虽有违章作业行为，但主观恶性小，且积极配合事故调查政处罚自由裁量基准》（2022年版）之《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准适用说明》第六条之规定，建议免予行政处罚。

6.姜定胜，湖南浩天米业有限公司法定代表人，企业安全生产第一责任人。履行安全生产第一责任人职责不到位。未认真落实安全生产双重预防机制力，对企业出租场所安全管理缺位。对事故发生负主要领导责任。其以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[7-1]之规定依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7-2]依法给予行政处罚。

7.张跃华，湖南浩天米业有限公司安全环保部部长、专职安全员。未依法履行安全生产管理人员职责。企业危险源辨识评估不到位，隐患排查履职不其以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项[8-1]之规定。建议由邵阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法依法给予行政处罚。

8.罗磊，皇安寺仓库管理员兼安全员。未认真履行岗位职责，对施工现场存在的违法施工行为处置不当。建议湖南浩天米业有限公司按照内部安全生

（三）对湖南浩天米业有限公司的处理建议

湖南浩天米业有限公司落实企业主体责任不到位。作为皇安寺收购粮储库产权单位，未全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，对出租场所管理职责。对事故发生负有重要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款项[1-1]之规定，建议由邵阳县应和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[1-2]规定依法予以行政处罚。

（四）事故民事责任解决建议。对于本次事故调查中涉及的民事责任问题，建议各相关主体选择相关法律途径解决。

（五）对有关公职人员的处理建议（略）

（六）对有关单位的处理建议（略）

九、事故主要教训

一是小散工程违法发包转包暗藏安全风险。农村房屋修缮、屋面换瓦等小额零散工程不报备、无书面合同、层层转包问题突出，无资质自然人承接工易引发生产安全伤亡事故。

二是企业厂房仓库出租严禁“一租了之”。产权单位对外出租闲置厂房仓库，必须事前开展风险辨识评估，排查安全隐患，有效管控风险；对涉及需专门安全生产管理协议，落实出租后统一协调管理责任，不以租金减免转移安全管理责任。

三是特殊作业安全底线不能失守。在农村自建房及小散工程领域切实加强高处作业的宣传和监管，督促落实安全帽、安全带、安全防护网等措施；要别是高处和交叉作业，落实现场指挥人员，编制施工方案，有效防控安全风险。

四是基层监管盲区亟待补齐。闲置粮库、老旧厂房等存量资产容易脱离监管视线，必须压实乡镇场、村（社区）小散工程安全巡查和监管责任。

十、防范和整改措施

（一）依法压实企业安全生产主体责任

湖南浩天米业有限公司要进一步落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对皇安寺收购粮储库开展全面安全评估，对现存隐患全面落实完善闲置资产、出租场所、内部维修作业管理制度；认真落实对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理职责，定期进行安全检查，发现安全问员安全生产责任制，加强员工安全教育培训，提升全员安全素养。

（二）深入开展城乡小散工程专项整治

由县住房和城乡建设局牵头，各乡镇场、县高新区落实属地管理责任，严格执行《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》规定，修等小散工程，建立管理台账，落实报备制度；在全县严厉打击违法发包转包、无资质施工、高处及吊装无证作业等违法行为。压实村（社区）巡查上报责导、早处置；针对老旧房屋修缮施工，相关职能部门、基层单位要督促指导业主对房屋结构、施工过程开展必要的安全评估和严格落实防范措施。

（三）深化安全宣传教育，健全工作闭环机制

全县各部门、各乡镇场及县高新区要认真组织学习小散工程安全生产政策规范，畅通小散工程报备渠道。各级各部门要面向生产经营单位、个体工商宣传，强化产权人、发包主体安全责任意识，坚决防范同类事故重复发生。

脚注：

[1–1]《安全生产法》第四十一条第二款：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。第四十九条第二款:……生产经营项目、场所发包或者出租位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租调管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[1–2]《安全生产法》第一百一十四条：…… 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]《刑法》第一百三十四条：……在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者三年以上七年以下有期徒刑。

[3–1]《建筑法》第二十六条第一款：……承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[3–2]《建筑法》第二十八条:……禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转

[6]《安全生产法》第五十七条：……从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩

[7–1]《安全生产法》第二十一条：……生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患.

[7–2]《安全生产法》第九十五条第一款：……生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8–1]《安全生产法》第二十五条：……生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议.

[8–2]《安全生产法》第九十六条：……生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款……

扫一扫打开当前页

【打印文章】【关闭】

分享

国家部委网站 | 省级政府网站 | 市级政府网站 | 市州县区网站

主办单位：邵阳县人民政府 承办单位：县数据局 |联系方式：0739-6821117（县政府办） 0739-6834107（县数据局）
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有：邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码：4305230028