安徽省环宇公路建设开发有限责任公司
池州管理处日常小修保养工程01标
“5·13”机械伤害事故调查报告

县政府:

2018年5月13日下午13时50分，安徽省环宇公路建设开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程01标项目部在安东高速东至方向K3+000处施工现场，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》(安徽省人民政府令第232号)规定，6月5日，县安全监管局牵头成立了由县监委、人社、公安和总工会等部门负责同志组成的安徽省环宇公路建设开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程01标“5·13”机械伤害事故调查组，并聘请法律顾问参与事故调查工作。事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证，在综合分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因，对事故的性质和事故责任进行了认定，并提出对事故责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位及工程概况

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司位于安徽省合肥市庐阳区寿春路95号华谊大厦，注册成立于1997年5月19日，法人代表陈欣。安徽省环宇公路建设开发有限责任公司具有公路养护工程施工二类（甲级）从业资质，于2014年3月25日取得安徽省住建厅颁发的《安全生产许可证》，经延期核准有效期至2020年3月24日。2016年3月31日，安徽省交通控股集团有限公司池州管理处与安徽省环宇公路建设开发有限责任公司签订了CZYH-01标段工程施工合同协议书，计划工期36个月。工程主要包括CZYH-01标段内的道路保洁，路基、水泥路面、交通安全设施、绿化、附属工程等养护维修，水毁修复专项养护工程、预防性专项养护工程以及冬季除冰雪、应急抢险等业主指定的工作内容，工程合同价款554余万元。安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立了池州管理处日常养护工程01标项目部具体负责施工任务，项目经理汪帮龙，项目总工张俊伟。2018年1月1日，该工程2018年度施工方案经池州高速公路管理中心、交警大队、路政大队备案审批后开始施工。

二、事故经过及抢救过程

（一）事故时间

2018年5月13日下午13时50分左右。

（二）事故地点

安东高速东至方向K3+000处。

（三）事故发生经过

2018 年 5 月 13 日上午 8 时左右，安徽省环宇公路建设开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程 01 标项目部经理汪帮龙安排项目部进行安东高速中分带绿化树木修剪工作。施工队长王学文带领刘昭、阮宜明、童卫兵、吴中胜、章征安、吴松年六人到达施工路段后，检查发现租赁的中分带修剪机转动有异响，决定立即解除现场施工回到项目部，并将中分带修剪机设备送到贵池区殷汇镇河东电焊加工厂进行维修。12 时 40 分左右修理完成，中分带修剪机中心轴承被更换，经施工人员现场简单调试运行未发现异常。13 时 40 分左右，王学文驾驶皖 AHY45 轻型卡车和吴中胜驾驶的皖 AH0Y40 皮卡车分别带领队员来到施工路段安东高速东至方向 K3+000 处。13 时 50 分左右，施工现场安全防护完成，装载中分带修剪机的 AHY45 轻型卡车由紧急停车带向快车道行驶，中分带修剪机操作师阮宜明和辅助人员童卫兵在 AHY45 轻型卡车车厢上辅负责操作中分带修剪机进行作业，阮宜明刚打开中分带修剪机操作手柄，启动刀盘传动电机，瞬间高速旋转的修剪机两支刀片从刀盘承座处飞脱，致童卫兵双腿当场横切断，阮宜明左小腿部被划伤。事故发生后，技术员刘昭立即向项目部经理汪帮龙报告了现场情况，同时资料员章征安第一时间拨打了 120 急救电话联系安庆市第一人民医院急救中心，并与救护车对接在安庆长江大桥收费站

接收伤者。13 时 52 分，王学文驾驶皖 AHY45 轻型卡车带领 2 名受伤人员前往安庆长江大桥收费站，14 时 27 分，在安庆长江大桥收费站对接实施抢救，童卫兵经现场医护人员抢救确认失血过多休克死亡。

事故发生后，项目部立即向安徽省环宇公路建设开发有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司池州管理处和池州市安全监管局报告了事故情况。当日下午 17 时 30 分左右，安徽省环宇公路建设开发有限责任公司副总经理李正贤和安全生产部部长韦昌兵赶到事发地，20 时 30 分左右，安徽省环宇公路建设开发有限责任公司法人代表、执行董事陈欣赶到项目部，积极处置事故善后相关事宜。5 月 15 日，安徽省环宇公路建设开发有限责任公司与童卫兵家属达成死亡赔偿协议书，共一次性支付死亡赔偿金、丧葬费、抚恤费等 92 万元，事故未造成严重社会负面影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

阮宜明，受伤，男，56 岁，身份证号 342830196212191232，安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村人。系安徽省环宇公路建设开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程 01 标临时养护工。

童卫兵，死亡，男，51 岁，身份证号 342830196705311212，安徽省池州市贵池区殷汇镇人。生前系安徽省环宇公路建设

开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程 01 标养护工。

（二）直接经济损失

据统计，这起事故造成直接经济损失约 143 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故直接原因为：现场作业人员阮宜明和童卫兵安全知识缺乏，对中分带修剪机安全操作流程不了解，对施工中可能发生的安全风险预判不足，在升降电机未调节到相应的高度下，自行启动刀盘开关，未严格按照安全操作规程（进行修剪作业时，应先佩戴安全头盔，将设备固定在车辆所需位置，检查设备各部件是否正常、螺栓是否上紧；再启动点火钥匙，发动起动机；根据所修剪的中分带高度要求，调节升降电机到相应高度；随后将修剪车辆从紧急停车带开到快车道，启动刀盘开关，开始修剪。）组织修剪作业，致使刀片脱落，造成作业人员伤亡。

2、间接原因

（1）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司未能严格落实安全生产责任制，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未能有效制止和纠正违反安全操作规程

的行为，安全培训教育不到位，导致从业人员对正规安全操作规程不了解，对作业过程中存在的危险因素辨识不足，违反安全操作规程进行修剪作业。

（2）安徽省交通控股集团有限公司池州管理处作为发包人，未对合同工程的安全生产工作进行有效的统一协调、管理，未能有效督促承包单位严格落实安全生产责任制，及时排除有关设施设备存在的安全事故隐患。

（二）事故性质及事故类别

经调查认定，这起事故是由于事故发生单位安全教育培训不到位，从业人员安全知识缺乏，施工作业违反安全操作规程等原因造成的一起机械伤害生产安全事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

（一）童卫兵安全意识淡薄，在协助操作中分带修剪机过程中未能严格遵守安全操作规程，对施工过程中存在的危险因素辨识不足，缺乏事故防范能力，对事故的发生应负直接责任，鉴于其已死亡，免予追究。

（二）阮宜明不具备中分带修剪机操作技能，未能严格遵守安全操作规程和安全管理规定进行修剪作业，对施工过程中存在的危险因素辨识不足，缺乏事故防范能力，对事故的发生应负直接责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，建议由县安全监管局对其处以5000元人民币的罚款。

（三）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司池州管理处日常小修保养工程 01 标项目部经理汪帮龙，作为事故项目工程安全管理直接责任人，未能有效建立安全管理和安全生产责任体系，组织实施日常安全教育和隐患排查不全面、不细致，对租赁设备安全管理不到位，危险岗位安全技术交底不具体。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项、第五项、第六项，第三十三条和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，对事故的发生应负直接管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，建议由县安全监管局对其处以 9000 元人民币的罚款。

（四）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司法人代表、执行董事陈欣作为主要负责人，应对本单位安全生产工作全面负责，未能有效健全本单位安全生产责任制；未能有效组织实施本单位的安全生产教育和培训；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第三项、第五项的规定，对事故的发生应负主要领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项的规定，建议由县安全监管局对其处以上一年年收入 30%（计 5.6879 万元）的罚款。

（五）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司作为项目施工作业单位，安全管理不到位，未能严格落实本单位安全生产责任制度；未能对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；未有效督促从业人员严格执行本单位有关安全操作规程；有关设施设备安全管理制度不健全，安全技术要求交底不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条、第三十三条和第四十一条的规定，对事故的发生应负安全生产主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由县安全监管局对其处以20万元人民币的罚款。

（六）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司副总经理李正贤、安全生产部部长韦昌兵、项目副经理曹瑞、项目总工张俊伟、项目部专职安全员盛鹏作为公司安全生产管理人员，未能有效组织开展安全生产教育和培训，未能及时排除生产安全事故隐患，未能有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，未能对作业现场实施有效安全管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项、第五项和第六项和第四十三条的规定，对事故的发生应负安全生产管理责任。责令安徽省环宇公路建设开发有限责任公司依据公司的有关安全生产奖惩制度对上述人员给予严肃处

理。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下整改建议及防范措施：

（一）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司作为施工单位要深刻吸取事故教训，认真总结梳理此次事故暴露出的缺陷和不足，切实履行安全生产主体责任，进一步加强租赁设施设备的安全管理和维修保养，保证设施设备安全运行。要强化对从业人员的安全教育和培训，全面提高安全管理人员的安全意识及作业人员的安全生产知识、技能和自我防范能力，切实杜绝违章违规作业，有效防范各类事故的发生。

（二）安徽省交通控股集团有限公司池州管理处作为发包人，要切实加强承包单位的安全生产统一协调、管理，建立完善对承包单位安全生产绩效考核机制，加大督促检查力度，对发现的隐患问题要立即责令整改，严格督促承包单位落实各项安全生产措施。

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司
池州管理处日常小修保养工程01标
“5·13”机械伤害事故调查组成员

组　长：县安全监管局

副组长：县安全监管局

成　员：县监委

县人社局

县总工会

县公安局

县安全监管局

2018年8月20日