索引号	11321027014455428A/2025-463390
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2025-01-24
文号	
时效	
名称	扬州某设备有限公司“11.28”物体打击 死亡事故调查报告

扬州某设备有限公司“11.28”物体打击死亡事故调查报告

访问量： 11

扬州某设备有限公司“11.28”物体打击死亡事故调查报告

区政府：

2024年11月28日9时左右，位于扬州市邗江区江苏某实业有限公司1号车间内，由扬州某设备有限公司承包的筒体制作作业过程中发生一起物体打击事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，11月28日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位和人员概况

1.发包单位：江苏某实业有限公司，注册地址：方巷镇，法定代表人：贾*季，注册资本：10000万元整人民币，统一社会信用代码：913210********4415，类型：有限责任公司，经营范围：主营化工设备制造、加工、安装等。

2.承包单位：扬州某设备有限公司，注册地址：扬州市邗江区方，法定代表人：吴*青，注册资本：50万元整人民币，统一社会信用代码：913210********940N，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：主营环保设备制造等。

二、外包作业发包情况

2024年4月6日，江苏某实业有限公司（以下简称某实业公司）和扬州某设备有限公司（以下简称某设备公司）签订《2024年车间设备制作承揽合同》和《安全生产管理协议书》，生产活动场所为某实业公司1号车间，某设备公司项目负责人为郭*谊。

三、事故发生经过和事故救援情况

2024年11月28日7时许，某设备公司员工王*和杨*2人进入某实业公司1号车间内，负责车间中部靠西位置由南往北第二排钢质筒体拼接。杨*先通过行吊将1节竖立筒体（长约6米、直径约2.6米）吊装至车间中部靠西位置由南往北第二排水平放置在滚轮式固定支架上的筒体（长约6米、直径约2.6米）西侧，进行水平拼接。2节筒体水平对接后，王*和杨*先在西侧筒体西端南、北外侧筒壁焊接了2根三角铁，用作西端的支撑，后在2节筒体对接位置下方内侧各焊接了1个钢楔，用于固定位置，2个钢楔间距约为1米，并使用吊带套在西侧筒体的中间位置吊装在行吊上。9时许，王*使用铁锤敲击西侧筒体西端北外侧筒壁上的三角铁支撑杆，致使筒体失去平衡后，撞到王*。现场工人陈*任看见王*被筒体撞击后，赶紧上前搀扶，见其耳朵、鼻子、嘴巴出血，已处于昏迷状态，现场工人陶*坤拨打“120”急救电话求救，某设备公司项目负责人郭*谊到现场后安排工人将王*抬到某实业公司驾驶员崔*之车上送往医院，途中与“120”救护车会合后，将王*转至“120”救护车，送往江苏省苏北人民医院进行抢救，12时左右，医院宣布王*死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：王*，男，35-40岁，居民身份证号码：321027********4818，户籍地址：江苏省扬州市邗江区，现住址：江苏省扬州市邗江区，工作单位：某设备公司员工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约198万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片19张，调取现场监控视频1段，制作询问笔录8份、勘验笔录1份、现场示意图1份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：王*在筒体制作作业过程中使用铁锤敲击西侧筒体西端北外侧筒壁上的三角铁支撑杆，致使筒体失去平衡，撞击王*，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是作业现场安全管理不到位。**某设备公司未制定筒体制作作业相关操作规程，作业现场未落实人员进行统一指挥和管理，筒体未落实固

定安全措施。**二是安全教育培训不到位。**某设备公司未开展安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.王*，某设备公司员工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，在筒体制作作业过程中使用铁锤敲击西侧筒体西端北外侧筒壁上的三角铁支撑杆，致使筒体失去平衡，撞击王坤，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.郭*谊，某设备公司项目负责人，未组织制定筒体制作作业相关操作规程，对现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，作业现场安全管理不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某设备公司主要负责人郭*谊进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

某设备公司，安全生产职责履行不到位，未制定筒体制作作业相关操作规程，作业现场未落实人员进行统一指挥和管理，筒体未落实固定安全措施，对现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，作业现场安全管理不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条及《江苏省安全生产条例》第二十九条第一款第四项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对某设备公司进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）某设备公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某实业公司要深刻吸取事故教训，加强对外包单位的统一安全管理，督促外包单位严格履行安全生产相关法律法规的规定，落实安全防范措施，加强员工安全培训教育，提升员工安全技能和意识。

（三）邗江区某镇要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2025年1月16日