西安市碑林区青龙路**号
“8·27”天然气爆燃事故调查报告

2025 年 8 月 27 日 13 时 10 分左右，西安市碑林区青龙路**号发生天然气爆燃事故，过火面积达 50 平方米，导致 3 人不同程度烧伤。由于伤者目前仍在接受治疗，直接经济损失暂时无法估算。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《陕西省安全生产条例》以及《西安市碑林区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（碑政发〔2020〕26 号）等相关法律法规和文件规定，经碑林区政府批准，成立了“8 · 27”一般爆燃事故调查组（简称“事故调查组”），该调查组由区应急管理局、公安碑林分局、区总工会、区城管局、太乙路街道办事处等单位组成。同时，聘请了 3 名省级燃气专家，并邀请区纪委监委派员参与事故调查工作。

事故调查组严格遵循“四不放过”原则，秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的工作方针，通过现场勘查、调查取证与综合分析，全面查明了事故经过、原因、人员受伤状况以及直接经济损失等情况。在此基础上，明确了事故性质与责任归属，并针对相关责任人和单位提出处理建议，同时给出事故预防和整改的具体措施。现将详细情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位及房屋情况

1. 杨某，为房屋产权所有者，该房产坐落于西安市碑林区青龙路**号。杨某于2025年5月7日购置此房，房屋面积达50.79平方米，并于6月16日完成收房。7月3日，他委托管某负责整体装修施工，涵盖硬装、软装以及家具采购等各项事宜。

2. 西安某某天然气公司某某分公司（简称“某某分公司”），位于陕西省西安市雁塔区，成立于2020年9月22日，为西安某某燃气集团有限公司下设分公司。某某分公司内部正式员工290人，主要负责西安市南至南绕城，北至明城墙北，西至明城墙西、太白路以东，东至明城墙东及太乙路（至南二环段） 以西，南二环（太乙路以东）和建工路以南，长鸣路、万寿路以西区域管线及附属设施的安全运行、改造、隐患整改、抢险抢修；管线及附属设施交验、碰口、投运、客户通气点火；客户维修、安检、分户挂表、集中换表、技改、老旧小区改造、安全燃气具推广、安全用气宣传及计量表具的抄收、用气稽查、维护顺价等工作。主要行政区域涵盖碑林区、雁塔区、曲江区域。某某公司现有中压管线817.13km，低压管线1647.18km，合计2464.31km；辖区内调压器8133台；辖区内现有75万余户民用户、5千余户工商用户。广泛涉及民用、工业、商业、餐饮、福利和采暖锅炉等各个领域。

3. **西安某某燃气集团有限公司**（简称“某某燃气集团”），位于西安市二环南路西段**号，是由西安城市基础设施建设投资集团有限公司与香港中华煤气有限公司共同组建成立的合资公司，是目前西北地区首家引进外资，改制重组的大型国有控股城市燃气企业。公司成立于2006年11月，原名称为西安某某天然气有限公司，注册资本人民币10亿元，双方持股分别为51%及49%。为顺应国家油气体制深化改革，响应政府营商环境提升和事权下放，以及燃气属地化监管要求的相关要求，企业于2020年9月22日经改制重组后更名为西安某某燃气集团有限公司，实行集团化管控、区域化专业运营的模式，下辖18个职能部室、5个分公司和6个子公司，现有员工2300余人。企业拥有西安市城六区管道燃气特许经营权，可提供城市管道天然气的供应和相关服务，以及燃气设施的生产、经营、维护、维修、质量控制、技术服务、科研开发、管网测绘、物资贸易、燃气项目的设计、工程施工和燃气表等业务，已广泛涉及居民、工业、商业、餐饮、运输、学校和采暖供热等各行业领域。

（二）现场勘查情况（附件1）

8月28日上午，区应急管理局委派3名技术专家对事故现场展开了技术勘查，同时调阅了相关部门在事故发生后针对相关人员的问询记录及视频资料。经汇总分析，勘验情况如下:

事故现场位于西安市青龙路**号事发地，此房间坐东朝西，由一间卧室、一个卫生间、一个厨房和一个阳台组成。

现场勘查发现，原本的入户门已脱落，被放置在门外走廊上，门上有因爆炸冲击波而形成的明显凹痕。室内摆放着正在安装的床具，靠近厨房西侧的床架下方有明显的过火痕迹。同时，室内顶面周边以及 2 米以上的墙面也存在明显的过火迹象。

西北角上方墙面上安装的壁挂空调已被烧毁，厨房顶面有明显的过火痕迹。西面北侧平开窗玻璃呈放射状裂痕，南侧固定式玻璃窗上有大量燃烧后的飞溅物，西面北侧平开窗上方的玻璃窗被爆炸冲击波震碎。

厨房南侧阳台顶面同样有明显的过火痕迹，室内冰箱被烧毁，东南角卫生间的吊顶因爆炸冲击波而遭受损坏。

综合房间内的上述痕迹判断，其符合天然气闪爆后集中破坏室内上方空间的特征。现场勘查发现，事发地内的燃气设施设置在厨房内，主要包括以下几项:

1. 天然气表具一个：该小区于 2025 年 7 月 3 日通气，然而现场勘查表明，此表的过气量仅为 0.135 立方米，这一气量不足以达到天然气的爆炸下限。

2. 引入管。

3. 天然气双眼灶具一台：配备了灶具熄火保护装置。

4. 万家乐热水器一台：连接热水器与燃气管道的三通型号与燃气公司的制式三通不同，并且三通上缠绕的白色生料带与燃气公司的制式蓝色生料带颜色有别。据此推测，该热水器并非由

燃气公司安装，不排除空气进入燃气管道，进而导致灶具及热水器无法点燃的可能性，用户曾进行报修。

5. 室内球阀、自闭阀、电磁阀一应俱全。现场勘查发现，燃气管道及表具上有明显的过火痕迹，灶具开关处于关闭状态。

（三）事故烧伤人员情况（附件 2）

依据西安市第某医院提供的伤者诊断证明书，三名伤者的具体状况如下：

1. 董某诚，男性，42 岁，身份证号 6101**********550。现任某某燃气集团有限公司某某分公司某某路综合服务站维修工，董卜诚烧伤面积达 56%。

2. 管某，男性，63 岁，恒志云仰小区 2-1613 室装饰装修人员，身份证号：6101**********138，烧伤面积 20%，左侧髌骨骨折。

3. 李某峰，男性，41 岁，恒志云仰小区 2-1613 室装饰装修人员，身份证号：6101**********418，烧伤面积占 20%。

二、事故发生经过与应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 27 日 10 时 30 分左右，装修工人管某向某某燃气集团热线 9***7 报告了燃气故障。10 时 49 分，该维修工单由 9***7 热线转派至某某分公司二级平台。二级平台于 10 时 53 分将工单发送至编号为 701020 的燃气公司平板电脑，并由某某分公司指派劳务派遣员工董某诚负责处理。

董某诚在11时左右抵达现场开展维修工作。在维修过程中，他发现排气放散后，依旧无法排除不通气故障，便分别与某某分公司某某路站副站长肖某鸿和综合维修人员张某强通过微信电话沟通，说明现场情况。

在维修过程中，董某诚拆开了表具前端与入户球阀后端的对丝，随即在厨房内直接进行排气操作，累计排气时间约达1小时，导致大量燃气在厨房顶部聚集。待管道重新连接后，董某诚启动左侧灶阀旋钮，灶具开关点燃的一刹那，燃气爆燃事故不幸发生。

（二）应急处置情况

事故发生后，**小区物业和**社区迅速赶至现场，展开应急处理工作，立即拨打119和120求助电话，并将受伤人员转移至安全区域。随后，消防救援人员及时抵达现场，有效控制了火情，120急救人员则将烧伤人员紧急送往西安市第九医院接受治疗。

区委、区政府在接到事故报告后，迅速组织公安、应急、城管和街办等部门赶赴现场开展应急处置工作，并要求某某燃气集团公司全力救治受伤人员。某某燃气集团的主要领导及救援团队也在第一时间赶到现场，开展紧急处理工作。

目前，伤者状况稳定，无生命危险，事故处置工作平稳有序，未引发次生事件和不良舆情。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

董某诚，在维修过程中未遵循规范操作流程。按照规定，本应将管道引至室外进行排气放散，然而他却在用户厨房内进行此项操作，且操作耗时较长。这导致厨房顶部狭小空间内积聚了大量燃气，其浓度达到了爆炸极限（燃气与空气混合比例为5%-15%）。维修结束后，他未对燃气浓度进行检测，便贸然开启灶具点火。董某诚忽视安全操作规程，为图便捷而违规操作，这是引发此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. **肖某鸿、张某强**，二人先后分别接到了董某诚通过微信语音电话反映现场排气放散相关情况。然而，两人均未对现场存在的风险隐患给予足够重视，也未及时采取有效措施制止违反操作规程的行为。

2. **某某分公司**，在燃气维修作业人员管理上存在明显漏洞，对员工的安全生产教育和培训投入不足，未能有效提升其安全意识和操作技能。在作业过程中，公司未能充分识别潜在风险，也未能采取有效的安全防护措施，导致作业安全无法得到切实保障。员工的安全意识和技能无实质性提升，安全教育培训及考核流于形式。

3. **某某燃气集团**，在安全生产规章制度及操作规程的教育与监督执行方面存在明显不足，对下属单位和员工的管理力度不够，在教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安

全操作规程方面工作不到位。此外，现有的内部监督考核机制尚不完善，未能有效保障全员安全生产责任制全面贯彻落实。

（三）事故性质

经调查认定，“8·27”爆燃事故系作业人员严重违反安全操作规程所致，是一起一般生产安全责任事故。

四、关于事故责任的划分及处理建议

（一）事故责任人的责任判定及处理建议

1.董某诚，某某分公司维修人员，严重违反用户室内排气放散安全操作规程及公司安全管理规定。在未进行室内燃气浓度检测的情况下，盲目开启燃气灶具点火开关，导致突发爆燃事故，对此事故负有主要责任。建议某某燃气集团依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[1]之规定，结合实际情况进行处理，并将处理结果以书面形式报送区应急管理局。

2.靳某文，党员，某某燃气集团公司某某分公司某某路站副站长，在负责燃气检维修业务期间，未能严格履行安全管理职责。他对检维修人员的业务素质把关不严，对安全技术交底制度的执行流于形式，对该起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[2]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]的规定，依法对其做出行政处罚。

1《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.肖某鸿，党员，某某燃气集团公司某某分公司某某路站副站长，在接到董某诚的求助电话后，未能及时采取正确的应急处置措施，亦未有效防止该起事故的发生，同时也未能及时制止和纠正董卜诚违反操作规程的行为，对该起事故负有一定责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[4]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法对其做出行政处罚。

4.侯某峰，党员，某某燃气集团公司某某分公司某某路站站长，在全面负责该站工作期间，虽组织了所属人员的安全教育培训与安全技术交底，但未能切实保障培训内容落实到位。在上门维修过程中，员工对培训中着重强调的问题依旧熟视无睹，且该站长对检维修人员的业务素质审核把关不够严格，对事故的发生负有不可推卸的安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法对其作出行政处罚。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

3《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

5.其他人员，对于此次事故中负有责任的领导及其他相关人员，建议某某燃气集团将严格按照公司规章制度及《中国共产党纪律处分条例》进行严肃处理，并将处理结果及时上报至区应急管理局。

（二）事故责任单位的责任认定及处理建议

1.某某燃气集团，在事故隐患排查治理方面存在疏漏的问题，且未能有效执行公司安全生产的相关规定。各岗位责任人员的职责界定模糊，责任范围及考核标准内容缺失。全员岗位责任落实的监督考核机制尚不完善，难以保障作业人员安全生产 责任制的有效执行。对从业人员的安全教育培训及考核工作不够扎实，缺乏针对性，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[5]、第二款[6]及第二十八条第四款[7]的相关规定，应承担相应责任。

建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[9]的规定，对其给予行政处罚。

2. 某某分公司，在事故隐患排查治理工作中存在疏漏之处，

5《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

且未能有效执行公司安全生产的相关规定，理应承担相应责任。建议某某燃气集团依据公司规章制度，对某某分公司及其他相关

人员进行必要的处理，并将处理结果及时报送至区应急管理局。

五、事故预防与整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效预防类似事故的再次发生，特向相关单位提出以下整改建议及措施:

（一）全面开展自查自纠，严格落实企业主体责任

某某燃气集团应深刻吸取“8·27”爆燃事故的教训，进一步制定并完善安全管理制度，建立健全监督考核机制。加强对从业人员的安全教育和培训，确保其具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，明确自身在安全生产方面的权利和义务。如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急处置措施，以有效预防类似事故再次发生。

（二）强化部门行业监管，严厉查处非法违法行为

7《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

8《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

9《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；

区城管局须严格履行行业监管职责，督促燃气经营企业牢固坚守红线意识和底线思维，依法依规开展生产经营活动。应全面

排查本行业领域内各企业单位的安全风险与隐患，督促企业全面落实安全风险分级管控及隐患排查治理的双重预防工作机制，确保作业现场安全生产管理体系和质量技术安全管理体系的切实执行。持续提升监管效能和服务水平，激发企业内生动力，及时发现并消除各类事故隐患，切实防范生产安全事故的再次发生。