广西德保县启润保泰金属材料有限公司“5•27” 高处坠落一般事故调查报告

2023-07-27 11:00 来源：德保县应急管理局

2023年5月27日8:52左右，广西德保县启润保泰金属材料有限公司在一车间工房房顶组织修补作业时，发生了一起高处坠落一般生产安全责任成1人死亡，直接经济损失122.4万元。

县委、县人民政府接到事故报告后高度重视，第一时间作出重要指示，要求企业全力做好伤者救治及家属安抚工作，并做好事故现场保护工县应急管理局、县工信局、县公安局和城关镇人民政府等单位领导和工作人员立即赶赴事故现场开展事故勘查和处置工作。2023年5月28日，依据民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县人民政府依法成立了由县委常委、县人县长陈静任组长，县政府办、县公安局、县应急管理局、县工信局、县人社局、县司法局、县纪委监委派驻纪检监察组、县总工会、城关镇人民政同志参加的广西德保县启润保泰金属材料有限公司“5·27”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。并委托相关专术分析，出具专家组调查意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查询问相关人员、调取查阅资料术分析等方式进行调查和综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因、间接原因人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。

事故调查组认定，广西德保县启润保泰金属材料有限公司“5·27”高处坠落事故是一起因冒险作业引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

广西德保中太贸易有限公司于2021年7月与万泰钢铁签订5年的厂房设备租赁合同。2022年万泰钢铁与厦门国贸联合成立了启润万泰公司，厦51%股份，万泰钢铁占49%的股份。2022年12月29日启润万泰公司在德保成立广西德保县启润保泰金属材料有限公司。2023年2月1日，广西德保中限公司与广西德保县启润保泰金属材料有限公司签订《高碳铬铁冶炼工厂租赁协议》，协议编号：DBQRBT-DBZT-20230109,合作期限自2023年2025年12月31日。

（一）出租单位基本情况

广西德保中太贸易有限公司，地址德保县城关镇峒奇村，法定代表人唐*秋，公司成立于2001年11月16日，统一社会信用91451024727681193 4，经营范围：锰矿、硅矿、铬矿、铝土矿、重晶石矿、磷矿的加工、冶炼、销售；五金建材销售*（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动）。

（二）承租单位基本情况

广西德保县启润保泰金属材料有限公司，法定代表人曾*民，公司成立于2022年12月29日，统一社会信用代码91451024MAA7W15P5Y。经营般项目:铁合金冶炼；有色金属合金销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售:建筑材料销售:煤炭及制品销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许产品):有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。企业现有职工90余人。

二、事故发生经过

2023年5月27日上午8时许，广西德保县启润保泰金属材料有限公司生产值班长（生产管理负责人）刘*华安排机修人员戴*红、陈*军、刘*君修复因2023年5月7、8日被大风吹坏的1#炉成品包装车间和2#炉成品包装车间工房顶上彩钢瓦，陈*军、刘*君两人在房顶修补，戴*红在地面传送彩8时40分，戴*红已经传送上一块彩钢瓦至2#炉成品包装车间工房顶面，铺好彩钢瓦后，陈*军一人在上螺钉固定，刘*君则走向下一个维修点（1#炉车间）棚顶面，想把彩钢瓦板拉上顶面，8时52分当走到1#炉包装车间房顶面，房顶下檩条断落，加上刘*君本人安全意识淡薄，未采取佩戴安全带和使用安全绳等安全防护措施，致使刘*君从11米高处的房顶坠落，导致事故发生。

三、事故现场勘查情况

广西德保县启润保泰金属材料有限公司1#炉成品包装车间跨度6.175米的厂房棚架上有1处彩钢瓦缺失，4条檩条断落

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

刘*君，男，50岁，汉族，住址为湖南省新化县琅塘镇******号，身份证号为43325**********，于2023年2月22日入职广西德保县启润材料有限公司从事机修工工作（焊接与热切割作业，证号：T43252419730325****,特种作业证有效期：2023年2月24日至2029年2月25日）。刘*君于月27日在广西德保县启润保泰金属材料有限公司作业时高处坠落致多发伤、呼吸心跳骤停在此事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115号）等规定，经广西德保县启润保泰金属材料有限公司统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失122.4万元，其中：医用3.4万元，人身伤亡赔偿金等119万元。

五、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月27日9时20分，广西德保昊龙硅业有限公司副总经理张*接到广西德保县启润保泰金属材料有限公司生产厂长刘*华电话报告公司机君到1#矿热炉成品包装车间维修工房（棚）过程中，发生一起高处坠落事故。随后，广西德保昊龙硅业有限公司副总经理张*将情况报告公司总经（广西德保昊龙硅业有限公司和广西德保县启润保泰金属材料有限公司是业务伙伴，友好兄弟单位）。2023年5月27日9时54分，县应急管理局接到昊龙硅业有限公司总经理曾*义电话报告称广西德保县启润保泰金属材料有限公司机修工刘*君到1#矿热炉成品包装车间维修工房（棚）过程中，慎，从高处坠落，经抢救无效死亡。接报后，县应急管理局于2023年5月27日10时27分电话报告县委、县人民政府，2023年5月27日11时22分书面报县人民政府。县应急管理局于2023年5月27日10时40分电话报告市应急管理局，2023年5月27日11时44分书面报告市应急管理局。

县委、县人民政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。县委常委、副县长陈静和县委办副主急局局长黄成聪第一时间组织应急、公安、工信和城关镇政府等相关单位赶到现场开展事故调查处置以及家属安抚、善后处置等各项工作。

在信息报送和舆情导控方面，2023年5月27日9时20分，广西德保昊龙硅业有限公司副总经理张*接到广西德保县启润保泰金属材料有限公司电话报告发生事故。2023年5月27日9时54分广西德保昊龙硅业有限公司总经理曾*义电话向县应急管理局报告。县应急管理局第一时间电话报县委政府和市应急管理局，并迅速组织开展信息收集上报工作，结合现场掌握最新情况按规定时间先后上报工作信息，无迟报、漏报现象。同时，县人照“三同步”工作要求开展舆情处置工作，加强网络舆情导控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣及负面传导等现象。

（二）医疗救治及善后情况

县人民医院急救中心接到求救电话后，医护人员赶到现场对伤者刘*君进行抢救，2023年5月27日9时50分，刘*君因抢救无效死亡。2023年5
广西德保县启润保泰金属材料有限公司与死者家属达成赔偿协议，2023年5月30日付清赔偿金118.89万元，当天死者遗体由其家属运送回湖南老家安

六、事故原因

（一）直接原因

1.事故发生前，广西德保县启润保泰金属材料有限公司未向机修工刘*君告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措

2.事故发生前，广西德保县启润保泰金属材料有限公司生产值班长（生产管理负责人）刘*华在安排检修任务时，因修补作业量很小，仅需要
彩钢瓦，在没有进行高空作业审批情况下，安排了没有高空作业证的刘*君等3人进行高空维修作业[]。

3.广西德保县启润保泰金属材料有限公司机修工刘*君在知道自己没有高空作业证，在未办理高空作业票，未佩戴安全带、安全绳等劳保用品
险到11米高的1#矿热炉成品包装车间厂房棚顶开展维修工作。厂房棚架上4根檩条搭接点同时断裂开，致刘*君从11米高处的厂房棚顶坠落导致事故发

（二）间接原因

（1）广西德保中太贸易有限公司1#炉成品包装车间增建一跨6.175米的厂房棚架上檩条原来为C型钢、规格为（200*70*2）mm，增建跨的厂
为方形钢、规格为（50*35*1）mm，且檩条没有直接搭焊在主棚架上，而是和原来伸出的C型钢檩条搭接点焊,且作业现场出铁时大量的含酸性的烟
钢结构腐蚀很严重，至檩条搭接点焊处腐蚀无法承重。当维修工刘小君踩到此处的彩钢瓦面时，4根檩条搭接点同时断落，致刘*君从11米高处的瓦
亡。

（2）广西德保县启润保泰金属材料有限公司于2023年3月7日印发的《关于戴*臣等同志任职的通知》（启润保泰司字[2023]第1号）没有任
产管理主要负责人和分管安全的负责人，没有设置安全生产管理机构和专职安全管理人员。

（3）广西德保县启润保泰金属材料有限公司总经理戴*臣无主要负责人安全管理资格证；负责生产管理工作的生产值班长刘*华未经安全培
得安全生产管理人员资格证。

（4）广西德保县启润保泰金属材料有限公司原分管安全负责人李*键调整工作岗位和离职后，未及时调整充实安全管理人员。

（5）广西德保县启润保泰金属材料有限公司于2023年2月1日租赁广西德保中太贸易有限公司厂房生产后，未编制本公司的《安全生产责
《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》和《生产安全事故应急预案》等安全管理规章制度和操作规程。

（6）广西德保县启润保泰金属材料有限公司未制定2023年度安全工作目标和计划；无2023年安全生产费用提取和使用台账记录；无2023年
育培训计划和培训记录；无2023年度事故隐患排查治理台账。

（7）经查2023年2月22日新入职的员工：陈*军、刘*君、刘*东等3人，未开展“三级”安全教育培训，无“三级”安全教育培训记录。

（8）广西德保县启润保泰金属材料有限公司涉及动火作业、高处作业、受限空间、临时用电等特殊作业，从未开具过作业许可票证。

七、对政府监管部门的安全监管履职调查情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和执法情况等，认定广西德保县启润保泰金属材料有限公司行业主管部门为县工信局，
理局有安全监管的职责，城关镇人民政府有属地监管职责。县工信局、县应急管理局和城关镇人民政府等3个单位均有提交安全监管履职佐证材料
证材料体现这3个单位认真到该企业开展安全检查指导工作，有现场检查记录、责令整改通知书、复查意见书和检查图片等材料，没有发现监管失
况。

八、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的责任认定及处理建议

1.承租方广西德保县启润保泰金属材料有限公司，公司法人曾*民于2023年3月7日调到总公司旗下的其他工厂任职，公司法人没有变更。同司印发《关于戴*臣等同志任职的通知》（启润保泰司字[2023]第1号）没有任命安全生产管理主要负责人和分管安全的负责人，没有设置安全生产和专职安全管理人员。总经理戴*臣无主要负责人安全管理资格证；负责生产管理工作的生产值班长刘*华未经安全培训，未取得安全生产管理人员公司原分管安全负责人李*键调整工作岗位和离职后，未及时调整充实安全管理人员。无2023年度安全教育培训计划和培训记录；无2023年度事故治理台账。2023年2月22日新入职的员工陈*军、刘*君、刘*东等3人，未开展“三级”安全教育培训，无“三级”安全教育培训记录等。承租方广启润保泰金属材料有限公司对本事故的发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处罚。

2.出租方广西德保中太贸易有限公司，在与广西德保县启润保泰金属材料有限公司签订的《高碳铬铁冶炼工厂租赁协议》约定：“三、2.合包括但不仅限于生产线，厂房其它生产设备、办公楼、宿舍楼等,一并交付乙方使用，同时由乙方维护、保养及修理，费用由乙方承担”。出租方租方生产经营活动，对本事故的发生不负有责任。公司1#炉成品包装车间增建一跨6.175米的厂房棚架上檩条原来为C型钢、规格为（200*70*2）mm的厂房檩条改为方形钢、规格为（50*35*1）mm，且檩条没有直接搭焊在主棚架上，而是和原来伸出的C型钢檩条搭接点焊,且作业现场出铁时大量的烟雾对厂房钢结构腐蚀很严重，至檩条搭接点焊处腐蚀无法承重。公司存在上述安全隐患而未设置明显的安全警示标志也未在《高碳铬铁冶炼工议》中告知承租方，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定另案处罚。

（二）责任人员的责任认定及处理建议

1.**戴*臣，**广西德保县启润保泰金属材料有限公司总经理，对公司安全生产工作履职不到位，公司于2023年2月1日租赁中太公司厂房生产后，公司的《安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》和《生产安全事故应急预案》等安全管理规章制度和操作规程。未制度安全工作目标和计划；无2023年度安全教育培训计划和培训记录；无2023年度事故隐患排查治理台账；无2023年度应急演练计划，也未开展应急事故的发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处罚；由广西德保县启润保泰金属材料有限公司部管理规定对戴*臣进行处理。

2.刘*华，广西德保县启润保泰金属材料有限公司生产值班长，负责公司生产管理工作。按照“三管三必须”原则，管生产必须管安全。未认本单位安全生产工作职责，没有组织作业人员进行风险分析、落实各项安全措施，在组织高处作业时，未办理高处作业票，在没有佩戴安全带、使的情况下，安排没有高空作业证的机修工刘小君等3人违章冒险作业，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国法》相关规定对刘实华进行处罚，由广西德保县启润保泰金属材料有限公司按公司内部管理规定对刘*华进行处理。

3.**刘*君**，广西德保县启润保泰金属材料有限公司机修工，安全意识淡薄，在自己没有高空作业证，在未办理高空作业审批票，并未佩戴安全绳等劳保用品情况下冒险到11米高的1#矿热炉成品包装车间厂房棚顶开展维修工作，从瓦顶坠落，导致事故发生，鉴于其已在本次事故中死亡，故其相关责任。

4.**曾*民**，2022年9月任命为广西德保保泰金属材料有限公司总经理，2023年2月24日开始担任该公司法人、总经理，2023年3月7日调到总公司他工厂（鞍山玺泰金属材料有限公司）任总经理，至今仍然是广西德保县启润保泰金属材料有限公司法人。公司于2023年2月1日租赁中太公司厂房未编制本公司的《安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》和《生产安全事故应急预案》等安全管理规章制度和操作规定2023年度安全工作目标和计划；无2023年度安全教育培训计划和培训记录；无2023年度事故隐患排查治理台账。鉴于曾泽民于2023年3月7日已经司旗下的其他工厂任总经理，已经和新任总经理戴*臣做好工作交接，不再对广西德保县启润保泰金属材料有限公司进行管理，也不在该公司领取本事故的发生不负有责任，建议不予以处罚。

5.**赵 ***，广西德保中太贸易有限公司总经理。在出租期间有对承租方生产经营活动进行安全检查，对本事故的发生不负有责任，建议不予以

（三）其他建议

建议广西德保县启润保泰金属材料有限公司向县应急管理局作出深刻检查。

九、对事故相关监管单位的建议

县工信局、县应急管理局和城关镇人民政府分别负有行业主管、安全监管、属地监管责任。要认真吸取本次事故教训，举一反三，严格落实必须”原则，加强企业安全监管，严格执法，促进企业合法合规生产，保障企业和员工生产生命安全。

十、事故防范及整改建议

（一）承租方广西德保县启润保泰金属材料有限公司整改建议

1.按照《中华人民共和国安全生产法》（2021版）及《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原总局91号令）相关要求，设置安全管理足专职安全管理人员，企业主要负责人和安全管理人员必须持证上岗。

2.按照《中华人民共和国安全生产法》（2021版）及国务院安委会办公室《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》安委办〔20要求，编制完善各管理层级和各岗位的安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责。企业主要负责人和安全管理人员的安全职责要体现安全生产法求，做到横向到边、纵向到底。责任制修订后应组织全员进行培训。

3.制定2023年度安全工作目标和重点安全工作计划，切实落实安全生产主体责任。

4.根据本公司生产实际情况，重新梳理组织架构，全面组织制定完善公司《安全管理制度》和《安全操作规程》，相关制度和安全操作规程性和可操作性，并覆盖全公司，修订后应组织全员进行培训、考核。

5.根据（财资〔2022〕136号）文件要求重新编制公司《安全生产费用提取和使用管理办法》和公司《2023年安全生产费用提取和使用计划执行，确保公司安全生产费用足额提取和有效使用，并要求做好专款专用和台账记录。

6.按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2015年修订版全文）国家安全生产监督管理总局令第59号的要求，参照（2022）标准，编制高处作业、受限空间、动火作业、临时用电、吊装作业、盲板抽堵作业等特殊作业管理制度及作业票证，对相关人员进行培训行，特殊作业必须办理作业许可票证、认真做好风险分析并采取有效安全防范措施。监护人、气体检测分析人员需经培训考核和授权。

7.根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考定》（国家安全监管总局令第30号）等有关法律、法规的规定，编制完善公司《安全教育培训管理制度》、《2023年度安全教育培训计划》，切实展安全教育培训工作，做好新员工入厂“三级”安全教育和日常安全教育培训，并做好培训记录。特种作业人员要做到持证上岗，严禁无证作业。

8.根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第 16 号）、《工贸企业重大事故标准》（应急部令2023第10号令）等有关法律、法规的规定，建立健全《生产安全事故隐患排查治理制度》，明确各种事故隐患排查的形式、内容组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。按制度要求开展事故隐患排查治理工作，做好年度事故隐患台账汇总表，并每季度开展事计分析。

9.根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.5.1.4 变更管理要求，建立健全公司《变更管理制度》，明确不同部门的职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施等安全生产信息，开展变更相等。涉及变更作业要做好风险分析和审批。

10.按照《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639-2020）要求，编单位应急预案体系，并配备足够的应急救援物资。制定年度应急演练和应急培训计划，并开展演练和培训，相关演练、培训应做好记录。

11.企业管理人员在布置工作时，一定要注重安全技术交底，交待有关安全注意事项。针对高风险作业，要办理相应的作业许可票证，组织进行风险分析，落实各项安全措施，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。

12.公司应根据作业岗位存在的风险和接触的有毒有害因素，为员工配备符合国家标准或行业标准的劳动安全防护用品，对员工进行劳动安品使用和维护保养培训，并做好发放、培训记录。

13.安全风险告知卡中风险等级名称要正确，所标颜色和风险等级要相符。

14.生产现场的压力表、安全阀、气体检测报警仪，高压绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工具，防雷设施等要定期请有相应资质的机构进行检测，效性和完整性。

15.企业开展的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作要确保长效运行。

（二）出租方广西德保中太贸易有限公司整改建议

严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）等法律法规继续做方安全生产工作。

（三）对相关主管部门建议

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，全面排查安全问题和隐患，切实履行监管在监督检查中发现的违法违规行为，要按照有关法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施,做到“检查必执法、执法必严格步加大安全监管力度，切实做到对工贸企业实施“强监管、严执法”，确保全县工贸领域安全生产形势的持续稳定，严防类似事故再次发生。

（四）对政府监管部门建议

加大政府监管力度，强化安全监管，各乡（镇）人民政府、各有关部门要深刻吸取事故教训，扎实开展2023年重大隐患专项排查整治工作,督格落实主体责任,有效预防和减少事故发生。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全守安全生产“红线”。认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神、《中华人民共和国安全生产法》和“十五条”硬措施。

德保县应急管理局

2023年7月27日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001