定远县连江镇“2022.1.3”高处坠落事故调查报告

发布时间：2022-03-20 10:38　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2022年1月3日12时30分左右，定远县连江镇原江启宾馆一工人在拆除楼顶水箱作业时发生高空坠落，导致1人当场死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等
日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长、分管负责人任副组长，县纪委监委、公安局、人社局、总工会和连江镇等相关人员组成的
“2022.1.3”高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，
调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位处理建议，并
出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）涉事宾馆基本情况

原江启宾馆楼房原先为连江镇计生服务所办公用房，2018年林某泉和刘某志合伙租赁用来开宾馆和浴室，年租金为15000元，期限为三年
连江镇政府签订有书面合同，现合同遗失），注册登记为江启宾馆，法定代表人林某泉。2020年8月份林某泉撤股，转让给刘某志一个人，同年
启宾馆，与连江镇政府解除了合同。2021年初因经营不善刘某志关闭了宾馆外出打工，同年连江镇政府收回了房屋。

（二）现场情况

水箱位置

事故现场位于连江镇街道合蚌公路西侧原江启宾馆，该宾馆主体建筑为两层，沿公路南北长约20米，宽8米，高约7米，楼房最南侧有楼梯
梯可达二楼顶，四周设有护栏，楼面用彩钢瓦搭有人字形隔热层。楼梯间阁楼高出楼面约2米，南北宽约2.5米，东西方向长约8米，四周无护栏
钢瓦才能到达阁楼顶。水箱位于阁楼顶西北角，该水箱为圆柱体，直径约2米，高2米。楼房南山墙有院门通往院内，院子面积约200平方米，吊车

二层楼顶护栏



现场示意图一：二楼屋顶

原水箱位置



现场示意图二：楼房南侧

（三）伤亡人员基本情况

张某存，男，家庭住址：定远县西卅店镇双桥村后张组，身份证号码：略，事故中死亡，无登高作业证。

（四）事发当日天气情况

据定远县气象台提供的气象资料，1月3日，天气多云，气温1-12℃，东北风微风。

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年元旦前，刘某志从外地打工回来，打算将宾馆里的东西处理掉。1月3日中午11点左右，刘某志到附近的建筑工地找吊车，当时工地冯某虎（非独立法人，其常年带领几名工人在工地承揽一些散活）不在，工人张某存当即打电话给冯某虎，电话接通后开着免提，由刘某志和冯元的价格使用吊车，冯某虎在电话里告诉张某存让陈某驾驶吊车去，随后张某存会同陈某驾驶吊车跟随刘某志赶往江启宾馆（注：该吊车为汽车起吊载荷8吨，起吊高度十几米，国家质检总局在2014年公布的特种设备目录内没有汽车起重机）。等赶到江启宾馆时，院门锁着，刘某志从准备某心车上拿了扳手将锁撬开，吊车开进院内施工。陈某驾驶吊车，刘某志指挥张某存拆卸水箱，张某心在旁边帮忙。起吊时刘某志站在阁楼顶东站在阁楼顶西南侧，张某心位于西北侧。张某存用布带将水箱捆扎好后，举起手臂并大声喊陈某可以起吊了。12时20分左右，水箱被吊离阁楼顶动一点，张某存突然存坠落地面（无证据显示吊起的水箱碰触到张某存）。

（二）事故应急救援处置及报告情况

事故发生后，刘某志和张某心立即往楼下跑，前去查看张某存伤情，刘某志随即拨打了120。同时陈某也下车赶到张井存身边呼喊，看其头部流出很多血，情况严重，就打电话给工地另一名带班负责人赵某，赵某立即驾车赶往现场。12时23分，赵某到达现场后拨打了110，同时电话经120现场确认张某存已无生命体征。连江镇派出所接110指令后第一时间赶到事发现场处置，随后定远县公安局领导带领治安大队及法医赶到公安局调查取证，排除盗窃及其他案件的可能后于1月4日11时30分向连江镇政府报告了事故情况。11时57分连江镇政府向定远县应急管理局进行40分县应急管理局分别向县委、县政府和滁州市应急管理局书面报告了事故情况。

接报后，县领导高度重视，立即安排县应急管理局等部门负责人赶往连江镇指导事故善后处置，并要求立即成立事故调查组，依法开展事前事故善后工作由连江镇政府牵头，县公安局和西卅店镇政府参加，正在有序进行。

三、直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、张某存安全意识淡薄，未按规定佩戴安全带、安全帽进行高处作业。

2、刘某志在无任何防护措施的情况下，违章指挥工人冒险作业。

（二）间接原因

1、张某存未持有高处作业资格证且未经过专门培训。

2、冯某虎作为施工队负责人，未履行安全生产主体责任，未制定安全生产责任制、规章制度和安全操作规程；未对工人进行安全培训；按照法律规定安排专人进行现场安全管理。

3、连江镇未能认真履行属地管理职责，隐患排查流于形式，对镇政府所属出租场所不落实监管责任，对辖区内工地施工队安全生产主体失察，安全生产监管存在盲区和死角。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因违章指挥，工人违规作业，现场安全管理和防护措施缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任人处理建议

1、张某存，安全意识淡薄，未持有高处作业操作证，未按规定佩戴安全带、安全帽进行高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在再追究其责任。

2、刘某志，男，身份证号：略，作为雇主，在无任何防护措施的情况下，违章指挥工人冒险作业，雇用无相关操作资格证人员作业，对直接管理责任。建议移送公安机关，依法依规予以严肃处理。

3、冯某虎作为施工队负责人，未履行安全生产主体责任，未制定安全生产责任制、规章制度和安全操作规程；未对工人进行安全培训；《安全生产法》规定，未安排专人进行现场安全管理，对事故的发生负有重要管理责任。建议移送公安机关，依法依规予以严肃处理。

4、夏某先，男，中共党员，连江镇党政办主任兼应急办主任，负责应急办日常工作。未能认真履行安全监管职责，安全生产监管存在盲故发生负有领导责任，建议给予诫勉谈话。

5、李某伦，男，中共党员，连江镇人大主席，临时负责安全生产年度考核工作，未能正确履行职责，对事故发生负有领导责任，鉴于其个月，并且镇党委政府未明确其分管安全生产工作，建议免于问责。

6、张某，男，中共党员，连江镇镇长，对事故发生负有领导责任，建议给予提醒谈话。

7、黄某红，男中共党员，连江镇党委书记，对事故发生负有领导责任，建议给予提醒谈话。

（二）对事故责任单位处理建议

连江镇党委、政府，未能认真履行属地管理职责，对镇政府所属出租场所监管责任不落实；对辖区内工地施工队安全生产主体责任不落实生产监管存在盲区和死角。责成其向县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实安全生产主体责任，吸取事故教训。事故相关责任方要吸取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，对施工从业人员进行培训，提高工人安全意识和安全技能，督促、检查施工现场安全生产工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）连江镇政府要落实属地管理责任，深刻吸取此次事故教训，举一反三，强化“党政同责，一岗双责，失职追责”，分解细化安全生密安全网。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，深入开展辖区安全生产大检查大起底大整治专项行动。

（三）针对此次事故暴露出乡镇一些小的建筑工地用工不规范，无证上岗的问题，建议县建设主管部门要指导督促各乡镇立即开展建筑施专项整治，对在检查中发现的问题要依法查处，严厉打击建筑施工领域非法违法行为。

2022年1月26日

扫一扫在手机打开当前页