水城杨梅水城县红联片石厂“4·15”一般坍塌事故调查报告

2025年4月15日18时19分，水城区杨梅乡水城县红联片石厂发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元，企业涉嫌迟报事故。

事故发生后，市委副书记、市长李巍批示“请市应急局会同水城区做好原因调查和后续处置，并加强对类似企业的安全监管力度”。2025年4月16日，市安委办决定对该起事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》等有关法律法规的规定，2025年4月16日，经水城区人民政府同意，成立了以区政府常务副区长为组长，由区应急局、区工信局、区卫健局、区公安局、区总工会、区人资社保局、杨梅乡政府等单位人员组成的水城杨梅水城县红联片石厂“4·15”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请专家协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，水城杨梅水城县红联片石厂“4·15”一般坍塌事故是一起因工人违规作业、相关负责人安全管理责任不落实导致

的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）单位概况。水城县红联片石厂（普通合伙）位于贵州省六盘水市水城区杨梅乡光明村杨家寨组，成立于2017年4月，现有职工21名，为正常生产的金属非金属露天矿山开采企业。

（二）资质证照情况。

1.营业执照。名称：水城县红联片石厂（普通合伙），企业类型：普通合伙企业，执行事务合伙人：何某强，合伙期限：2017年4月20日至2027年4月19日，合伙股东股权情况：何某强占比33.3%、彭某荣占比33.4%、刘某富（已去世）占比33.3%，统一社会信用代码：91520221MA6E00PH9H。

2.采矿许可证。矿山名称：水城县红联片石厂，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：20万吨/年，矿区面积：0.0677平方公里，有效期限：自2016年10月至2026年10月，开采深度：由2320.0米至2260.0米标高（共有6个拐点圈定）。

3.安全生产许可证。企业名称：水城县红联片石厂，主要负责人：王某旭，有效期：2024年12月31日至2025年12月15日，许可范围：建筑石料用灰岩露天开采20万吨/年（+2320至+2260标高），编号：（黔）FM安许证字〔2024〕B2025号。

（三）安全管理情况。

1.安全管理机构情况。水城县红联片石厂成立了安全生产管理领导小组，组长为主要负责人王某旭，副组长为安全员武某龙、匡某霖，主要职责模糊不清、部分与企业实际不符。

2.安全管理人员配备情况。主要负责人：王某旭，持《主要负责人安全管理资格证》，有效期限：2024年11月7日至2027年11月6日；安全员：匡某霖，持《安全管理人员资格证书》，有效期限：2024年9月27日至2027年9月26日；安全员：武某龙，持《安全管理人员资格证书》，有效期限：2023年7月28日至2026年7月27日。

3.安全管理制度建立情况。水城县红联片石厂建立了《安全生产责任制》《安全操作规程》《规章制度汇编》，但《边坡安全管理制度》与矿山开采工艺不符。

4.安全风险辨识、管控措施及隐患排查治理情况。水城县红联片石厂共辨识风险124条，制定风险控制措施124项，未对安全风险进行定期管控，也未对形成的隐患进行全面排查，安全生产风险管控和隐患排查治理机制不健全。

5.应急预案编制、演练。水城县红联片石厂编制了《生产安全事故应急预案》（2022年8月19日实施），未按照预案中“边坡坍塌事故现场处置方案”部分组织开展应急演练。

二、部门及属地政府履行安全生产职责情况

（一）区工业和信息化局。履行非煤矿山行业主管部门职责，明确了局党组（班子）成员安全生产职责，设置有内设机构（安全环保办公室）具体负责安全生产工作，制定了《六盘水市水城区工业和信息化局2025年度工信行业领域安全生产监督检查计划》，非煤矿山企业每年开展安全检查1次，水城县红联片石厂被纳入2025年度安全检查范围，但2025年未对该厂开展安全检查。事故发生后，协同有关部门组织开展善后处置工作，并组织

召开局党组会议进一步安排全区砂石行业安全生产工作。

（二）区应急局。履行非煤矿山安全监管部门职责，党委班子安全生产职责分工明确，由六盘水市应急管理综合行政执法一支队水城大队负责非煤矿山安全监管工作，具体执法检查由非煤矿山安全监管股实施，制定了《六盘水市应急管理综合行政执法一支队水城大队2025年安全生产监督检查计划》，明确了28家非煤矿山企业为监管对象，2025年3月13日对水城县红联片石厂开展安全检查，查处隐患9条，但未及时发现边坡安全管理方面的问题。事故发生后，区应急局按照事故信息报告规定进行了报告，及时组织开展善后处置工作，并依据有关规定，责令水城县红联片石厂停产整顿、暂扣其《安全生产许可证》，组织召开了全区安全生产警示教育大会，制定印发了《六盘水市水城区非煤矿山安全专项整治工作方案》。

（三）杨梅乡政府。履行属地管理职责的地方政府，通过党委会、党政联席会、干部职工会等会议传达学习、安排安全生产相关工作，2025年以来召开4次安全生产例会，各涉安部门全面开展安全生产巡查检查。2025年以来，杨梅乡安委办、自然资源所等部门到水城县红联片石厂开展安全检查4次，但未能及时发现边坡安全隐患。

三、事故单位生产经营情况和事故现场情况

（一）事故单位生产经营情况。

1.矿山开采现状。2022年3月，水城县红联片石厂进行了安全设施设计变更，矿区分为一采区、二采区、三采区，一、二采区各布置一个工作面同时开采，一采区平台标高+2290m，钻孔

平台标高+2296m；二采区作业平台标高+2276m，钻孔平台标高+2282m。两个采区按自上而下台阶式开采（一采区+2296m至+2290m标高，开采台阶高度6m，+2290m至+2260m标高，开采台阶高度10m；二采区+2282m至+2270m标高，开采台阶高度6m，二采区+2270m至+2260m标高，开采台阶高度10m），两工作面之间距离不小于50m。一、二采区开采至+2270m标高时，对三采区+2270m以上部分实施削顶剥离，三个采区并台，对+2270m至+2260m标高进行开采，+2260m标高为最终平台。矿山采用水平钻机及凿岩机穿孔、金刚绳锯切割的工艺进行台阶式开采，工作平台内由轮式叉装机装运至运输汽车外运销售。

2.生产经营状况。公司股东三人分别为何某强、彭某荣、刘某富（已去世，由其女婿李某代管股权），三人商议将一、二采区分为A、B、C三个区域进行开采，何某强负责C区（二采区）、彭某荣、李某负责AB区（一采区），对外以水城县红联片石厂名义运营，对内是人员、设备、资金、管理等独立运行的两套系统，C区安全员为匡某霖、AB区安全员为武某龙。

3.隐患排查治理情况。水城县红联片石厂每半月开展一次隐患排查，但未落实隐患整改工作。4月13日，主要负责人王某旭和安全员武某龙排查发现+2276m平台（事故区域）存在安全隐患，组织用挖掘机扒采排险，因石材底部未断裂，未排除隐患，未登记到隐患台账，现场危险区域也未设置警戒线；4月14日，《水城县红联片石厂2025年“治本攻坚三年行动”安全问题隐患排查记录表》显示“一采区+2272m标高切割好的条石倒料前未在预翻位置铺垫渣土，人员撤离的安全距离不够”，未落实整改责

任人、时限、措施等；4 月 15 日，主要负责人王某旭、安全员武某龙安排玉某对+2276m 平台（事故区域）采取打水钻、安装绳锯进行切割排险作业，但未采取事故预防控制措施。

（二）事故现场情况。4 月 17 日，事故调查组会同相关专家进行了事故现场勘查，形成了《六盘水市水城区杨梅乡水城县红联片石厂“4·15”围岩坍塌事故技术分析报告》。经现场勘查：事故发生地点为矿山一采区+2276m 采场开采平台（由东往西推进）50m 处，坍塌矿体长 10 米、宽 4 米、高 3 米，开采点遇溶洞和裂隙结构面区域，岩土力学强度低，现场未采取任何防护措施，事发时安全员不在现场，现场有坍塌的岩体、碎石堆、散落的渣土和 2 个体积较大的石块。

四、事故发生经过、信息报告、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。2025 年 4 月 15 日 7 时许，红联片石厂安全员武某龙组织生产作业人员召开班前会安排一采区、二采区工作。上午，绳锯工玉某、韦某贵一起在一采区+2276m 平台拖底作业，13 时 30 分许韦某贵离开+2276m 到+2268m 平台实施拖底作业，14 时 40 分许韦某贵发现+2276m 平台绳锯机没了声响，立即到现场查看情况，发现正在实施拖底作业的岩体开裂、坍塌，石块压在玉某身上，随即呼喊求援，安全员武某龙听到韦某贵的呼喊到达现场，14 时 59 分许法定代表人何某强、主要负责人王某旭赶到现场，指挥工人詹某俊用挖掘机铲动大石块，现场人员一起将玉某从大石块下面拉出来，同时王某旭拨打了 120 急救电话，为争取抢救时间，王某旭、武某龙就用皮卡车将玉某往水钢医院方向运送，15 时 20 分许在俄角甘塘村与前来救援的

120 急救车相遇，经随车医护人员判定，玉某已无生命体征，王某旭、武某龙继续用皮卡车运送尸体，17 时许玉某尸体送达六盘水市殡仪馆。

（二）事故信息报告。

4 月 15 日 18 时 19 分，水城区杨梅乡红联片石厂主要负责人王某旭向水城区应急局电话报告，距事故第一发生时间 14 时 40 分已相隔 3 小时 39 分钟，事故迟报。

4 月 15 日 19 时 17 分，水城区应急指挥中心向六盘水市人民政府总值班室及六盘水市应急指挥中心电话报告，并开展调查核实。

4 月 15 日 20 时 46 分，经水城区应急局初步核实事故情况后，水城区应急指挥中心同步向六盘水市人民政府总值班室、六盘水市应急指挥中心书面首报。

（三）事故应急救援。接到事故信息报告后，市应急局、国家矿山安全监察局贵州局执法二处以及水城区应急局、公安局、工信局、人资社保局、总工会、卫健局、杨梅乡政府等单位立即到现场开展事故核查处置工作。区应急局按照有关规定责令水城县红联片石厂停产整顿，事故未造成次生灾害，未发现网络负面舆情。

（四）事故善后处置。事故双方于 2025 年 4 月 16 日已达成赔偿协议。

五、人员伤亡及损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 156 万元。

六、事故原因及性质

（一）直接原因。事故地点区域溶洞等构造发育，裂隙结构面为软弱结构面且垂直展布，加上采场台阶有近20°的内倾，临空面高度6 m左右，在重力、拖底作业震动等外力综合作用下，裂隙结构面上的岩土体沿垂直软弱裂隙结构面滑移垮塌，在台阶底处剪出，现场作业工人违反《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2.2.4[1]，在+2276m平台开采岩体危险区域内实施拖底排险作业，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.违规违章指挥。主要负责人、安全管理人员违反《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2.4.3[2]，在4月13日发现+2276m平台存在边坡不稳定隐患的情况下，未采取有效安全措施，组织挖掘机扒采危岩体，4月15日，又组织工人采取打水钻、绳锯拖底的方式排险。

2.安全管理混乱。**一是**依法办矿意识淡薄，在1个采矿权范围内设置2个生产系统，不符合《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）[3]要求。**二是**主要负责人、安全管理人员履职不力。主要负责人在安全生产条件未确认的情况下，组织工人排险作业，且安全管理人员未在现场指挥。**三是**安全生产“治本攻坚三年行动”、

[1]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2.2.4 边坡危浮石清除完毕之前不应该在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。

[2]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2.4.3 遇下列情况时，应采取有效的安全措施：

——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；

——有多节组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场；

——有较大软弱结构面切割边坡；

——构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。

矿山“双全日”、节后复工复产等工作流于形式、停留纸面、应付检查，甚至部分资料弄虚作假。

（三）事故性质。经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡，不再追究责任的人员

1.玉某，水城县红联片石厂绳锯工，在未采取安全措施且边坡隐患尚未消除的情况下实施拖底作业，对事故的发生负有直接责任；鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2.武某龙，水城县红联片石厂（一采区）安全管理人员，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定职责，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议暂停其安全生产管理从业资格，并由水城区应急局对其进行行政处罚。

3.王某旭，水城县红联片石厂主要负责人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]规定职责，迟报事故，对事故发生负有主要责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[7]、第四十条[8]规定，建议暂停其

---

[3]《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）“（三）规范安全生产行政许可。1个采矿权范围内原则上只能设置1个生产系统。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

主要负责人安全管理从业资格，并由水城区应急局对其进行行政处罚。

4.彭某荣，水城县红联片石厂股东、一采区实际控制人，未督促、检查一采区的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]规定，建议由水城区应急局对其进行行政处罚。

（三）对事故有关公职人员的处理建议

5.李某能，中共党员，六盘水市水城区工业和信息化局安全环保办公室负责人，负责非煤矿山行业监管具体工作，履行“管行业必须管安全”职责不力，对水城县红联片石厂监督检查不深入、不彻底、不全面，对事故发生负有行业监管责任，建议由区工信局党组对其批评教育。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

6.王某华，中共党员，六盘水市水城区应急管理局非煤矿山安全监管股负责人，负责水城区非煤矿山安全监管工作，落实执行非煤矿山安全监督检查职责不力，指导非煤矿山重大隐患排查整改工作不力，未能及时发现水城县红联片石厂边坡滑移现象，对事故发生负有安全监管责任，建议由区应急局对其进行批评教育。

7.易某，六盘水市水城区杨梅乡综合治理服务中心负责人，落实非煤矿山属地监管职责不力，统筹协调水城县红联片石厂安全风险防范和隐患整改落实工作不到位，对事故发生负有管理责任，建议由杨梅乡党委对其进行批评教育。

（四）对事故责任单位的处理建议

8.水城县红联片石厂，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]规定，建议由水城区应急局对水城县红联片石厂进行行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[11]规定，建议由安全生产许可证主管部门依法暂扣水城县红联片石厂《安全生产许可证》。

9.六盘水市水城区工业和信息化局，履行非煤矿山行业管理职责不到位，未严格落实“管行业必须管安全”要求，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

10.六盘水市水城区应急管理局，履行非煤矿山安全监管职

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

责不到位，指导非煤矿山安全生产工作力度不够，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

11.六盘水市水城区杨梅乡人民政府，落实属地管理职责不到位，统筹辖区内安全生产工作不力，建议其向六盘水市水城区人民政府作出深刻书面检查。

八、事故防范措施

（一）严格落实非煤矿山企业安全生产主体责任。**一是**各乡（镇、街道）、区有关部门、非煤矿山企业要深刻吸取事故教训，始终坚持人民至上、生命至上，全面贯彻安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识。**二是**非煤矿山企业要强化安全基础管理，配齐配强安全管理人员、工程技术人员，持续加大安全生产投入。**三是**非煤矿山企业要严格落实《金属非金属矿山安全规程》规定，按照本矿山《开采设计方案》《安全设施设计》要求，进一步规范开采行为。

（二）强化非煤矿山边坡安全管理。**一是**要对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号），全面开展边坡重大隐患排查整治。**二是**加大台阶坡面、采（区）场边坡、最终边坡安全检测力度，对存在的岩层节理发育、溶洞裂隙、机械重力扰动等边坡不稳定因素，及时采取安全管控措施。**三是**

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

强化作业现场安全管理，作业人员要具备安全风险识别能力，熟悉掌握风险管控措施，按规定组织开展事故应急演练。

（三）扎实推进非煤矿山“双全日”工作。**一是**要严格按照《省安全生产委员会关于印发贵州省矿山领域“双全日”工作指导意见的通知》（黔安〔2023〕8号）要求，全面查“三违”反“三违”。**二是**要结合非煤矿山企业实际，制定隐患排查表，每月24日要对标对表逐一开展隐患排查，确保覆盖生产、安全、管理等所有系统，覆盖人、机、环、管等所有环节。**三是**要强化安全生产责任，主要负责人、安全管理人员要切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的七项职责，认真梳理矿山存在系统性、制度性问题，采取切实有效的措施，从根本上消除事故隐患。

水城杨梅水城县红联片石厂“4·15”一般坍塌

事故调查组

2025年5月15日