泸州万瑞建筑设备租赁有限公司
“6·10”一般机械伤害事故调查报告

2023年6月10日19时10分，位于泸州市龙马潭区石洞街道的泸州万瑞建筑设备租赁有限公司在建工地发生一起机械伤害事故，造成4名工人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会、石洞街道等单位派员参加的泸州万瑞建筑设备租赁有限公司“6·10”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作，并邀请区检察院参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，泸州万瑞建筑设备租赁有限公司“6·10”一般机械伤害事故是一起违规作业、安全教育培训和现场监督不到位的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：四川省古蔺郎酒厂（泸州）有限公司（以下简称郎酒厂）。成立于2012年2月7日，统一社会信用代码91510504588395874A，法定代表人蒋某丽，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所四川省泸州市龙马潭区石洞镇郎酒大道一段480号，经营范围：生产、包装、销售：白酒等。

2.施工总承包单位：四川华宏建设有限公司（以下简称华宏公司）。成立于2000年8月28日，统一社会信用代码9151050020470573lN，法定代表人杨某国，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所泸州市江阳区中平远路63号，经营范围：建筑工程施工总承包等。《建筑业企业资质证书》编号D151069903，有效期至2023年12月31日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包一级；安全生产许可证编号（川）JZ安许证字〔2004〕000151，许可范围：建筑施工，有效期至2025年10月8日。

3.事故塔吊产权单位：四川鑫诚拓力起重机械设备有限公司（以下简称鑫诚公司）。成立于2020年7月30日，统一社会信用代码91510524MA650NDY6B，法定代表人韩某，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所四川省泸州市叙永县龙凤镇政府一楼办公室，经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁等。

4.事故塔吊安装单位：泸州万瑞建筑设备租赁有限公司（以

下简称万瑞公司）。成立于2019年12月4日，统一社会信用代码91510503MA628WQ9XF，法定代表人刘某玉，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所四川省泸州市纳溪区人民西路二段10号4号楼1层32号，经营范围：起重设备安装工程等。《建筑业企业资质证书》编号D351064297，有效期至2025年02月12日，资质类别及等级为起重设备安装工程专业承包叁级；安全生产许可证编号（川）JZ安许证字〔2020〕008061，许可范围：建筑施工，有效期至2023年10月13日。

5.监理单位：四川万峰建设工程项目管理有限公司（以下简称万峰公司）。成立于2008年4月16日，统一社会信用代码：9151000067352275l9，法定代表人李某，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所成都市高新区民丰大道西段405号2栋4层435-438号，经营范围：工程项目管理、工程监理等。《工程监理资质证书》编号E151004021，资质等级为工程监理综合，有效期至2024年11月5日。

（二）相关合同基本情况

1.2023年1月10日郎酒厂与华宏公司签订10万吨半敞开式酒库建设工程合同，约定华宏公司负责10万吨半敞开式酒库项目建设。

2.2015年9月10日郎酒厂与万峰公司签订建设工程监理框架协议，2020年8月20日签订补充协议，约定万峰公司负责郎酒厂全部新开工项目工程监理。

3.华宏公司与鑫诚公司签订塔吊租赁合同（合同签订时间空白），约定鑫诚公司负责提供合格塔吊，华宏公司负责操作和维护租赁的塔吊。

4.2023 年 5 月 25 日华宏公司与万瑞公司签订塔吊安、拆工程合同，约定万瑞公司负责塔吊的运输、安装。

（三）事故塔吊情况

事故塔吊备案编号为该项目的 2#塔吊，为混凝土预制拼装多用塔吊，由徐州建机工程机械有限公司制造、出厂编号 XUG0080PPNPC52048、产权备案号川 EH-T-2206-03752、规格型号 XGT6013-6S1（6t），出厂日期 2022 年 6 月 21 日。

（四）事故现场情况

经现场勘验,事故塔吊现已安装 1 节高度为 4.2 米的基础节、4 节高度为 2.8 米的标准节和 1 节高度为 2.8 米的特殊节。爬升架位于塔吊底部，爬升架上下两层作业平台都已损坏。顶升泵站位于塔吊旁的地面，外壳变形损坏；顶升横梁变形，位于顶升横梁销轴正下方的防脱销未启用。



图1　事故塔吊现场照片



图 2 事故塔吊的顶升横梁及两侧防脱销装置

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2023 年 6 月 10 日 8 时许，万瑞公司将塔吊的各部件运至工地现场。华宏公司安全员李某春和左某君，对万瑞公司塔吊安装作业人员陈某、叶某松、张某刚、何某亮和现场管理人员何某以

及汽车吊车司机等6人进行交底后，陈某等人开始安装塔吊。

17时许，吊车驶离现场，此时已完成基础节、爬升架、爬升架平台、4节标准节、特殊节、回转机构、平衡臂、配重、起重臂的安装。之后，4名安装作业人员继续安装作业。

19时许，开始顶升爬升架使其与特殊节连接。此时，何某亮在爬升架上层操作平台观察并指挥顶升油缸操作，叶某松在爬升架下层操作平台操作顶升油缸，陈某在塔吊司机室，张某刚在塔吊底部。

19时10分许，在对爬升架与特殊节进行连接时，何某亮发现两个部件耳板没有垂直对正，并告知另外三人。陈某和叶某松来到爬升架上层操作平台，同何某亮一起用钢钎撬耳板；张某刚来到爬升架下层操作平台。爬升架与特殊节的耳板垂直对正后，张某刚启动顶升设备时，爬升架突然整体滑落至塔吊底部，4人均因下坠冲击力受不同程度的伤。

何某立即拨打120，随后拨打了119。

随后医护救援人员和消防救援人员先后到达现场，消防救援人员将陈某、叶某松、张某刚、何某亮4人救出，医护救援人员随即将4名伤者送到西南医科大学附属医院进行救治。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，企业主要负责人向当地政府和行业主管部门等进行了报告，区应急局、区住房城乡建设局、区公安分局、石洞街道等单位接到事故报告后，第一时间赶到事故现场开展应急处

置和维护现场秩序，防止次生事故发生。截止目前，叶某松、张某刚、何某亮、陈某4人已康复出院，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

伤者叶某松，男，35岁，身份证号码：*****，汉族，四川省江安县人。西南医科大学附属医院的出院证明，其受伤情况为双侧跟骨骨折、颞骨骨折等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441）为重伤。

伤者张某刚，男，46岁，身份证号码：*****，汉族，四川省泸县人。西南医科大学附属医院的出院证明，其受伤情况为骨盆骨折、右侧尺桡骨骨折、肋骨骨折、颅骨骨折、鼻骨骨折等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441）为重伤。

伤者何某亮，男，39岁，身份证号码：*****，汉族，四川省宜宾市翠屏区人。西南医科大学附属医院的出院证明，其受伤情况为左跟骨粉碎性骨折、左胫后动脉损伤等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441）为重伤。

伤者陈某，男，35岁，身份证号码：*****，汉族，四川省泸州市纳溪区人。西南医科大学附属医院的出院证明，其受伤情况为腰椎骨折、腰椎峡部裂、左侧尺骨骨折、左侧跟骨骨折、肋骨骨折等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441）为重伤。

该事故造成的直接经济损失40余万元。

五、事故原因

事故调查组经现场勘察，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）直接原因

顶升横梁在无防脱销约束的情况下，经撬动爬升架耳板和顶升，顶升横梁受踏步反作用力和旋转应力的作用，脱离标准节踏步，导致爬升架整体滑落。

（二）间接原因

泸州万瑞建筑设备租赁有限公司安全责任不落实，未按规定开展安全生产教育培训，安排未经考核合格的陈某、叶某松、张某刚、何某亮上岗作业；违规作业，安装作业人员未按《塔式起重机安装与拆卸规程》GB/T 26471-2011 第 8.2.2 条和 8.2.3 条规定确认顶升横梁销轴、防脱销的可靠情况；未督促从业人员严格执行安全操作规程，及时制止违规作业。

六、事故责任划分及处理建议

（一）责任单位

泸州万瑞建筑设备租赁有限公司未落实安全生产主体责任，违反了《塔式起重机安装与拆卸规程》GB/T 26471-2011 第 8.2.2 条和第 8.2.3 条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款和第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急局依法处理。

（二）责任人员

1.何某，万瑞公司现场管理人员，未督促安装工人执行安装操作规程、制止违规作业，建议由万瑞公司按管理制度处理。

2.陈某，万瑞公司塔吊安装工，在安装塔吊时违规作业，建议由万瑞公司按管理制度处理。

3.叶某松，万瑞公司塔吊安装工，在安装塔吊时违规作业，建议由万瑞公司按管理制度处理。

4.何某亮，万瑞公司塔吊安装工，在安装塔吊时违规作业，建议由万瑞公司按管理制度处理。

5.张某刚，万瑞公司塔吊安装工，在安装塔吊时违规作业，建议由万瑞公司按管理制度处理。

七、调查发现的其他问题及处理建议

刘某玉，塔吊安装公司主要负责人，未对该塔吊安装项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，建议由区综合行政执法局依法进行处理。

八、事故防范措施建议

一是万瑞公司要深刻吸取事故教训，坚决树牢安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任。公司主要负责人和安全管理机构要依法履行安全生产职责，加强安全风险点位辨识，确保安全风险辨识到位、管控措施落实到位、隐患排查治理到位。严格落实员工的安全生产教育和培训，督促员工遵守安全生产规章制度和操作规程。扎实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，及时发现和消除各类隐患，有效杜绝事故发生。

二是相关部门要按照“三管三必须”的要求、“谁主管、谁负责”原则，加强沟通联系，形成合力，切实指导和监管行业领域安全生产工作，督查检查安全生产工作，强化落实安全监管责任。要督促企业建立和完善安全生产责任制，科学制定并落实安全生产规章制度和安全生产教育培训等安全生产管理制度以及安全操作规程，要督促企业汲取事故教训。

三是镇人民政府和街道办事处要积极发挥属地作用，紧盯重点企业，举一反三，切实履行安全生产属地监管职责。要加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，加大安全警示教育宣传，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全生产属地监管落实到位。

泸州万瑞建筑设备租赁有限公司

“6.10”一般机械伤害事故调查组

2023 年 8 月 8 日